2026年07月01日至2026年09月30日企业检查记录明细

序号	市	县	企业名称	企业所属市	企业所属县	统一社会信用代码	法人代表	企业类型	是否创A企业	是否正面清单企业	任务组	启动检查事由	执法单位	检查部门	执法类型	检查日期	执法人员	执法小结	企业对接人	是否存在问题	是否视场执法	问题大类	问题类型	问题描述	查处情况
1	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区万达预拌混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182081342853C	张照华	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对石家庄市藁城区万达预拌混凝土有限公司进行督导帮扶检查，检查时该企业两侧搅拌楼视静生产线正在生产。检查发现存在以下问题： 1、厂区东侧有一条干粉砂浆生产线现场未生产，经调阅该企业环评，该生产线未在环评中体现，涉嫌未批先建。移交藁城区分局立案调查处理。 2.厂区东侧原料大棚外南侧有一堆砂石料露天堆存，未按要求入棚储存。移交藁	周维	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东侧原料大棚南侧有一堆砂石料露天堆存，未按要求入棚储存。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
																						涉气	在线设备运行不规范	厂区内一台PM10场尘在线监控设备内数据记录纸带断裂，PM10场尘在线监控设备运维不规范。	立行立改
																						涉气	未批先建	厂区东侧有一条干粉砂浆生产线现场未生产，经调阅该企业环评，该生产线未在环评中体现，涉嫌未批先建。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
2	石家庄市	井陉县	河北九洲矿业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0A38880W	廖文翰	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-01 12:38:36	王少男,杜宇	现场检查时该企业处于生产状态，污染防治设施运行正常。10号产品装料通道出口喷淋设施已恢复正常运行。矿山开采北区露天存放物料已采取覆盖措施。	廖文翰	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	10号产品装料通道出口喷淋设施不能正常运行。	拟立案处罚
																						涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	矿山开采北区露天存放物料未采取抑尘措施	拟立案处罚
3	石家庄市	高新区	格力电器（石家庄）有限公司	石家庄市	高新区	91130101575530627E	庄培	动态库	是	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-01 13:08:35	魏泽金, 王晓	格力电器（石家庄）有限公司静电喷涂排口非甲烷总烃2026年6月30日13时小时值超标，执法人员就上述情况进行核查。经核查，该企业静电喷涂生产线已与2026年6月29日20时标记停产。2026年6月30日该工序未进行生产作业，静电喷涂废气治理设施为活性炭吸附脱附+催化燃烧，该设施6月30日上午10时启动自动脱附，配套风机未开启，导致排口在线监测数据超标。	李强	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	格力电器（石家庄）有限公司静电喷涂生产线已与2026年6月29日20时标记停产，2026年6月30日该工序未进行生产作业，经核查，静电喷涂废气治理设施为活性炭吸附脱附+催化燃烧，该设施6月30日上午10时启动自动脱附，配套风机未开启，导致排口在线监测数据超标。	拟立案处罚
4	石家庄市	平山县	石家庄平山县南甸镇东杨庄村一砂石场洗砂作业污水直排隐患	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-01 13:09:10	刘锡明, 李国恒	现场核查，问题反映点位为平山县辗和砂年产十万铁精粉项目。现场处于停产状态，批复文号平环（2005） 43号，固定污染源排污登记编号为91130181108081172 1 001X。有效期自2025年5月29日起至2030年5月28日止。该厂建有破碎生产线一条，生产原料为铁矿石砂石，主要设备为，碎石机、干选机、球磨机、磁选机、输送带。均在密闭大棚内作业，并配有湿式除尘器。生产过程中产生的生产废水暂存于厂区北侧硬化防渗的循环池中，生产用水循环利用不外排。	武信	否	是				
5	石家庄市	石家庄市	石家庄海特食品有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA0EGYE921		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-01 13:14:34	谢红旭, 潘浩月	2026年7月1日，根据上级交办任务线索现场核查发现：该公司污水在线设备已于2022年全部安装，主要监测因子COD、氨氮、PH、总氮、总磷。通过查询当地确政府有关场况说明及排污许可证管理信息平台月报显示，该公司自2022年因市场原因停产至今，污水在线设备至今未验收。通过查询河北省在线监控平台显示有该公司基本信息，监测点位为0，现场要求企业联系第三方公司立即办理在线数据上传相关事宜，确保严格落实排污许可证规定的自动监测设备安装联网要求。	安青青	否	是				
6	石家庄市	深泽县	石家庄安鑫化工有限公司	石家庄市	深泽县	91130128063126989Z	宋战宾	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-01 17:48:01	杨成, 张亮	现场检查时，该企业处于开工状态，治理设施正常运行。发现该企业水在线监测房未安装门禁、视频监控，经查阅，该公司自2026年6月16日至今在水线设备数据正常，无超标排放现象。现场未发现其他环境违法问题。	王超永	是	是	涉水	其他环境问题	该企业排污许可为重点管理，依据排污许可要求，该企业废水排口pH值，化学需氧量、氨氮等参数为自动监测且联网，通过查询河北省污染源自动监控系统，该企业废水排放口采样点位、在线站房等主要监测点位未安装视频监控。	拟立案处罚
7	石家庄市	鹿泉区	河北奥吉通祥瑞汽车销售有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185336157956D	张天野	动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	双随机检查	双随机检查	2026-07-02 10:22:26	李故, 杨志谋	现场检查时，该公司机修车间正常生产；喷漆打磨工序2026年3月25日至今处于停产状态；存在问题。该公司喷漆打磨车间过滤棉板结，因 2026年3月25日至今处于停产状态，恢复生产前提前更换过滤棉。	李延红	是	是	涉气	其他环境问题	该公司喷漆打磨车间过滤棉板结，因 2026年3月25日至今处于停产状态。	立行立改
8	石家庄市	无极县	无极县林丰木业有限公司	石家庄市	无极县	91130130674674546B	谷民中	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	双随机检查	双随机检查	2026-07-02 10:50:20	韩安波, 李立	现场检查该企业处于停产状态，现场发现该单位生物质锅炉周边粉尘较多未及时清理。	谷少泽	是	是	涉气	其他环境问题	现场检查该企业处于停产状态，现场发现该单位生物质锅炉周边粉尘较多未及时清理。	立行立改
9	石家庄市	高新区	石家庄馨宇动物医院有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 10:58:32	魏泽金, 王晓	2026年7月1日，石家庄市生态环境局交办石家庄馨宇动物医院有限公司未能出示环境影响评价文件。7月2日，高新区生态环境局执法人员就此问题进行现场检查，经查，该医院注册于2024年7月23日，2024年8月22日取得动物诊疗许可证，并同步开展诊疗活动，许可证载明诊疗活动范围为动物疾病预防、诊疗、治疗和手术。依据现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该医院应编制备案环境影响评价报告表。实际未编制备案。	黄鹏飞	是	是	环评	未批先建	该单位现场负责人无法出示本项目环境影响评价报告表、环评批复文件等任何环评合规资料。	拟立案处罚
10	石家庄市	鹿泉区	石家庄纽派斯能源科技有限公司加油站	石家庄市	鹿泉区	91130185MA0E557L74		动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-02 11:02:24	曹杰, 刘新辉	2026年7月2日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向石家庄市鹿泉区康泰加油站出示双随机抽查检查证件，之后，会同石家庄市鹿泉区环境监测有限公司，在站长郝路英陪同下对该加油站进行了现场检查，该加油站位于河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇307国道与摩屏大街交叉口西行20米处路南，法定代表人王佳洋，统一社会信用代码：91130185MA5SH0380。该加油站主要从事成品油零售，该单位中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第九十九加油站及双层罐改造项目于2017年10月20日经石家庄市鹿泉区环境保护局备案，鹿环备（2017）0000130；2019年4月14日通过竣工环境保护验收。该单位排污许可证编号：91130185MA0E557L74001R，有效期：2021年9月17日至2026年9月16日。该加油站建有4台加油机，其中纯汽油加油机2台，柴油汽油混合加油机2台，汽油枪12把，4把停用；柴油枪3把，全部在用。现场检查时该加油站正在营业。河北德普环境监测有限公司现场对该加油站的密闭性、气液比、液阻、漏露点进行监督性监测	郝路英	否	是				
11	石家庄市	鹿泉区	河北中旭检验检测技术有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130100063128618J		动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-02 11:35:54	李故, 杨志谋	现场检查，该公司正常生产，配备污染治理设施，正常运行；危废暂存间现暂存废弃样品和实验废液1.2998吨，检毕样品暂存间未放置样品约3吨；	寇思旺	否	是				
12	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区康泰加油站	石家庄市	鹿泉区	91130185674157477T	马思康	动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-02 12:05:52	曹杰, 刘新辉	2026年7月2日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向石家庄市鹿泉区康泰加油站出示双随机抽查检查证件，之后，会同石家庄市鹿泉区环境监测有限公司，在站长刘文和陪同下对该加油站进行了现场检查，该加油站位于石家庄市鹿泉区龙泉路63号，法定代表人马思康，统一社会信用代码：91130185674157477T，该加油站主要从事成品油零售，该单位鹿泉市康泰加油站项目环境影响报告表于2013年经鹿泉市环境保护局审批，鹿环评（2013）119号；2018年4月11通过验收，该单位排污许可证编号：91130185674157477T，有效期：2023年5月26日至2028年5月25日，该加油站建有4台加油机，其中汽油加油机2台，柴油加油机1台，柴油汽油混合加油机1台，汽油枪3把，柴油枪3把，全部在用。现场检查时该加油站正在营业。河北德普环境监测有限公司现场对该加油站的密闭性、气液比、液阻、漏露点进行监督性监测	刘文和	否	是				
13	石家庄市	石家庄市	石家庄纸管家包装印刷有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0DALFQ99	金兰兰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	上级交办问题整改情况现场核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 12:11:04	阎建勇, 杨少华	现场检查时企业正在生产，污染治理设施正在运行。上级推送的核查问题已经整改完毕。 存在问题：1.危废间存放有废活性炭、油墨桶、擦拭抹布等含有挥发性有机污染物的危废，未采取收集处理措施。2.柔印车间废气排放简检测口未密闭。3.印刷车间固废分类收集混乱。	秦振辉	否	是				
14	石家庄市	石家庄市	晋州中科新能源科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07TQQW3X		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 12:23:17	李宁,赵景海	按到指挥中心推送在线数据异常任务，7月2日，现场核实，现场检查时该厂正在生产，配套的治理设施正在运行，经查，5月18日，在线数据异常，是由于18日暴雨，在线站房漏水造成工控机损坏，及时更换维修后，于5月18日5时30分恢复正常，有监测报告和运维记录。现场存在问题：1、板框压滤机周边渣加石灰时，存在粉尘现象。2、厂区提升改造后的废旧设备存放处存放有建筑垃圾。存在粉尘现象，要求针对存在问题，及时清理，采取抑尘措施。	张金令	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	1、板框压滤机周边渣加石灰时，存在粉尘现象。2、厂区提升改造后的废旧设备存放处存放有建筑垃圾。存在粉尘现象，要求针对存在问题，及时清理，采取抑尘措施。	立行立改
15	石家庄市	石家庄市	平山县凤山矿业有限公司	石家庄市	平山县	91130131092293843K	郝金柱/马成刚	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 14:57:40	吴浩楠, 张磊	现场检查时，该公司未生产，经调查了解，该公司已经于三年前停产，如今厂区已经破败，现场无人值守，厂区周边围挡因年久失修，大部分已经脱落，厂区内还有残存的石子几等物料，电话要求公司负责人李老板进一步采取抑尘措施，消除扬尘隐患。	李老板	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	露天堆存的砂石物料未采取围挡，苫盖等遗尘措施。	立行立改
16	石家庄市	鹿泉区	石家庄石油销售有限公司鹿泉第一加油加气站	石家庄市	鹿泉区	91130185595437411 9		动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-02 15:02:55	曹杰, 刘新辉	2026年7月2日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向石家庄中油石油销售有限公司鹿泉第一加油加气站站长李思慕出示执法证件，之后，会同石家庄市鹿泉区环境监测有限公司，委托的河北德普环境监测有限公司，在站长李思慕陪同下对该加油站进行了现场检查，该加油站位于河北省石家庄市鹿泉区北寺路南，负责人郭健伟，统一社会信用代码：91130185595437411 9。该加油站主要从事汽油、柴油的零售，该单位石家庄中油石油销售有限公司鹿泉第一加油加气站项目项目于2011年4月26日经鹿泉市环境保护局审批，2018年12月25日鹿泉第一加油加气站及双层油罐改造项目通过竣工环境保护验收。该单位排污许可证编号：91130185595437411900 1R，有效期：2023年9月23日至2028年9月22日。该加油站建有4台加油机，在用2台，其中纯汽油加油机3台，柴油汽油混合加油机1台，汽油枪14把，6把停用；柴油枪2把，全部在用。现场检查时该加油站正在营业。河北德普环境监测有限公司现场对该加油站的密闭性、气液比、液阻、漏露点及厂界无组织废气进行监督性监测。	李思慕	否	是				
17	石家庄市	石家庄市	石家庄都铭童车有限公司	石家庄市	新乐市	91130184559086263G	张杰	动态库	否	否	舆情核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 15:09:15	盛海滨, 郭丽娜	根据市政府交办舆情线索“6月30日，网民在“今日头条”发帖，称新乐市彭家庄乡小屯庄村东南侧，都铭童车有限公司赋煤锅炉工业危废”，对石家庄都铭童车有限公司进行现场检查，检查时该企业未生产，该企业产生危废为废活性炭和过滤棉，未发现倾倒危废行为，舆情反映情况不属实。检查发现问题：喷塑工序废气治理设施废气排放口设气采样孔不密闭，已要求企业立即改正。	张杰	是	是	涉气	排污口设置不规范	喷塑工序废气治理设施废气排放口设气采样孔不密闭	立行立改
18	石家庄市	石家庄市	河北磊润新型材料科技股份有限公司	石家庄市	平山县	91130100MA7D91MS4H		动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 18:19:33	吴浩楠, 张磊	河北磊润新型材料科技股份有限公司，检查时未生产，该公司利用夜间低吞吐停生产。 检查发现该公司精品骨料生产线北侧露天堆放大量石粉，约2000立方米，未采取洒水围挡苫盖等抑尘措施，存在扬尘污染隐患，该问题移交平山县生态环境分局立案处罚。	齐彦龙	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现该公司精品骨料生产线北侧露天堆放大量石粉，约2000立方米，未采取洒水围挡苫盖等抑尘措施，存在扬尘污染隐患，该问题移交平山县生态环境分局立案处罚。	拟立案处罚
19	石家庄市	石家庄市	藁城区梅花镇西白露村西	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-02 19:47:38	张军凯, 李龙	2026年7月2日，我局执法人员会同藁城区分局执法人员、梅花镇政府工作人员、梅花镇派出所，市环安支队执法人员根据投诉举报线索，对举报的藁城区梅花镇西白露村西南火龙果基地流土曝污染物企点进行现场检查，现场对藁城区梅花镇西白露村西南火龙果基地西北角珠理点采集5个点位5个样品，火龙果基地院内西南珠理点位采集8个点位8个样品，现场由河北中旭生态环境检测客司法鉴定中心进行采样鉴定。	曹欢	是	是	固废	非法倾倒、填埋	2026年7月2日，我局执法人员会同藁城区分局执法人员、梅花镇政府工作人员、梅花镇派出所，市环安支队执法人员根据投诉举报线索，对举报的藁城区梅花镇西白露村可能造成土曝污染的两个点位进行现场核查，现场对藁城区梅花镇西白露村西南火龙果基地西北角珠理点采集5个点位5个样品，火龙果基地院内西南珠理点位采集8个点位8个样品。现场由河北中旭生态环境检测客司法鉴定中心进行采样鉴定。现场移交当地分局依法依规进行立案查处。	拟立案处罚
20	石家庄市	鹿泉区	河北乐源牧业有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185059922191	任子飞	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 10:14:28	李铁营, 严德章	根据信访案件线索问题，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对河北乐源牧业有限公司进行现场检查，检查时，该公司污水处理站正在运行，配套的治理设施正在运行，现有牛余5味，存栏4500头奶牛，生活污水及养殖产生的废水先经厌氧处理后，部分进液回用于牛舍冲洗粪沟，剩余进液进入场区污水处理站物化预处理，预处理后的进液部分外售于协议单位用作叶面肥，剩余进液进入污水处理站ISR厌氧反应器+CASS好氧两级处理+臭氧催化氧化深度处理工艺进行处理，处理后进液全部用于场区70000平米绿化及周边农田灌溉。经现场与负责人了解反映的农田为牧场签了合同的粪渣消纳地块之一，执法人员对东任村村北农田区域进行现场检查，有粪渣用于农田施肥痕迹，现场已翻土深耕。要求该公司负责人对接入耕地内的粪渣及时翻土深耕，减少对周边环味排放。 现场与反映人电话取得联系，将上述处理情况进行反馈，表示认可。	莫海军	否	是				
21	石家庄市	赞皇县	河北浩锐陶瓷制品有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129068141934G	张力强	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 11:33:42	于彦飞, 孙义	经查，该企业超标原因：经查，该企业共有一个主要排放口，7月2日6时4号窑炉停产停运期间，生产工况不稳定，2.企业工作人员排查发现脱硫剂仓下料蓝漏斗堵塞，脱硫剂送料中断，脱硫效率下降导致二氧化硫超标。现场立即进行维护下料口，经维护后恢复正常脱硫工况，后续加强料仓防漏巡检。	王锐波	否	是				
22	石家庄市	晋州市	河北博伦特药业有限公司	石家庄市	晋州市	91130183550447165D	李玮	动态库	否	否	其他非现场线索核查	针对走航高值问题开展执法检测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 11:59:16	刘建峰, 彭艳峰	河北博伦特药业有限公司位于晋州市马于工业园区，法定代表人李玮。2026年7月3日我局委托河北谱尼测试科技有限公司对该单位DA006排气筒工艺废气非甲烷总烃进出口浓度和车间口无组织排放进行执法监测，企业现场陪同人员为环保经理韩慧星，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	韩慧星	否	是				
23	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区山尹村镇安祥世25号楼(韩家园村以西南407米)	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 16:49:12	杨军建, 冯瑞玉	现场检查时，该场地建设有5座蔬菜大棚，不在龙凤湖风景名胜区内。未发现环境违法问题。	韩少刚	否	是				

24	石家庄市	石家庄市	石家庄神力精细化工有限公司	石家庄市	藁城区	91130182765177641 4	魏小青	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 17:57:12	魏源、曹健	2026年7月1日，石家庄市生态环境局执法人员根据环保部推送石家庄市未按照排污许可证要求安装污水在线监测设备及联网情况进行现场检查，检查时该企业未生产。 经现场检查，该企业已安装污水在线监测设备，但未联网。现场查阅该公司吸收塔有生产蓝鱼，现场有2026年4月16日至5月16日污染治理设施（吸收塔）的运行台账。蒸心工序有间断生产流鱼，分蒸出的蒸心废水存放于6个纯桶内。	魏小青	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	该企业污水在线自动监测设备已安装，但未联网。	拟立案处罚
25	石家庄市	栾城区	栾城区富康奶牛养殖专业合作社	石家庄市	栾城区	93130124682760663H	刘保格	动态库	否	否	舆情核查		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 18:52:57	苏新飞、宁中兴	根据舆情件对该公司进行核查，现场核查该公司坐落为栾城区富康奶牛养殖专业合作社，统一社会信用代码为93130124682760663H，法定代表人刘保格，联系电话为13503315083。已办理固定污染源排污登记回执，登记编号：91130124682760663H001R，有 效 期：2025年06月07日至2030年06月06日。该合作社为奶牛养殖场，现奶牛存栏约320头，现场查禽粪使用刮板将养殖区内的粪便收集到粪便收集槽内，粪便收集槽内的粪便流入储粪池内，储粪池为敞开设施，通过干湿分离器将粪便进行干湿分离，分离后的干粪存放于发酵库房内。该养殖场储粪池东侧有粪便露天存放。该养殖场外西南角有粪水排放痕迹。	刘保格	是	是	固废	非法处置	现场禽禽粪便使用刮板将养殖区内的粪便收集到粪便收集槽内，粪便收集槽内的粪便流入储粪池内，储粪池为敞开设施，通过干湿分离器将粪便进行干湿分离，分离后的干粪存放于发酵库房内。该养殖场储粪池东侧有粪便露天存放。该养殖场外西南角有粪水排放痕迹。	拟立案处罚
26	石家庄市	无极县	河北甄娇形农业科技有限公司	石家庄市	无极县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	日常巡查发现畜禽粪便暗哨。	石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 19:49:23	李立、朱永波	现场巡查中发现，该下北街村北，有一处粪便暗哨场，露天晾干粪约30吨左右，未采取恶臭防治措施。经调查为该公司位看坐此处进行暗哨。	甄皮兵	是	是	涉气	其他环境问题	现场巡查中发现，该下北街村北，有一处粪便暗哨场，露天晾干粪约30吨左右，未采取恶臭防治措施。	拟立案处罚
27	石家庄市	无极县	石家庄康贸威药业有限公司	石家庄市	无极县	91130130601198139B	司英哲	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-03 19:53:03	解伟峰、崔孟超	现场检查该企业未生产，无生产痕迹，污水厂处于停运状态，未按照排污许可要求安装自动在线监测设备。	宇文明	是	是	排污许可	在线监测设备不正常运行	未按照排污许可要求安装自动在线监测设备。	拟立案处罚
28	石家庄市	行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	石家庄市	行唐县	91130125674623139		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 09:20:55	范永坤、李立凯	我局执法人员根据生态环境部执法局交办问题对该公司进行现场检查，该公司位于行唐县北协神村西。东侧、西侧、南侧、北侧均为农田，主要从事白条鸡屠宰，主要生产设备有电麻箱、清洗设备、脱毛设备等，治理设施废水主要有综合废水处理设，已办理环境影响报告表于科技行许可证。现场检查时该公司处于长期停产状态，治理设施废水处理站停运，屠宰车间共建有两条肉鸡分割线，长期处于停产状态。查看该公司排污许可证要求屠宰车间废水（DW001）排放口安装COD、氨氮、总磷、总氮自动在线监测设备，现场检查该公司屠宰车间废水（DW001）总排污口已安装在线监测设备，其中在线监控COD、氨氮已按照规定联网，总磷、总氮未联网。经了解，该公司已购置总磷和总氮设备正在安装，预计今日安装完毕并联网，目前，由于该公司市场需求处于长期停产，并计划在石家庄市污染源自动监控系统系统中报停产。	范双喜	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	水自动监控设备总磷总氮未联网	拟立案处罚
29	石家庄市	石家庄市	华普石家庄医药有限公司	石家庄市	高新区	91130101MA0LXA5562	张轶	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 10:28:00	马继伟、李全昊、付强	2026年7月4日，根据生态环境部推送任务，石家庄市生态环境综合执法支队按照属我局入会行政执法检查要求，对华普石家庄医药有限公司现场检查。经查，该公司主要产品为Cg6皮苗生物，年产550千支。该项目2022年7月编制了环境影响报告书，2022年8月，由石家庄高新技术产业开发区行政审批局审批，2025年8月取得排污许可证，2023年8月建成，只有一条生产线。项目自建成以来由于市场原因一直未生产，未验收。该公司建设有实验室约800㎡，有7个房间，平时用于做实验和生活，产生的废水每天约20立方米。建有一座污水处理站，处理设施为水喷淋+碱水喷淋塔+15米排气筒，设计处理能力480立方每天，COD、氨氮在线监测设备已安装但未与生态环境部门联网。拟立案处罚。	李少芳	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	COD、氨氮在线监测设备已安装但未与生态环境部门联网	拟立案处罚
30	石家庄市	平山县	河北磊润新型材料科技股份有限公司	石家庄市	平山县	91130100MA7D91MG4H		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 10:39:53	霍雨亮、何志刚	2026年7月4日，石家庄市生态环境局平山县分局按照上级移交线索，对河北雷洞新型材料科技股份有限公司进行现场核查，现场检查时，该公司未生产，该公司生产线车间北侧露天堆放大量炉石物料，约2000立方米，未采取洒水围挡苫盖等抑尘措施，存在扬尘污染隐患。拟立案调查。	王乾铎	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现该公司车间北侧露天堆放大量砂石物料，约2000立方米，未采取洒水围挡苫盖等抑尘措施，存在扬尘污染隐患。	拟立案处罚
31	石家庄市	藁城区	石家庄神力精细化工有限公司	石家庄市	藁城区	91130182765177641 4	魏小青	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 11:18:12	刘红敏、尔宁	2026年7月4日，根据生态环境部推送任务，石家庄市生态环境综合执法支队按照属我局入会行政执法检查要求，对国家石油天然气管网集团有限公司华北石家庄储备库、项目主要建设有储油区，15,000立方米的内浮顶汽油罐6座，15,000立方米的拱顶柴油罐6座，5000立方米的拱顶柴油罐3座，5000立方米的内浮顶柴油罐1座，油库总容量20万立方米。装车区建设一套每小时800立方米的油气回收装置，并配套相应的油气回收系统管道，油气回收装置对七套油气鹤管产生的油气进行回收处理，处理工艺为冷凝+活性炭吸附+15米排放筒，主要生产工艺为从石油化经输油管道直接进罐式油罐通站库管输入进罐，目前未开展汽车油卒装卸运输业务，该项目2021年10月份开始建设，2022年12月建成至今未投入使用。VOC在线监测设备已安装未与生态环境部门联网。移交高新区生态环境局。拟立案调查。	魏小青	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	该企业污水在线自动监测设备已安装，但未联网。	拟立案处罚
32	石家庄市	石家庄市	国家石油天然气管网集团有限公司华北石家庄储备库	石家庄市	高新区	91130193MA0FXP9Y4H	王向东	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 12:05:00	马继伟、李全昊、付强	2026年7月4日，根据生态环境部推送任务，石家庄市生态环境综合执法支队按照属我局入会行政执法检查要求，对国家石油天然气管网集团有限公司华北石家庄储备库、项目主要建设有储油区，15,000立方米的内浮顶汽油罐6座，15,000立方米的拱顶柴油罐6座，5000立方米的拱顶柴油罐3座，5000立方米的内浮顶柴油罐1座，油库总容量20万立方米。装车区建设一套每小时800立方米的油气回收装置，并配套相应的油气回收系统管道，油气回收装置对七套油气鹤管产生的油气进行回收处理，处理工艺为冷凝+活性炭吸附+15米排放筒，主要生产工艺为从石油化经输油管道直接进罐式油罐通站库管输入进罐，目前未开展汽车油卒装卸运输业务，该项目2021年10月份开始建设，2022年12月建成至今未投入使用。VOC在线监测设备已安装未与生态环境部门联网。移交高新区生态环境局。拟立案调查。	常朝霞	是	是	涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	VOC在线监测设备已安装未与生态环境部门联网	拟立案处罚
33	石家庄市	晋州市	河北泰象涂料有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0MX0GT69		动态库	否	否	其他非现场线索核查	对该企业开展执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 13:52:09	刘建峰、彭艳峰	河北泰象涂料有限公司位于晋州市马于园区园中路与经二街交叉口东行50米路北，法定代表人贾晓微，项目名称为年产1万吨低VOC涂料项目，2026年7月4日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA001（水性涂料）排气筒、DA002(油性涂料)排气筒排放的工艺废气（非甲烷总烃）排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测，企业现场陪同人员为环保经理刘英威，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	刘英威	否	是				
34	石家庄市	栾城区	赵建刚机械零部件喷涂点	石家庄市	栾城区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 14:22:34	宁中兴、张锡	根据信访举报线索对孟重庄村东进行现场排查。经排查发现，位于孟重庄村东赵建刚机械零部件喷涂点，现场已建设一条喷涂生产线。生产原料：静电粉末、机械零部件。生产工艺：零部件-喷涂-烘干-成品。烘干所需能源为罐装天然气。喷涂工序产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器。烘干工序产生的挥发性有机物采取集气罩+过滤+活性炭吸附。活性炭吸附箱内放置活性炭160块。现场负责人未能提供工商营业执照及相关环保手续。移交棚核电多政府予以处理。	赵建刚	是	是	涉气	散乱污	现场已建设一条喷涂生产线。生产原料：静电粉末、机械零部件。生产工艺：零部件-喷涂-烘干-成品。烘干所需能源为罐装天然气。喷涂工序产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器。烘干工序产生的挥发性有机物采取集气罩+过滤+活性炭吸附。活性炭吸附箱内放置活性炭160块。现场负责人未能提供工商营业执照及相关环保手续。移交棚核电多政府予以处理。	立行立改
35	石家庄市	高新区	国家石油天然气管网集团有限公司华北石家庄储备库	石家庄市	高新区	91130193MA0FXP9Y4H	王向东	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 15:49:36	王占宏、王伟涛	企业基本情况 国家石油天然气管网集团有限公司华北石家庄储备库为成品油库，储存汽油和柴油，目前油品通过管道运输。石家庄储备库原有10车位公路发油半1座，为未投用状态，排污许可证号91130124682760663H001V，有效期至2022年11月23日，该单位安装了都乐制冷 DMCYR800 “冷凝+吸附”式油气回收装置一套，油气回收装置设置了分析小屋，为汽油装车项目VOCs监测设备，测量组份包括非甲烷总烃、甲烷、温度、压力、流示、湿度、氧气，可对单元区域油气进行回收。经核实，油品装车工序于2022年12月份建成，建成后由于市场原因，汽油装车业务自建成后未投入使用，油库与装车区域的的管道均安装有板进行物理隔离，通过现场检查，装车区域无使用痕迹，调阅视频监控未发现有装车作业。	张巍	是	是	涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	VOC在线监测设备已安装未与生态环境部门联网	拟立案处罚
36	石家庄市	藁城区	石家庄恒旺炭业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182347643232 3	孙青军	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 16:13:14	李力锋、侯伟利	2026年7月4日我局执法人员根据生态环境部推送在线自动监测设备安装、联网问题线索对石家庄恒旺炭业有限公司进行核查，现场检查时：1、该厂为复合肥生产企业属于季节性生产，主要设备为热风炉。企业处于停产状态。2、该厂于2026年6月18日在线数据平台申请停产停运。经核查，在线数据超标原因为停运期间企业停炉清理更换除尘器布袋造成了小时数据超标。3、调取了企业生产时6月18 日前日用电量对比7月份日用电量，显示企业处于停产状态。7月3 日电量330度，为企业维修设备及制冷用电。正常生产时改企业用电量为4500左右。	孙青军	是	是	涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	2026年7月4日我执法人员根据生态环境部推送在线自动监测设备安装、联网问题线索对石家庄恒旺炭业有限公司进行核查，该企业位于石家庄市藁城区西关镇大王村村西800米，厂区西侧为农田、南侧为乡村道路、东侧为农田、北侧为农田，现场负责人孙青军，现场检查时该企业未生产，该企业2025年12月11日申领排污许可证，证书编号：91130182347643232300 1R，有效期限：自2025年12月11日起至2030年12月10日止。经查看排污许可证，炭化至排放口为主要排放口，其排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物已采用自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，现场检查时该公司炭化至排放口安装了采样设备，但未安装数据传输、数据分析等设备，烟气在线检测设备未与生态环境部门联网。	孙青军	是	是	涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	2026年7月4日我局执法人员根据生态环境部推送在线自动监测设备安装、联网问题线索对石家庄恒旺炭业有限公司进行核查，该企业位于石家庄市藁城区西关镇大王村村西800米，厂区西侧为农田、南侧为乡村道路、东侧为农田、北侧为农田，现场负责人孙青军，现场检查时该企业未生产，该企业2025年12月11日申领排污许可证，证书编号：91130182347643232300 1R，有效期限：自2025年12月11日起至2030年12月10日止。经查看排污许可证，炭化至排放口为主要排放口，其排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物已采用自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，现场检查时该公司炭化至排放口安装了采样设备，但未安装数据传输、数据分析等设备，烟气在线检测设备未与生态环境部门联网。	拟立案处罚
37	石家庄市	新乐市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5QW X4	张军花	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 16:21:10	谢天、李卫江、骆素勇	2026年7月4日我执法人员对河北源益肥业有限公司2号（DA006）排放口在（2026年7月1日15点16分—16点16分）烘尘在线数据超标(86.56)进行现场检查。现场检查时：1、该厂为复合肥生产企业属于季节性生产，主要设备为热风炉。企业处于停产状态。2、该厂于2026年6月18日在线数据平台申请停产停运。经核查，在线数据超标原因为停运期间企业停炉清理更换除尘器布袋造成了小时数据超标。3、调取了企业生产时6月18 日前日用电量对比7月份日用电量，显示企业处于停产状态。7月3 日电量330度，为企业维修设备及制冷用电。正常生产时改企业用电量为4500左右。	张军花	否	是				
38	石家庄市	赞皇县	河北五马活性炭有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129693465854 2	张洪伟	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 16:43:26	吕会朋、孙义	经查，该企业现场正常生产，超标原因为该企业因废活性炭原料湿度大结块造成活化炉进料螺旋堵料卡死，导致进料螺旋电机热保护跳闸停止进料，炉体缝隙吸入大量空气形成富氧环境致使含硫物质大量氧化产生高浓度二氧化硫，脱硫设施无法短时消解峰值污染物，造成废气二氧化硫折算浓度超标，随后炉护进行抢修恢复进料，后续数据恢复正常。	雷伯阳	否	是				
39	石家庄市	高新区	华普石家庄医药有限公司	石家庄市	高新区	91130101MA0LXA5562	张轶	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 17:01:54	王占宏、王伟涛	根据上级交办线索，对华普石家庄医药有限公司进行检查，该企业位于昆仑南大街70号，统一社会信用代码91130101MA0LXA5562，行业类别为C2762基因工程药物和疫苗制造，建有Cg6佐剂生产线1条，年产Cg6佐剂550kg，该企业于2022年8月11日取得环评批复（石高审【2022】59号），未验收，主要污染物为废水、废气、噪声、固废，排污许可证编号：91130101MA0LXA5362001V，有效期限：2025.08.08—2030.08.07。 废水防治措施 项目超滤工序高盐废水经“中和+MVR蒸发器”处理，质检研发废水经高温蒸汽灭活处理，食堂废水经隔油池处理，与纯化工序废水、超滤工序其他废水、冻干工序废水、设备、管道预压废水、设备清洗废水、工艺设备清洗消毒冲凝水、实验废物和废水灭活冷凝水、废气处理装置废水、制剂工艺排水、离子交换树脂再生废水、污水处理反冲洗废水、废气处理活性炭脱附废水、循环冷却水系统排水、其他生活污水一起经厂区污水处理站（设计处理规模：48m3/d，采用“调节池+两级A/O+沉淀池+砂滤+臭氧接触”处理工艺）处理，处理后的废水与锅炉排水、纯水制备废水、注射水机排水、蒸汽发生器冷凝水、MVR蒸发冷凝水、空调系统排水一起经市政污水管网排入石家庄高新区污水处理厂，该项目环境保护“三同时”验收一览表要求安装COD、氨氮和可能在线监测各一套并与生态环境部门联网。 经查，该单位未生产，未验收，污水处理站已安装COD、氨氮在线监控设备，未与生态环境部门联网，查阅实验室记录，蒋露周芬都2026年至今共有22条记录，生物安全柜（B2）型2026年至今共有5条记录。	李少芳	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	COD、氨氮在线监测设备已安装但未与生态环境部门联网	拟立案处罚
40	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区万达强排混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182081342853C	张照华	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-04 17:34:15	齐雅莉、李素格	现场检查该企业，未生产，核查市局交办问题情况属实。	周雄	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东侧原料大棚南侧有一堆砂石料露天堆存，未按要求入棚储存。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
																					涉气	未批先建	厂区东侧有一条干粉砂浆生产线现场未生产，经调阅该企业环评，该生产线未在环评中体现，涉嫌未批先建。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚

41	石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	石家庄市	无极县	91130130059429127L	韩兵	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-05 12:23:46	信亚晨, 兰钊	现场检查该公司正常生产，治污设施正常运行，针对环保部发现的问题，已全部整改完成。	郑鑫	是	是	涉气	治污设施不正常运行	2026年7月1日环保部对无极卡森实业有限公司进行检查，交办问题：1.现场检查时，该公司生皮库生产车间处于正常生产状态，库内堆存有生皮原料，车间门窗及换气扇处于开启状态，恶臭气味明显。其配套的恶臭废气处理设施（处理工艺:两级吸收塔+活性炭吸附）未与生产设施同步运行。经现场核查，该设施对应排气筒（编号:DA001）前端的二级吸收塔循环泵及引机电机均处于静止状态，车间逸散及收集的恶臭气体未经有效净化处理。2.现场检查时，该公司污水处理系统处于运行状态，其配套的恶臭废气处理设施（处理工艺:两级吸收塔+活性炭吸附）未同步启用，一个废气收集管道系统其中一个支路（综合池格栅废气收集支路）与主管道断开。经现场核查，该废气处理设施未熄排气筒（编号:DA002）对应的第二级吸收塔循环泵处于静止状态，废气未经有效处理即通过15米高排气筒排放。	拟立案处罚
42	石家庄市	赞皇县	赞皇县皇达水务发展有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA07DJE89		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-05 20:35:27	吕会朋, 孙义	经查，该企业7月4日4时总氮设备故障，8时发现问题后9时到现场启动手工比对，期间按照要求进行了工监测，随后进行排查发现九通闸球泵，该部件属于小众设备，备品备件市面没有需要联系厂家备件，17时到货后18时现场维修更换。维修完成后恢复正常。	马志远	否	是							拟立案处罚
43	石家庄市	桥西区	河北动物医院有限公司石家庄桥西分公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-06 10:27:48	周大海, 康玉朝	现场设有无影灯，呼吸麻醉机等手术设施，现场无法出示建设项目环境影响评价文件。	张瑜	是	是	环评	未批先建	设有无影灯，呼吸麻醉机等手术设备，现场无法出示建设项目环境影响评价文件。	拟立案处罚
44	石家庄市	晋州市	河北艾森德化工有限公司	石家庄市	晋州市	91130183576754702 3	马宁	动态库	否	否	其他非现场线索核查	对河北艾森德化工有限公司开展执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-06 10:40:57	刘建峰, 曾银力	河北艾森德化工有限公司位于晋州市经济开发区马于园，法定代表人刘建峰，项目名称为年产1万吨乙酰丙酮系列产品项目。2026年7月6日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA002（非甲烷总烃）排气筒排放的工艺废气排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测。企业现场陪同人员为环保经理黄梦宇，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	黄梦宇	否	是								
45	石家庄市	桥西区	石家庄乐宠动物医院有限公司桥西分公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-06 12:21:19	周大海, 康玉朝	该单位手术室设有无影灯，呼吸麻醉机等诊断型、胸腔或腹腔设施，未办理建设项目环境影响评价文件。	王庆亮	是	是	环评	未批先建	手术室设有无影灯，呼吸麻醉机等诊断型、胸腔或腹腔设施，未办理建设项目环境影响评价文件。	拟立案处罚
46	石家庄市	石家庄市	行唐县崇山建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DJG6638	张连付	动态库	否	否	舆情核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-06 13:36:57	张国强, 赵萌	7月6日根据舆情线索，对行唐县崇山建材有限公司进行现场检查，检查时该企业未生产，发现问题：1、该企业生产原料为易产生扬尘的砂石物料，料库南北两侧露天堆存大量砂石物料，未按照环评入库存放，且未采取有效的苫盖措施。2、按照环评要求该企业固体废物主要为泥饼、除尘灰，沉淀池沙泥经压滤机压滤后的泥饼集中收集，现场大量泥饼露天堆放，约60平方米，未按照要求对泥饼进行规范贮存。以上问题已移交江唐县分局立案查处。	王通发	是	是	固废	暂存场所不规范	按照环评要求该企业固体废物主要为泥饼、除尘灰，沉淀池沙泥经压滤机压滤后的泥饼集中收集，现场大量泥饼露天堆放，约900平方米，未按照要求对泥饼进行规范贮存。	拟立案处罚
																					涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业生产原料为易产生扬尘的砂石物料，料库南北两侧露天堆存大量砂石物料，未按照环评入库存放，且未采取有效的苫盖措施。	拟立案处罚
47	石家庄市	鹿泉区	河北君乐宝君诚乳业有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185MA0D41628P	黄亚芳	动态库	否	是	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 10:00:48	李铁营, 严德章	现场检查时，该公司乳制品车间、婴幼儿配方乳粉车间正在生产，配套的除尘治理设施正在运行。关于反映国六重型货车晚上不让进出厂问题，是由于当前大气污染形势严峻，为了进一步减少移动源尾气排放，通过与企业积极协商，优化车辆作业时间，提前做好车辆调整使用计划，在不影响正常生产的情况下，鼓励和引导企业夜间尽可能采用新能源车辆运输，白天使用新能源车辆和国六车辆进行运输。 现场与市民反映的问题取得联系，将上述处理情况进行反馈，表示认可。	司嘉鹏	否	是								
48	石家庄市	鹿泉区	石家庄益丰办公家具厂	石家庄市	鹿泉区	92130185MA0BP4B36P	董永顺	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 10:59:34	杨军建, 冯瑞玉	2026年7月7日，对该企业进行现场核查。核查时，该企业正常生产，配套的二级活性炭吸附治理设施正常运行。建立有生产设备和污染防治设施台账，但填写不完整，不规范，要求企业立行立改。	高鑫	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	未建立生产，污染防治设施运维台账	立行立改
49	石家庄市	石家庄市	平山县净鑫污水处理有限责任公司	石家庄市	平山县	91130131MA5Q1U15OM		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 11:07:46	吴浩楠, 张磊	根据生态环境部通过平台推送的日均数据超标线索，对该公司进行现场核查，经查阅平台数据记录和运行数据报表，询问污水处理厂运行人员和在线检测设备第三方运维人员，发现数据超标原因：一类是在线设备故障，另一类是因为污水处理厂进水超过设计能力或者未及时加药造成的污染物排放超标。后者造成的超标属实。该问题移交石家庄市生态环境局平山县分局立案调查。 经查，平山县净鑫污水处理有限责任公司已经更名为石家庄平山水投滹东污水处理有限公司，排排污许可证于2026年4月22日变更生效，排污许可证编号：91130131MAX0NBNXG001V，有效期自2026年4月22日起至2031年4月21日止。执法人员将督促平山县生态环境分局及时更新动态数据库，并且督促企业将平台单位名称更改为现企业名称。	郭士群	是	是	涉水	超标排放	2026年4月8日、9日，外排污水COD日均浓度分别是122.824、690.33，总在超标原因为在线设备故障。 4月28日，总氮有效数据不足，核查平台数据，显示当天在线设备有6个小时处于校准状态，其他小时均有数据。 6月11日，总氮日均数据是15.707，超标0.0472倍，经查，当天22时流度最高为29.1，运行日报表显示数据超标。6月12日，总氮有效数据不足，查询平台历史记录发现，当天有11个小时数据处于校准状态，总氮数据最高为22时的29.1。处于超标状态。在线设备第三方运维公司解释，这两天总氮设备处于故障校准状态。 4月12日，总磷超标，核查显示当天5个小时数据超标，其中13点最高值为4.437，中控运行记录表显示，当天总磷数据超标，未注明超标原因，企业解释是氧化剂出水携泥造成超标，超标属实。 6月9日，总磷数据超标，经查阅中控运行记录表，显示当天总磷超标，但是未记录超标原因，平台数据显示，当天有14个小时处于超标状态，超标属实。 6月15日，总磷日均值超标。经查阅中控运行记录，显示有总磷超标数据，但是未记录超标原因，查阅平台数据，显示当天有11个小时数据处于超标状态，超标属实。 6月19日，总磷日均数据超标。经查阅中控运行记录表，显示有总磷数据超标，但是未记录超标原因，平台数据显示当天有17个小时数据处于超标状态。 6月20日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天24个小时数据均处于超标状态。 6月21日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天15个小时数据处于超标状态。 6月25日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天有4个小时数据处于超标状态，其中零点最高值为3.463。经查阅现	拟立案处罚
50	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区凌悦废旧物资回收站	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 11:12:50	李铁营, 严德章	根据信访投诉线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该回收站进行现场检查，现场发有2台铲车、1台抓木机。无任何生产设备。该场地为废旧木头收购，堆放、储存。根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）第十七条33其他工业，木材加工201，人造板制造202；木质制品制造203的需要办理环评相关手续，该单位为废旧木头收购不需要办理环评相关手续。按照监管职责分工，我分局派出民反映的粉尘污染。噪音污染对该废旧木料回收站负责人做出以下要求，一是烟时收购作业，每天中午12:00至14：00，晚上22:00至第二天早上8:00禁止进行收购倒运、装卸废旧木材作业；二是每天收购作业期间采取洒水抑尘措施，避免扬尘污染。因市民未留联系方式，无法将上述处理情况进行反馈。	刘之栋	否	是								
51	石家庄市	晋州市	河北光迪化工有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07MWQN4G	张国军	动态库	否	否	其他非现场线索核查	对河北光迪化工有限公司进行监督性执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 11:23:47	曹银力, 彭艳峰	河北光迪化工有限公司位于河北省晋州市经济开发区纬五路南侧，法定代表人李波，项目名称为年产2万吨低溶粘剂项目，2026年7月7日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA002（原子灰）排气筒，DA003（漆车间）排气筒排放的工艺废气（非甲烷总烃）排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测。企业现场陪同人员为环保经理张鹏。现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	张鹏	否	是								
52	石家庄市	石家庄市	中节能（行唐）环保能源有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0D0MOP8G	牛国平	动态库	否	否	其他非现场线索核查	依据在线检测数据异常推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 11:32:09	霍红兵, 郭丽娜	依据2026年4月25日中节能（行唐）环保能源有限公司2#垃圾焚烧炉烟尘在线检测数据异常推送线索对该企业进行现场检查，检查时该企业1#2#垃圾焚烧炉正在生产，2#垃圾焚烧炉停运检修。经查检测数据异常原因为:该公司2#炉5仓室布袋除尘器有一个布袋脱落导致烟尘瞬时增高，企业已在1#垃圾仓自动监控与基础数据库系统）标记袋式除尘器故障。现场检查发现问题:渣仓工人正在打扫卫生，渣仓大门几敞开，未关闭，现场已完成整改。	田保志	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	渣仓工人正在打扫卫生，渣仓大门几敞开，未关闭	立行立改
53	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡孟王线(孟王线与跃进路以东南766米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 12:01:28	刘锡明, 李国恒	现场核查该点位位于平山县两河乡两河村村北，河北晶泉实业有限公司。项目名称：河北晶泉实业有限公司钢渣回收利用项目。该公司于2021年12月办理了建设项目环境影响报告表，平行审批意字（2021）139号。固定污染源排污登记回执登记编号91130131MA7E2JF4D001Y。有效期自2022年7月13日起至2027年7月12日止。据卫星遥感推送任务，该点位属于准保护区范围内，不在二级保护区范围。现场露天堆放钢渣物料部分苫盖不严。厂区地面积尘较厚易造成扬尘污染。	张合建	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该公司露天堆放钢渣物料部分苫盖不严。	立行立改
54	石家庄市	平山县	石家庄市平山县平山镇钢城路(王母洞以东北338米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 14:38:47	张彦, 霍雨亮	现场检查，该地块建设仓库大棚，目前建设已完工，大棚内未使用，未发现污染物产生。	无	否	是								
																					固废	暂存场所不规范	危废间屋顶未密封严	立行立改
55	石家庄市	鹿泉区	石家庄光华医疗器械有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185320256291 5	石新建	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 14:44:29	杨军建, 冯瑞玉	2026年7月7日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对交办问题进行现场核查，现场核查时，该企业正常生产，配套的二级活性炭吸附治理设施正常运行。一是危废间问题。危废间暂存有更换后的废活性炭和废过滤棉，危废标识规范，	石新建	是	是	环评	未批先建	分切复卷机环评批复1台，经现场通过负责人了解，以及现场了解along切复卷机共有两台	立行立改
56	石家庄市	藁城区	河北海力恒远新材料股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130100757508498G001		动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 18:04:44	杨学忠, 张晓娟	2026年7月7日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级推送河北海力恒远新材料股份有限公司超标任务，到该企业进行现场检查。经查，河北海力恒远新材料股份有限公司于2026年7月7日88时VOCs在线报警排放口4#非甲烷总烃小时数据排放浓度76.956mg/m3，超过企业排污许可证规定的非甲烷总烃排放限值60mg//Nm3 排放标准的0.282倍。	张新星	是	是	涉气	未按排污许可证要求排污	2026年7月7日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级推送河北海力恒远新材料股份有限公司超标任务，到该企业进行现场检查。经查，河北海力恒远新材料股份有限公司于2026年7月7日88时VOCs在线报警排放口4#非甲烷总烃小时数据排放浓度76.956mg/m3，超过企业排污许可证规定的非甲烷总烃排放限值60mg//Nm3 排放标准的0.282倍。	拟立案处罚
57	石家庄市	晋州市	晋州市东晋新型建材厂	石家庄市	晋州市	92130183MA0A58QN8U	刘彬	动态库	否	否	其他非现场线索核查	现场核查在线设备长期停产企业	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-07 20:19:52	王忧隆, 王树旺	该企业因长期停产两年以上，厂房存在多出大面积破损，要求企业立即修缮。	王占友	是	是	涉气	其他环境问题	该企业因长期停产两年以上，厂房存在多出大面积破损，要求企业立即修缮。	立行立改
58	石家庄市	正定县	河北美树每家家居有限公司	石家庄市	正定县	91130123MACRWLJR56	蔡明泽	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 11:09:07	张卓, 杨风敏	接到举报后，我分局立即到该公司进行核查，现场检查时该公司正在生产，治理设施正常运转。该公司主要产品是免漆定制家具，原料是颗粒板，生产设备雕刻开料机2台，锯边推台式、大面贴合台，侧孔机2台，该公司生产过程中产生的颗粒物，经脉冲布袋除尘器处理后排放。2025年12月16日河北瑞耀环境检测有限公司出具的检测报告显示，正常生产状况下，颗粒物能够达标排放，现场未闻到刺鼻异味。	蔡明泽	否	是								
59	石家庄市	正定县	正定德森塑料制品有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA08B61QXN	张建锐	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 11:43:02	梁昆, 宋路江	根据群众举报线索核查，该企业正常生产，配套的污染防治设施运行正常。经查阅检测报告，噪声排放达标。	张占兴	否	是								
60	石家庄市	赵县	赵县洪源污水处理有限公司	石家庄市	赵县	91130133782587888X	刘国校	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 12:28:24	李东波, 郑辉	2026年7月8日石家庄市生态环境局赵县分局执法人员根据河北省生态环境执法服务平台上级交办任务推送，依法到赵县洪源污水处理有限公司进行现场检查，经查该企业治理设施正常运行、设计日处理污水10万吨，主要处理工艺预处理+BBR+A/O/A/O+芬顿氧化，排污许可证编号91130133782587888X001Y，有效期：自2023年7月17日起至2028年7月16日止。经查在该单位出口在线监测数据外溯污染物因子均达标排放，根据上级交办任务核查该单位在2026年4月21日15时至4月22日14时由于出口总氮在线监测设施出现故障造成数据出现超标异常，出口总氮在线监测设施出现故障期间该企业未按照排污许可证要求开展手工监测。	薛明辉	是	是	涉水	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	4月21日15时至4月22日14时，数据长时间异常，自动在线监测设施不正常状态下，未按照排污许可证要求开展手工监测。	拟立案处罚
61	石家庄市	晋州市	兰升生物科技集团股份有限公司	石家庄市	晋州市	91130183092841101 1	董志鹏	动态库	否	否	其他非现场线索核查	对兰升生物科技集团股份有限公司进行监督性执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 14:15:40	曹银力, 彭艳峰	兰生生物科技集团股份有限公司位于晋州市马于乡马于村宏升路西一号，法定代表人董志鹏，项目名称为年产2370吨精细化工产品项目。2026年7月8日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA001（工艺废气）排气筒、DA014（树脂吸附）排气筒排放的工艺废气（非甲烷总烃）排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测，企业现场陪同人员为环保经理吕家宁，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	吕家宁	否	是								
62	石家庄市	灵寿县	石家庄灵寿县滑庄乡宝丰云母加工厂违规排污乱象：无防扬尘肆意污染，违规占田破坏生态	石家庄市	灵寿县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 15:29:47	张玉凤, 杨红颜	经查，该企业正常生产，治理设施正常运行，物料苫盖不到位，已督促企业立即整改。	杨勇利	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	物料苫盖不到位	立行立改

63	石家庄市	石家庄市	石家庄西柏坡轴承有限公司	石家庄市	平山县	91130131723393485G	赵兰中	动态库	否	否	其他非现场线索核查	【走航高值热点】 时间：7月7日14点15分 风向：东北风3级 地点：平山县 高值点位描述：在平山县经济开发区西区石家庄西柏坡轴承有限公司下风向，南侧厂界测得VOCs峰值为586.7μg/m³（0.58mg/m³），该点位主要污染物为氯甲苯、丙酮、环己酮、2-己酮、乙苯、丙苯、二氯乙烯，现场风向为东北风，现场有轻微异味，经核对该企业涉VOCs原料使用和排放情况，初步判断为石家庄西柏坡轴承有限公司排放影响。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 17:45:21	吴浩楠，张磊	根据走航高值热点线索排查 高值点位描述：在平山县经济开发区西区石家庄西柏坡轴承有限公司下风向，南侧厂界测得VOCs峰值为586.7μg/m³（0.58mg/m³），该点位主要污染物为氯甲苯、丙酮、环己酮、2-己酮、乙苯、丙苯、二氯乙烯，现场风向为东北风，现场有轻微异味，经核对该企业涉VOCs原料使用和排放情况，初步判断为石家庄西柏坡轴承有限公司排放影响。 该公司主要废气排放口为一至二号赛加工车间，热处理车间和抛光车间，主要污染物排放有含油、废气和粉尘，不含挥发性有机污染物，通过现场排查，消除对该公司有机废气污染的怀疑。对其抛丸工序存在的无组织排放隐患进行督导，提出整改建议。	郝夕军	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	抛丸工序粉尘收集管道存在漏气，地面积存粉尘，存在无组织排放现象。	立行立改
64	石家庄市	行唐县	行唐县崇山建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DJG6638	张连付	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 17:54:37	刘军芳，赵佳	根据上级交办问题对该公司进行现场检查，检查时该公司处于停产状态，该企业生产原料为场产生扬尘的砂石物料，生产车间南北两侧露天堆存的砂石物料，未采取有效的覆盖措施，易产生扬尘，现场未发现露天堆存的泥饼，经对企业负责人询问，企业已有三四个月未生产，之前遗留下来少量泥饼已清理。	严小小	是	是	固废 涉气	暂存场所不规范 物料堆场未落实扬尘治理措施	按照环评要求该企业固体废物主要为泥饼、除尘灰、沉淀池沙泥经压滤机压滤后的泥饼集中收集，现场久量泥饼露天堆放，约60平方米，未按照要求对泥饼进行规范贮存。 该企业生产原料为场产生扬尘的砂石物料，料库南北两侧露天堆存大量砂石物料，未按照环评入库存放，且未采取有效的苫盖措施。	拟立案处罚 拟立案处罚
65	石家庄市	藁城区	中电建水环境科技有限公司（藁城区南部城区污水处理厂）	石家庄市	藁城区	91420100303533242O		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-08 18:48:05	齐雅莉，李军	2026年7月8日，根据上级推送中电建水环境科技有限公司（藁城区南部城区污水处理厂）COD日数据超标任务进行现场核查，现场核查时，该污水处理厂处于停产状态，经查：该污水处理厂自2026年7月6日18时COD浓度为62.1mg/L至2026年7月7日14时COD浓度为49.410，在此期间8小时浓度排放数据持续超标，2026年7月7日COD日数据平均浓度为62.903160mg/L，超过排污许可证日均排放许可限制40mg/L的0.57倍。	张国梁	是	是	涉水	超标排放	2026年7月8日，根据上级推送中电建水环境科技有限公司（藁城区南部城区污水处理厂）COD日数据超标任务进行现场核查，现场核查时，该污水处理厂处于停产状态，经查：该污水处理厂自2026年7月6日18时COD浓度为62.1mg/L至2026年7月7日14时COD浓度为49.410，在此期间8小时浓度排放数据持续超标，2026年7月7日COD日数据平均浓度为62.903160mg/L，超过排污许可证日均排放许可限制40mg/L的0.57倍。	拟立案处罚
66	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区宜安镇338国道（338国道与山前大道以西318米）	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 10:03:37	李欣，杨志谋	现场检查，该点位为河北瑜泰粮食新能源科技有限责任公司新建光伏发电充电站，现场没有房屋建设，不涉及污染物排放。	于晓娜	否	是				
67	石家庄市	行唐县	石家庄行唐县独羊河乡余底村村南养殖场污染环境	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 10:51:22	王龙，陈金战，宇文立波	收到舆情后，经现场进行核查，围片所反映的养殖场为行唐县巨恒牧业，法人为潘元，养殖种类为奶牛，存栏量约350头，该养殖场粪污经二级沉淀沉淀后通过干湿分离设备处理，固入氧化塘发酵后用于灌溉农田，围片所拍摄的实为干场粪污干湿分离设备处理后堆放的物料，用于牛舍卧床使用，已要求当事人进行了清理；另外二处显示堆放的粪污，实为农户从牛场拉来已发酵后的牛粪暂存地头，准备用于农田施肥。已督促乡政府要求当事人进行五盖，减少异味产生。	潘亮	否	是				
68	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区宜安镇河北瑜惠牧业有限公司(河北瑜惠牧业有限公司以东北60米)	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 10:51:37	李欣，杨志谋	经核查，该点位为河北瑜惠牧业有限公司，主要从事动物油脂提炼，现场建有钢结构大棚两座约6000平，现场检查时，该公司停产，该公司东北60米处无房屋建设，未发现违法行为。	解晓芳	否	是				
69	石家庄市	桥西区	石家庄市富奥热力工程有限公司东五里新村供热站	石家庄市	桥西区	91130104598255883H	王慧	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 12:04:08	周大海，康玉钢	2024年10月，石家庄市富奥热力工程有限公司正式将东五里新村供热站运营管理权交给石家庄市供热集团天启热能有限公司，经核查，目前已接集中供热，2025年度燃气锅炉未使用，石家庄市富奥热力工程有限公司东五里新村供热站排污许可证有效期限：自2025年5月9日至2030年5月8日止，现场3台供热燃气锅炉未按排污许可要求安装氮氧化物在线监测仪，且前锅炉燃气管道已断管。	李亚鑫	是	是	涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	该公司未按照排污许可要求安装在线监控设施并与环保部门联网	拟立案处罚
70	石家庄市	晋州市	河北双牛纤维素有限公司	石家庄市	晋州市	91130183689529729G4	孔祥永	动态库	否	否	其他非现场线索核查	对河北双牛纤维素有限公司进行监督性执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 12:38:37	曹银力，彭艳峰	河北纤维素有限公司位于晋州市经济开发区纬四路9号，法定代表人程洋洋，项目名称为年产37万吨羚羊再生纤维素迁建项目。2026年7月9日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA0019（RTO）排气筒排放的工艺废气（非甲烷总烃）排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测，企业现场陪同人员为环保经理张宏丛，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	张可显	否	是				
71	石家庄市	晋州市	晋州晟泰新材料科技有限公司晋州分公司	石家庄市	晋州市	91130183MADHR3OR2R	张崇旺	动态库	否	否	舆情核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 15:50:33	郝祈，刘广彬	该企业西车间加工生产箱分设备及配套的袋式除尘器等，工艺为机械加工，配套的治理设施为移动式焊烟收集器，东车间将自产的箱分设备及配套的袋式除尘器组装后，做为展示试用区，供有意愿采买设备的企业参观试用。工艺为箱分，所用原料（铝粉颗粒）为上游正规锂电池拆解厂家粉碎电池模板后产生物，查看上游企业环评，未将铝粉颗粒纳入危废管理。西车间固定污染源排污登记回执登记编号：91130183MAHR3OR2R0012，东车间固定污染源排污登记回执登记编号：91130183MAHR3OR2R002R，已办理环保手续。厂区西至：东侧为村民庄稼地；南侧为乡间小路西南边为村民果树地；西侧为村民果树地再西边为河营路；北侧东半边为村民果树地，西半边为村民庄稼地。庄稼、果树均长势良好。举报人近期在多个平台，向多个部门举报晟泰新材料有限公司问题。最开始举报和晟泰新材料在同一厂区内的纳线缆非法暴力拆解电池，造成严重污染，经多部门向其反馈讲解，举报人才知道举报的是晟泰新材料，生产工艺为机加工和箱分，晋州市生态环境分局执法人员会同总计正镇政府工作人员对晋州晟泰新材料科技有限公司晋州分公司进行联合检查，企业机加工工序开工生产，箱分工序处于停产状态。查阅原料（铝粉颗粒）生产企业的环评等资料，未将铝粉颗粒纳入危废管理，平报作废标注成分，一般为拆解技术低下的不正规小拆解厂，分解、提纯技术不彻底造成的成分含量超标。晟泰新材料东车间厂房设置不合理，总十正镇政府责令企业对东车间进行停产整改，并张贴封条。	张永峰	否	是				
72	石家庄市	平山县	平山县沙淼污水处理有限责任公司	石家庄市	平山县	91130131MA0QDJU50M		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 20:05:25	霍雨充，何志刚	2026年7月9日按照上级交办问题我省对平山县沙淼污水处理有限责任公司进行现场核查，现场核查，该单位已于2026年4月22日 将公司排污许可证变更为石家庄平山水投蒲东污水处理有限公司，当前显示运营单位为：石家庄平山水投蒲东污水处理有限公司，现场检查，该公司污水处理设施正常运行，经查阅自动在线监控设备历史数据显示：2026年4月8日，9日，外排污水COD日均浓度分别是122.824mg/l，690.33mg/l，经查超标原因为在线设备故障。4月28日，总氮有效数据不足，核查平台数据，显示当天在线设备有6个小时处于校准状态，其他小时均有数据，6月11日，总氮日均数据是15.707mg/l，超标0.0472倍，经查，当天22时浓度最高为29.1mg/l，运行日报表显示氨数据超标。6月12日，总氮有效数据不足，核查平台历史记录发现，当天有11个小时数据处于校准状态，总氮数据最高为22时的29.1mg/l，处于超标状态。在线设备第三方运维公司解释，近两天总氮设备处于故障校准状态。4月12日，总磷超标，核查显示当天5个小时数据超标，其中13点最高值为4.437mg/l，中控运行记录表显示，当天总磷数据超标，未迁明超标原因，企业解释是氧化沟出水跑泥造成超标，超标属实。6月9日，总磷数据超标，经查阅中控运行记录表，显示当天总磷超标，但是未记录超标原因，平台数据显示，当天有14个小时处于超标状态，超标属实。6月15日，总磷日均值超标。经查阅中控运行记录，显示有总磷超标数据，但是未记录超标原因，查阅平台数据，显示当天有11个小时数据处于超标状态，超标属实。6月19日，总磷日均数据超标。经查阅中控运行记录表，显示有总磷数据超标，但是未记录超标原因，平台数据显示当天有17个小时数据处于超标状态，超标属实。6月20日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天24个小时数据均处于超标状态，超标属实。6月21日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天15个小时数据处于超标状态，超标属实。6月25日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天有4个小时数据处于超标状态，其中至总最高值为5.463mg/l，经查阅现场运行记录，发现自6月18日2:35开始，PAC东、西加药桶处于空置状态，并且停止PAC加药泵运行，20日23:45恢复加药泵运行，初步判断因聚合氯化铝未及时投加是造成后续几天总磷数据超标的主要原因。6月9日以来的总磷超标均属实。 石家庄平山水投蒲东污水处理有限公司，统一社会信用代码：	温树昊	是	是	涉水	超标排放	2026年4月8日、9日，外排污水COD日均浓度分别是122.824、690.33，经查超标原因为在线设备故障。 4月28日，总氮有效数据不足，核查平台数据，显示当天在线设备有6个小时处于校准状态，其他小时均有数据。 6月11日，总氮日均数据是15.707，超标0.0472倍，经查，当天22时浓度最高为29.1，运行日报表显示数据超标。6月12日，总氮有效数据不足，核查平台历史记录发现，当天有11个小时数据处于校准状态，其他小时均有数据。6月11日，总氮日均数据是15.707mg/l，超标0.0472倍，经查，当天22时浓度最高为29.1mg/l，运行日报表显示数据超标。6月12日，总氮有效数据不足，核查平台历史记录发现，当天有11个小时数据处于校准状态，总氮数据最高为22时的29.1mg/l，处于超标状态。在线设备第三方运维公司解释，近两天总氮设备处于故障校准状态。4月12日，总磷超标，核查显示当天5个小时数据超标，其中13点最高值为4.437mg/l，中控运行记录表显示，当天总磷数据超标，未迁明超标原因，企业解释是氧化沟出水跑泥造成超标，超标属实。6月9日，总磷数据超标，经查阅中控运行记录表，显示当天总磷超标，但是未记录超标原因，平台数据显示，当天有14个小时处于超标状态，超标属实。6月15日，总磷日均值超标。经查阅中控运行记录，显示有总磷超标数据，但是未记录超标原因，查阅平台数据，显示当天有11个小时数据处于超标状态，超标属实。6月19日，总磷日均数据超标。经查阅中控运行记录表，显示有总磷数据超标，但是未记录超标原因，平台数据显示当天有17个小时数据处于超标状态，超标属实。6月20日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天24个小时数据均处于超标状态，超标属实。6月21日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天15个小时数据处于超标状态，超标属实。 6月25日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天有4个小时数据处于超标状态，其中至总最高值为5.463mg/l，经查阅现场运行记录，发现自6月18日2:35开始，PAC东、西加药桶处于空置状态，并且停止PAC加药泵运行，20日23:45恢复加药泵运行，初步判断因聚合氯化铝未及时投加是造成后续几天总磷数据超标的主要原因。6月9日以来的总磷超标均属实。 6月19日，总磷日均数据超标。经查阅中控运行记录表，显示有总磷数据超标，但是未记录超标原因，平台数据显示当天有17个小时数据处于超标状态，超标属实。 6月20日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天24个小时数据均处于超标状态。 6月21日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天15个小时数据处于超标状态。 6月25日，总磷日均数据超标。经查阅平台数据，发现当天有4个小时数据处于超标状态，其中至总最高值为5.463mg/l，经查阅现场运行记录，发现自6月18日2:35开始，PAC东、西加药桶处于空置状态，并且停止PAC加药泵运行，20日23:45恢复加药泵运行，初步判断因聚合氯化铝未及时投加是造成后续几天总磷数据超标的主要原因。6月9日以来的总磷超标均属实。 石家庄平山水投蒲东污水处理有限公司，统一社会信用代码：	拟立案处罚
73	石家庄市	赵县	石家庄市赵县永兴牧业有限公司肆意直排养殖粪污	石家庄市	赵县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-09 20:37:21	周向勇，孙红蒋	现场检查时，该养牛场正在生产，牛粪便经二级沉淀池沉淀后进入厌氧发酵池，由发酵池发酵完成后粪便还田，厂区内未发现该养牛场粪便污水直排现象。粪情反映的周边水体为该养牛场北侧面水坑，目前坑内面水已干涸。	时晓伟	否	是				
74	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡066县道（跃进中桥以东南184米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 10:41:35	何志刚，李国恒	现场检查，该点位位于石家庄市平山县两河乡东岳村村南500米，营业执照：平山牌楼仓储厂统一社会信用代码：92130131MA0FJXGAQ2 经营者：张伟，主要从事铁粉储存及销售，该点位场区四至均建有砖围挡，场内地面已硬化，不存在降雨下渗污染土壤情况。场内露天堆放的铁粉物料部分苫盖不严。	任艳超	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	场内露天堆放的铁粉物料部分苫盖不严。	立行立改
75	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡钢城路（孟王线与富民路以西563米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 11:18:20	何志刚，李国恒	现场核查，该点位位于石平山县两河乡东李庞村北路西500米，平山县福达再生物资回收站，统一社会信用代码：92130131MA0DD6122G经营者：曹春刚，主要从事铁粉储存及销售，该点位场内地面已硬化不存在降雨下渗污染土壤的情况。该场地存在路面积尘较厚。	周云军	否	是				
76	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡灵山路（灵山路以西北则米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 12:14:41	何志刚，李国恒	现场核查，该点位位于平山县两河乡山北头村西，河北瑞根生态农业开发有限公司统一社会信用代码：91130131MA0GAD0Q88法定代表人：杨文书，主要从事肉牛的养殖及销售，该养殖场于2023年开始建设场区东半部分的办公区及养殖大棚，2024年8月建设场区西部分养殖大棚，我分局执法人员2026年7月10日根据上级交办通感卫星推送任务对该养殖场进行现场核查发现，该养殖场未新增构建物，现场未发现建村废渣，不存在建村废渣地表径流污染水体情况。	刘凯	否	是				
77	石家庄市	高新区	石家庄晴阳环保有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 14:46:42	马程光，冯锋	高新区生态环境局执法人员陪同市局检测处、市场监督管理局对晴阳环保科技有限公司进行现场检查，该企业从事环境检测服务，检测范围：水环境、大气、噪声，检查当日正常营业，现场未发现违法行为。	李佳霖	否	是				
78	石家庄市	晋州市	凯茂星纤维素有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0ETXQE8L	彭涛	动态库	否	否	其他非现场线索核查	对凯茂星纤维素有限公司进行监督性执法监测	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 15:29:58	曹银力，彭艳峰	凯茂星纤维素有限公司位于晋州市经济开发区马于同区经二路纬四路北，法定代表人彭涛，项目名称为年产2.5万吨羚羊再生纤维素迁建项目。2026年7月10日我局委托河北诺尼测试科技有限公司对该单位DA005（RTO）排气筒排放的工艺废气（非甲烷总烃）排放浓度和厂区无组织排放情况进行执法监测，企业现场陪同人员为环保经理李延轻，现场监测时企业正常生产，污染防治设施正常运行，待检测结果出具后依法处理。	谷延轻	否	是				
79	石家庄市	平山县	平山县吉筑建筑工程有限公司	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-10 17:02:22	霍雨充，李国恒	2026年7月10日石家庄市生态环境局平山县分局按照上级交办问题对西柏坡电厂四期建设项目进行现场检查，现场检查发现，平山县吉筑建筑工程有限公司将开挖后的土方分期堆放在四期建设项目厂区内，未全部进行苫盖，拟立案调查。	赵国朝	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该公司开挖后的土方堆放在西电四期建设项目院内西北侧场地，苫盖不完全，易产生扬尘污染	拟立案处罚
80	石家庄市	藁城区	石家庄恒旺炭业有限公司	石家庄市	藁城区	91130183314782432Q	马高军	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-11 17:54:18	李小强，徐伟利	2026年7月11日我分局执法人员根据生态环境部推送问题对石家庄恒旺炭业有限公司进行核查，企业现场负责人孙青军，现场核查时该企业未生产。 该企业位于石家庄市藁城区西关镇大王村村西800米，厂区西侧为农田、南侧为乡村道路、东侧为农田、北侧为农田，现场负责人孙青军。现场核查时该企业未生产，经核查2026年5月26日生态环境部帮扶组对该企业现场检查时发现包装工艺中筛分工序未安装集气罩的问题建立了问题清单，2026年6月26日生态环境部督办组对该企业现场检查时发现：问题1、包装工序未安装集气罩；问题2、厂区内道路有扬尘，已督促企业及时清理扬尘，减少扬尘污染；问题3、原料堆场未落实扬尘治理措施，已督促企业及时对原料堆场进行苫盖，减少扬尘污染；问题4、未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施，已督促企业及时安装自动监控设施并与环保部门联网。	马高军	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	2026年7月11日，我分局执法人员根据生态环境部推送问题对石家庄恒旺炭业有限公司进行核查，该企业位于石家庄市藁城区西关镇大王村村西800米，厂区西侧为农田、南侧为乡村道路、东侧为农田、北侧为农田，现场负责人孙青军。现场核查时该企业未生产，经核查2026年5月26日生态环境部帮扶组对该企业现场检查时发现包装工艺中筛分工序未安装集气罩的问题建立了	拟立案处罚

80	石家庄市	藁城区	司	石家庄市	藁城区	91130182MA0F0R2J2S	孙月平	动态库	否	否	土场移交或整改状态	区分局	队）	企业核查	2025-07-11 17:34:18	李力伟,张伟钧	已下降为“不涉及到突发（异）响源”，后续发现附着的少量颗粒物自然脱落或部分活性炭失效，不能达到治理效果。 2026年7月11日对生态环境部督执查检查发现该企业的问题核查时，企业未生产，问题1：包装工艺中除分工序已安装集气罩。问题2、活性炭吸附箱和油水混合物已清理，并对活性炭吸附箱内的活性炭进行了更换。	孙月平	是	是					
81	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区康丰化工有限公司	石家庄市	藁城区	91130182765146255W	杜振显	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-12 10:38:12	齐雅莉,李军	经查，该企业于2026年7月8日停产至今，未生产。2026年7月12日12时30分左右，因暴雨模端天气造成高压电缺项，与在线监测系统配套的空气压缩机停止运行，无法给在线监测设备分析仪提供稀释压缩空气导致氮氧化物出现超标异常情况。	杨晓飞	否	是					
82	石家庄市	赞皇县	石家庄市赞皇县许亭镇大火沟（大火沟以东南257米）					非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 10:10:07	肖进,秦攀峰	现场检查发现王子荣在赞皇县许亭镇西落家庄村大火沟住宅周围挖坟平地导致部分林地被开垦破坏，地类为灌木林地。赞皇县林业局2026年5月25日已对该违法行为立案调查。	李金龙	是	是	其他	生态	现场检查发现王子荣在赞皇县许亭镇西落家庄村大火沟住宅周围挖坟平地导致部分林地被开垦破坏，地类为灌木林地。赞皇县林业局2026年5月25日已对该违法行为立案调查。	立行立改	
83	石家庄市	灵寿县	石家庄市灵寿县南营乡头进畛（头进畛以西528米）	石家庄市	灵寿县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 11:32:06	王建永,陈国兰	现场检查为花溪谷渠道建设项目，现场已停工，林业部门已立案调查 。	寇建国	否	是					
84	石家庄市	平山县	石家庄市平山县闾南镇城子沟村(城子沟村以西554米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 11:54:57	刘宁,霍利鹏	该场地为空院落，无设备无人员	曹建刚	否	是					
85	石家庄市	平山县	石家庄市平山县古月镇闫北平山古月中学(闫北平山古月中学以南614米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 14:08:35	刘宁,霍利鹏	该场地为古月中学院内绿化，无涉水问题。	韩磊	否	是					
86	石家庄市	平山县	石家庄市平山县古月镇洪湖花园(洪湖花园以东295米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 14:43:04	刘宁,霍利鹏	该场地为太阳能发电，光伏发电板，现场无施工，为发现污水外排。	柴立强	否	是					
87	石家庄市	平山县	石家庄市平山县古月镇洪湖花园(洪湖花园以东175米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 15:02:57	刘宁,霍利鹏	该地块为农业种植大棚，现场无施工，无污水外排。	柴立强	否	是					
88	石家庄市	平山县	石家庄市平山县下槐镇海天线(辉煌苑以西130米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 15:47:38	刘宁,霍利鹏	该场地为自建充电站平整场地，因破坏林地被县林业局处罚，要求回复原貌，无污水外排。	胡晓伟	否	是					
89	石家庄市	平山县	石家庄市平山县王二浚乡上二浚乡人民政府(上二浚乡人民政府以东南205米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 17:24:40	何志刚,李国恒	该点位，位于平山县三浚乡上三浚村村西南，平山县牧泽家庭农场，该点位主要从事粮食收购及销售。于2025 年9月份对场地进行硬化，用于晾晒粮食，2026年7月13日我分局现场核查，该点位不存在房屋建设，施工过程中泥沙和建材废渣随地表径流入河流现象。	康建昭	否	是					
90	石家庄市	平山县	石家庄市平山县下槐镇唐六线(唐六线与祥和路以南610米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 17:52:16	刘宁,霍利鹏	该场地为草地，现场未发现表土裸露。	胡晓伟	否	是					
91	石家庄市	平山县	石家庄市平山县王二浚乡康馨蔬农村专业合作社康馨庄园综合管理中心(石家庄博骏建设工程造价专业见习实训基地以南638米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 18:08:39	何志刚,李国恒	现场核查，该点位位于二浚乡赵家岸村村东。平山中林苏殖专业合作社，主要从事芦笋肉鸽及销售。该点位2025年4月新建设养殖大棚两座，2026年7月13日，我分局执法人员现场核查该点位，未施工，不存在新增构建物和施工泥沙建材废渣随地表径流汇入河流现象。	白占龙	否	是					
92	石家庄市	平山县	石家庄市平山县王二浚乡06米县道(桥头烧鸭以东北159米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-13 19:37:26	何志刚,李国恒	现场核查，该点位位于三浚乡闫家村村东北，平山县中山种鸡场，该点位2025年4月由于土地性质不合规将养殖大棚棚顶进行拆除。2026年7 月13日我分局执法人员现场核查该点位，未施工不存在新增房屋建设，泥沙建材废渣随地表径流河流现象。	李振永	否	是					
93	石家庄市	正定县	石家庄红杉家具有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA09QG7WTB	陈立敏	动态库	否	否			石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-14 09:40:45	周兰芹,吴建华	执法人员现场检查时，该企业正在生产，治理设施运行正常。	倪克胜	否	是					
94	石家庄市	平山县	石家庄市平山县王二浚乡解放石家庄烈士纪念碑解放石家庄烈士陵园(解放石家庄烈士陵园以东南123米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 10:36:57	何志刚,李国恒	现场核查，该点位位于三浚乡河渠村村东南，该点位于2025年4月返修个人自建房。2026年7 月14日我分局执法人员现场核查该点位，主体工程已完成。现场未施工不存在泥沙建材废渣随地表径流河流现象。	齐新伟	否	是					
95	石家庄市	鹿泉区	河北晚霸牧业有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 11:03:32	张茹,李欣,杨志谋	现场检查时，该公司停产。从事油脂、油饼加工销售，该公司废水为车间冲洗水和生活污水经厂区管道进入污水蓄水池，委托鹿泉区坤亿信息科技中心定期清掏，拉运至污水处理厂处理。存在问题：1、该公司院内东北角废偏沉降包装	解晓芳	是	是	涉气 固废	未建立台账或台账记录不规范 暂存场所不规范	治理设施运行台账记录不全 该公司院内东北角废偏沉降和包装袋未及时清理	立行立改 立行立改	
96	石家庄市	灵寿县	石家庄市灵寿县牛城乡066县道(故城村以西北1006米)	石家庄市	灵寿县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 11:22:06	李杨,郝志辉	根据系统推送我分局执法人员进行现场核查，经查，该处大棚用于种植蘑菇，目前处于闲置状态，未进行种植，不是大棚养殖企业，现场检查未发现养殖废弃物	信平圃	否	是					
97	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡张杨村(张杨村以西北985米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 11:24:40	何志刚,李国恒	现场核查，该点位位于平山县两河乡张杨村村北。于2026年1月建设个人自建存储房。2026年7月14日我分局执法人员现场核查该点位建设的存储房主体工程已完成，不存在施工产生的泥沙建材废渣随地表径流河流现象。	安志勇	否	是					
98	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡东大街(富民二小区以东339米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 12:02:35	何志刚,李国恒	现场检查，该点位位于平山县两河乡四总村村北，2025年10月建设个人存储房，建筑面积约1000平米。我分局执法人员2026年7月14日现场核查，主体工程已完成，不存在房屋建设施工泥沙建材废渣随地表流径河流现象。	张志刚	否	是					
99	石家庄市	藁城区	石家庄三誉再生资源回收有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA0FNYG942		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 16:08:44	齐雅莉,史宾	2026年7月14日，根据上级推送线索“2026年7月13日，厂区院内有大量沙石子未苫盖”的问题，我分局执法人员对石家庄三誉再生资源回收有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区南营镇南营村西，厂区东侧为厂房，西侧为厂房，南侧为道路，北侧为厂房。现场检查时该企业未生产，厂区院内无物料露天存放未苫盖情况，物料均存放在原料库内。经查看交办线索照片，2026年7月13日交办问题属实。	杨宁宁	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	2026年7月14日，根据上级推送线索“2026年7月13日，厂区院内有大量沙石子未苫盖”的问题，我分局执法人员对石家庄三誉再生资源回收有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区南营镇南营村西，厂区东侧为厂房，西侧为厂房，南侧为道路，北侧为厂房。现场检查时该企业未生产，厂区院内无物料露天存放未苫盖情况，物料均存放在原料库内。经查看交办线索照片，2026年7月13日交办问题属实。	拟立案处罚	
100	石家庄市	平山县	石家庄市平山县西大吾乡505乡道(郜幼村以东南630米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 16:42:43	何志刚,李国恒	经核查，该点位为村民卢伟才家庭养殖户，现场养殖9头母猪，25头小猪，建设有化粪池，粪便定期清理，不外排。现场不存在泥沙和化学材料随地表径流汇入河流现象。	卢伟才	否	是					
101	石家庄市	栾城区	石家庄海萌干粉砂浆有限公司	石家庄市	栾城区	91130124083776693Q		动态库	否	否	其他非现场线索核查	利用无人机飞检发现该企业物料露天堆存并苫盖不完全。	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 17:33:03	苏新飞,宁中兴	利用无人机飞检发现该企业厂区北侧有物料露天堆存并苫盖不完全。现场检查该企业处于停产中，厂区北侧有石子、砂子露天堆存并苫盖不完全，该公司环评要求物料采用钢结构，四周为全封闭式，设置仓顶，仓顶内部安装水喷淋装置。	刘宇琪	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	经核查该企业厂区北侧有物料露天堆存并苫盖不完全。	拟立案处罚	
102	石家庄市	赞皇县	河北新诺芸建材有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129320291695O	牛利杰	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-14 18:11:28	姜秀鹏,孙青欣	根据生态环境部监督帮扶交办问题，我分局执法人员协青欣、姜秀鹏在河北新诺芸建材有限公司环保负责人刘周聚陪同下对该企业进行现场检查，企业处于停产状态。1、该企业氢氧化钙生产线环评批复1台磨机，现场共2台磨机，已拆除1台；2、氢氧化钙超细粉末生产车间共涉及2个排放口，DA004是预化废气、消化废气、选粉废气排放口（已纳入管理），另一个为消化器水箱水蒸气排口未纳入排污许可管理（现场已拆除完成）。	刘周聚	是	是	环评	未批先建	根据环保部监督帮扶交办问题，我分局执法人员对该企业进行现场检查，经查1、该企业氢氧化钙生产线环评批复1台磨机，现场共2台磨机，已拆除1台；存在批建不符问题；2、关于部帮扶组交办氢氧化钙生产线0个排放口未纳入排污许可管理问题，消化器水箱水蒸气排口（未纳入管理）。	拟立案处罚	
103	石家庄市	晋州市	河北鸿升工艺品有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07XWF06T	翟晓铮	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 09:36:56	李景泉,尹增歧	2026年7月15日，我局执法人员对河北鸿升工艺品有限公司进行现场检查，车间内处于停产状态，环保手续齐全，配有无气污染防治设施，未发现环境违法问题，要求企业厂区精细化管理，严格落实清洁生产制度，开工生产时做到各项污染物稳定达标排放。	苏广聚	否	是					
104	石家庄市	鹿泉区	河北金迈玛钢有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185700965065Y	王树民	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 11:07:47	杨军建,刘常启	2026年7月19日，鹿泉分局执法人员针对省厅交叉执法交办线索对河北金迈玛钢有限公司进行现场检查，现场检查时，该企业正常生产，该企业在2018年9月将燃煤冲天炉技术改造变为4台中频电炉。查阅该公司提标改造项目环境影响报告表中显示，熔炼工序，四台冲天炉上方安装一个顶吸式集气罩。烟气经管道及一台引风机收集后进入一台布袋除尘器进行处理，2018年9月，河北金迈玛钢有限公司聘请河北雄伟环境科技有限公司对该技术提标改造项目进行竣工验收检测，检测报告显示，熔炼工序，四台中频电炉配备的布袋除尘器出口污染物达标排放，2018年9月15日河北金迈玛钢有限公司组织专家对提标改造项目进行验收，专家出具验收意见。现场检查时，该企业四台中频电路正在生产，配备顶吸式集气罩，四个吸风口没有安装风扇。经管道收集后通过引风机进入布袋除尘器排放，与环评及验收相符。经询问企业负责人，省厅交叉执法组现场检查时提到的熔炼工序四台中频电炉上方安装的集气罩内四个引风口安装的四台风扇是企业自行安装，主要是为了夏天高温能更快速收风起到降温作用，经省厅执法组指出后问题后企业已立即拆除。	高会芳	是	是	涉气	治污设施不正常运行	熔炼工序，两台中频炉处于生产状态。其中引风机、布袋除尘器正常开启；位于中频炉上方废气收集管道两个引风口，一个风扇开启，其余三个损坏未开启，废气不能有效收集。	立行立改	
105	石家庄市	鹿泉区	河北省勤宇电子科技有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185MA0GFCU23U		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 11:56:22	刘新辉,曹杰	2026年7月15日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员针对信访举报案件对河北省勤宇电子科技有限公司进行现场检查，该公司位于河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街16号，统一社会信用代码：91130185MA0GFCU23U，法定代表人：宫树新，该公司主要从事其他科技推广服务业，该企业2023年9月编制河北省勤宇电子科技有限公司航天航空通信器材配件研发生产项目环境影响报告书，2023年9月16日经河北鹿泉经济开发区管理委员会审批，鹿开审环批（2023）16号，2024年1月21日通过竣工环境保护验收，该公司排污许可证编号：91130185MA0GFCU23U001U，有效期：自2023年10月25日起至2028年10月23日止。现场检查时该公司正在生产，配套污染治理设施正在运行。检查时发现该企业废气排放口标识脱落，已要求该企业立行立改。	宫树新	是	是	涉气	排污口设置不规范	废气排放口标识脱落	立行立改	
106	石家庄市	平山县	石家庄市平山县温塘镇布衣民宿农家（老母庙以东北188米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 12:01:20	刘宁,霍利鹏	该点位为乡村道路，现场无施工，无植被破坏。	解晓光	否	是					
107	石家庄市	平山县	石家庄市平山县温塘镇白鹿大道8号(红苹果幼儿园以西北134米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 12:29:29	刘宁,霍利鹏	该点位为房屋建设，现场未施工未发现扬尘污染	解晓光	否	是					
108	石家庄市	晋州市	晋州市祥瑞线缆有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA08TERC0K	吕新社	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据上级分表计电推送	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 13:49:45	孙利,赵永林,郝扬	据上级分表计电推送，晋州市祥瑞线缆有限公司50挤出机生产设施（阀值）对应的活性炭引风机治理设施（阀值），治理测点活性炭引风机电源2026-07-10 14：00——2026-07-10 17：15；00，分表计电系统显示生产设施开启但治理设施未开启异常。2026年7月15日上午，我局执法人员孙利、赵永林到达晋州市祥瑞线缆有限公司，在企业负责人刘增水的陪同下对该企业进行现场检查时，企业一台挤出机开工生产，已落实减排，执法人员对该企业2026-07-10 14：00——2026-07-10 17：15；00，分表计电异常情况进行现场核实，经询问当天当班工人，并调阅企业负责人刘增水与分表计电恒后工作人员的微信通话记录，发现该时段企业生产设施开启但治理设施未开启。	刘增水	是	是	涉气	其他环境问题	根据上级分表计电推送，晋州市祥瑞线缆有限公司50挤出机生产设施（阀值）对应的活性炭引风机治理设施（阀值），治理测点活性炭引风机电源2026-07-10 14：00——2026-07-10 17：15；00，分表计电系统显示生产设施开启但治理设施未开启异常。2026年7月15日上午，我局执法人员孙利、赵永林到达晋州市祥瑞线缆有限公司，在企业负责人刘增水的陪同下对该企业进行现场检查时，企业一台挤出机开工生产，已落实减排，执法人员对该企业2026-07-10 14：00——2026-07-10 17：15；00，分表计电异常情况进行现场核实，经询问当天当班工人，并调阅企业负责人刘增水与分表计电恒后工作人员的微信通话记录，发现该时段企业生产设施开启但治理设施未开启。	拟立案处罚	
109	石家庄市	平山县	石家庄市平山县温塘镇东岸·酷博5号楼（东岸·酷博以北210米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 15:01:05	刘宁,霍利鹏	该场地未进行房屋建设，场地无人员，现场未发现污染行为。	解晓光	否	是					
110	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区依山饭店	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 16:18:51	杨军建,冯瑞玉	现场检查时，该饭店歇业，柴火灶停运，配套安装的油烟净化器停运。未发现生态环境违法行为。	张虎军	否	是					

111	石家庄市	石家庄市	敬业钢铁有限公司	石家庄市	平山县	91130131734345104		动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 16:22:52	吴浩楠，徐会行	根据交管局转交运输车辆执法管控溯源问题，“关于2026年7月13日冀A04083D重型半挂牵引车车身脏污，造成路面扬尘遗撒”，所提供的源头点位为平山敬业钢厂。 经查，该号牌重型运输车所属单位为石家庄鹿泉区京通运输有限公司，车主是于云飞，通过敬业钢铁有限公司与唐钢冶车排污管理中心联网的移动源监管平台查询显示，冀A04083D号牌车辆自2026年2月1日至7月15日，共进出厂6车次，最近一次进出厂时间显示为2026年5月10日13时17分至5月10日16时16分，只进行倒短运输。 敬业冶金技术有限公司，只涉及一处钢渣外运点，该点位已进行密闭并安装自动卷帘门。装卸过程中采取密闭装卸方式，同时设立车辆冲洗平台装置。现场核查时，该冲洗平台正常运行，车辆监控系统和门禁系统正常运行。 整改敬业冶金技术有限公司加强车辆进出厂时车辆车身清洁，严禁造成扬尘污染隐患。	李波	否	是					
112	石家庄市	新乐市	新乐汇隆化工有限公司	新乐市	新乐市	91130184MA07TTBY9S	张应贵	动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 16:47:08	谢天，李卫江，骆素勇	根据线索现场核查，该公司于2026年7月15日12:15减代卡巴肼车间停车检修，停车检修期间，无废气产生与排放，废气排放口在线监测设备2026年7月15日12点40分颗粒物数据突然异常升高，三方运维人员到现场排查后，发现为颗粒物监测仪分析仪测量气室管污染导致数据异常，造成12时小时数据异常，测量气室管有挂壁，颜色发乌，三方人员对在线设备进行断电维修，清理气室管检查管路后于2026年7月15日15时15分数据恢复正常测量。	李志辉	否	是					
113	石家庄市	平山县	石家庄市平山县下槐镇岭北路（前街与岭北路以西南1336米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 17:05:17	刘宁，霍利鹏	该场地为废弃选矿厂旧址，现场无施工情况，场地存放沙石物料已板结长草。	胡晓伟	否	是					
114	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区小李庄源餐饮店	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 17:32:49	李铁营，严德章	石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员根据信访案件投诉线索对该餐饮店进行检查，该餐饮店正在营业，烧烤炉正在使用，配套油烟净化器治理设施正在运行，出厚度油灿炮附模块近期已清理，有清理照片，烧烤炉旁疏调窗户上方安装1台排风扇，少量油烟未经处理通过排风扇直接排放。现场要求餐饮店负责人对排风扇进行了拆除，临时采用纸板封堵措施。要求对油烟排放口进行优化排放口方向，加强油烟净化器清理工作并做好记录台账，确保油烟净化器正常运行，减少油烟排放对附近居民的影响。 由于市民为匿名，无法将现场处理情况进行反馈。	李现迎	是	是	涉气	其他环境问题	烧烤炉旁疏调窗户上安装1台排风扇，少量烟气未经处理排放	立行立改	
115	石家庄市	赵县	石家庄中科新能源有限公司	石家庄市	赵县	91130100MA0E5HYJ51	吴建军	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 17:44:12	黄启超，安鹏	现场检查，该企业1#、2#垃圾焚烧炉正在运行，出污设施正在运行，进一步到企业烟气在线监控装置室核实，该企业1#垃圾焚烧炉排放口工况机压力均有数据，基本稳定在-0.5kpa以下，数采仪上数据为零值，经三方运维公司升级了数采仪传输协议后，平台上数据显示正常。平台集活线索不属实。	唐治邦	否	是					
116	石家庄市	藁城区	石家庄裨沱河河水漂浮大量白沫	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 18:04:25	聂平均，李力锋	石家庄市藁城区九门回族乡周汉河提地公园河水泛起大量白色泡沫处为周汉河入裨沱河排口，周汉河由藁城区九门乡黄庄村进入藁城区境内，情况发生后，我分局工作人员第一时间联合九门乡政府工作人员对九门乡周汉河沿线进行了排查，未发现有工业企业向河道内偷排污水。周汉河湖地周口处有小段泡沫落差，近日连续降雨，河体水量增大，上游河水自上冲击而下时因水位落差，激起层层白色泡沫。周汉河湿地管理处实时根据周汉河水量大小调整周汉河入裨沱河闸口大小的方式，减小水流冲击尽量避免形成白色泡沫。	李力锋	否	是					
117	石家庄市	平山县	石家庄市平山县下槐镇唐六线（唐六线与裨和路以东390米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-15 20:04:21	刘宁，霍利鹏	该点位为牛棚，现场未施工，无废渣和扬尘污染	胡晓伟	否	是					
118	石家庄市	高新区	河北环海检测科技有限公司	石家庄市	高新区	91130101MA07NUQP9G		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 10:50:12	王占更，王伟涛	2026年7月1日，生态环境部执法监督帮扶2026090轮次专业4组，现场检查河北凯诺中星科技有限公司时发现，该企业2025年自行监测报告（环检字（2025）第100号）中，蒸汽发生器排气筒出口DA009二氧化硫及氮氧化物检测频次不满足HJ/T397-2007中10.2.2条要求（除相关标准另有规定，排气筒中废气的采样以连续 1 小时的采样获取平均值，或在 1 小时内，以等时间间隔采集 3~4 个样品，并计算平均值。），实际每小时仅采一组5分钟样品，以此认定问题为监测报告不实。因该监测活动企业委托技术服务机构河北环海检测科技有限公司进行，现对河北环海检测科技有限公司进行现场检查，河北环海检测科技有限公司位于石家庄高新区方弘科技园A区1号楼4031”房，主要从事环境检测技术服务，现正常开展检测实验业务，2025年1月河北环海检测科技有限公司与河北凯诺中星科技有限公司签署环境检测合同，经查阅检测报告（环检字（2025）第100号）及检测原始记录，2025年4月25日受河北凯诺中星科技有限公司委托，河北环海检测科技有限公司对河北凯诺中星科技有限公司DA009蒸汽发生器排气筒出口进行了二氧化硫、氮氧化物及颗粒物一天检测二次，检测一天的取样检测活动，现场由采样人员张一帆、刘凯旋分别于10时25分、11时00分、13时58分开始，各累计对二氧化硫、氮氧化物采样5分钟，2025年5月10日，经授权签字人张尚正签发出具环检字（2025）第100号检测报告。 以下空白	陈瑾	是	是	其他	生态	检测报告不实	拟立案处罚	
119	石家庄市	平山县	石家庄市平山县闵南镇安家沟村（史家沟村以东南211米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 10:54:58	刘宁，霍利鹏	该场地为空地，无施工情况，未发现污染问题	杨玉峰	否	是					
120	石家庄市	新乐市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5QW44	张军花	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 11:17:50	谢天，李卫江，骆素勇	根据上级推送河北源益肥业有限公司废气排放口2锅尘于2026年7月15日07：00-20在线数据最大超标0.19倍线索，2026年7月16日我执法人员现场对河北源益肥业有限公司进行现场检查1，检查由厂未生产，2、调取智能数采仪7月15日7点27分至7月15日7点51分30秒在线数据超标，小时数据为35.8372mg/m3，执行标准为30mg/m3。	孟建林	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	废气排放口2锅尘于2026年7月15日07：00-20在线数据最大超标0.19倍线索，7月15日7点27分至7月15日7点51分30秒在线数据超标，小时数据为35.8372mg/m3，执行标准为30mg/m3，	拟立案处罚	
121	石家庄市	无极县	石家庄中油优艺环保科技有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA07RCYX3R	王春山	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 11:19:43	温利强，解伟峰	现场检查，该公司正常生产，污染防治设施运行正常，经查发现是由于生产系统烟气中污染物含量低，导致在线监测设备未能检测出数据，出现“0”值现象。我分局执法人员结合石家庄市环境监控中心对该公司废气排放口采样开展比对检测	金明	否	是					
122	石家庄市	平山县	石家庄市平山县两河乡光明大街(两河乡以西87米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 11:51:36	何志刚，李国恒	现场核查，该点位位于两河乡两河村村中心，平山县粮食局两河乡粮站。该点位于2025年4月开始拆除原粮站建筑物。我分局执法人员于2026年7月16日现场核查，该点位两座粮库主体工程已完成，不存在施工泥沙和建材废渣随地表径流到流现象。	商六堂	否	是					
123	石家庄市	平山县	石家庄市平山县苏家庄乡平山阁美术展民宿(平山阁美术展民宿以北105米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 12:25:03	刘宁，霍利鹏	该场地为河北阁美农业科技开发股份有限公司农业旅游开发场地。未发现环境违法行为。	张兴	否	是					
124	石家庄市	平山县	石家庄市平山县西柏坡镇岭北路(中央宣传部旧址以北174米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 12:50:43	刘宁，霍利鹏	该场地为空地，没有污染行为。	冯文杰	否	是					
125	石家庄市	平山县	石家庄市平山县西大吾乡裨沱河(裨沱河以西南306米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 12:57:36	何志刚，李国恒	经核查，定位地址为大吾乡西小齐村村北，现场生长绿植，经排查未发现植被砍伐现象，点位西南方为村民种植大棚区域。现场不存在大面积地块裸露，表层土壤结构裸露，植被砍伐现象。	盖志刚	否	是					
126	石家庄市	平山县	石家庄市平山县西大吾乡陈孟公路(秘家岸村以南1419米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 13:26:08	何志刚，李国恒	经核查，该点位位于大吾乡东大吾村村北，为自然空地，周围生长绿植。现场不存在大面积地块裸露，表层土壤结构裸露，植被砍伐现象。	盖志刚	否	是					
127	石家庄市	平山县	石家庄市平山县西大吾乡陈孟公路(东沿兴村以东北1021米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 13:41:50	何志刚，李国恒	经核查，该点位位于大吾乡东大吾村村西北，现场种植树苗。现场不存在大面积地块裸露，表层土壤结构裸露，植被砍伐现象。	盖志刚	否	是					
128	石家庄市	平山县	石家庄市平山县三级乡中山国文化体验馆(中山古城遗址以北1020米)	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 13:54:04	刘宁，霍利鹏	该点位为坑地，无施工无环境违法行为。	齐新伟	否	是					
129	石家庄市	桥西区	河北西循环境科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 14:03:57	周大海，康玉刚	91130100779174695Z	赵志群	是	是	其他	生态	未按照规定备案，擅自运维。	拟立案处罚	
130	石家庄市	平山县	石家庄市平山县平山镇平山连接线（建设南大街）与平山连接线以西南187米）	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 14:26:48	刘宁，霍利鹏	该点位为复兴公园，现场无施工，无污染行为	李长录	否	是					
131	石家庄市	栾城区	栾城区德邦建材厂	石家庄市	栾城区	92130124MA0855WJ42	李宁宁	动态库	否	否	其他非现场线索核查	无人机飞检线索进行核查	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 16:40:01	苏新飞，宁中兴	根据无人机飞检线索对该公司现场检查，该企业处于停产状态，厂区南侧露天存储的15力炉渣，约10万袋沙，未采取密闭、遮盖措施，经调阅该企业环评显示，要求企业物料入棚储存。	李宁宁	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	厂区南侧院内放置黄沙、炉渣未采取密闭、遮盖措施	拟立案处罚	
132	石家庄市	高新区	河北凯诺中星科技有限公司	石家庄市	高新区	91130193MA0E80UP76	李石磊	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 17:06:19	王占更，王伟涛	河北凯诺中星科技有限公司，位于河北石家庄循环化工园区塔西大街158号，统一社会信用代码为91130193MA0E80UF76，行业类别为2669其他专用化学产品制造，主要产品为电子信息材料和功能精细化学品，环评产品产量为1500吨/年，排污许可证类型为重点管理，证号91130193MA0E80UF76001V。该公司含VOCs废气收集后由经喷淋、除雾、干燥分离，活性炭吸附装置治理后排放，该排放口安装有废气自动监控设备，自动监控设备于2024年9月15日完成调试，于2024年11月完成验收，由河北聚慕环保科技有限公司进行运维。 现场对2026年7月11日生态环境部专业4组检查发现该企业问题进行核查，生态环境部交办问题：现场查阅该公司中控记录，该公司反应釜、水相浓缩釜、甲醇罐均显示有生产记录，现场检查时，该公司有反应釜正在运行，锅炉正在运行，但污染防治设施自2026年3月1日起均未运行。调阅该公司在线监控设备数据，该公司自2026年7月16日根据市局推送线索至藁城区梅花镇西白露村村西南火龙果种植基地进行现场核查，该种植基地大棚西北处有挖掘坑1个，大棚西南处有2处已回填坑，大棚西南处2处坑隔壁均为已经成熟待采收的玉米，目前玉米已长至30-40公分，经调查，石家庄市生态环境局综合执法五大队于2026年7月2日已对该地块3个点位进行挖坑，（大棚西南处2个坑，大棚西北处1个坑），并由石家庄市生态环境局委托的第三方鉴定中心对3个坑进行采样。目前等待鉴定结果。	甄建锋	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	通过调阅企业操作记录，发现2026年6月25日三车间投入一批次600公斤代号027的物料，通过调阅环评和现场询问，该批次027物料中含有少量挥发性有机物，安全处理过程会产生挥发性有机物，查阅用电信息对应的治理设施无用电信息。	拟立案处罚	
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	DA007排口为质检楼实验室，分析室废气排口，实验分析废气收集后由二级活性炭箱处理后排放，主要污染因子为挥发性有机物，通过调阅分析室、实验室操作记录，显示实验作业正常进行，7月1日生态环境部检查时，现场发现两级活性炭箱共计12个活性炭抽屉，其中1个抽屉破损严重，抽屉内无活性炭填充，我局现场检查时，该企业活性炭抽屉已整改完成，活性炭已填充。	拟立案处罚	
133	石家庄市	藁城区	藁城区梅花镇西白露村西	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 17:09:25	齐雅莉，李军	2026年7月16日根据市局推送线索至藁城区梅花镇西白露村村西南火龙果种植基地进行现场核查，该种植基地大棚西北处有挖掘坑1个，大棚西南处有2处已回填坑，大棚西南处2处坑隔壁均为已经成熟待采收的玉米，目前玉米已长至30-40公分，经调查，石家庄市生态环境局综合执法五大队于2026年7月2日已对该地块3个点位进行挖坑，（大棚西南处2个坑，大棚西北处1个坑），并由石家庄市生态环境局委托的第三方鉴定中心对3个坑进行采样。目前等待鉴定结果。	曹欢	是	是	固废	非法倾倒、填埋	2026年7月2日，我局执法人员会同藁城区分局执法人员、梅花镇政府工作人员、梅花镇派出所、市环安支队执法人员根据投诉举报线索，对举报的藁城区梅花镇西白露村可能造成土壤污染的两个点位进行现场核查，现场对藁城区梅花镇西白露村西南火龙果基地西北角填埋点采集5个点位5个样品，火龙果基地院内西南填埋点位采集8个点位8个样品。现场由河北中恒生态环境检测有限公司进行采样鉴定。现场移交当地分局依法依规进行立案查处。	拟立案处罚	
134	石家庄市	鹿泉区	河北正洁环境科技有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130101092285671W		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-16 18:07:06	刘新辉，曹杰	河北正洁环境科技有限公司，位于河北鹿泉经济开发区石柏南大街181号1号楼102，统一社会信用代码：91130101092285671W，法定代表人：马恩，该公司主要从事环境监测，河北正洁环境科技有限公司于2019年4月编制新建实验室项目环境影响报告表，2019年5月15日由河北鹿泉经济开发区管理委员会批复（鹿开审环批〔2019〕022号），2020年9月1日通过竣工环境保护验收，河北正洁环境科技有限公司环境治理设施提升改造项目环境影响登记表于2025年6月24日完成备案，备案号：20251301850000102，2025年6月24日进行固定污染源排污登记，登记编号：91130010922856571W001Y，有效期：2025年06月24日至2030年06月23日止。 2026年7月16日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员根据上级转办交办线索，对河北正洁环境科技有限公司进行现场检查。现场检查时，该公司正在从事实验室分析工作，3楼1台实验室分析设备、4楼6台实验室分析设备，共7台实验室分析设备正在作业，实验室分析设备上方均安装集气罩，产生的实验室废气经集气罩收集后，通过管道经楼顶的喷淋塔+活性炭废气治理设施处理，经烟囱排放。现场检查时，喷淋塔+活性炭废气治理设施正在运行，喷淋塔共3层，最底层为喷淋塔循环水，中间层和最顶层分别有4个喷淋头，现场打开喷淋塔观察口，发现最顶层的4个喷头，1个不喷水，其余3个喷水不均匀；中间层的4个喷头，1个不喷水，1个正常出水，2个喷水不均匀。	李苍伟	是	是	涉气	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在从事实验室分析工作，3楼1台实验室分析设备、4楼6台实验室分析设备，共7台实验室分析设备正在作业，实验室分析设备上方均安装集气罩，产生的实验室废气经集气罩收集后，通过管道经楼顶的喷淋塔+活性炭废气治理设施处理，经烟囱排放。现场检查时，喷淋塔+活性炭废气治理设施正在运行，喷淋塔共3层，最底层为喷淋塔循环水，中间层和最顶层分别有4个喷淋头，现场打开喷淋塔观察口，发现最顶层的4个喷头，1个不喷水，其余3个喷水不均匀；中间层的4个喷头，1个不喷水，1个正常出水，2个喷水不均匀。	拟立案处罚	

135	石家庄市	高邑县	河北省国际陆港有限公司	石家庄市	高邑县		非动态库	否	否	热点网格核查	石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-17 10:41:58	张力伟,王亚磊	2026年7月17日，我局执法人员对河北省国际陆港有限公司进行检查，情况如下：1、该公司位于高邑县石家庄国际陆港园区，主要业务为国际货物运输；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理。2、该公司在石家庄国际陆港中欧班列铁路专用线建设项目已备案，备案号：高审投备〔2024〕41号；该项目已编制环境影响报告书，报告书内容显示主要建设为铁路专用线2条，总长约3000米，配套物置龙门吊2台，集装箱堆场20000平方米。3、该公司未能提供审批部门批复意见。4、现场勘察，发现现场有已开槽的土方开挖区，混凝土轨道梁已部分完成硬化，装卸货位已部分硬化，龙门吊轨道基础部分已完成硬化，现场处于停止建设状态。现场负责人全程陪同，提供了营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、项目备案表复印件、环境影响报告书。已拍照录像取证。	王乐	是	是	环评	未批先建	2026年7月17日，我局执法人员对河北省国际陆港有限公司进行检查，情况如下：1、该公司位于高邑县石家庄国际陆港园区，主要业务为国际货物运输；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理。2、该公司在石家庄国际陆港中欧班列铁路专用线建设项目已备案，备案号：高审投备〔2024〕41号；该项目已编制环境影响报告书，报告书内容显示主要建设为铁路专用线2条，总长约3000米，配套物置龙门吊2台，集装箱堆场20000平方米。3、该公司未能提供审批部门批复意见。4、现场勘察，发现现场有已开槽的土方开挖区，混凝土轨道梁已部分完成硬化，装卸货位已部分硬化，龙门吊轨道基础部分已完成硬化，现场处于停止建设状态。现场负责人全程陪同，提供了营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、项目备案表复印件、环境影响报告书。已拍照录像取证。	拟立案处罚
136	石家庄市	栾城区	栾城区刘国安口腔诊所	石家庄市	栾城区		非动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-17 11:55:07	杨岭巍,苗立松	根据投诉举报，2026年7月17日，我分局执法人员在经理刘国安的陪同下根据投诉举报对该口腔诊所进行调查处理，该口腔诊所正常营业，口腔诊所内建设有一台口腔CBCT机，该设备属于医疗射线装置，但该口腔诊所未能提供辐射安全许可证。	刘国安	是	是	其他	辐射	现场检查，该口腔诊所正常营业，现场建设一台口腔牙片机，未能提供辐射安全许可证。	拟立案处罚
137	石家庄市	井陉县	石家庄市井陉县测鱼镇104乡道锦山自然生态风景区（锦山自然生态风景区以西2596米）	石家庄市	井陉县		非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-17 15:29:22	高鑫,高铁柱	根据卫星遥感推送线索，对该地检查，该处存放的物料为附近村民购买的鹅卵石，不属于泥沙堆场，由于鹅卵石粒径较大、重量重，不易产生扬尘，且该堆场已长满杂草，没有扬尘隐患。	王建国	否	是				
138	石家庄市	高新区	河北华盖环保科技有限公司	石家庄市	裕华区	91130100MA07K22C96	动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-17 16:01:46	王占更,王伟涛	2026年6月27日，生态环境部执法监督帮扶[2026]9轮次专业4组，现场检查石家庄邢鑫染料有限公司时发现，该企业2026年第一季度及上半年自行监测报告（HGHB〔自〕字2026021号）中，二车间造粒废气筒出口DA017二氧化硫及氮氧化物检测频次不满足HJ/T397-2007中10.2.2条要求，每小时仅采一组5分钟样品。该企业2025年第四季度及下半年自行监测报告（HGHB〔自〕字2025928号）中，钠氧废气筒出口DA001二氧化硫及氮氧化物检测频次不满足HJ/T397-2007中10.2.2条要求，每小时仅采一组5分钟样品，以此认定问题为监测报告不实。因该监测活动由企业委托技术服务机构河北华盖环保科技有限公司进行，现对河北华盖环保科技有限公司进行现场检查。河北华盖环保科技有限公司位于石家庄高新区仓宁路508号中关村海外科技园（河北分园）A4号楼401，主要从事环境检测技术服务，现正常开展检测实验业务。经查阅监测报告（HGHB〔自〕字2026021号）、（HGHB〔自〕字2025928号）及检测原始记录，受石家庄邢鑫染料有限公司委托，2026年3月23日，河北华盖环保科技有限公司对石家庄邢鑫染料有限公司二车间造粒废气排气筒出口DA017二氧化硫、氮氧化物及颗粒物一天检测二次，检测一天的采样检测活动，现场由采样人员柳祥、王鑫分别于9时43分、11时36分、14时30分开始，各采计对二氧化硫、氮氧化物采样时长5分钟，2026年4月9日，经授权签字人刘辉签发出具报告【自】字2026021号监测报告；2025年10月29日，对钠氧废气排气筒出口DA001氮氧化物及氧一天检测二次，检测一天的采样检测活动，现场由采样人员柳祥、王晰分别于10时41分、12时53分、15时04分开始，各采计对氮氧化物采样时长5分钟，2025年12月30日，经授权签字人刘辉签发出具报告【自】字2025928号监测报告。	赫敏轻	是	是	其他	生态	监测报告不实	拟立案处罚
139	石家庄市	正定县	正定县旭菊鞋厂	石家庄市	正定县	92130123MA09QBAY0Q	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-17 16:48:39	吴建华,周兰芳	2026年7月17日我执法人员到正定县旭菊鞋厂进行核查，该企业正在生产，废气污染防治设施运行正常。	张赛	是	是	涉气	治污设施不正常运行	2026年6月29日生态环境部第202609轮次专业4组在天气监督帮扶平台（线索编号：20052900033）交办正定县旭菊鞋厂问题：“问题描述：该公司破碎、拌料废气通过车间除尘处理后通过废气排气筒排放。现场检查时该公司拌料工序正在运行，布袋除尘设施未开启。问题类型：治污设施不正常运行（一般排放口）。”	拟立案处罚
140	石家庄市	平山县	河北格润晶鑫新材料技有限公司	石家庄市	平山县	91130131067026328?	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-18 11:01:57	霍雨亮,何志刚	根据上级交办问题线索对该公司进行现场检查，现场检查该公司未生产，该公司干线齐全，装卸物料五盖不完全，存在扬尘隐患。2、产品车间入口处地面积尘较多，存在扬尘污染隐患。	王天福	是	是	涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 其他环境问题	现场检查，该企业厂区内存放砂石物料五盖不完全，存在扬尘污染隐患。 产品车间入口处地面积尘较重洒水不及时，存在扬尘污染隐患	立行立改 立行立改
141	石家庄市	新乐市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5Q0X4	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-18 11:40:31	谢天,李卫江,骆紫勇	2026年7月18日我执法人员根据app在线颗粒物超标推送对该企业进行现场检查；现场检查时该企业未生产，热风烘干炉未运行，治理设施已停止运行。进入场历查看在线监控数据于2026年7月17日11时54分出现超标数据，颗粒物数据为52.38毫克每立方米，标准是30，超标倍数0.079倍。查看在线数据显示企业于7月17日7时50分已停止生产。执法人员对比企业正常生产时、停产时的数据浓度和流速，显示该企业于7月17日11时超标时处于停产状态。三方公司运维人员也在现场排查情况，初步检查原因为烘干炉2号排放口烟筒内长时间未清理，导致采样仪采集了烟筒壁吸附的粉尘。	张海霞	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	2026年7月17日11时54分出现超标数据，颗粒物数据为52.38毫克每立方米，标准是30，超标倍数0.079倍。	拟立案处罚
142	石家庄市	栾城区	石家庄高维环保科技有限公司				非动态库	否	否	其他非现场线索核查	飞检发现该企业厂房有破损，密闭不严	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-18 12:31:43	苏新飞,宁中兴	根据无人机飞检线索对该企业进行现场检查，该企业未投入生产，目前处于建设阶段，2026年5月11日已取得石家庄市栾城区行政审批局关于石家庄高维环保科技有限公司扩建综合利用项目环境影响报告表的批复，批复文号：石栾审环表【2026】10号，原料库内存储约1万吨炉渣，生产车间及物料存储车间彩钢板腐蚀破损严重，无法起到密闭效果。	韦志晖	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	原料库内存储约1万吨炉渣，生产车间及物料存储车间彩钢板腐蚀破损严重，无法起到密闭效果。	拟立案处罚
143	石家庄市	栾城区	河北建业预拌混凝土有限公司	石家庄市	栾城区	91130124308008754B	无人机飞检线索进行现场核查	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-18 14:54:17	苏新飞,宁中兴	根据无人机飞检线索对该企业进行现场检查，该企业未投入生产，且前处于建设阶段，2020年5月11日已取得石家庄市栾城区行政审批局关于石家庄高维环保科技有限公司扩建综合利用项目环境影响报告表的批复，批复文号：石栾审环表【2026】10号，原料库内存储约1万吨炉渣，生产车间及物料存储车间彩钢板腐蚀破损严重，无法起到密闭效果。 对进出厂煤炭车辆进行现场检查，该企业一条生产线正在生产（共两条），污染防治设施正在运行。调取环评资料显示，2014年12月1日取得石家庄市栾城区环境保护局批复《河北建业预拌混凝土有限公司年产307万m³预拌砂浆项目环境影响报告表》，2015年10月22日通过环保验收，固定污染源排污登记编号：91130124308008754B001U，有效期：2024年12月06日至2029年12月05日。原料堆放时产生的粉尘采用全封闭厂区，并配备除尘设备及抑尘设施。原料库内存放沙子，石子，原料库东侧堵板破损，致使原料库内沙子外溢至厂区外约20方，外溢砂料未采取有效抑尘措施堆放。	苗永哲	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	原料库东侧墙板破损，致使原料库内沙子外溢至厂区外	拟立案处罚
144	石家庄市	井陉县	河北德泰建设工程有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MABTRD233T	投行	动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 10:05:36	高鑫,高铁柱	经现场检查，该企业处于停产状态。	张永利	否	是				
145	石家庄市	石家庄市	井陉矿区无名砂石料厂	石家庄市	井陉矿区		非动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 11:10:39	刘卫利,张小飞	按照局信访科2026035号信访交办单对该单位进行现场检查。经核实，该单位名为石家庄扬德建材有限公司。该单位现场未生产，经核查，存在以下问题，一车	王彦峰	是	是	固废 涉气 涉气 涉气	暂存场所不规范 排污口设置不规范 一厂一猫公示牌填写不规范	在厂房西侧露天存放10个机油桶。 排气筒检测口未封闭。 该企业未设立一厂一猫公示牌。	拟立案处罚 立行立改 立行立改
146	石家庄市	石家庄市	平山县泽沐环保科技有限公司	石家庄市	平山县		非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场核查线索，对该企业进行现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 11:11:36	吴浩楠,刘旭冰	一、现场检查期间，该企业处于停产未生产状态。依据企业环评批复文件，其行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》序号93条目范畴，生产工艺包含完整水洗工序，具体生产流程为：原料上料→破碎→筛分→水洗→聚水→电子计量→提升→压块，现场核查确认，企业厂区两南角已配套建设水洗、脱水核心生产设备，具备水洗工艺实际生产条件。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93项明确规定：废弃资源综合利用业（42）非金属废料和碎屑加工处理（C4220）中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位，纳入简化管理范畴，应当依法申领简化管理类排污许可证 。该企业符合名录中“含水洗工艺废料加工”的简化管理认定条件，法定应当办理简化管理排污许可证，但企业当前仅完成了排污登记，未依法申领对应排污许可证。 二、现场部分砂石物料露天存放，未按要求入库密闭储存，且裸露物料未及时苫盖，易产生扬尘污染隐患。 三、该企业现场未生产，东侧西侧两处物料上料口未进行密闭，且西侧上料口无粉尘收集措施，上料过程中存在粉尘无组织排放隐患。 四、该企业未设立一厂一猫公示牌。 以上问题要求该企业立即整改，涉嫌违法行为移交属地分局进一步立案调查。	冯天宇	是	是	涉气 涉气 涉气	无证排污 未安装治污设施	现场检查期间，该企业未生产。依据企业环评批复文件，其行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》序号93条目范畴，生产工艺包含完整水洗工序，具体生产流程为：原料上料→破碎→筛分→水洗→聚水→电子计量→提升→压块，现场核查确认，企业厂区两南角已配套建设水洗、脱水核心生产设备，具备水洗工艺实际生产条件。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93项明确规定：废弃资源综合利用业（42）非金属废料和碎屑加工处理（C4220）中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位，纳入简化管理范畴，应当依法申领简化管理类排污许可证 。该企业符合名录中“含水洗工艺废料加工”的简化管理认定条件，法定应当办理简化管理排污许可证，但企业当前仅完成了排污登记，未依法申领对应排污许可证。 该企业现场未生产，东侧西侧两处物料上料口未进行密闭，且西侧上料口无粉尘收集措施，上料过程中存在粉尘无组织排放隐患。	拟立案处罚
147	石家庄市	石家庄市	石家庄美辰化工有限公司	石家庄市	新乐市	91130184089447684C	安永军	动态库	否	否	其他非现场线索核查	在线监测数据异常线索	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 12:14:31	樊小龙,夏爽	2026年7月19日根据在线数据异常线索对石家庄美辰化工有限公司进行检查，检查时该企业1条甲酸生产线运行，检查发现问题：该企业排污许可证中自行监测设备与管线组件动静密封点（泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气液压设备、取样连接系统），要求一季度监测一次，该企业上次进行监测时间为2025年11月25日，2026年至今未进行监测，监测频次不满足排污许可要求。已移交新乐市生态环境分局立案调查。	安栋	是	是	涉气	未按要求开展LDAR工作	该企业排污许可证中自行监测设备与管线组件动静密封点（泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气液压设备、取样连接系统），要求一季度监测一次，该企业上次进行监测时间为2025年11月25日，2026年至今未进行监测，监测频次不满足排污许可要求。	拟立案处罚
148	石家庄市	石家庄市	平山县腾胜新型建筑材料有限公司	石家庄市	平山县	91130131576780353L	王三忠	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场核查对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 13:06:12	吴浩楠,刘旭冰	现场检查当日，平山县腾胜新型建筑材料有限公司处于停产停工状态。执法人员调取厂区视频监控历史录像核查往期生产工况，查实存在以下三项无组织粉尘污染问题： 问题一：鄂式破碎生产线进料口缺失粉尘收集装置，上料作业粉尘无组织外溢；企业现有一条鄂式破碎生产流水线，原料上料点位未按排污许可证执行管控要求配套安装粉尘收集装置，未按要求进行物料堆场污染防治措施，现场物料堆存裸露，扬尘污染隐患。 问题二：砂石料棚内部倒料、输送、除尘设施运维不到位，粉尘无序堆积扩散；调取7月19日凌晨3时厂区视频监控记录，砂石密闭料棚内翻斗车开展原料棚倒作业，物料传送带全程未实施密闭封装处理；生产线配套卷装除尘器底部落灰口长期处于敞开未封闭状态，除尘收集下来的粉尘无规范收纳通道，直接从落尘口自由沉降散落至车间地面，造成料棚内部粉尘弥漫，除尘设施无法正常发挥粉尘收集治理效能。 问题三：出厂车辆未落实冲洗保洁要求，车辆带泥带尘上路，引发道路扬尘根据7月19日凌晨视频监控回放，多台原料运输车辆完成装载后直接驶出厂区出入口，未经过车辆冲洗平台开展车身、车轮、底盘冲洗作业，极易造成厂区周边道路遗撒、沿路起尘，不符合及建材企业车辆出厂冲洗扬尘管控规定。	王建荣	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	无组织排放管控不到位 物料堆场未落实扬尘治理措施 未安装治污设施 未安装治污设施	出厂车辆未落实冲洗保洁要求，车辆带泥带尘上路，引发道路扬尘根据7月19日凌晨视频监控回放，多台原料运输车辆完成装载后直接驶出厂区出入口，未经过车辆冲洗平台开展车身、车轮、底盘冲洗作业，极易造成厂区周边道路遗撒、沿路起尘，不符合及建材企业车辆出厂冲洗扬尘管控规定。 砂石料棚内部倒料、输送、除尘设施运维不到位，粉尘无序堆积扩散。 调取7月19日凌晨3时厂区视频监控记录，砂石密闭料棚内翻斗车开展原料棚倒作业，物料传送带全程未实施密闭封装处理；生产线配套卷装除尘器底部落灰口长期处于敞开未封闭状态，除尘收集下来的粉尘无规范收纳通道，直接从落尘口自由沉降散落至车间地面，造成料棚内部粉尘弥漫，除尘设施无法正常发挥粉尘收集治理效能。 鄂式破碎生产线进料口缺失粉尘收集装置，上料作业粉尘无组织外溢 企业现有一条鄂式破碎生产流水线，原料上料点位未按排污许可证执行管控要求配套安装粉尘收集处理等废气治理设施；调取7月19日凌晨3时视频监控画面可见，有多台货运车辆开展原料上料作业，上料口上方密闭料棚顶部存在破损，漏洒，物料倾倒，下落过程中产生大量粉尘，未符合实施有效管控措施，粉尘直接向外逸散，形成明显无组织排放。	拟立案处罚
149	石家庄市	石家庄市	石家庄三风建材有限公司				非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场线索对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 15:49:54	吴浩楠,刘旭冰	石家庄三风建材有限公司，现场检查时企业未生产，正在对生产设施进行检修，现场核查发现二项环境问题，具体详情如下： 问题一：料仓东侧上料口缺失粉尘收集设施，存在内部无组织粉尘排放隐患 企业物料料仓东侧原料上料点位未按照环评及排污许可管控要求配套安装集气罩，连接除尘风管等卷尘收集治理设施。 问题二：厂区物料输送环节缺少密闭抑尘措施，作业粉尘易在车间内部集聚扩散 厂区物料转运皮带未落实密闭、轨道接密封、点位喷淋等抑尘措施，物料在转运过程中存在粉尘无组织排放隐患。 问题三：厂区出入口重型车辆冲洗平台故障停运，不具备车辆冲洗作业条件。 厂区出入口配套建设的重型运输车辆专用冲洗平台整机无法正常启动运行，无法对进出厂区运输车辆的车轮、底盘、车身附着的粉尘，泥块进行全面冲洗保洁。	张乐	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	未安装治污设施 无组织排放管控不到位 无组织排放管控不到位 无组织排放管控不到位	科仓东侧上料口缺失粉尘收集设施，存在内部无组织粉尘排放隐患。 企业物料料仓东侧原料上料点位未按照环评及排污许可管控要求配套安装集气罩，连接除尘风管等卷尘收集治理设施。 厂区物料输送环节缺少密闭抑尘措施，作业粉尘易在车间内部集聚扩散。 厂区物料转运皮带未落实密闭、轨道接密封、点位喷淋等抑尘措施。物料在转运过程中存在粉尘无组织排放隐患。 厂区出入口重型车辆冲洗平台故障停运，不具备车辆冲洗作业条件。 厂区出入口配套建设的重型运输车辆专用冲洗平台整机无法正常启动运行，无法对进出厂区运输车辆的车轮、底盘、车身附着的粉尘，泥块进行全面冲洗保洁。	拟立案处罚 立行立改 立行立改 立行立改
150	石家庄市	石家庄市	河北欣港药业有限公司	石家庄市	赵县	91130133601300404T	李海东	动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过非现场交办该企业存在用地异常情况对该企业开展现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 17:14:10	阎建勇,鲁晖斌	根据指挥中心通过非现场交办该企业存在用地异常情况对该企业开展现场核查，现场检查时，该企业东南侧合成车间正在生产，东南侧合成车间配套的废气治理设施正在运行；东北侧合成车间烘干工序正在生产，东北侧合成车间配套的喷淋塔废气治理设施未开启。存在问题：1、厂区东北侧合成车间烘干工序正在生产，河北阿林钡建材有限公司，位于晋州市槐树镇北赵安庄村，法定代表人张泽华，为销售公司，主要销售石英砂。2026年7月19日，我局执法人员主忱隆、刘策和石家庄市生态环境局执法人员在河北阿林钡建材有限公司总经理张泽华陪同下等设备正进行检查。检查发现该销售公司院内有物料石英砂未苫盖。	陈朋飞	是	是	排污许可 涉气	无证排污 治污设施不正常运行	该企业厂区北侧合成车间烘干工序正在生产，该生产线未经环评验收，未办理排污许可。 该企业厂区北侧合成车间烘干工序正在生产，配套的废气治理设施未开启。	拟立案处罚 拟立案处罚
151	石家庄市	晋州市	河北阿林钡建材有限公司	石家庄市	晋州市		非动态库	否	否	陪同上级检查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（戈轧、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 17:30:02	刘策,王忱隆	河北阿林钡建材有限公司，位于晋州市槐树镇北赵安庄村，法定代表人张泽华，为销售公司，主要销售石英砂。2026年7月19日，我局执法人员主忱隆、刘策和石家庄市生态环境局执法人员在河北阿林钡建材有限公司总经理张泽华陪同下等设备正进行检查。检查发现该销售公司院内有物料石英砂未苫盖。	张泽华	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现该销售公司院内有物料石英砂未苫盖。	拟立案处罚

152	石家庄市	石家庄市	灵寿县泽通矿产品加工厂	石家庄市	灵寿县	92130126MA08O8GX3D	李顺利	动态库	否	否	其他非现场视频监控	根据非现场视频监控进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 17:30:05	吴浩楠，刘旭冰	现场检查期间，灵寿县泽通矿产品加工厂处于停产状态，经实地踏勘检查，发现存在未批先建，扬尘治理设施失效等环境问题，具体情况如下： 问题一：新增蜕石水洗生产线未依法履行环评审批手续。 企业在厂区东南角车间私自新建一套蜕石水洗加工生产线，配套建设水洗池、离心脱水等生产设备，该新增水洗生产线未按建设项目环境管理相关规定报批环评文件； 问题二：治污设施运行不规范，破碎生产线粉尘收集设施入为封堵失效，上料区域露天作业，存在无组织扬尘污染隐患。 企业彩石破碎生产线原料上料口上方配套安装的粉尘集气收集口被完全封堵，风管通道闭塞，除尘系统无法正常吸附、收集上料工序产生的颗粒物； 该上料点位未搭建密闭料棚、未实施封闭围挡，属于露天投料作业。	邓春山	是	是	涉气 涉气	未批先建 无组织排放管控不到位	新增蜕石水洗生产线未依法履行环评审批手续。 企业在厂区东南角车间私自新建一套蜕石水洗加工生产线，配套建设水洗池、离心脱水等生产设备，该新增水洗生产线未按建设项目环境管理相关规定报批环评文件； 沿污设施运行不规范，破碎生产线粉尘收集设施入为封堵失效，上料区域露天作业，存在无组织扬尘污染隐患。 企业彩石破碎生产线原料上料口上方配套安装的粉尘集气收集口被完全封堵，风管通道闭塞，除尘系统无法正常吸附、收集上料工序产生的颗粒物； 该上料点位未搭建密闭料棚、未实施封闭围挡，属于露天投料作业。	拟立案处罚 立行立改
153	石家庄市	石家庄市	灵寿县润致建材有限公司	石家庄市	灵寿县		非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-19 19:15:39	吴浩楠，刘旭冰	根据市交管局移交线索，2026年7月18日9时50分，北三环中天运路段查获沪A85580D重型自卸货车存在运载货物飘散问题，车辆司机杨斌斌，联系电话14730483005。车辆所属单位为上海粤彦汽贸有限公司，实际用车派头为灵寿霍营润之冷场。 经调查，涉事企业实际名称为：灵寿县润鸿建材有限公司北霍营分公司。主要从事机制砂生产销售，现场检查时该企业没生产。 存在问题：1、经调取该企业官月18日全厂视频监控，当日18时28分该号牌车辆驶离厂区时，未经过车辆冲洗平台开展车身、车轮冲洗作业，车辆带尘带料出厂上路。 2、现场检查期间，该企业处于停产停工状态，调阅企业现有环评批复文件，环评备案行业类别标注为C3099 其他非金属矿物制品制造，但企业实际建设运行完整机制砂、水洗砂生产工序，工艺流程为：废尾矿上料→破碎→筛分→水洗→脱水→成品入库；现场检查确认，厂区已建成水洗池、脱水设备等核心水洗设施，具备商业化水洗生产条件，实际生产业态属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93条（废弃资源综合利用业）规定：非金属废料和碎屑加工处理行业中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位纳入简化管理，应当依法申领简化管理类排污许可证。该企业实际水洗加工工况符合简化管理认定条件，依法应当办理简化管理排污许可证，但企业目前仅在全国排污许可平台完成排污登记，未依法申领简化管理排污许可证，存在排污许可管理类别不符问题。	程会敏	是	是	涉气 涉气 涉气	无证排污 物料堆场未落实扬尘治理措施 无组织排放管控不到位	现场检查期间，该企业处于停产停工状态。调阅企业现有环评批复文件，环评备案行业类别标注为C3099 其他非金属矿物制品制造，但企业实际建设运行完整机制砂、水洗砂生产工序，工艺流程为：废尾矿上料→破碎→筛分→水洗→脱水→成品入库；现场检查确认，厂区已建成水洗池、脱水设备等核心水洗设施，具备商业化水洗生产条件，实际生产业态属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93条（废弃资源综合利用业）规定：非金属废料和碎屑加工处理行业中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位纳入简化管理，应当依法申领简化管理类排污许可证。该企业实际水洗加工工况符合简化管理认定条件，依法应当办理简化管理排污许可证，但企业目前仅在全国排污许可平台完成排污登记，未依法申领简化管理排污许可证，存在排污许可管理类别不符问题。 厂区北侧围挡内部分砂石料露天堆放，未进行苫盖，厂区地面积尘产重在在扬尘污染隐患。 经调取该企业7月18日全厂视频监控，当日18时28分该号牌车辆驶离厂区时，未经过车辆冲洗平台开展车身、车轮冲洗作业，车辆带尘带料出厂上路。	拟立案处罚 立行立改 立行立改
154	石家庄市	石家庄市	石家庄围瑞包装制品有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DJ6CEXT	单雷	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 11:06:23	翟红兵，盛海滨	7月20日依据乡镇站点高值推送线索对行唐县围瑞包装有限公司进行现场检查。 现场检查时，企业8条生产线，其中2条生产线正在生产，发现问题：1、车间大门敞开，存在VOC无组织排放隐患。2、企业原有3条印刷生产线，新增5条印刷生产线，其中原增的3条生产线未在排污许可证中体现且有生产准备，涉嫌无证排污。3、新增3条生产线有生产准备，涉VOC废气收集罩进未接入废气治理设施，直排环境。上述违法问题移交行唐县分局立案调查。	赵彦	是	是	涉气 涉气 涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控 未安装治污设施 无证排污	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控 车间大门敞开，存在VOC无组织排放隐患 新增3条生产线有生产准备，涉VOC废气收集管进未接入废气治理设施，直排环境。 企业原有3条印刷生产线，新增5条印刷生产线，其中原增的3条生产线未在排污许可证中体现且有生产准备，涉嫌无证排污	立行立改 拟立案处罚 拟立案处罚
155	石家庄市	平山县	平山县羽众养殖有限公司	石家庄市	平山县		非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 12:21:43	霍雨亮，何志刚	2026年7月20日，根据上级交办任务，石家庄市生态环境局平山县分局执法人员对平山县羽众养殖有限公司进行现场检查，现场检查时发现，该养殖场存鸡养存放于场区东侧空地进行暂晒，无防治措施。平山县羽众养殖有限公司法人：王爱民；统一社会信用代码：91130131MA0CAAQTXC，经营范围：鸡的饲养、家畜、家禽、水产养殖与销售等。 该养殖场位于平山县岗南镇西柏坡村，此次检查该养殖场负责人王爱民全程陪同。	王爱民	是	是	涉气	其他环境问题	2026年7月20日，根据上级交办问题，石家庄市生态环境局平山县分局执法人员对平山县羽众养殖有限公司进行现场检查，现场检查时发现，该养殖场存鸡养存放于场区东侧空地进行暂晒。无任何防治设施。	拟立案处罚
156	石家庄市	晋州市	晋州市泉源预拌混凝土有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07NM3677	苏宪	动态库	否	否	其他非现场视频监控	根据非现场视频监控执法检查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 12:25:27	王忱隆，王树旺	2026年7月20日，我分局执法人员王忱隆，王树旺对晋州市泉源预拌混凝土有限公司进行现场检查，检查中发现该企业皮膜有大量砂石料密闭不严。	姚龙	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	经核查，该企业西侧有大量沙石料堆苫盖不严。	拟立案处罚
157	石家庄市	桥西区	石家庄市区生态环保有限责任公司桥西污水处理厂	石家庄市	桥西区	12130100401749565Q		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 12:44:07	周大海，康玉朝	现场检查时该企业污染治理设施正在运行，污水在线监测数据无异常。	温树昊	是	是	涉水	超标排放	当日进水水质水量波动，导致总磷浓度升高，通过增大投药量无法有效去除，造成当日出水日均值超标。	拟立案处罚
158	石家庄市	石家庄市	井陉昇龙商贸有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0CW8740J	张印文	动态库	否	否	其他非现场视频监控	无人机飞检显示，该单位料场大面积未苫盖，根据非现场视频对该单位现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 13:30:42	刘卫科，张小飞	无人机飞检显示，该单位料场大面积未苫盖，根据非现场视频对该单位现场检查 现场生产中，存在问题：1.配套锤破、颚破除尘器未运行，2.无组织料堆未苫盖，3.未落实排污许可自行检测规定，4.一厂一策公示牌设置不规范，5.厂房料棚，多处破损。6.大车清洗装置设置不规范且无运输用道路。	吴淑泉	是	是	涉气 排污许可 涉气 涉气 涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 未按许可证要求开展监测 一厂一策公示牌填写不规范 治污设施不正常运行 治污设施运行不规范 无组织排放管控不到位	大面积粉状物料料堆未苫盖。 该单位2025.4.9开展颗粒物自行监测至检查时未再进行自行检测，违反了排污许可证每年进行一次颗粒物自行监测的要求 内容未填写。 锤破、颚破配套除尘器未运行。 大车清洗装置设置不规范且无运输用道路。 料棚、车间多处破损	拟立案处罚 拟立案处罚 立行立改 拟立案处罚 立行立改 立行立改
159	石家庄市	石家庄市	石家庄市鑫晋不锈钢制品有限公司	石家庄市	栾城区	91130124068149848F	尹建平	动态库	否	否	其他非现场视频监控	根据其他非现场站点高值区对石家庄市鑫晋不锈钢制品有限公司进行检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 13:57:53	王运波，许涛	根据其他非现场站点高值区对石家庄市鑫晋不锈钢制品有限公司进行检查。现场该企业正常生产，治理设施正常运行。该企业现场有6台自动校型机，经调阅相关材料，该企业排污许可证内自动校型机为4台，实际建设情况与排污许可和环评不符。	孙军成	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	该企业现场有6台自动校型机，经调阅相关材料，该企业排污许可证内自动校型机为4台，实际建设情况与排污许可和环评不符。	拟立案处罚
160	石家庄市	新乐市	新乐市生活垃圾卫生填埋场	石家庄市	新乐市	11130184092557796J	赵洪波	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 15:32:17	谢天，李卫江，骆豪勇	2026年7月20日我执法人员对新乐市生活垃圾填埋场进行现场检查时发现该企业垃圾渗滤液运行系统已停止运行，该企业已停止外排水。2026年7月19日零时超标原因为：企业未排水导致采样器无法正常采样，供样，氨氮无法抽到水样，COD因供样管有管存水采样量不足导致液位无法超过比色光源导致数据异常。	贾桂生	否	是				
161	石家庄市	深泽县	石家庄盛夏金属制品有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA08G7514L	曹亚鹏	动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 16:02:57	张玉强，赵玉峰	现场检查时：该企业处于生产状态，治理设施运行正常，分表计电线路损坏数据无法正常传输，经查修后数据已正常传输。	许立英	否	是				
162	石家庄市	晋州市	晋州市平蕊浆纱厂	石家庄市	晋州市	91130183MA0849FY4B	刘正锋	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 16:17:29	王伟召，高宏涛	我分局执法人员通过举报线索，在晋州市平蕊浆纱厂经理刘正峰陪同下对该企业进行核查，该企业废气主要为天然气锅炉烟气，锅炉烟气经低氮燃烧器处理后排放，浆纱设备冲洗废水由两级沉淀池沉淀后经一体化污水处理设备处理后，用于厂区洒满抑尘。经现场全面巡查厂区生产车间、污水管网、污水处理设施、雨水管网等无健点位，厂区西侧为县级公路，厂区北侧及南侧均为厂房，同时排查厂区东侧与林地交界处，未发现企业存在私建暗管、偷排生产废水等违法行为，也未发现厂区异常排污痕迹，污水积存外溢现象，厂区产格落实雨污分流，雨水管网、污水管网独立布设，厂区建设雨水收集池，对厂区屋面、地面雨水进行统一收集，收集后的雨水主要用于厂区地面洒满抑尘，厂区绿化及周边林地灌溉。	刘正峰	否	是				
163	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区凌悦废旧物资回收站	石家庄市	鹿泉区		非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 16:35:31	李铁营，严德章	根据信访投诉线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该回收站进行现场检查，回收点四周无居民区，该收购点离鹿泉区上庄镇新新家园约800米，现场有3台铲车，1台抓木机，正在从事木料装卸作业。我分局就市民反映的噪音污染对要求该废旧木料回收站负责人婚时收购作业，每天中午12:00至14:00，晚上22:00至第二天早上8:00禁止进行收购倒运、装卸废旧木材作业。并在装卸作业期间采取洒水降尘措施，避免扬尘污染。 因市民未留联系方式，无法将上述处罚情况进行反馈。	刘之栋	否	是				
164	石家庄市	藁城区	石家庄金冠预拌混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182073719265U	祖凯伦	动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 17:03:05	杨学忠，张晓娟	2026年7月20日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级交办任务线索对石家庄金冠预拌混凝土有限公司进行现场检查。现场检查时，该企业正常生产，检查发现商砼搅拌站生产线骨分工序产生的不合格砂石堆放在厂房东侧墙外，约2.5立方米，未采取符合国家环境保护标准的防护措施。	焦召磊	是	是	固废	暂存场所不规范	2026年7月20日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级交办任务线索对石家庄金冠预拌混凝土有限公司进行现场检查。现场检查时，该企业正常生产，检查发现商砼搅拌站生产线骨分工序产生的不合格砂石堆放在厂房东侧墙外，约2.5立方米，未采取符合国家环境保护标准的防护措施。	拟立案处罚
165	石家庄市	晋州市	天海电缆有限公司	石家庄市	晋州市	91130183060485740P	赵建申	动态库	否	否	其他非现场视频监控	乡镇站点高值线索核查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-20 17:16:09	孙利，赵永林，郝轩	2026年7月20日下午，我局执法人员孙利、赵永林到达晋州市营里镇大尚村天海电缆有限公司，在企业负责人赵建立的陪同下对该企业进行现场检查，现场检查时企业开工生产，污染防治设施正常运行。检查过程中发现企业北侧院内，一台环保标识码为之一3A0014386的叉车正在进行作业，该车应急阀门处于打开状态。	赵建立	是	是	其他	车冒黑烟	2026年7月20日下午，我局执法人员孙利、赵永林到达晋州市营里镇大尚村天海电缆有限公司，在企业负责人赵建立的陪同下对该企业进行现场检查，现场检查时企业开工生产，污染防治设施正常运行，检查过程中发现企业北侧院内，一台环保标识码为之一3A0014386的叉车正在进行作业，该车应急阀门处于打开状态。	拟立案处罚
166	石家庄市	石家庄市	石家庄市公路桥梁建设集团有限公司	石家庄市	栾城区	91130100735617200O		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 08:13:06	田建华，刘大宏	该单位对石家庄市铁东区南仓公司老厂区实施六地块，在未达到土壤污染评估报告确定的风险管控、修复目标前进行了土壤扰动。	赵云	是	是	其他	生态	未达到土壤污染评估报告确定的风险管控、修复目标前进行了土壤扰动	拟立案处罚
167	石家庄市	正定县	正定县清峰家具厂	石家庄市	正定县	92130123MA09AUFP0H	韩书艳	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 10:07:43	赵征，刘红亮	现场检查时该企业未生产，经核查该企业产品为软包床头，主要工序为板材切割—组装—软包，不涉及喷漆和热熔胶工序，经走访周边居民均称未趋到异味。	贾奇风	否	是				
168	石家庄市	井陉矿区	井陉矿区无名砂石料厂	石家庄市	井陉矿区		非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 10:14:29	牛家麒，张立斌	根据石家庄市生态环境综合执法队移交问题线索，对石家庄扬德建材有限公司进行现场检查发现：1.该公司停产；主要生产工艺为：矿石→破碎→筛分→搅拌→成品；主要原料为矿山碎石；产品为水稳和石料。2.该公司年产60万吨水泥稳定碎石项目于2025年4月21日建复产，2024年5月21日通过环保竣工验收；排污许可证号：91130107MA3TU81T001Q，有效期2024年1月22日至2029年1月21日。3.该公司主要污染物为颗粒物，处理设施为脉冲式布袋除尘器。4.现场检查发现，生产车间北侧未进内露天堆放5个废塑料润滑油桶和1个废机油桶，均为空桶，总重量约50斤。5.企业生产厂长王连峰全程陪同检查，执法人员现场露天堆放的废润滑油桶和废机油桶录像取证。	王彦峰	是	是	固废	暂存场所不规范	在厂房西侧露天存放4个润滑油桶和1个废机油桶。	拟立案处罚
169	石家庄市	石家庄市	河北岳炳再生资源利用有限公司	石家庄市	栾城区	91130108308348820J	闫岳炳	动态库	否	否	其他非现场视频监控	乡镇站点高值区，对周边企业进行检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 10:53:20	王运波，许涛，罗晶晶	2026年7月21日，根据乡镇站点高值区对河北岳炳再生资源利用有限公司进行核查。现场核查时，该企业处于停产状态。经调阅该企业现状环境影响评估报告显示，该企业建设一条建筑材料生产线，主要生产设备为给料机、破碎机、输送带、入料仓。经查，该企业现场建设一台筛分设备，实际建设情况与现状环境影响评估报告不符。	聂军召	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	2026年7月21日，根据乡镇站点高值区对河北岳炳再生资源利用有限公司进行核查。现场核查时，该企业处于停产状态。经调阅该企业现状环境影响评估报告显示，该企业建设一条建筑材料生产线，主要生产设备为给料机、破碎机、输送带、入料仓。经查，该企业现场建设一台筛分设备，实际建设情况与现状环境影响评估报告不符。	拟立案处罚
170	石家庄市	石家庄市	石家庄世煜塑制厂	石家庄市	井陉县	bh13010050000106OD	齐永平	动态库	否	否	其他非现场视频监控	按照生态环境指挥中心推送分表计电异常情况该单位进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 11:20:24	刘卫科，张小飞	按照生态环境指挥中心推送分表计电异常情况该单位进行现场检查，现场未生产，经检查该单位用电系统显示该单位每日夜间生产，现场两根颗粒活性炭吸附箱均未严格封闭，设施进口检测口未封闭，VOC工序与收集罩之间断裂不能有效收集废气，热熔工序废气不能有效收集，修艾分局调度。	齐晓峰	是	是	涉气 涉气	治污设施不正常运行 无组织排放管控不到位	该单位分表计电系统显示该单位每日夜间生产，现场两根颗粒活性炭吸附箱均未严格封闭，设施进口检测口未封闭，VOC工序与收集罩之间断裂不能有效收集废气，热熔工序废气不能有效收集。 磨机除尘器放灰口集尘袋脱落	拟立案处罚 立行立改
171	石家庄市	晋州市	晋州市晋越水泥制品厂	石家庄市	晋州市	91130183MADE2KNO68	刘晓森	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 11:21:35	李景泉，尹增威	2026年7月21日，我局执法人员李景泉、尹增威对热点网格预警现场核查，该企业位于晋州市晋州镇工业路与富裕街交叉口东行50米路北，法定代表人：刘晓鑫，占地面积1600平方米，投资金100万元，工艺：石粉、沙子、石子-配料-搅拌-成型-水磨-成品，企业车间内处于停产状态，环保手续齐全，配有大气污染防治布袋除尘设施，现场查阅建设项目环境影响报告表，表21项目废气监测要求一览表中显示：1A001排气筒颗粒物1次/年；厂界颗粒物1次/年。发现企业未能及时提供2025年度气颗粒物检测报告，该企业涉嫌未按照排污许可证规定开展废气自行监测。	刘硕	是	是	涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	现场检查时，车间内处于停产状态，环保手续齐全，配有大气污染防治布袋除尘设施。现场查阅建设项目环境影响报告表，表21项目废气监测要求一览表中显示：1A001排气筒颗粒物1次/年；厂界颗粒物1次/年，发现企业未能提供2025年度气颗粒物检测报告，该企业涉嫌未按照排污许可证规定开展废气自行监测。	拟立案处罚
172	石家庄市	石家庄市	河北丽丹炭发制品有限公司	石家庄市	新乐市	91130184055494087M	赵帅	动态库	否	否	其他非现场视频监控	依据走航高值热点推送任务线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 11:36:00	樊小龙，郭丽娜	7月21日，依据走航高值热点推送任务线索河北丽丹炭发制品有限公司进行现场检查，检查该企业生产，检查时发现厂区东侧露天堆存约50个容量约20升的铁桶，铁桶内盛有含挥发性的物料，部分铁桶未加盖密闭，现场有异味。已要求企业立即改正。	李菲	是	是	涉气	涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求	厂区东侧露天堆存约50个容量约20升的铁桶，铁桶内盛有含挥发性物料，部分未加盖密闭，现场有异味	立行立改

173	石家庄市	深泽县	石家庄深泽县化工厂随意排放化工污水	石家庄市	深泽县			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 12:19:35	杨成，张亮	经查，7月20日快手APP用户“老陈 1234921”发布视频图片信息，“石家庄深泽县化工厂随意排放化工污水，县环保局形同虚设”，经核实，视频中显示的企业为河北圣莱欧化工有限公司，该企业主要生产经营纤维素醚，目前处于生产状态，企业建有污水处理站，与深泽县第二污水处理厂签订了排水协议，每日产生的污水均有污水站处理后，排放至深泽县经济开发区一企一管管管廊，经开发区检测介格后排放至深泽县第二污水处理厂，经调查，快手APP用户“老陈1234921”为深泽县大桥头镇魏村村民，因前几日降雨较多，河北圣莱欧化工有限公司厂区北门对面停车场积水较多，7月16日该村民参加县属自事出席活动时，途经该企业停车场，因距离坟地较近的地面有积水，该村民当时情绪较激动并报警处理，经派出所民警协调，该企业立即将有积水地面进行了处理。@17月19日，该村民发布了快手APP视频信息，20日，经企业与该村民沟通后，已将快手APP发布的视频信息删除。经执法人员深入调查，该企业厂外积水来源于：因降雨量较大，企业雨水管网溢出部分雨水，7月20日、21日执法人员现场查看，地面已无积水现象，21日上午，执法人员入厂检查，该企业处于生产状态，生产负荷30%，治理设施正常运行，企业污水经污水处理站处理后，排向园区污水管网，最终排向第三污水处理厂，企业污水管网建设为明管，均建设在地上，排放口建设在厂区南侧，企业雨水管网均为地下管网，与污水管网未连接。该企业已聘请二方检测公司对该积水开展取样检测。	袁佐	否	是					
174	石家庄市	石家庄市	河北振轩混凝土有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA7NU3FJ0P	赵磊	动态库	否	否	其他非现场线索核查	石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 12:31:56	申学国，魏丹宁	一天队执法人员根据建材行业集中整治工作要求对该企业进行现场检查，现场检查时该企业正在生产，经查，该企业未设置污染治理设施维护台账，现场要求企业立即改正，严格按照要求记录，并移交深泽县分局立案调查。	赵磊	是	是					
175	石家庄市	正定县	正定县正塔奶牛养殖专业合作社	石家庄市	正定县	93130123063376902H	姚雪强	动态库	否	否	网格化上报线索核查	石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 12:54:11	赵征，张彬	现场检查时该养殖场周边未发现粪污外溢情况。	姚雪强	否	是					
176	石家庄市	石家庄市	河北江德阀门有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07X8XN37	赵庆春	动态库	否	否	其他非现场线索核查	接到指挥中心推送任务，现场进行检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 13:19:11	李宁，赵景海	接到指挥中心推送任务，现场检查时该厂提芯车间5台设备，喷漆工序均处于停产状态，用电量大是由于他们电池造成，机加工车间正在生产，现场：存在问题，1、制芯车间内2台箱分机未纳入排污许可；2、印刷车间废气管道与喷漆车	雷学辉	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	印刷工序未建立生产台账和治理设施台账	拟立案处罚	
																					涉气	其他环境问题	现场检查时，射芯车间内2台箱分机未纳入排污许可；	拟立案处罚	
177	石家庄市	正定县	石家庄海特食品有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA0EGYE921		动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 13:35:39	吴建华，周兰芹	2026年7月21日，正定生态分局执法人员按照市长公开电话办公室交办卡：2026071500472号转推送投诉举报信息开展现场核查。2021年1月6日正定县行政审批局对该企业建设项目批复了《建设项目环境影响报告书》，2022年4月15日企业通过了自主验收。2023年11月1日企业办理了《排污许可证》，证书编号：91130123MA0EGYE921001Y，有效期：自2023年11月1日起至2028年10月31日止。该企业主要产品为闻鸡、鸡排，企业原辛加工过程中辛杀工序、烫毛工序、闻鸡清洗工序产生生产废水，企业生产废水、软水制备废水、天然气锅炉外排废水及生活污水通过厂区内污水管道排入自建污水处理站处理后通过园区污水管网进入高新区污水处理厂进行处理。现场检查时，该企业未生产，未发现生产迹象，执法人员询问现场负责人植国辉，植国辉隔述企业近期未生产。执法人员现场排查企业厂区周边，未发现企业私设地下管道排放废水现象；现场走访周边群众，群众反映未发现该企业就生产时存在废水未经处理直接通过地下管道外排现象。现场未发现环境违法行为。执法人员要求企业负责人加强内部管理，确保试生产时治理设施高效运行，污染物稳定达标排放。	植国辉	否	是					
178	石家庄市	石家庄市	石家庄裕尔塑料科技有限公司（鑫卓厂区）	石家庄市	高新区	91130101308077709A	王涛	动态库	否	否	其他非现场线索核查	市局指挥中心分类记电推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 14:47:50	吴保顺，李金昊，付强	2026年7月21日十大队根据石家庄市生态环境综合执法支队技术大队分表记电推送线索，对石家庄裕尔塑料科技有限公司进行现场检查，现场检查该公司管控措施为减产50%。该公司共有13台注塑机，现场运行7台，现场调阅2021分表记电显示：2、3、4、5、7号未生产；1、6、8、9号生产。现场存在问题：该公司废气治理设施为催化燃烧，现场调阅催化燃烧中控显示参数设置在线脱附周期时间为@8000分钟，脱附记录为：2026年4月2日19:37:22、4月3日17:05:30、4月4日13:55:21-13:55:22、4月11日21:15:16-21:15:17、14日16:28为最后一次脱附，截止至7月21日无脱附记录，涉嫌设施不正常运行，移交高新区分局进行立案调查处理。	石艳艳	是	是	涉气	治污设施不正常运行	2026年7月21日十大队根据石家庄市生态环境综合执法支队技术大队分表记电推送线索，对石家庄格尔塑料科技有限公司进行现场检查，现场检查该公司管控措施为减产50%。企业现有一条鄂式破碎生产流水线，原料上料点位未要求安装集气罩对上料时产生的粉尘进行收集处理等废气治理设施；调取7月19日凌晨3时视频监控画面可见，有废运车辆开展原料上料作业，物料倾倒、下落过程中产生大量粉尘，无有效收集管控措施，粉尘直接向外逸散。	拟立案处罚	
179	石家庄市	石家庄市	石家庄市金坤新建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123689250463L	杨金龙	动态库	否	否	热点网格核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 14:59:43	谢红旭，潘浩月	2026年7月21日，按照上级交办热电网格任务线索对该公司进行检查时，该公司未生产，存在问题：1.北侧大量石粉（约300方），南侧大量石子（约250方）露天堆放未采取防尘措施。2.生产车间内5条原料输送廊未密闭。3.生产车间废气连接管道与东侧墙体密闭不严。第1个问题已移交正定县生态环境分局立案	田路	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	生产车间内5条原料输送廊道未密闭；	立行立改	
																					涉气	工业粉尘无组织排放	1.北侧大量石子（约250方）露天堆放未采取防尘措施。	立行立改	
180	石家庄市	平山县	平山县腾胜新型建筑材料有限公司	石家庄市	平山县	91130131576780353L	王三忠	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 15:48:28	霍雨亮，何志刚	现场检查，该公司未生产，生产车间零式破碎生产线上料口未安装粉尘收集装置，上料作业粉尘无组织外溢。企业现有一条鄂式破碎生产流水线，原料上料点位未要求安装集气罩对上料时产生的粉尘进行收集处理等废气治理设施；调取7月19日凌晨3时视频监控画面可见，有废运车辆开展原料上料作业，物料倾倒、下落过程中产生大量粉尘，无有效收集管控措施，粉尘直接向外逸散。	王建荣	是	是	涉气	未安装治污设施	现场检查，该公司未生产，生产车间零式破碎生产线上料口未安装粉尘收集装置，上料作业粉尘无组织外溢。企业现有一条鄂式破碎生产流水线，原料上料点位未要求安装集气罩对上料时产生的粉尘进行收集处理等废气治理设施；调取7月19日凌晨3时视频监控画面可见，有废运车辆开展原料上料作业，物料倾倒、下落过程中产生大量粉尘，无有效收集管控措施，粉尘直接向外逸散。	拟立案处罚	
181	石家庄市	栾城区	河北岳朔再生资源利用有限公司	石家庄市	栾城区	91130108308348820J	闫岳朔	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 16:17:09	苏新飞，宁中兴	根据上级交办任务对该公司进行现场检查。该公司位于石家庄市栾城区王村东大街80号，统一社会信用代码：91130108308348820J，主要经营废金属矿物制品销售；水泥制品制造销售，现场提供的固定污染源排污登记编号：91130131MAD7K7J72A001X有效期：2025年04月18日至2030年04月17日。本次检查该公司法定代表人许天宇全程陪同。	聂军召	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	2026年7月21日，根据乡镇站点高值区对河北岳朔再生资源利用有限公司进行检查，现场检查时，该企业处于停产状态，经调阅该企业现状环境影响评价报告显示，该企业建设一条建筑材料生产线，主要生产设备为给料机、破碎机、输送带，入料仓，经查，该企业现场建设一台筛分设备，实际建设情况与现状环境影响评价报告不符。	拟立案处罚	
182	石家庄市	元氏县	无名修车点	石家庄市	元氏县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	联合乡镇日常其他非现场线索核查	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 16:23:15	周晓飞，王会杰	（以下空白）	李少亨	是	是	关停取缔类	新发现“散乱污”企业	发现南固镇执法队日常排查，发现南固镇东村村东一个场地存在一家无名汽修点，现场有喷漆抱杆，2个漆桶，有喷漆痕迹。	拟立案处罚	
183	石家庄市	平山县	平山县泽沐环保科技有限公司	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 16:38:52	霍雨亮，何志刚	根据上级交办问题线索对平山县泽沐环保科技有限公司进行现场检查，现场检查该企业处于停产未生产状态，厂区内堆放加工后的羊绒品砂石料，已进行苫盖。现场提供排污许可证为《固定污染源排污登记》，依据企业环评报复文件，其行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》序号93条目范畴，生产工艺包含完整水洗工序，具体生产流程为：原料上料→破碎→筛分→水洗→脱水→电子计量→搅拌→压块；现场核查确认，企业厂区西南角已配套建设水洗、脱水核心生产设备，具备水洗工艺实际生产条件。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93项明确规定：废弃资源综合利用业（42）非金属废料和碎屑加工处理（C4220）中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位，纳入简化管理范畴，应当依法申领简化管理类排污许可证。该企业符合名录中“含水洗工艺废料加工”的简化管理认定条件，法定应当办理简化管理排污许可证，但企业当前仅完成了排污登记，未依法申领对应排污许可证。 平山县泽沐环保科技有限公司统一社会信用代码：91130131MAD7K7J72A，主要经营废金属矿物制品销售；水泥制品制造销售，现场提供的固定污染源排污登记编号：91130131MAD7K7J72A001X有效期：2025年04月18日至2030年04月17日。本次检查该公司法定代表人许天宇全程陪同。	冯天宇	是	是	涉气	无证排污	现场检查期间，该企业未生产。依据企业环评批复文件，其行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》序号93条目范畴，生产工艺包含完整水洗工序，具体生产流程为：原料上料→破碎→筛分→水洗→脱水→电子计量→搅拌→压块；现场核查确认，企业厂区西南角已配套建设水洗、脱水核心生产设备，具备水洗工艺实际生产条件。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93项明确规定：废弃资源综合利用业（42）非金属废料和碎屑加工处理（C4220）中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位，纳入简化管理范畴，应当依法申领简化管理类排污许可证。该企业符合名录中“含水洗工艺废料加工”的简化管理认定条件，法定应当办理简化管理排污许可证，但企业当前仅完成了排污登记，未依法申领对应排污许可证。	拟立案处罚	
184	石家庄市	元氏县	无名汽车喷漆点	石家庄市	元氏县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	配合乡镇联合巡查发现	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 17:10:39	陈志良，张旭宏，李亚宏	2026年7月21日，我分局执法人员联合赵同乡执法人员日常排查发现，赵同乡毛遮村幼儿园附近存在一家无名汽修点，现场正在对车辆进行打腻子作业，有漆桶，有喷漆痕迹。（现场已拍照），以下空白	石瑞博	是	是	关停取缔类	新发现“散乱污”企业	配合乡镇联合巡查发现一家无名汽车喷漆点	拟立案处罚	
185	石家庄市	元氏县	万年村南无名汽修厂					非动态库	否	否	其他非现场线索核查	联合乡镇日常检查发现线索	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 17:34:40	孙立邢，杨钊	我分局执法人员日常排查发现万年村南一露天场地的600㎡未硬化，场地内存在一家无名汽修厂，现场有切割机一台，焊机一台无配套治理设施，无工商营业执照，无手续。	张亚平	是	是	关停取缔类	新发现“散乱污”企业	检查发现马村镇万年村南一露天场地的600㎡未硬化，场地内存在一家无名汽修厂，现场有：切割机一台，焊机一台无配套治理设施，无工商营业执照，无手续。	拟立案处罚	
186	石家庄市	晋州市	河北江德阀门有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07X8XN37	赵庆春	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 18:07:23	安宝元，刘建峰	2026年7月21日我局执法人员对建峰、安宝元在河北江德阀门有限公司经营雷学辉的同时下对该企业进行了现场检查，现场检查时企业未生产，污染防治设施完善，经检查核实企业为年产5000吨阀门铸件，10000个包装用纸箱项目，其中包	雷学辉	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	印刷工序未建立生产台账和治理设施台账	拟立案处罚	
																					涉气	其他环境问题	现场检查时，射芯车间内2台箱分机未纳入排污许可；	拟立案处罚	
187	石家庄市	晋州市	晋州市凌通环保科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0GD034AM	姚光	动态库	否	否	其他非现场线索核查	乡镇监测站点高值核查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 18:22:23	孙利，郝括	现场检查，企业处于停产状态，该企业南侧暂存的砂石物料苫盖不到位。	张海洋	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业南侧暂存的砂石物料苫盖不到位。	拟立案处罚	
188	石家庄市	晋州市	晋州市陵宝环保科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0E8T6B4H	李永周	动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 19:26:42	高乐，张永康	2026年7月21日在企业处理赵永强陪同下对晋州市陵宝科技有限公司进行现场检查，检查时发现企业未生产，物料输送带密闭彩钢板部分脱落，未完全密闭。	赵永强	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，物料输送带密闭彩钢板材脱落，未完全密闭。	拟立案处罚	
189	石家庄市	栾城区	石家庄市鑫普不锈钢制品有限公司	石家庄市	栾城区	91130124068149848F	尹建平	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 20:39:53	宁中兴，张钢	根据上级批送线索，我分局执法人员对该企业进行现场检查，公司位于栾城区大任家庄村东500米衡井线路南，统一社会信用代码为91130124068149848F，法定代表人尹建平，该公司主要经营不锈钢制品，金属制品，合金钢制品的生产销售。主要产品为轻质保暖密制；主要原料有不锈钢、铬合金、纯铁、硫末粉、硅溶胶；主要生产工艺为制蜡膜工序-制壳工序-浇筑工序后处理工序-表面处理工序-成品。相关环评为2016年12月取得《石家庄鑫普不锈钢制品有限公司年产500吨轻质保暖密制品项目现状评估报告》，于2017年2月取得原栾石家庄市栾城区环保局备案；2021年3月取得《石家庄市鑫普不锈钢制品有限公司技改项目环境影响报告表》，审批编号：石栾审环表【2021】10号，于2022年3月进行自主验收。该企业排污许可证编号为91130124068149848F001R，有效期限：自2025年7月25日起至2030年7月24日止。 现场检查时，该企业正在进行生产，配套治理设施正在运行。该企业现场有6台自动校型机，经调阅相关材料，该企业环境影响评价报告及排污许可证内自动校型机为6台，实际建设情况与排污许可和环评不符。 现场检查过程中，使用执法记录仪全程录像，负责人尹建平配合陪同检查。	尹建平	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	该企业现场有6台自动校型机，经调阅相关材料，该企业排污许可证内自动校型机为4台，实际建设情况与排污许可和环评不符。	拟立案处罚	
190	石家庄市	藁城区	石家庄藁城区九门回族乡北白皮村暗藏违规化工加工点 有毒煤气快报抗民污染村庄环境	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-21 22:31:28	聂平均，李力锋	石家庄绿栖生物科技有限公司，法人代表：贺紫涵，社会统一信用代码：91130182MA0F3Q05A6，年产4000吨糖浆项目于2024年6月25日进行项目备案，主要原料：糖浆、甘油等。主要生产设备：存储罐（桶）、搅拌罐、主要生产工艺：原料-复配-成品。固定污染源登记回执编号：91130182MA0F3Q05A6001R，有效期：2024年06月25日至2029年06月24日。我分局执法人员对石家庄绿栖生物科技有限公司进行现场检查，现场核查时，该公司厂区空旱，设罐已清空，无生产加工设备。	王华斌	否	是					
191	石家庄市	石家庄市	行唐县蜂辉建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0FCW804X		动态库	否	否	其他非现场线索核查	国该企业分表计电在平台无数据，对该企业进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-22 10:05:04	翟红兵，盛海滨	7月22日，按照分表计电异常推送线索，对行唐县蜂辉建材有限公司进行现场检查，分表计电已欠费，因平台暂无法查看。现场检查时企业未生产。发现问题：大量砂石物料露天堆存，未按环评要求在车间内存放。现场要求该企业立即整改，并移交行唐县分局立案调查。企业负责人王新路陪同检查。	王新路	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业院内大量砂石物料露天堆存，未按环评要求在车间内存放	拟立案处罚	
192	石家庄市	高邑县	高邑县第一修胶制品有限责任公司	石家庄市	高邑县	91130127715834053R	曹现昌	动态库	否	否		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-22 10:29:59	李亚霜，张会荣	现场检查时该企业处于停产状态。存在问题1.一般固废存放不规范，废胶管头车间随意堆放。2.治理设施运行台帐记录不规范。现场已督促企业立即整改。	曹现昌	是	是	固废	暂存场所不规范	一般固废胶管头在车间随意堆放，贮存不规范	立行立改	
																					一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	台帐记录不规范	立行立改	
193	石家庄市	高邑县	河北煜珠陶瓷制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127075981851F	翟全林	动态库	否	否		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-22 10:33:29	张力伟，王亚磊	2026年7月22日，我局执法人员对河北煜珠陶瓷制品有限公司进行检查，情况如下，（1）该公司位于高邑县古城工业区，为设计年产1500万平方米墙砖项目。现处于生产状态。主要原料为：釉料、长石、瓷石、高铝土、河南长石、黑泥、球土、红粘土。主要生产工艺流程为：上料、球磨制浆、喷雾干燥、筛腐、压胚成型、干燥、一次烧成、施釉、干燥、二次烧成、打磨、入库。空价废气经SNCR脱硝、石灰石膏法脱硫+湿电除尘处理后经33米高排气筒排放（2）排污许可证号：91130127075981851F001R，有效期限2026年4月08日至 2031年4月07日。(3)该公司厨西北角，贮存有易引起扬尘的原料红粘土，约200吨，覆盖的防尘网大量面积破损，破损部分红粘土裸露，已拍照取证。现场负责人全程陪同，提供了营业执照复印件、法人身份证复印件。	武晓刚	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	2026年7月22日，我局执法人员对河北煜珠陶瓷制品有限公司进行检查，情况如下，（1）该公司位于高邑县古城工业区，为设计年产1500万平方米墙砖项目。现处于生产状态。排污许可证号：91130127075981851F001R，有效期限2026年4月08日至2031年4月07日，该公司现西北角，贮存有易引起扬尘的原料红粘土，约200吨，覆盖的防尘网大量面积破损，破损部分红粘土裸露，已拍照取证。	拟立案处罚	

194	石家庄市	高邑县	河北金锐美科技有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MA08KHQU0R	黄万子	动态库	否	否			石家庄市生态环境局高邑分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-22 10:59:52	郭晓燕，王晓波	现场检查该企业未生产，厂区院内西北角少量砂石料未覆盖，未入库	冯哭	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查该企业未生产，厂区院内西北角少量砂石料未覆盖，未入库	立行立改
195	石家庄市	石家庄市	河北九洲矿业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0A3888R0	廖文翰	动态库	否	是	整改复查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:05:53	刘卫科，张小飞	按照前期检查情况进行现场复核，现场未生产，产品运输正常，经核查，发现前次检查发现物料苫盖不到位情况本次复核扔存在整改不到位情况，现场移交井陉分局立案调查。	权登晖	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 一厂一策公示牌填写不规范 治污设施运行不规范 无组织排放管控不到位	该单位南采区上千平米物料露天存放无苫盖措施 内容未填写 南采区大车清洗装置现场不能正常运行 该单位在运输车辆装载运输过程中管理不到位，现场车辆遗撒严重。	拟立案处罚 立行立改 立行立改 拟立案处罚
196	石家庄市	石家庄市	河北三栅展创建材有限公司元氏分公司	石家庄市	元氏县	91130132MA0DXH78RE	严学松	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据乡镇站点高值区，对该企业进行核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:08:01	许涛，罗晶晶	2026年7月22日，根据乡镇站点高值区对河北三栅展创建材有限公司元氏分公司进行核查。现场检查时，该企业处于停产状态，经调阅该企业环评报告表及竣工环境保护验收报告表显示，该企业建设混凝土生产线，主要生产设备为搅拌机、料仓、配料仓、砂石分离机。经查，该企业料仓内新增一台筛分设备，实际建设情况与环评报告表不符。	张雷晓	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	2026年7月22日，根据乡镇站点高值区对河北三栅展创建材有限公司元氏分公司进行核查。现场检查时，该企业处于停产状态，经调阅该企业环评报告表及竣工环境保护验收报告表显示，该企业建设混凝土生产线，主要生产设备为搅拌机、料仓、配料仓、砂石分离机。经查，该企业料仓内新增一台筛分设备，实际建设情况与环评报告表不符。	拟立案处罚
197	石家庄市	石家庄市	石家庄金昌实矿业有限公司	石家庄市	行唐县	91130125598282312R	张军平	动态库	否	否	其他非现场线索核查	该企业分类计电无数据，对该企业进行检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:18:46	翟红兵，盛海滨	7月22日，行唐县石家庄金昌实矿业有限公司，检查时企业未生产，分表计电故障造成平台无数据。发现问题：大量矿石沙土原料露天堆放未覆盖。未按环评要求密闭贮存。要求企业立即整改，并移交行唐县分局立案调查。检查期间企业负责人张军平全程陪同。	张军平	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区内大量矿石沙土原料露天堆放未覆盖。未按环评要求密闭贮存	拟立案处罚
198	石家庄市	石家庄市	河北美康管业有限公司	石家庄市	元氏县	91130124MA07P6EQ56	赖福林	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据站点区域高值线索排查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:25:13	王运波，许涛	河北美康管业有限公司：该企业2台挤出线、4台注塑机正在生产，存在问题：1.该企业大门密闭不严；2.现场该企业破碎车间有3台破损机加1台撕碎机，经查看企业环评手续，环评显示只有3台破碎机，1台撕碎机未包含环评中，实际建设情况与环评不符，现场移交分局查立案调查。	黄永红	是	是	涉气 涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符 其他环境问题	现场该企业破碎车间有3台破损机加1台撕碎机，经查看企业环评手续，环评显示只有3台破碎机，1台撕碎机未包含环评中，实际建设情况与环评不符。 该企业车间大门密闭不严。	拟立案处罚 立行立改
199	石家庄市	石家庄市	河北晋正新型建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123MAD1GDHH7G	赵书建	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:25:49	王宇，董春毅	现场检查时，该企业未生产，经查，该企业未建立 污染治理设施运行维护台账，已要求企业立即改正，并严格记录设施运行情况，并移交正定分局立案调查	郭凤辉	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	现场检查时，该企业未生产，经查，该企业未建立 污染治理设施运行维护台账，已要求企业立即改正，并严格记录设施运行情况，并移交正定分局立案调查。	拟立案处罚
200	石家庄市	行唐县	中昊环保建材（河北）有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0FF1JY4R	范卫杰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	分表计电异常线索核查	石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:31:01	刘军芳，赵佳	根据分表计电异常线索任务对中昊环保建材（河北）有限公司进行现场检查，该公司位于行唐县口头镇口头村西，东侧为行唐合盛包装厂，南侧为行唐兴同砖造厂，西侧为河堤地，北侧为行唐县铁鑫建材有限公司，检查时，该公司球磨工序正在生产，配套的污染治理设施正在运行，上料口有三面围挡，未设置集气罩，有粉尘明显外溢。	卢庆扬	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	该企业球磨工序正在生产，配套的除尘器正在运行，检查发现上料口有三面围挡，有收集粉尘罩，但未设置收尘罩，粉尘有明显外逸。	拟立案处罚
201	石家庄市	石家庄市	平山县瑞达建材科技有限公司	石家庄市	平山县	91130131MA08EQCX85	于江峰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场线索对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:36:37	吴浩楠，徐会行	平山县瑞达建材科技有限公司（原平山县南世楼水泥砖厂），位于平山县环金镇南望楼村北，检查时现场未生产，物料输送皮带上存放半成品水泥料，通过分表计电系统查询显示，该企业7月22日7时15分至9时45分正在生产，生产工艺为：原料（石粉、水泥、矿渣）→经破碎-配料-搅拌-制砖-养护-码垛。现场发现以下问题： 一、按照该企业环评中要求原料库应为密闭仓库，卸料过程中应在料仓内进行，实际该企业矿渣、石粉料仓大门采用软布帘遮挡，部分物料遗撒棚外，且装卸、倒料作业时无法做到料仓内进行，检查无法有效控制在仓内，存在无组织排放。（立行立改） 二、该企业石粉上料口顶部未采取粉尘收集措施，治污设施缺失，且上料采用露	于江峰	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	自行监测制度未落实 未安装治污设施 无组织排放管控不到位 未建立台账或台账记录不规范	该企业2025年度未开展自行检测工作，提供的最近一次检测报告时间为2025年4月15日，报告编号及QC-YS-2504001已提测。 该企业石粉上料口顶部未采取粉尘收集措施，治污设施缺失，且上料采用露天作业进行，粉尘无组织排放。 按照该企业环评中要求原料库应为密闭仓库，卸料过程中应在料仓内进行，实际该企业矿渣、石粉料仓大门采用软布帘遮挡，部分物料遗撒棚外，且装卸、倒料作业时无法做到料仓内进行，检查无法有效控制在仓内，存在无组织排放。 该企业未制定生产设施运行记录及治污设施运行记录。	立行立改 拟立案处罚 立行立改 立行立改
202	石家庄市	石家庄市	石家庄联诚保温材料有限公司	晋州市	晋州市	91130183688210451S	李敬生	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 11:57:49	李宁，赵景海	按列指挥中心指送任务，现场检查时，该厂出示建设项目登记表，该厂现场处于停工状态，车间内一台开花机处于停产状态，在建设项目环境影响登记表设立登记，该问题移交晋州市分局立案查处。	李敬来	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	车间内一台开花机处于停产状态，未在建设项目环境影响登记表设立登记，该问题移交晋州市分局立案查处。	拟立案处罚
203	石家庄市	行唐县	河北德凯新型建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA07QF556C	康青荣	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 13:00:36	刘昆，杨盼龙	我局执法人员，根据热点网格对该企业进行现场检查，检查时该企业正在生产，出理设施正在运行，发现问题：1号生产线投料工序未密闭，大量粉尘无组织逸散	高德	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业正在生产，1号生产线投料工序未密闭，大量粉尘无组织逸散。	拟立案处罚
204	石家庄市	元氏县	河北三栅展创建材有限公司元氏分公司	石家庄市	元氏县	91130132MA0DXH78RE	严学松	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 13:42:39	王蕾淼，沈兴鹏	现场检查时，该企业处于停产状态。经调阅该企业环评报告表及竣工环境保护验收报告表显示，该企业建设混凝土生产线，主要生产设备为搅拌机、料仓、配料仓、砂石分离机。经查，该企业料仓内新增一台筛分设备，实际建设情况与环评报告表不符。	张雷晓	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	2026年7月22日，根据乡镇站点高值区对河北三栅展创建材有限公司元氏分公司进行核查。现场检查时，该企业处于停产状态，经调阅该企业环评报告表及竣工环境保护验收报告表显示，该企业建设混凝土生产线，主要生产设备为搅拌机、料仓、配料仓、砂石分离机。经查，该企业料仓内新增一台筛分设备，实际建设情况与环评报告表不符。	拟立案处罚
205	石家庄市	元氏县	河北美康管业有限公司	石家庄市	元氏县	91130124MA07P6EQ56	赖福林	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 13:57:44	孙立邦，杨钊	（上级交办问题执法APP重复申请）2026年7月22日，接上级交办线索对河北美康管业有限公司进行现场检查。 该企业位于元氏县经济开发区建业路，排污许可证编号：91130124MA07P6EQ56001U，有效期2025年7月25日至2030年7月24日。法定代表人：赖福林。该企业行业类别为塑料板、管、型材制造，主要生产工艺为混料、挤出、冷却、定型、切割、包装入库等，主要污染物及废气治理工艺：西生产车间，上料中产生颗粒物；1.上料、混料过程中集气罩+集气管道+脉冲布袋除尘器处+15m高排气筒（DA001）；2.西生产车间挤出、造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、采取集气罩收集+碱喷淋装置+过滤棉吸附装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）；东生产车间：挂塑、挤出工序产生工序产生的的VOCs废气：非甲烷总烃、氯化氢、氯化氢；采取集气罩收集+碱喷淋装置+过滤棉吸附装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）。现场检查时，该企业正在生产，2台挤出线、4台注塑机正在生产。	黄永红	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	车间门窗密闭不严	立行立改
206	石家庄市	石家庄市	平山县恒连贸易有限公司	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场线索对该企业进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 14:54:44	吴浩楠，徐会行	平山县恒连贸易有限公司，位于石家庄市平山县闾南镇武家庄村西100米，主要经营出售铁粉仓储，中转。现场检查时，两台非道路移动机械及两辆重型货车正在进行装料、倒料作业，现场存在以下问题： 一、查看该企业提供的营业执照副本和建设项目环境影响登记表显示，注册地址于一致。（立行立改） 二、该企业露天存放铁粉，占地面积约4550㎡，未按备案登记表中要求进行建仓密闭储存，现场一台移动式破碎筛分设备未办理环保相关手续。（限期整改） 三、两台非道路移动机械正在露天装料、倒料作业，粉尘无组织排放大气。（移交属地平山县分局立案调查） 四、现场两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告，该两台机械现场投入使用，要求属地分局进一步调查。（移交属地平山县分局立案调查）	张景华	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气 涉气	其他环境问题 无组织排放管控不到位 重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位 其他环境问题 未落实机动车非道路移动管控	查看该企业提供的营业执照副本和建设项目环境影响登记表显示，注册地址不一致。 两台非道路移动机械正在露天装料、倒料作业，粉尘无组织排放大气。 该企业进出厂处未配备车辆冲洗平台，出场时带土路。 该企业露天存放铁粉，占地面积约4550㎡，未按备案登记表中要求进行建仓密闭储存，现场一台移动式破碎筛分设备未办理环保相关手续。 现场两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告，该两台机械现场投入使用，要求属地分局进一步调查。	立行立改 拟立案处罚 立行立改 立行立改 拟立案处罚
207	石家庄市	高邑县	高邑县双兴印刷包装厂	石家庄市	高邑县	bh13010060000014SV	杨玉宁	动态库	否	否			石家庄市生态环境局高邑分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-22 15:39:01	王亚磊，王晓波	经现场检查该企业目前处于停产状态，检查发现该企业排放口标示牌没有填写污染物种类，已责令企业现场进行了整改。	杨玉星	是	是	涉气	其他环境问题	排放口标示牌没有填写污染物种类	立行立改
208	石家庄市	石家庄市	正定县无名砂石料厂	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 15:51:49	王宁，董春毅	现场检查时，该无名料堆的100余方石料，露天堆放厂区空地，未进行苫盖。移交当地立案处理。	郝德龙	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该无名料堆的100余方石料，露天堆放厂区空地，未进行苫盖。	拟立案处罚
209	石家庄市	行唐县	河北实诺新材料科技有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0CD5T43F	刘晗	动态库	否	否	其他非现场线索核查	分表计电数据异常核查	石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 15:55:09	孙瑞虎，袁志永	2026年7月22日，我局执法人员根据分表计电数据异常线索对河北实诺新材料科技有限公司进行现场检查，该公司位于行唐县经济开发区工业路与新合街交叉口，统一社会信用代码：91130125MA0CD5T43F，法定代表人：袁志永。年产22万吨新型建筑材料和500万平方米节能新型装饰一体板项目建设项目环境影响报告表于2020年7月11日批复，文号为：行审环表〔2022〕11号，已办理排污许可证。	袁光	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	排污口设置不规范 未安装治污设施 工业粉尘无组织排放 无组织排放管控不到位	干挤砂浆生产线粉料地仓输卸口设置不规范，上方设置废气收集管道断开，产生粉尘不能有效收集，混合机共4台，2台正在生产，产生粉尘口未连接收集管道，存在粉尘无组织排放。 干挤砂浆生产线车间地面粉尘严重，存在粉尘无组织排放。	拟立案处罚 拟立案处罚 拟立案处罚 拟立案处罚
210	石家庄市	高邑县	石家庄山平再生资源回收有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MA0G1PMD4H	刘旭光	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据市扬尘治理专项对企业易扬尘物料进行排查	石家庄市生态环境局高邑分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 16:05:42	张会荣，李亚涛	2026年7月21日我局执法人员到该企业进行检查，现场检查时该企业处于停产状态，存在问题为钢渣毛料露天堆放苫盖不严，我局执法人员已责令负责人进行无死角苫盖，并报对其立案处罚。	刘旭光	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	物料苫盖不严	拟立案处罚
211	石家庄市	行唐县	行唐县兴开投资有限公司	石家庄市	行唐县	91130125567379285M	郭朝晖	动态库	否	否	远程执法核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 16:24:56	窦清亮，杨利斌	2026年7月22日，省厅委托河北百润环境监测技术有限公司对行唐县兴开投资有限公司进行现场采样监测，采样监测因子为：CO0、氮氧、总磷、总碳、总氮，现场采样时该企业正在运营，治理设施正常运行，未发现环境违法行为。	臧立彬	否	是				
212	石家庄市	元氏县	河北美康管业有限公司	石家庄市	元氏县	91130124MA07P6EQ56	赖福林	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 16:31:48	孙立邦，杨钊	2026年7月22日接上级推送河北美康管业有限公司破碎车间有2台破损机加1台撕碎机，经查看企业环评手续，环评明确只有2台破碎机，1台撕碎机未包含环评中，实际建设情况与环评不符问题，我分局执法人员现场进行核查。该企业位于元氏县经济开发区建业路，排污许可证编号：91130124MA07P6EQ56001U，有效期2025年7月25日至2030年7月24日。法定代表人：赖福林。该企业行业类别为塑料板、管、型材制造。主要生产工艺为混料、挤出、冷却、定型、切割、包装入库等。主要污染物及废气治理工艺：西生产车间，上料中产生颗粒物；1.上料、混料过程中集气罩+集气管道+脉冲布袋除尘器处+15m高排气筒（DA001）；2.西生产车间挤出、造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、采取集气罩收集+碱喷淋装置+过滤棉吸附装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）；东生产车间：注塑、挤出工序产生工序产生的的VOCs废气：非甲烷总烃、氯化氢、氯化氢；采取集气罩收集+碱喷淋装置+过滤棉吸附装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）。现场检查时，该企业正在生产，2台挤出线、4台注塑机正在生产，破碎工序未生产，现场该企业破碎车间有3台破损机加1台撕碎机，查看企业环评手续，环评明确只有3台破碎机，1台撕碎机未包含环评中，实际建设情况与环评不符。	黄永红	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	现场该企业破碎车间有3台破损机加1台撕碎机，经查看企业环评手续，环评显示只有3台破碎机，1台撕碎机未包含环评中，实际建设情况与环评不符。	拟立案处罚
213	石家庄市	新乐市	石家庄美辰化工有限公司	石家庄市	新乐市	91130184089447684C	安永军	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 16:46:38	李帅，郝利	1.该公司位于坚固村北占地16666平方米。 2.该公司主要产品为苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚。（设计年产量1万吨，实际年产量5000吨）主要原料苯酚、邻甲酚、间对甲酚、二甲酚。主要生产设备为精馏塔及精馏反应釜6套，真空泵10个，真空缓冲罐12个，导热油锅炉1台，冷却水离心循环泵10个，原料储罐6个，成品储罐7个，生产工艺为原料→加热→精馏塔→冷凝→成品。主要处理设施有活性炭催化燃烧设备一套。 3.该公司2019年办理了环评手续审批文号新乐行审环书批字2019第3号。2020年9月份验收，排污许可证编号91130184089447684C001P。有效期2025年9月17日至2030年9月16日。 4.经对照排污许可证副本自行监测部分，表13自行监测及记录表，序号13监测类别废气，监测点位设备与管线组件动静密封点（泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽源压设备，取样连接系统），污染物非甲烷总烃监测频次为1次/季。该企业未能提供2026年第一季度第二季度设备与管件组件动静密封点自行监测报告。	安栋	是	是	涉气	未按要求开展LDAR工作	该企业排污许可证中自行监测设备与管线组件动静密封点（泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气源压设备，取样连接系统），要求一季度监测一次。该企业上次进行监测时间为2025年11月25日，2026年至今未进行监测，监测频次不满足排污许可要求。	拟立案处罚
214	石家庄市	晋州市	石家庄联诚保温材料有限公司	石家庄市	晋州市	91130183688210451S	李敬生	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 17:02:37	孙利，郝括	2026年7月22日下午，检查时，企业处于停产状态，悬南排车间西侧库房内新增一套开花、打包设备，未在登记表内标注。	李敬来	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	车间内一台开花机处于停产状态，未在建设项目环境影响登记表上登记，该问题移交晋州市分局立案查处。	拟立案处罚
215	石家庄市	高新区	石家庄格尔塑料科技有限公司（露卓厂区）	石家庄市	高新区	91130101308077709A	王涛	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 17:29:52	王占更，王伟涛	按照石家庄市生态环境局交办线索对该单位进行现场核查，该单位全称为石家庄格尔塑料科技有限公司，地址位于石家庄高新区都马镇对家庄村S008县道南化纤厂院内，营业执照统一社会信用代码为91130101308077709A，固定污染源排污登记表登记编号为91130101308077709A002Q（2025.5.7-2030.5.6），该单位环境影响报告表于2023年7月12日由石家庄高新技术开发区行政审批局审批，并于2024年7月完成验收，该单位主要污染物为注塑工序废气和破碎工序粉尘，配套治理设施为活性炭吸附脱附燃烧和臭氧冲孔袋除尘器。现场查阅该单位注塑工序废气治理设施（活性炭吸附脱附催化燃烧设备）运行记录，该单位治理设施最近两次脱附燃烧时间为2026年4月14日和7月21日。	石彦艳	是	是	涉气	治污设施不正常运行	2026年7月21日十六队根据石家庄市生态环境综合执法支队技术大队分派记电核违线索，对石家庄格尔塑料科技有限公司进行现场检查，现场检查该公司管控措施为减产50%。该公司共有13台注塑机，现场运行7台。现场调阅20日分表记电显示：2、3、4、5、7号未生产；1、6、8、9号生产。现场存在问题：该公司废气治理设施为催化燃烧，现场调阅催化燃烧中控显示参数设置在线脱附周期时间为48000分钟，脱附记录为：2026年4月21日19:37-22、4月3日17:05-30、4月4日13:55-21-13:55-22、4月11日21:15:16-21:15:17、14日16:28为最后一次脱附，截止至7月21日无脱附记录，涉嫌设施不正常运行，移交高新区分局进行立案调查处理。	拟立案处罚
216	石家庄市	行唐县	行唐县旺达奶牛养殖专业合作社	石家庄市	行唐县	91130125677361094X	郭连喜	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 17:42:20	王龙，陈金战，宇文立波	根据投诉举报线索，对行唐县旺达奶牛养殖专业合作社进行现场检查，检查时，该奶牛养殖场正常运营，存栏奶牛200头，建有一套干湿分离设备、三级沉淀池、氧化塘和储粪棚，粪便进入三级沉淀池沉淀，再经干湿分离机处置后进入储粪棚存放，污水进入氧化塘收集发酵用于农田施肥。检查发现，该奶牛养殖场储牛粪堆放于场外东侧耕地内，未按规定进行收集和处置，现场堆放牛粪50方。	郭连喜	是	是	其他	生态	该奶牛养殖场存栏奶牛200头，检查发现牛场东侧耕地内堆放大量牛粪，占地1亩，50方，未按照规定对牛粪进行收集处置。	拟立案处罚
217	石家庄市	井陉县	石家庄世煊塑剂厂	石家庄市	井陉县	bh13010050000106DU	齐永平	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-22 18:18:56	高鑫，高铁柱	经现场检查，该企业处于停产状态。	齐晓锋	是	是	涉气	治污设施不正常运行	该单位分表计电系统显示该单位每日夜间生产。现场两棍颗粒活性炭吸附箱均未严格封闭，设施进口检测口未封闭，VOC工序与收集罩之间断裂不能有效收集废气，热熔工序废气不能有效收集。	拟立案处罚

218	石家庄市	井陉县	井陉昇龙商贸有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0CW87W0J	张印文	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-22 18:36:07	王少男,高士雄	根据上级交办线索，我分局高士雄、王少男对井陉昇龙商贸有限公司现场检查，该公司位于河北省石家庄市井陉县北正多秋树坡村南，厂址中心坐标为：北纬38°3′57.64″，东经114°4′24.20″。项目建设内容及规模：井陉昇龙商贸有限公司厂区占地面约为6000m2。新建厂房1座（3000m²）、员砂池1座（62.5m³）、员砂水沉淀池1座（50m³）及其他配套	吴留泉	是	是	涉气 排污许可 涉气	治污设施不正常运行 未按许可证要求开展监测 物料堆场未落实扬尘治理措施	锤破、筛破配套除尘器未运行。 该单位2025.4.9开展颗粒物自行监测至检查时未进行自行检测，违反了排污许可证每年进行一次颗粒物自行监测的要求 大面积粉状物料料堆未苫盖。	拟立案处罚 拟立案处罚 拟立案处罚
219	石家庄市	石家庄市	河北金柚化纤有限公司	石家庄市	赵县		王云素	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-22 21:18:54	张磊,刘旭冰	针对热点网格推进线索对该公司进行现场核查，现场核查时，该公司正在生产。该公司热定型车间废气治疗设施不正常运行和部分废气无组织排放问题，移交赵县生态环境分局立案处罚。其他问题要求分局督导整改。	朱子寒	是	是	涉气 涉气 涉气	工业粉尘无组织排放 实际建设情况与环评和排污许可不符 含VOCs工艺废气未按要求收集处理	企业瓶片下料车间顶部破风分离器配套粉尘收集布袋多处破损、粉尘收集治理功能失效；下料侧板密闭不严，存在物料溢漏现象。物落物料清理不及时，生产过程颗粒物无组织逸散。企业瓶片细颗粒物料上料产污环节未配套建设粉尘收集及治理设施，产污点位无收集、无治理，生产粉尘直接外逸，存在明显粉尘污染隐患，治污设施配套不全、建设缺失。 企业3#车间新建化纤项目环评批复明确：3#车间规划建设两条化纤生产线，两条生产线废气统一收集后，依托3#车间配套废气治理设施处理排放。现场实际核查：3#车间仅建成1条化纤生产线，批复第二条生产线未在3#车间建设，擅自移位至1#车间北侧库房内安装建设（设备已全部安装完毕，尚未投产）；且该移位生产线废气未接入原批复3#车间治理系统，擅自变更废气收集路径，依托1#车间原有废气治理设施处理排放。 根据企业环评批复及排污许可证载明要求，企业1#、2#热定型车间生产废气需经过滤+螺旋喷淋+筒式湿电油雾净化塔系统处理后达标排放。现场核查，企业1#、2#热定型工序均正常生产，2#车间筒式湿电油雾净化第一次、二次电压、电流示数均为0，配套循环冲洗水泵损坏、长期未开启，湿电净化系统完全停运失效；1#车间筒式湿电油雾净化第一次、二次电压、电流示数均为0，电场未带电运行，治理设施未发挥净化效能。1#车间顶部废气收集管道与风机软连接处破损，部分未处理废气泄露，废气未按排污许可规范有效收集处理。	立行立改 立行立改 拟立案处罚
220	石家庄市	藁城区	石家庄藁城区湿地公园河南被自色泡沫覆盖追踪；公园属地与职能部门仍处“待核查、未反馈”状态	石家庄市	藁城区		非动态库	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 09:49:06	聂平均,李力锋	石家庄市藁城区九门回族乡周汉河湿地公园河水泛起大量白色泡沫处为周汉河入滹沱河排口，情况发生后，我分局工作人员第一时间联合九门乡政府工作人员对九门乡周汉河沿线进行了排查，未发现向河道内偷排污水行为，周汉河湿地处河道有小段高度落差，陶瓷发生的出现泡沫时间段近日连续降雨，河休水量增大，上游河水自上冲击而下时因水位落差，裹起层层白色泡沫，周汉河湿地管理处发时根据周汉河水量大小调整周汉河入滹沱河闸口大小的方式，减小水流冲击尽量避免形成白色泡沫。2026年7月23日，对该区域进行排查，周汉河河道内无泡沫，水质清澈无异味。	李力锋	否	是				
221	石家庄市	石家庄市	石家庄富力工具有限公司	石家庄市	行唐县	91130102308237717R	梁海旺	动态库	否	否	其他非现场线索核查	按照走航车提供的VOCS域高值线索，对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 10:38:50	翟红兵,盛海滨	按照走航线索推送任务要求。对该企业进行现场检查。现场检查时，企业机加工1厂正在生产，其他工序未生产。未发现环境违法问题。	范慧颖	否	是				
222	石家庄市	石家庄市	正定县龙源奶牛养殖专业合作社	石家庄市	正定县	93130123598295483L	文爱菊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:01:32	谢红旭,潘浩月	2026年7月23日，按照上级交办线索对该厂进行检查，该厂未生产，存在的问题：1、该牧午养殖场现存栏奶牛约200头，检查发现牛场西侧院内堆放大量牛粪约100方（若蒸不全），未按照规定对牛粪进行收集处置。2、该养殖场内南侧露天堆放粉末状有机肥（牛粪与粉煤灰，烟道灰混拌而成）约50方，未采取密闭措施。上述问题均移交正定县生态环境分局立案调查。	于士博	是	是	其他 涉气	生态 物料堆场未落实扬尘治理措施	该养殖场现存奶牛约200头，检查发现牛场西侧院内堆放大量牛粪约100方（若蒸不全），未按照规定对牛粪进行收集处置。2、该养殖场内南侧露天堆放粉末状有机肥（牛粪与粉煤灰，烟道灰混拌而成）约50方，未采取密闭措施。 该养殖场内南侧露天堆放粉末状有机肥（牛粪与粉煤灰，烟道灰混拌而成）约50方，未采取密闭措施。	拟立案处罚 拟立案处罚
223	石家庄市	晋州市	晋州市赵立平水泥构件厂	石家庄市	晋州市	92130183MA0R73C55E	赵立平	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据分公司电离线索现场核查，离线期间从7月22日晚上突降暴雨，造成厂区线路连线，电力总闸断电形成的。现场检查时，该建材行业处于停产状态，发现企业原料库东侧一条透明瓦服落，要求企业立行立改，已完成整改。	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:28:50	王伟召,高宏涛	根据分公司电离线索现场核查，离线期间从7月22日晚上突降暴雨，造成厂区线路连线，电力总闸断电形成的。现场检查时，该建材行业处于停产状态，发现企业原料库东侧一条透明瓦服落，要求企业立行立改，已完成整改。	彭树凯	是	是	涉气	其他环境问题	企业原料库东侧一条透明瓦服落。	立行立改
224	石家庄市	石家庄市	井陉县德涛建材有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0D2KQ8SN	赵进朝	动态库	否	否	其他非现场线索核查	按照石家庄市建材建材行业提升方案级分类计电长期未联网整改进行现场检查。	石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:33:46	刘卫利,张小飞	该单位现场未生产，按照该单位分类计电长期未联网线索对该单位现场检查，现场一台装载车尾气净化装置曝气管路未连接问题，现场移交分局调查处理，其他问题移交分局督办整改。	赵进朝	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	无组织排放管控不到位 物料堆场未落实扬尘治理措施 重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位 工业粉尘无组织排放	物料大棚多处破损封闭不到位 物料露天存放苫盖不到位 现场一台装载车尾气净化装置曝气管路未连接。 上料口封闭防散落	立行立改 立行立改 拟立案处罚 立行立改
225	石家庄市	石家庄市	晋州市浩鑫水泥制品厂	石家庄市	晋州市	92130183MA09AN9L9U	高金浩	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:41:11	李宁,赵景海	接到指挥中心推送任务，执法人员会同晋州市分局现场检查时，该厂处于停产状态，检查发现的问题：车间内一台筛沙设备未在现状环境影响评价报告中备案。要求分局立案查处。	高金浩	是	是	涉气	未批先建	现场检查存在问题：车间内一台筛沙设备，未备案，针对发现问题移交晋州市分局立案查处。	拟立案处罚
226	石家庄市	灵寿县	灵寿县众强新材料科技有限责任公司	石家庄市	灵寿县	91130126MABYLOWD2K		动态库	否	否	其他非现场线索核查	按照乡镇高值对企业进行核查	石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:54:30	李杨,郝志辉	2026年7月21日石家庄市生态环境局灵寿县分局执法人员李杨、郝志辉到位于河北省石家庄市灵寿县牛城乡南柳营村灵寿县众强新材料科技有限责任公司在该单位总经理的陪同下进行检查。经查，该单位建于2023年，统一社会信用代码：91130126MABYLOWD2K，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），进行2条生产线主要产品为矿物掺合料，主要生产设备为立环磨机、立台包装机、立台散装机、生产工艺为：原料进厂→原料球磨机-成品储存-包装外售，已办理建设项目环境影响报告表，并取得排污许可证，编号为：91130126MABYLOWD2K（有效期2021年12月17日至2026年12月16日）。该单位属于建材行业。 现场检查时，该单位处于停产，下料车间料斗下料处未安装集气罩进行集中收集，该下料车间内地面有可见粉尘。我分局执法人员对现场进行了拍照，调取并复印了企业的营业执照、排污许可证及法定代表人的身份证，现场法定代表人配合调查处理取证。	齐世凯	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	下料车间下料处未安装集气罩	拟立案处罚
227	石家庄市	石家庄市	平山县鑫瑞料场	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	舆情核查	按照乡镇高值对企业进行核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 11:55:42	吴浩楠,徐会行	根据“7月15日网民在今日头条发帖，称平山县南甸镇西杨庄村两大露天煤场违规排污，扬尘污染严重。”问题，会同平山县分局、南甸镇政府对两处点位进行现场核查。 经查，实际情况与举报问题部分属实。该两处点位同属一家企业，企业名称是平山县鑫瑞料厂，位于平山县南甸镇吴白堰村南岭，营业执照号是91130131MA0A04QW3G，经营者是吴利刚，经营范围是铁精粉销售、储存，该公司分为南、北两个厂区，查看该企业提供的建设项目环境影响登记表显示，对粉尘管控中要求采取密闭库房，定时调水措施。 现场检查时：两个厂区均处于停工状态，厂内露天堆存大量铁精粉，总占地面积约21280m²，现场存在以下问题：	范元朝	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 其他环境问题 无组织排放管控不到位 重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	大量铁精粉露天存放，未按建设项目环境影响登记表中要求建设密闭库房储存，且部分物料苫盖不到位，易产生扬尘污染隐患。 现场南、北厂区各一台移动式拌料设备，北厂区西名工人正在对移动式拌料设备进行露天焊接作业，产生的焊烟直排大气环境。 南、北厂区车辆进出口现场地面铁精粉遗撒严重，易带尘出场 现场多台非道路移动机械未张贴环保备案号，该公司负责人无法提供有关备案信息及尾气排放检测报告。	立行立改 立行立改 立行立改 立行立改
228	石家庄市	平山县	平山县瑞达建材科技有限公司	石家庄市	平山县	91130131MA08EQCX8S	于江峰	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 12:09:42	霍雨亮,何志刚	2026年7月23日，接上级交办问题线索，我分局执法人员对平山县瑞达建材科技有限公司进行现场检查，现场检查时该公司处于停产状态，石粉料仓上料口上方未安装集气罩。	于江峰	是	是	涉气	未安装治污设施	该企业石粉上料口顶部未采取粉尘收集措施，治污设施缺失。	拟立案处罚
229	石家庄市	深泽县	石家庄阿细亚砖业有限公司	石家庄市	深泽县	91130128715852119B	李梅英	动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 12:14:18	张玉强,赵玉峰	现场检查时，该公司处于停工状态，经核查分表计电异常原因为：下雨连续导致异常，经维修后恢复正常。	李梅英	否	是				
230	石家庄市	石家庄市	石家庄纸管家包装印刷有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0DALFQ99	金兰兰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场推送任务进行现场核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 12:27:03	阎建勇,鲁晖斌	根据指挥中心推送非现场线索对该企业进行现场核查，现场检查时，该企业印刷工序正在生产，污染治理设施正在运行。存在问题：1、该厂区废纸打包工序北侧一库房内新增一条瓷金工序（1台烫金机），未经环评备案，无排污许可，经查阅该工序生产记录台账显示：自2025年5月19日至2026年7月19日期间持续生产，且无任何环保治理设施。2、该企业印刷工序正在生产，部分生产设备软管被开，车间内有明显异味。以上问题移交赞皇县分局立案调查。	秦振辉	是	是	排污许可 涉气	无证排污 治污设施运行不规范	该厂区废打包工序北侧一库房内新增一条烫金工序（1台烫金机，未经环评备案，无排污许可，经查阅该工序生产记录台账显示：自2025年5月19日至2026年7月19日期间持续生产，且无任何环保治理设施。 该企业印刷工序正在生产，部分生产设备软管被开，车间内有明显异味。	拟立案处罚 立行立改
231	石家庄市	石家庄市	平山县鑫磊环保材料厂	石家庄市	平山县	92130131MA08UJW61B	王江波	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场线索对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 12:48:49	吴浩楠,徐会行	平山县鑫磊环保材料厂，位于平山县南甸镇史白堰村村南，检查时现场未生产，生产工艺为：原料（石粉、水泥）-配件、搅拌-制砖-运营-成品。现场发现以下问题： 一、按照该企业环评中要求石粉原料应存放在密闭仓库内，现场该企业西侧空地处露天堆放石粉原料未及时入库。（立行立改，要求对露天堆存的物料入库存放） 我局执法人员对上级交办的线索，该企业未设置扬尘治理设施护仓集进行现场核查，该企业处于停产状态，核实发现该企业未设置污染治理设施维护台账记录	康志芬	是	是	涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 其他环境问题	按照该企业环评中要求石粉原料应存放在密闭仓库内，现场该企业西侧空地处露天堆放石粉原料未及时入库。 该企业设出场处未设立车辆冲洗平台，存在带土上路隐患。	拟立案处罚 立行立改
232	石家庄市	深泽县	河北振轩混凝土有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA7NDXFJ0P	赵磊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 13:03:26	贾园,张宁	我局执法人员对上级交办的线索，该企业未设置污染治理设施护台集进行现场核查，该企业处于停产状态，核实发现该企业未设置污染治理设施维护台账记录	赵磊	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	该企业未设置污染治理设施维护台账	立行立改
233	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区和众铸造有限公司	石家庄市	藁城区	91130182745408288F	周银乐	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据石家庄市生态环境综合执法支队指挥中心推送用电量异常线索对该企业进行核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 13:18:52	孙英朔,张军凯	2026年7月23日，石家庄市生态环境局执法人员根据指挥中心推送用电量异常线索对石家庄市藁城区和众铸造有限公司进行核查，核查时该企业打磨工序正在生产，污染治理设施正在运行，其余熔丸工序、熔炼工序、浇筑工序、造型工序未生产，已落实停产措施要求，存在问题： 1、打磨工序污染治理设施运行维护台账记录显示：只记录到7月12日，7月12日以后未记录污染治理设施运行维护情况，台账记录不规范。 2、砂回收工序废气排放口（编号DA003）排气筒下方堆存有部分生产废料，未及时成立一般固废暂存场所进行存放。 2026年7月22日，接市局交办，该公司进行道路移动机械正在露天场地料，倒料作业，粉尘无组织排放大气，现场检查时全程由该企业负责人张景华陪同 2026年7月22日，接石家庄市生态环境局执法人员交办该企业现场两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告，该厂两台机械现场投入使用。检查过	周云雷	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	未建立台账或台账记录不规范 固废 排污口设置不规范 未落实机动车非道路移动管控	打磨工序污染治理设施运行维护台账记录显示：只记录到7月12日，7月12日以后未记录污染治理设施运行维护情况，台账记录不规范。 暂存场所不规范 砂回收工序废气排放口（编号DA003）排气筒下方堆存有部分生产废料，未及时成立一般固废暂存场所进行贮存。 砂回收废气排放口（编号DA003）标识牌悬挂在排气筒旁车间墙壁上，未按规定设置悬挂在废气排放口排气筒上。 现场两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告，该两台机械现场投入使用，要求属地分局进一步调查。	立行立改 立行立改 立行立改 拟立案处罚
234	石家庄市	平山县	平山县恒连贸易有限公司					非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 14:19:44	刘宁,霍利鹏	2026年7月22日，接市局交办，该公司进道路移动机械正在露天场料，倒料作业，粉尘无组织排放大气，现场检查时全程由该企业负责人张景华陪同 2026年7月22日，接石家庄市生态环境局执法人员交办该企业现场两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告，该厂两台机械现场投入使用。检查过	张景华	是	是	涉气 涉气	无组织排放管控不到位 其他环境问题	两台非道路移动机械未能提供环保备案手续及检测报告， 两台非道路移动机械正在露天场料，倒料作业，粉尘无组织排放大气。	拟立案处罚 立行立改
235	石家庄市	行唐县	行唐双子建筑工程有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA09BGBT62		动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据排污许可管理平台筛选线索，对该公司进行现场检查	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 14:47:15	刘昆,杨盼龙	我局执法人员根据排污许可管理平台筛选线索，对该企业进行现场检查，检查时该企业处于停产状态，检查时公司院内一辆货车正在卸石粉，未按要求在密闭车间内装卸。	康龙宝	是	是	排污许可 涉气	排污许可证其他问题 工业粉尘无组织排放	该公司自2026年4月以来处于停产状态，排污许可登记有效期为2021年6月24日至2026年6月23日，已超期。 检查时该企业处于停产状态，该公司院内一辆货车正在卸石粉，未按要求在密闭车间内装卸。	立行立改 拟立案处罚
236	石家庄市	深泽县	石家庄鑫垚网制品有限公司	石家庄市	深泽县	91130128319920159P	张增伟	动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 14:51:20	贾园,张宁	现场检查时，该企业未生产，未发现环境违法行为	张增伟	否	是				
237	石家庄市	石家庄市	石家庄博欧金属制品有限公司	石家庄市	平山县	91130131593584418Y	梁毅	动态库	否	是	其他非现场线索核查	根据非现场线索对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 16:07:18	吴浩楠,徐会行	根据非现场核查线索“关于7月21日2时，石家庄博欧金属制品有限公司23时用电量下降14.2%低于减排比例30%，疑似未落实减排生产管控措施”情况进行现场核查。 经查，该企业位于平山县平山镇西柏坡经济开发区，主要经营范围是精密件制造。生产工艺为：原材料、模具-射蜡-组树-清洗-制壳-电加热脱蜡-型壳焙烧-浇筑成型-振动脱壳-切割-磨浇口-热处理-抛丸-机加工-成品出库。该企业涉VOCs工序为：射蜡、组树、脱蜡工序，高温天气管控措施为：涉VOCs产排工序，高温天（30℃以上）减排30%。 现场检查时制壳、焙烧、浇筑、切割、抛丸、清洗、机加工工序均正在生产，蜡模、射蜡、组树、脱蜡、热处理、脱壳工序均处于停产状态。该企业目前制定“白转黑”生产调控机制，已落实管控措施要求。 该企业射蜡工序因产品特殊性需设备处于保温状态，同时由于天气高温，蜡模、制壳车间温度要保持在23-25度，需要开中央空调来维持这个温度，生产车间工人工作降温均使用大功率工业电扇，办公楼及车间办公室均需开空调降温，机加工车间需赶产量已完成外贸订单，数控车床用电量大，导致该单位总体用电量偏高，7月21日23时用电量下降比例低于30%。 现场发现浇筑工序部分门窗未关闭，精细化管理不到位。	杨增亮	是	是	涉气	其他环境问题	现场发现浇筑工序部分门窗未关闭，精细化管理不到位。	立行立改
238	石家庄市	高新区	河北医科大学第三医院湘江医区	石家庄市	高新区	12130000010170037461		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 16:23:44	马程龙,冯锋	2026年7月23日，根据在线数据推送，高新区生态环境局执法人员进行现场核查，经核查，2026年7月22日，我市出现短时强降雨天气，受极端降雨影响，该院湘江医区外部市政污水管网水位暴涨，排水不畅，引发管网污水倒灌，冲出院区污水处理站进水水质，导致污水缺氧在线监测数据出现异常，监测数据显示，当日19时氨氮浓度由29.558mg/L骤升至73.57mg/L，20时达到峰值120.773mg/L，出现阶段性数值超标波动。发现数据异常后，该院立即安排工作人员赶赴现场全面排查处置，确认本次数据异常为外部市政管网倒灌所致，非污水处理设备故障、运维不当或违规排污造成。第三方运维工作人员及时对监测采样管路、过滤设备进行全面清洗养护并校准监测仪器，同时现场流量还未完全退去，但水体缺氧物质稀释沉淀导致影响物质减小，溶解管路后设备恢复正常，氨氮监测数据恢复正常并稳定达标。本次数据异常情况已在各环保监控平台完成标记备案。	冯泽宇	否	是				
239	石家庄市	井陉县	河北九洲矿业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA09AJBB8W	康文静	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 16:27:57	王少男,高士雄	现场检查时，该企业处于生产状态，污染防治设施运行正常，厂区外运输道路有	赵俊卿	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该单位南采区上千平米物料露天存放无苫盖措施	拟立案处罚

239	石家庄市	井陉矿区	河北元利源发有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130121MA07L3B0U4	李文增	动态库	否	是	上级移交线索核查		县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 10:21:31	王少为,闻上荣	积尘，清扫洒水不及时，已责令企业进行清扫洒水。	张建坤	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	该单位在运输车辆装载运输过程中管理不到位，现场车辆遗撒严重。	拟立案处罚
240	石家庄市	晋州市	晋州市浩鑫水泥制品厂	石家庄市	晋州市	92130183MA09AN9L9U	高金浩	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 16:41:19	唐艳又,刘冰	2026年7月23日，我局执法人员唐艳又、刘冰在企业经理高金浩陪同下现场检查晋州市浩鑫水泥制品厂，经核实上级交办企业车间内一台筛沙设备未批先建问题。经现场调查，筛沙设备实为筛分机，放置在原料库内，无使用痕迹。经企业经理高金浩称，该筛分机设备实用闲置设备，因企业库房空间存放有限，怕雨淋自然损坏，放置在该原料库内，筛分机设备已在该库放置多年，没有使用过，设备未连接动力电源，我局将进一步调查处理。	高金浩	是	是	涉气	未批先建	现场检查存在问题：车间内一台筛沙设备，未备案，针对发现问题移交晋州市分局立案查处。	拟立案处罚
241	石家庄市	石家庄市	石家庄市第二十七中学槐中路校区	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-23 18:20:34	苏强儒,时文骑	现场检查石家庄市第二十七中学槐中路校区项目于2025年3月开工建设，截止2026年7月23日执法人员到现场，该项目仍处在建设阶段，现场未施工，未交付投入使用，经向该项目负责人询问了解，石家庄市第二十七中学槐中路校区于2024年7月23日与河北蕴跃环保科技有限公司签订了石家庄市第二十七中学槐中路校区整体改造项目环境影响评价报告表的技术服务合同，项目环境影响评价相关文件已编制完成，目前未取得相关审批手续。	刘磊	是	是	环评	未批先建	石家庄市第二十七中学槐中路校区项目于2025年3月开工建设，截止2026年7月23日执法人员到现场，该项目仍处在建设阶段，现场未施工，未交付投入使用，经向该项目负责人询问了解，石家庄市第二十七中学槐中路校区于2024年7月23日与河北蕴跃环保科技有限公司签订了石家庄市第二十七中学槐中路校区整体改造项目环境影响评价报告表的技术服务合同，项目环境影响评价相关文件已编制完成，目前未取得相关审批手续。	拟立案处罚
242	石家庄市	井陉矿区	石家庄市矿区工业园区开发建设有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107063357461l	宋雪涛	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 09:55:51	牛家麒,张立斌	该企业治理设施运行正常，在线监控设施运行正常，国三方公司对设备校准导致总磷和总氮后出现数据异常。	王云霞	否	是				
243	石家庄市	石家庄市	石家庄世纪泽兴生物科技有限公司	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	整改复查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 10:35:06	翟红兵,盛海滨	7月24日，根据对前期发现问题进行现场复核，对行唐县石家庄世纪泽兴生物科技有限公司进行现场检查。检查时企业正在生产，发现问题。该企业东侧车间内新建一条甘氨酸生产线，主要生产设备有5个反应釜、2台干燥机、1台双锥干燥器、1台喷雾干燥机过氧化氢储罐。现场检查时，该车间正在生产，配套的污染防	王凤辉	是	是	涉气	未安装治污设施	企业东侧车间新建一条甘氨酸生产线未在该企业排污许可证中体现且正在生产，配套的污染治理设施尚未建成。	拟立案处罚
																						涉气	无证排污	企业东侧车间新建一条甘氨酸生产线未在该企业排污许可证中体现且正在生产，配套的污染治理设施尚未建成。	拟立案处罚
244	石家庄市	正定县	石家庄苯菲特家俱有限公司	石家庄市	正定县	hb1301006000000508J	李金朝	动态库	否	否			石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-24 11:11:51	梁昆,宋路江,杨涛	现场检查时，该企业因市场原因2026年3月至今未生产，要求企业正常生产时各项环保措施落实到位。	李金朝	否	是				
245	石家庄市	石家庄市	石家庄欣能建材有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA07M3FL9P	肖雪峰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对该企业进行督导检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:19:58	孙英朝,张军凯	2026年7月24日，石家庄市生态环境局执法人员根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对石家庄欣能建材有限公司进行督导检查，检查时该企业北厂区未生产，南厂区处于停产状态。存在问题： 1、现场督导检查时，北厂区高压砖存放场地内地面及厂区道路地面干燥、有积尘，清扫洒水不及时，要求企业立行立改； 2、北厂区蒸压砖生产线强制式搅拌机下方积尘严重，调阅该企业排污许可证显示，强制式搅拌机应安装布袋除尘器，现场强制式搅拌机未安装布袋除尘器，未按照排污许可证要求安装除尘设施，搅拌过程中产生的粉尘不能有效收集处理，粉尘无组织排放，涉嫌污染治理设施缺失，移交藁城区分局立案调查处理。	肖雪峰	是	是	涉气	未安装治污设施	北厂区蒸压砖生产线强制式搅拌机下方积尘严重，调阅该企业排污许可证显示：强制式搅拌机应安装布袋除尘器，现场强制式搅拌机未安装布袋除尘器，未按照排污许可证要求安装除尘设施，搅拌过程中产生的粉尘不能有效收集处理，粉尘无组织排放，涉嫌污染治理设施缺失，移交藁城区分局立案调查处理	拟立案处罚
																						涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场督导检查时，北厂区蒸压砖存放场地内地面及厂区道路地面干燥、有积尘，清扫洒水不及时，要求企业立行立改。	立行立改
246	石家庄市	灵寿县	灵寿县润致建材有限公司	石家庄市	灵寿县			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:24:12	张玉凤,杨红颜	经查，该企业未生产，未发现环境违法行为。	马景秋	是	是	涉气	无证排污	现场检查期间，该企业处于停产停工状态。调阅企业现有环评批复文件，环评备案行业类别标注为C3099 其他非金属矿物制品制造，但企业实际建设运行完整机制砂、水洗砂生产工序，工艺流程为：按规矿上料→破碎→筛分→水洗→脱水→成品入库，现场核查确认，厂区已建成水洗池、脱水设备等核心水洗设施，具备常态化水洗生产条件，实际生产企业属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第93条（废弃资源综合利用业）规定：非金属废料和碎屑加工处理行业中，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理单位纳入简化管理，应当依法申领简化管理类排污许可证。该企业实际水洗加工工况符合简化管理认定条件，依法应当办理简化管理排污许可证，但企业目前仅在全国排污许可平台完成排污登记，未依法申领简化管理排污许可证，存在排污许可管理类别不符问题。	拟立案处罚
247	石家庄市	石家庄市	新乐市宇泽建材有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MADDC8SWX0	李从朴	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据分表计电异常推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:25:41	张国强,樊小龙	根据分表计电异常推送线索，对新乐市宇泽建材有限公司进行现场检查，检查时企业未生产，发现问题：堆场露天堆存大量砂石物料，约700立方，简单覆盖未入仓贮存，存在扬尘隐患，已要求企业立即整改，并移交新乐市生态环境分局立案查处。	张洋	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	场地露天堆存大量砂石物料，约700立方，简单覆盖未入仓贮存，存在扬尘隐患。	拟立案处罚
248	石家庄市	石家庄市	石家庄市栾城区恒瑞道路工程有限公司	石家庄市	栾城区	91130124094745643L	韩丽芬	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据区域高值线索，执法人员进行现场排查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:27:20	王运波,许涛	2026年7月24日，我局执法人员根据高值推送线索对石家庄市栾城区恒瑞道路工程有限公司进行现场检查。现场检查时，该企业未生产。 经调阅该企业环评文件和验收报告显示，该企业主要生产设备为混凝土搅拌机2台、输送带2台，粉料仓9台、装载机1台、滚筒筛2台。经核查该企业料仓内新增一台小型搅拌设备，实际建设情况与环评报告不符。	高瑞增	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	该企业主要生产设备为混凝土搅拌机2台、输送带2台、粉料仓9台、装载机1台、滚筒筛2台。经核查该企业料仓内新增一台小型搅拌设备，实际建设情况与环评报告不符。	拟立案处罚
249	石家庄市	石家庄市	石家庄冠领包装有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0EKAEL7F	崔锦文	动态库	否	否	其他非现场线索核查	按照用电异常推送线索任务要求。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:27:59	翟红兵,盛海滨	按照用电异常推送线索任务要求，对对该企业进行现场检查。现场检查时，企业正常生产，污染治理设施正常运行。	张鹏飞	否	是				
250	石家庄市	石家庄市	天成垠铸聚赞型科技有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0DNBK44P	付思	动态库	否	否	其他非现场线索核查	排污许可证合规性检查2025年年度执行报告未上传自行监测报告	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:39:37	田建华,杨少华	经检查，该企业现场无企业自行监测，已经按照要求上传监测报告。现场检查时企业正常生产，木质纤维混合工序废气收集不全，生产时明显可见废气无组织排放，车间地面积尘严重，车间大门未关闭。违反大气法规定，建材企业应采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。	冯浩全	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产，木质纤维混合工序废气收集不全，生产时明显可见废气无组织排放，车间地面积尘严重，车间大门未关闭。违反大气法规定，建材企业应采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。	拟立案处罚
251	石家庄市	灵寿县	灵寿县华锦矿产品加工厂	石家庄市	灵寿县	92130126MA09KKZT3J	胡兰风	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-24 11:48:22	张玉凤,杨红颜	经查，该企业未生产，未发现环境违法行为。	郭会	否	是				
252	石家庄市	石家庄市	石家庄盛恒包装制品有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA0646R22P	赵同建	动态库	否	否	其他非现场线索核查	一大队执法人员根据分表计电异常推送对该企业进行现场核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 11:48:56	申学国,魏丹宁	一大队执法人员根据分表计电异常推送对该企业进行现场检查，现场检查时该企业制袋工序正在生产，其他工序未生产，该企业突发环境事件应急预案已到期，未及时编制新预案并备案，现场督交深泽分局立案调查。	苑立恒	是	是	涉气	其他环境问题	该企业突发环境事件应急预案已到期，未及时编制新预案并备案。	拟立案处罚
253	石家庄市	无极县	无极县尚装饰材料有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA09193625H	王尚宗	动态库	否	否	其他非现场线索核查	其他非现场线索现场核查	石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 12:00:15	温利强,解伟峰	现场检查，该公司正常生产，污染防治设施运行正常。发现问题:喷漆房一名工人正在喷漆，喷漆房未密闭。	马红科	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	现场检查，该公司正常生产，污染防治设施运行正常。喷漆房一名工人正在喷漆，喷漆房未密闭。	拟立案处罚
254	石家庄市	正定县	正定县无名砂石料厂					非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 12:07:01	张卓,孙士勇	2026年7月24日我局执法人员接到上级交办线索“现场检查时，该无名料堆约100余方石料，露天堆放厂区空地，未进行苫盖”后对正定县飞跨建材销售部（个体工商户）进行检查，现场检查时发现：1、该企业仓称是正定县飞跨建材销售部（个体工商户），位于石家庄市正定县新安镇吴兴村小源路3号，经营者是赵思远，社会统一代码是 92130123MA8H8WR07J，行业类别是建筑材料销售，现场无生产设备，未进行加工，只是对砂石进行贮存、销售，该项目无需办理环评手续。2、现场检查时全程由销售经理王越卓陪同，检查时该销售部已对上级检查时发现的未覆盖的100立方米左右的砂石进行了清理。	赵思远	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该无名料堆约100余方石料，露天堆放厂区空地，未进行苫盖。	拟立案处罚
255	石家庄市	石家庄市	河北恩科建材有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0CLNYU7T	李永贺	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 12:09:09	李宁,赵景海	接到指挥中心推送任务，现场检查时，该厂车间内1号生产线处于停产状态，2号干混砂浆生产线正在生产，配套的脉冲式布袋除尘器设施正在运行存在问题：1、二号生产线搅拌机顶部检修口密闭不严，存在粉尘无组织现象。2、干沙提升机上料口无收尘抑尘措施	李永贺	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	接到指挥中心推送任务，现场检查时，该厂车间内1号生产线处于停产状态，2号干混砂浆生产线正在生产，配套的脉冲式布袋除尘器设施正在运行，存在问题：1、二号生产线搅拌机顶部检修口密闭不严，存在粉尘无组织排放现象。2、干沙提升机上料口无收尘抑尘措施。4	拟立案处罚
256	石家庄市	正定县	河北晋正新型建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123MAD16DH87G	赵书建	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 12:46:00	赵征,张彬	现场检查时，该企业未生产，经查，该企业污染治理设施运行维护台帐记录不完善，要求企业立即改正，并严格按照规定记录设施运行情况，并移交正定分局立案调查。	赵书建	是	是	涉气	未建立台帐或台帐记录不规范	现场检查时，该企业未生产，经查，该企业污染治理设施运行维护台帐记录不完善，要求企业立即改正，并严格按照规定记录设施运行情况，移交正定分局立案调查。	拟立案处罚
257	石家庄市	正定县	石家庄市金坤新建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123689250463L	杨金龙	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 12:54:26	吴建华,周兰芳	2026年7月21日石家庄市生态环境局执法支队交办：“问题类型：工业粉尘无组织排放。问题描述：现场检查时，该公司未生产，存在问题：北侧大量石粉（约300方），南侧大量石子（约250方）露天堆放未采取粉尘措施。”石家庄市金坤新建材有限公司位于正定县南牛乡东贾村村南，法定代表人是杨金龙。现场负责人是刘洪魁。2016年11月1日正定县环境保护局对该企业建设项目批复了《建设项目环境影响报告表》，2024年5月10日该企业办理了固定污染源排污登记，登记编号：91130123689250463L001W，有效期:2024年5月10日至2029年5月17日。该企业占地15500平方米，总投资2550万元，主要产品：路基材料，主要原辅材料：黄泥、砖石砂渣、煤矸石土等，主要生产设备：破碎机、滚筒筛、搅拌机等，生产工艺：原辅材料→破碎→过筛→细碎→过筛→计量搅拌→外售。《建设项目环境影响报告表》要求原辅材料贮存于密闭原料库中。主要污染物为破碎工序、混料工序、过筛工序及搅拌工序均产生粉尘，无组织粉尘通过洒水进行抑尘，有组织粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15米排气筒排放。2026年7月24日我局执法人员到石家庄市金坤新建材有限公司进行现场检查，该企业未生产，北侧大量石粉（约300方）及南侧大量石子（约250方）已全部清理。以下空白无内容	刘洪魁	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，存在问题：北侧大量石粉（约300方），南侧大量石子（约250方）露天堆放未采取粉尘措施。	拟立案处罚
258	石家庄市	石家庄市	新乐市冀新建材有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0CJ8FG38	周翠国	动态库	否	否	其他非现场线索核查	推送分表计电数据异常线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 13:30:01	张国强,樊小龙	根据分表计电异常推送线索，对新乐市冀新建材有限公司进行现场检查，检查时企业未生产，发现问题：厂区东侧露天堆存大量砂石物料，约1000立方，未按排污许可要求入库密闭贮存，存在扬尘隐患，已要求企业立即整改，并移交新乐市生态环境分局立案查处。	蔡建伟	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东侧露天堆存大量砂石物料，约1000立方，未按排污许可要求入库密闭贮存，存在扬尘隐患。	拟立案处罚
259	石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区恒瑞道路工程有限公司	石家庄市	栾城区	91130124094745643L	韩丽芬	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 13:34:38	杨岭巍,苗立松	2026年7月24日，我分局执法人员在企业经理高瑞增的陪同下对石家庄市栾城区恒瑞道路工程有限公司进行现场检查。该公司处于停产状态，该公司主要产品为水稳砂石，原料混凝土和二灰砂石，主要原料为石料、细沙、水泥、矿粉、粉煤灰，该公司主要生产工艺为原料→搅拌→成品，该公司固定污染源排污登记编号为91130124094745643L001W，登记有效期为2025年6月29日至2030年6月28日。该公司于2018年8月17日通过石家庄市栾城区行政审批局审批，审批文号为石栾审环[2018]97号。该公司于现场建有一台小型搅拌设备未在环评文件中提及。	高瑞增	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	该企业主要生产设备为混凝土搅拌机2台、输送带2台、粉料仓9台、装载机1台、滚筒筛2台。经核查该企业料仓内新增一台小型搅拌设备，实际建设情况与环评报告不符。	拟立案处罚
260	石家庄市	石家庄市	深泽县西能散热器厂	石家庄市	深泽县	92130128MA099TTLX9	王国彬	动态库	否	否	其他非现场线索核查	一大队执法人员根据用电异常情况对该企业进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 14:24:12	申学国,魏丹宁	一大队执法人员根据用电异常情况对该企业进行现场检查。现场检查时该企业未生产，经查，该企业未建立废气治理设施运行维护台帐。现场移交深泽分局立案调查。	王苗	是	是	涉气	未建立台帐或台帐记录不规范	该企业未建立废气治理设施运行维护台帐。现场移交深泽分局立案调查。	拟立案处罚
261	石家庄市	石家庄市	河北冀建乐建筑材料有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA7F38LD1E	陈敬福	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 14:43:52	王宇,董春毅	河北冀建乐建筑材料有限公司，现场检查时，该企业处于生产状态。存在问题：该企业环评报告表于2023年4月验收，年产150万张水泥板、原料为：水泥、粉煤灰、石粉、纸浆、镀锌钢板，现场发现下料车间地坪式搅拌罐等存在破损锈蚀情况，厂区院内堆放产品为石棉瓦，涉嫌批建不符。危废间标识破损缺失。	苏涛	是	是	固废	未按照规定设置危险废物识别标志	危废间标识破损缺失。	拟立案处罚
																						环评	其他环境问题	河北冀建乐建筑材料有限公司，现场检查时，该企业处于生产状态。存在问题：该企业环评报告表于2023年4月验收，年产150万张水泥板、原料为：水泥、粉煤灰、石粉、纸浆、镀锌钢板，现场发现下料车间地坪式搅拌罐等存在破损锈蚀情况，厂区院内堆放产品为石棉瓦，涉嫌批建不符。	拟立案处罚
262	石家庄市	石家庄市	河北泽豪环保新材料科技有限公司	石家庄市	栾城区	91130124789843477 9	张文学	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据区域站点高值线索，执法人员进行现场排查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 14:43:53	王运波,许涛	2026年7月24日，我局执法人员根据高值推送线索对石家庄市河北泽豪环保新材料科技有限公司，该公司排污许可证号为91130124789843477900U1，有效期为2025年7月10日至2030年7月9日。现场检查时，该企业未生产。经调阅该企业相关材料，该企业未按照排污许可要求建立监测记录信息台账，移交栾城区生态环境分局立案查处。	王巍铭	是	是	涉气	未建立台帐或台帐记录不规范	经调阅该企业相关材料，该企业未按照排污许可要求建立监测记录信息台账，移交栾城区生态环境分局立案查处。	拟立案处罚
263	石家庄市	石家庄市	河北纳泰化工有限公司	石家庄市	高新区	91130193335881401D	许永清	动态库	否	否	其他非现场线索核查	在线自动监测平台推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 14:44:28	李全昊,李龙	2026年7月24日，根据在线自动监测平台推送线索，石家庄市生态环境局综合执法支队执法人员按照规范入仓行政执法检查要求对河北纳泰化工有限公司进行现场执法检查，该公司建设6条固体废丝回溶剂生产线和3条过一硫酸氢钾生产线，因为市场原因该公司已将固体废丝回溶剂生产线全部拆除，现场检查时企业只运行一条过一硫酸氢钾生产线，生产负荷约33%。 调取该企业废水氨氮在线监测历史数据，核查发现：2026年3月18日23时至3时期间，企业废水氨氮监测数值异常，其中2时实测监测浓度为54.4861mg/L，该数值已超出该企业60mg/L的氨氮排放标准限值，属于超标排放。现场核查系统数据标记状态发现：上述超标时段数据，被系统统一标记为“超量程”，涉嫌水污染自动监测设备不正常运行。	于海洋	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	调取该企业废水氨氮在线监测历史数据，核查发现：2026年3月18日23时至3时期间，企业废水氨氮监测数值异常，其中2时实测监测浓度为54.4861mg/L，该数值已超出该企业60mg/L的氨氮排放标准限值，属于超标排放。现场核查系统数据标记状态发现：上述超标时段数据，被系统统一标记为“超量程”，涉嫌水污染自动监测设备不正常运行。	拟立案处罚
264	石家庄市	赞皇县	天成垠铸聚赞型科技有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0DNBK44P	付思	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 14:51:00	姜秀鹏,孙又	现场检查该企业复合木质素纤维处于生产状态，聚合物颗粒未生产。	冯浩全	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正常生产，木质纤维混合工序废气收集不全，生产时明显可见废气无组织排放，车间地面积尘严重，车间大门未关闭。违反大气法规定，建材企业应采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。	拟立案处罚

265	石家庄市	栾城区	河北泽爱环保新材料科技有限公司	石家庄市	栾城区	91130124789843477 9	张文学	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 15:31:49	靳松、李鹏飞	根据上级线索推送，我分局执法人员于2026年7月24日对河北泽爱环保新材料科技有限公司进行现场检查，该企业地址位于栾城区装备制造基地段家营村西，法定代表人：张文学，排污许可证编号：91130124789843477900 1U，行业类别：涂料制造，现场负责人：王巍铭，主要产品：外墙涂料，生产工艺：原料-上料-混合-搅拌-包装-成品入库，生产废气经收集后由活性炭吸附+脱附装置进行处理后经15米高排气筒排放。现场检查时，该企业未生产，检查发现：经调阅该企业相关材料，该企业未按照排污许可要求建立监测记录信息台账。	王巍铭	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	经调阅该企业相关材料，该企业未按照排污许可要求建立监测记录信息台账，移交栾城区生态环境分局立案查处。	拟立案处罚
266	石家庄市	元氏县	石家庄圣凡颜料有限公司	石家庄市	元氏县	91130132674192168x	宁建民	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 15:41:54	张晓哲、王乐	按列上级交办“12家排污许可线索”后，我局立即组织执法人员对石家庄圣凡颜料有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市元氏县城南工业区福泽路，法人代表是宁建民，统一社会信用代码91130132674192168X，排污许可证编号:91130132674192168X001V，有效期限:2002年10月25日至2027年10月24日，主要产品为酞菁绿，主要原料酞菁铜、溴素、三氯化铝、邻二甲苯等，主要生产工艺为:汽化-卤化-水洗-乳化-吹蒸-过滤-干燥品混-成品，现场核查发现该企业处于停产状态，厂区内无水、无电、无原辅材料和产品，全部生产设备及配套的污染防治设施均处于停运状态。经现场询问该企业法定代表人宁建民，该企业于2019年5月份因安全生产许可证到期停产，2022年10月25日在停产期间重新申领排污许可证，在申领排污许可证后因债务问题无法开工生产，至2024年因实际控制人仁故资金链断裂，自2019年5月至今一直处于长期停产状态，现场已拍照取证。企业法定代表人宁建民全程陪同检查。	宁建民	是	是	涉水	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	该企业处于长期停产状态，未按照排污许可要求安装自动监测设备并联网	拟立案处罚
267	石家庄市	石家庄市	石家庄六型金商业管理有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据《关于进一步加强汽修喷漆行业VOCs监管的通知》要求对该公司进行督导检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 15:56:49	孙英朔，张军鹏	2026年7月24日，石家庄市生态环境局执法人员根据《关于进一步加强汽修喷漆行业VOCs监管的通知》要求对石家庄六型金商业管理有限公司进行督导检查，检查时该公司正常营业，现场有2个烤漆房未作业，已落实督控措施要求。 存在问题：1、经调阅烤漆房配套的废气治理设施，催化燃烧装置控制柜显示：催化燃烧装置脱附的时间分别为2025年1月3日、3月12日、12月2日、2026年4月10日，该治理设施最近一次脱附时间为2026年4月10日，运行记录显示上次脱附完检查当日（7月24日）已经吸附105天；催化燃烧装置控制柜显示碳箱脱附温度下限设定为300度，经调阅最近一次脱附时间显示为2026年4月10日，脱附温度最高为202.4度，不满足脱附温度下限300度的设定要求，催化燃烧装置控制柜显示：脱附时间为200分钟，经调阅历史记录显示：2026年4月10日脱附时间为11:22-12:37，脱附时长为75分钟，脱附时间不满足200分钟的设定要求。依据生态环境部《挥发性有机物治理实用手册（第二版）。 以2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》及《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》(重环应急〔2022〕140号)，活性炭吸附-脱附催化燃烧设施脱附周期最长不得超过12天(288小时)的规定要求。涉嫌污染治理设施不正常运行。移交藁城区分局立案调查处理。 2、危废产废节点烤漆房张贴的危废警示标识为旧标识，未更换为新警示标识。要求该公司立行立改。	武永峰	是	是	固废	未按照规定设置危险废物识别标志	危废产废节点烤漆房张贴的危废警示标识为旧标识，未更换为新警示标识	立行立改
																					涉气	治污设施不正常运行	经调阅烤漆房配套的废气治理设施，催化燃烧装置控制柜显示：催化燃烧装置脱附的时间分别为2025年1月3日、3月12日、12月2日、2026年4月10日，该治理设施最近一次脱附时间为2026年4月10日，运行记录显示上次脱附至检查当日（7月24日）已经吸附105天；催化燃烧装置控制柜显示碳箱脱附温度下限设定为300度，经调阅最近一次脱附时间显示为2026年4月10日，脱附温度最高为202.4度，不满足脱附温度下限300度的设定要求。催化燃烧装置控制柜显示：脱附时间为200分钟，经调阅历史记录显示：2026年4月10日脱附时间为11:22-12:37，脱附时长为75分钟，脱附时间不满足200分钟的设定要求。依据生态环境部《挥发性有机物治理实用手册（第二版）。 以2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》及《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》(重环应急〔2022〕140号)，活性炭吸附-脱附催化燃烧设施脱附周期最长不得超过12天(288小时)的规定要求。涉嫌污染治理设施不正常运行。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
268	石家庄市	藁城区	河北海力恒运新材料股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130100757508498G001		动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 16:30:23	杨学忠、张晓娟	2026年7月24日，石家庄市生态环境局执法人员根据在线数据超标线索对河北海力恒运新材料股份有限公司进行现场调查。经调查，该公司VOCs在线报警排放口2#排气总经2026年7月24日5时小时数据为63.566mg/㎡，排污许可证排放限值为60mg/㎡，超标0.059倍。	张新星	是	是	涉气	未按排污许可证要求排污	河北海力恒运新材料股份有限公司VOCs在线报警排放口2#排气总经2026年7月24日5时数据最大超标0.059倍。	拟立案处罚
269	石家庄市	深泽县	石家庄盛恒包装制品有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA0846#22P	赵同建	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 16:44:00	杨成、赵玉峰	现场检查时，公司生产车间处于正常生产，治理设施正常运行。现场核查发现该公司突发环境事件应急预案已到期，未及时编制新预案并报备。	苑立恒	是	是	涉气	其他环境问题	该企业突发环境事件应急预案已到期，未及时编制新预案并备案。	拟立案处罚
270	石家庄市	赞皇县	石家庄榕盎特科技有限公司	石家庄市	赞皇县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 16:52:20	侯剑鑫、王树江	石家庄榕盎特科技有限公司机加工车间已经建成投产，不涉及废气产生，目前未核发排污许可证。 喷砂、喷砖工序废气经过负压收集后经集中布袋除尘器处理后由20米高排气筒排放；喷漆工序废气经引风机引入水帘与调漆、烤漆工序产生的非甲烷总烃、苯系物一并通过“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后，由20米高排气筒排放；钝化线硝酸除臭工序产生的氮氧化物通过密闭槽体负压收集，通过喷淋塔处理后，由20米高排气筒排放；蒸汽发生器产生的废气通过安装低氮燃烧器后由20米高排气筒排放。 2026年7月24日现场检查时，9台CNC加工中心（机加工工序）处于运行状态，其他工序均未运行，按照执法Ap推送任务，对该企业进行立案调查。	冯红卫	是	是	排污许可	无证排污	石家庄榕盎特科技有限公司机加工车间已经建成投产，不涉及废气产生，目前未核发排污许可证。	拟立案处罚
271	石家庄市	无极县	石家庄金达明胶有限公司	石家庄市	无极县	91130130107883239X6	贾增虎	动态库	否	是	其他非现场线索核查	分表计电无数据波动异常核查	石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 16:52:23	刘喜，卜志宾	我局执法人员根据分表计电无数据异常进行现场检查，因市场原因停产了4天，所以分表计电平台显示无数据波动，检查时该公司未生产，发现水洗中和车间北侧东造锅属位的防土提无覆盖，未采取防扬尘措施。	解晖	是	是	涉气	其他环境问题	罐区改造后砂土未采取抑尘措施	拟立案处罚
272	石家庄市	高新区	石家庄四药有限公司（药物研究院）	石家庄市	高新区	91130100104406005 5	苏学军	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 16:59:48	马程兆，冯锋	2026年7月24日，根据在线数据异常推送，高新区生态环境局执法人员进行现场核查，该公司为间歇排水，未排水时，水质采样器采集明渠静止沉淀过的水。该公司7月23日7时开始排水，同7月22日暴雨污水倒灌导致明渠悬浮物和泥沙沉淀较多，受排水扰动，明渠泥沙和悬浮物变多，氨氮分析仪抽到悬浮物浊数据异常。7月23日18时后运维人员对水质采样器水箱及管路进行清洗，该公司人员对明渠进行了清理。7月23日20时氨氮在线分析仪恢复正常测量。 石家庄污染源自动监控系统氨氮的排放限值为25mg/L。7月23日显示的日均值为28.93669mg/L，该公司排污许可证中氨氮排放限值为40mg/L。7月23日显示的日均值在排污许可证规定排放限值内。要求该公司后期加强运检，尽快排查处理问题，再次申请修改系统排放限值。	李圆	否	是				
273	石家庄市	鹿泉区	河北欣源检测服务有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130105MA7NFP0433		动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 17:02:08	李铁胜，严德章	1、2026年7月24日下午根据石家庄市市场监督管理局、石家庄市生态环境局（石市监函〔2026〕23号）《关于组织开展2026年度全市机动车、生态环境检验检测机构监督抽查的通知》要求石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员严德章、李铁胜陪同河北省生态环境监测中心工作人员，石家庄市环境监控中心工作人员对河北欣源检测服务有限公司进行检查，首先向技术负责人魏桂香出示执法证件后，在其陪同下对该公司进行了现场检查，该公司位于河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路580号河北（福建）中小企业科技园2号楼1003层、东侧，西侧为园区办公楼，南侧为园区内道路、北侧为石铜路。该公司主要从事检验检测服务。现有实验室一间，实验室操作操作台上方建有集气罩2个、通风橱1个。产生的废气经管道排入10楼楼顶二级活性碳吸附装置处理后排放。该公司于2025年2月24日办理了营业执照，法定代表人：张秋芬。统一社会信用代码：91130105MA7NFP0433。 2、行业类别：M7481。环境保护监测。该公司于2024年08月16日通过石家庄市鹿泉区数据和政务服务局项目备案，备案编号：鹿数政投资备（2024）139号；同年2024年12月23日经石家庄市鹿泉区数据和政务服务局批复：鹿数政环批（2024）9号。于2026年07月23日进行固定污染源排污登记（登记编号：91130105MA7NFP0433001Y，有效期：2026年07月23日至2031年07月22日）。2024年05月31日办理了检验检测机构资质认定证书，证书编号：241012343854。 3、现场检查时，实验室未作业，配套的二级活性碳吸附装置处理设施未运行，该公司于2024年9月12日委托河北源源环保工程有限公司为该公司编制《建设项目环境影响报告表》。现场调阅了2025年1月6日至2026年7月18日检测项目档案管理台账，编号为P以检测报告登记表（P编号为加油站油气回收检测非甲烷总烃项目，在实验室完成），共计发放P检测报告439份。该建设项目未通过自主验收，擅自投入生产使用。 4、执法人员现场收集了该公司营业执照、固定污染源排污登记回执、法定代表人及技术负责人身份证复印件、检验检测机构资质认定证书、石家庄市鹿泉区数据和政务服务局项目备案信息和批复、2025年2026年检测项目档案管理台账、委托书等相关资料，并进行了现场拍照取证，该公司技术负责人现场积极配合检查	魏桂香	是	是	环评	未验先投	该公司《建设项目环境影响报告表》于2024年12月23日由石家庄市鹿泉区数据和政务服务局审批（鹿数政环批【2024】9号），现场调阅了2025年1月6日至2026年7月18日检测项目档案管理台账，编号为P以检测报告登记表（P编号为加油站油气回收检测非甲烷总烃项目，在实验室完成），共计发放P检测报告439份，该建设项目未通过自主验收，擅自投入生产使用。	拟立案处罚
274	石家庄市	元氏县	河北野田农用化学有限公司	石家庄市	元氏县	91130132718351993M	郭晨浩	动态库	否	是	其他非现场线索核查	执法人员到现场进行现场线索核查	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 17:49:54	王乐、孙立邦	2026年7月24日，我局执法人员根据中央生态环境保护督查群众信访举报，对河北野田农用化学有限公司进行了现场检查，当场出示了执法证件，说明了执法原因，举报内容：“该厂噻虫嗪生产时发生爆炸后，但仍有一些中间体、危废贮存在仓库中，该厂除自己仓库内，还租用外面仓库存放危废。” 针对举报内容对该公司现场检查内容如下：该公司位于元氏县城南工业区，该公司建设有一条吡虫啉生产线三个生产车间。检查时该公司正在生产，主要产品为：酰虫啉，主要生产设备包含裂解塔、反应釜、沸心机、烘干机，原辅材料主要有：丙烯腈、丙烯酸、二氯乙烯磷、磷烯烷，生产工艺为：裂解—合成—缩氯—环合—合成—精制—烘干—成品，该公司主要污染物有废气、废水和危险废物，建有一台RTO燃气焚烧装置，一套活性炭吸附脱附装置，一座污水处理站，废水经污水处理站处理后标后经污水管网到梅东污水处理厂；危险废物由有处置资质的处置公司进行处置。该公司年产4000吨2-氯-5氯甲基吡啶项目于2017年11月7日由石家庄市行政审批局审批，审批文号为石行审环批【2017】24号，2019年1月14由元氏县行政审批局验收，验收文号为：元行审环验【2019】3号；年产5000吨吡虫啉原药扩建项目于2018年8月10日由石家庄市行政审批局审批，审批文号为石行审环批【2018】42号，于2019年11月22日由元氏县行政审批局验收，验收文号为元行审环验【2019】112号，有排污许可证，排污证编号为：91130132718351993M001P，有效期限自2023年12月8日至2028年12月7日止。 经元氏县执法人员现场检查，发现现场对RTO烟气在线设备进行了二氧化硫全程标气测试，标气为472毫克/立方米，响应时间300秒，分析仪显示二硫为424.8毫克/立方米，达到80%以上的要求，但误差正负说差，差值不合格。	赵耀	是	是	涉气	在线运维不规范	现场对RTO烟气在线设备进行了二硫全流程标气测试，标气为472毫克/立方米，响应时间300秒后分析仪显示二硫为424.8毫克/立方米，达到80%以上的要求，但误差正负说差，差值不合格。	立行立改
275	石家庄市	行唐县	行唐县兴弘建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0EFUWF36		动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据排污许可管理平台筛选线索	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 17:55:24	刘军芳，赵佳	现场检查时，该公司处于停产状态，排污许可登记2026年7月22日到期，未重新申领，一辆运输车正在大棚装载作业，装载过程中，大棚入门破开，喷淋设施未开启，现场未开启，现场有明显粉尘。	王鹏	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司处于停产状态，一辆运输车正在大棚内装载作业，装载过程中，大棚入门破开，喷淋设施未开启，现场有明显粉尘。	拟立案处罚
																					排污许可	排污许可证其他问题	现场检查时该企业排污许可证2026年7月22日到期，检查时已到期，未重新申领。	立行立改
276	石家庄市	赞皇县	石家庄纸管家包装印刷有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0DALFQ99	金兰兰	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 18:54:34	侯剑鑫、王树江	根据上级推送线索，我分局执法人员对石家庄纸管家包装印刷有限公司进行现场核查。生产工艺：原纸-分切-印刷，西车间为印刷车间主要污染物为VOCs气体，废气通过集气罩收集引入两级活性炭治理设施处理后通过DA001排气筒排放，检查时该企业处于生产状态，烫金工序（1套烫金生产设备）未生产，查看烫金工序生产记录，显示2025年5月19日至2026年7月19日期间处于生产状态。现场调阅资料显示该企业为排污登记管理类别，固定污染源排污登记表未载明烫金工序，针对烫金工序无排污登记问题进行立案调查。	王江锋	是	是	排污许可	无证排污	该厂区现纸打包工序北侧一库房内新增一条烫金工序（1台烫金机，未经环评备案，无排污许可，经查阅该工序生产记录台账显示：自2025年5月19日至2026年7月19日期间持续生产，且无任何环保治理设施。	拟立案处罚
277	石家庄市	元氏县	河北野田农用化学有限公司	石家庄市	元氏县	91130132718351993M	郭晨浩	动态库	否	是	其他非现场线索核查	其他非现场线索现场核查	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 19:21:52	张晓哲，王乐	2026年7月24日，我局执法人员根据中央生态环境保护督查群众信访举报，对河北野田农用化学有限公司进行了现场检查，当场出示了执法证件，说明了执法原因，举报内容：“该厂噻虫嗪生产时发生爆炸后，但仍有一些中间体、危废贮存在仓库中，该厂除自己仓库内，还租用外面仓库存放危废。” 针对举报内容对该公司现场检查内容如下：该公司位于元氏县城南工业区，该公司建设有一条吡虫啉生产线三个生产车间。检查时该公司正在生产，主要产品为：酰虫啉，主要生产设备包含裂解塔、反应釜、沸心机、烘干机，原辅材料主	赵耀	是	是	涉气	其他环境问题	高温氧化装置和液体焚烧炉，数采仪风场参数设置为1，验收报告中无风场参数设置为1的依据，验收报告不规范。	立行立改
																					涉气	其他环境问题	一、RTO烟气在线分析仪于2024年11月23日完成验收，检查过程发现该设备分析仪于2024年12月18日进行了更换，未重新验收。	拟立案处罚

278	石家庄市	行唐县	木尊环保科技（河北）有限公司	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据乡镇高值线索核查	石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-24 20:13:11	孙瑞虎, 袁志永	2026年7月24日，我局执法人员根据乡镇高值线索对木尊环保科技（河北）有限公司进行现场检查，该公司位于行唐县经济开发区光明路6号，统一社会信用代码：91130125MA0D3F9W0P，法定代表人：王同乐。检查时该公司未工开料、打磨、喷漆工序正在生产，设施设备正在运行，喷塑工序未生产，车间内建有雕刻机3台，封边机1台，锁型机1台，钻空机1台，喷塑设备一套，打磨和喷漆工序，建有治理设施布袋除尘器一套，活性炭吸附脱附催化燃烧装置一套。企业已将工序生产产生粉尘、油雾废气经布袋除尘器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理；发现喷漆车间二楼闲置房间存放有废油漆桶和废过滤棉，未在危废间内贮存。	张乐	是	是	排污许可	未登记排污	检查时该公司未工开料、打磨、喷漆工序正在生产，治理设施正在运行，喷塑工序未生产，车间内建有雕刻机3台，封边机1台，锁型机1台，钻空机1台，喷塑设备一套，打磨和喷漆工序，建有治理设施布袋除尘器一套，活性炭吸附脱附催化燃烧装置一套。未登记排污许可证，属无证排污。	拟立案处罚
																					环评	未批先建	检查时该公司未工开料、打磨、喷漆工序正在生产，治理设施正在运行，喷塑工序未生产，车间内建有雕刻机3台，封边机1台，锁型机1台，钻空机1台，喷塑设备一套，打磨和喷漆工序，建有治理设施布袋除尘器一套，活性炭吸附脱附催化燃烧装置一套。未报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设	拟立案处罚
																					环评	未验先投	检查时该公司未工开料、打磨、喷漆工序正在生产，治理设施正在运行，喷塑工序未生产，车间内建有雕刻机3台，封边机1台，锁型机1台，钻空机1台，喷塑设备一套，打磨和喷漆工序，建有治理设施布袋除尘器一套，活性炭吸附脱附催化燃烧装置一套。未验收投入生产。	拟立案处罚
																					固废	暂存场所不规范	发现喷漆车间二楼闲置房间存放有废油漆桶和废过滤棉，未在危废间内贮存。	拟立案处罚
279	石家庄市	新乐市	新乐市宇泽建材有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0DC8505X0	李从朴	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-25 10:47:44	谢天, 李卫江, 骆素勇	2026年7月25日，执法人员对新乐市宇泽建材有限公司进行现场检查，该企业位于新乐市彭家庄小屯辅村南，南侧为晋煤金石集团，北侧为英乐尔，东侧临近新起线。现场检查时，该企业未生产，处于停产状态。2. 该公司有一条拌和生产线，未能露两个，产品为水稳碎石，主要原辅材料为石粉、石渣。3. 该企业物料库南侧，物料堆场，场地露天堆存大量砂石物料，约700立方，覆盖未入仓贮存，存在一定扬尘隐患，未严格落实扬尘治理措施。	张洋	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	场地露天堆存大量砂石物料，约700立方，简单覆盖未入仓贮存，存在扬尘隐患。	拟立案处罚
280	石家庄市	行唐县	行唐县盛源汽配维修中心	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-25 11:15:13	王定坤,高宇	南侧简易房内存放已使用的滤棉和喷漆设备，西侧简易房内一辆黑色轿车前杠和车门，已进行喷漆作业，现场有明显异味。	刘宁	是	是	涉气	未安装治污设施	南侧简易房内存放已使用的滤棉和喷漆设备，西侧简易房内一量黑色轿车前杠和车门已进行喷漆作业，现场有明显异味。	拟立案处罚
281	石家庄市	石家庄市	河北格雷特尔科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA08FU7L4T	王策	动态库	否	否	其他非现场线索核查	接到指挥中心推送任务，现场进行帮扶检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-25 11:28:48	李宁, 赵景海	接到指挥中心推送任务，7月25日，公同晋州市分局现场检查时，该厂有环评报告表，现场发现问题：1、该厂区东北侧新安装2个60吨粉料储罐，未办理环评手续，2、该厂现场处于停产状态，检查生产台账，显示7月1日至7月20日，有间断性生产，车间内搅拌机、除尘设施落料口、粉料上料口未密闭，周边存在大量粉尘现象。	王策	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂处于停产状态，检查生产台账，显示7月1日至7月20日，有间断性生产，车间内搅拌机、除尘设施落料口、粉料上料口未密闭，周边存在大量粉尘现象。	拟立案处罚
																					环评	未批先建	接到指挥中心推送任务，现场检查时，该厂区东北侧新安装2个60吨储罐，未办理环评手续。	拟立案处罚
282	石家庄市	新乐市	河北三元食品有限公司	石家庄市	新乐市	91130100682772138S	张振岭	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-25 17:27:24	谢天, 李卫江, 骆素勇	2026 年 7 月 24 日对该公司进行现场核查，经核查，该公司水在线监测设备 cod 、氨氮、总氮 23 日上传平台恒值，污水因子未超标。核查原因为采样器泥机导致恒值，现场检查时，该公司正常生产，治理设施正常运行，在线数据恢复正常。查看三方运维记录已做，已在平台进行了标记。	马超	否	是				
283	石家庄市	晋州市	河北格雷特尔科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA08FU7L4T	王策	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-25 18:17:01	杨召强, 高宏涛	2026年7月25日，我局执法人员高宏涛、杨召强在企业负责人赵赛存陪同下现场检查上级移交河北格雷特尔科技有限公司问题：企业处于停产状态，检查生产台账，显示7月1日至7月20日，有间断性生产，车间内搅拌机、除尘设施落料口、粉料上料口未密闭，周边存在大量粉尘现象。下午对企业负责人赵赛存进行了现场检查，企业位于晋州市彭家庄小屯辅村南，南侧为晋煤金石集团，北侧为英乐尔，东侧临近新起线。现场检查时，该公司正常生产，治理设施正常运行，在线数据恢复正常。查看三方运维记录已做，已在平台进行了标记。	赵赛存	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂处于停产状态，检查生产台账，显示7月1日至7月20日，有间断性生产，车间内搅拌机、除尘设施落料口、粉料上料口未密闭，周边存在大量粉尘现象。	拟立案处罚
																					环评	未批先建	现场检查时，该厂区东北侧新安装2个60吨储罐，未办理环评手续。	拟立案处罚
284	石家庄市	石家庄市	河北省水利工程局集团有限公司机械厂	石家庄市	赵县	91130102804321678W		动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-26 09:11:30	张磊, 刘旭冰	根据热点网格事连线索，对该公司进行现场核查，该公司正常经营现场检查发现，该公司废气处理环节活性炭颗存在气路短路问题，火焰切割机未安装粉尘收集装置，上述问题已经现场责令企业整改，并且移交赵县生态上海环境分局督办	马晓峰	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	火焰切割机未安装粉尘收集处理装置	立行立改
																					涉气	治理设施去除效率不满足要求	喷漆工序废气采用移动托付工艺，活性炭箱内存在气路短路问题	立行立改
285	石家庄市	灵寿县	灵寿县鑫泰服装有限公司	石家庄市	灵寿县	91130129MA08A7AF4X	吕卫芹	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-26 10:35:08	李栋, 杨涛	按照超标异常任务推送要求对该企业进行核查，经查该企业在线数据异常期间为非通网与前解油连接处漏液导致，重新连接后 COD 在线设备于 25 日 10:00 恢复正常测量。	孟增谦	否	是				
286	石家庄市	石家庄市	河北冠宏轻钢彩板有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA08NNAT3K	吴宁飞	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-26 10:40:47	张磊, 刘旭冰	现场检查时，该公司正常经营现场检查发现的问题，要求企业立即进行整改，并且要求分局督办落实，涉嫌无证排污的问题，要求企业尽快提交材料，要求分局立案调查。	吴宁飞	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	涉嫌在车间内非喷漆工位喷漆作业。	立行立改
																					涉气	无证排污	环评载明水性醇酸钢结构漆年用量为20吨，办理的排污许可登记不符合排污分类管理名录要求。	拟立案处罚
																					涉气	工业粉尘无组织排放	1、 车间内焊烟净化器使用不到位，形同虚设。2、 两台火焰切割机未安装粉尘收集装置。3、 车间内地面粉尘清扫不及时	立行立改
287	石家庄市	新乐市	冀新建材有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MAC J8FGX8	周翠国	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-26 12:26:41	耿照阳, 张鑫, 张会宾	根据石家庄市生态环境局移交问题线索，2026年7月26日石家庄市生态环境局新乐市分局执法人员对新乐市冀新建材有限公司进行现场检查，情况如下：1、该公司未生产，有干混砂浆生产线1条。2.干混砂浆生产线粉罐库气、干砂筛废气、破碎、筛分、上料、转运、投拌废气分别由布袋除尘器处理排放。3.主要生产原料：石子、黄白沙、水泥、粉煤灰。4.该公司干混砂浆生产车间东侧贮存砂石1000吨，用黑塑料布苫盖，未入原料棚。5.现场检查时有企业职工察建伟陪同，以上已录像。	蔡建伟	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东侧露天堆存大量砂石物料，约1000立方，未按排污许可要求入库密闭贮存，存在扬尘隐患。	拟立案处罚
288	石家庄市	行唐县	石家庄围瑞包装制品有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DJ6CEXT	单雷	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-26 16:07:34	孙瑞虎, 袁志永, 宋清亮	2026年7月26日，我局执法人员根据上级移交线索对石家庄围瑞包装制品有限公司进行现场核查，该公司位于行唐县经济开发区科技大街88号，统一社会信用代码：91130125MA0DJ6CEXT，法定表人：杨占卫，建设项目环境影响报告表于2024年6月28日批复，文号为：行数政环批〔2024〕21号，已办理排污许可证。编	赵彦	是	是	涉气	无证排污	企业原有3条印刷生产线，新增5条印刷生产线。其中新增的3条生产线未在排污许可证中体现且有生产设备，涉嫌无证排污。	拟立案处罚
																					涉气	未安装治污设施	新增3条生产线有生产设备，涉VOC废气收集管道未接入废气治理设施，直排环境	拟立案处罚
289	石家庄市	石家庄市	元氏天宇化工有限公司	石家庄市	元氏县	91130132689262664 99	李任泽	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 03:43:07	王运波, 许涛	2026年7月24日，我局执法人员根据根据省厅电子围栏预警线索：经电子围栏模型分析，2026年7月1日至7月14日，元氏县天宇化工有限公司废水排放口同一位置，每日0时至6时多次出现企业人员异常活动。结合排口视频监控录像，污染源自动监测数据综合研判发现，该企业在废水排放期间，有工作人员在排放口管路处外接水管，废水排放经束后将水管断开；自动监测平台显示COD、氨氮浓度与流量数据存在带有时差的同步联动变化，该企业涉嫌通过外接水源稀释外排废水，干扰自动监控设施。针对上述线索对元氏县天宇化工有限公司开展现场核查 经调阅该企业排污许可及相关环评文件显示，该公司排污许可证号为91130128892664496001Y，有效期为2024年7月22日至2029年7月21日。该企业污水主要来源为塑料助剂生产线，液晶助剂生产线，生活污水。初期雨水、循环冷却水、化验室废水、尾气处理系统废水。该企业产生的废水经污水处理站处理后经明管排入元氏县槐东污水处理厂，该企业污水处理站处理工艺为铁床内电解塔+竖流沉淀池+水解酸化+SBR生化塔+粉炭吸化床过滤。 现场检查时，该企业处于生产状态，污染治理设施正常开启。现场检查时，企业正在使用一根橡胶软管，一端接入厂区净水水源，另一端接入污水处理站合格池和污水外排管道内，将净水持续引入待外排的处理后废水中，对拟外排废水实施稀释，人为降低废水污染物浓度；该清水引水稀释流程不属于污水处理工艺设计内容，排污许可证中亦无相关工艺载明。针对以上违法行为，移交元氏县生态环境分局立案查处。	王立志	是	是	涉水	其他环境问题	现场检查时，该企业处于生产状态，污染治理设施正常开启。现场检查时，企业正在使用一根橡胶软管，一端接入厂区净水水源，另一端接入污水处理站合格池和污水外排管道内，将净水持续引入待外排的处理后废水中，对拟外排废水实施稀释，人为降低废水污染物浓度；该清水引水稀释流程不属于污水处理工艺设计内容，排污许可证中亦无相关工艺载明。	拟立案处罚
290	石家庄市	灵寿县	灵寿县葛峪丰茂建材厂	石家庄市	灵寿县	91130126808104726R	程风亮	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-27 10:27:30	梁祖彪, 辛光利	根据双随机推送对该企业进行检查，经查，该企业已办理环评手续并按照规定填报固定污染源排污登记，登记回执号为91130126808104726R001W，现场检查时该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	程风亮	否	是				
291	石家庄市	石家庄市	石家庄市中惠化肥有限公司	石家庄市	赵县	91130133735649548 3	常国锋	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 10:42:11	张磊, 刘旭冰	根据在线异常线索对该单位现场检查，检查时正在生产，在线颗粒物经过现场查看分析未发现异常情况，无超标超过法律规定的限值。	高建检	是	是	涉气	治理设施去除效率不满足要求	上料环节布袋除尘器布袋出现板结现象，要求企业及时清理或更换	立行立改
292	石家庄市	正定县	正定县鑫宏大家具厂	石家庄市	正定县	bb1301006000000487Y	曹建志	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 10:56:15	赵征, 刘红亮, 张彬	现场检查时该企业未生产，配套治理设施为中央除尘、催化燃烧，现场未闻到明显异味，经走访周边居民、商户均称未发现粉尘较大和闻到明显异味情况。	曹建志	否	是				
293	石家庄市	石家庄市	正定县九顺水泥制品厂	石家庄市	正定县	92130123MA092NB92R	赵素英	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 11:11:01	谢红旭, 潘浩月	2026年7月27日，按照热点网格排查对该厂进行现场检查，该厂主要生产水泥管、便道砖，现场检查时未生产，存在问题：1.厂区地面积尘较厚，未及时洒水清扫。2、搅拌工序配备的除尘器排气筒倾斜。	郝玺	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	按照热点网格排查对该厂进行现场检查，该厂主要生产水泥管、便道砖，现场检查时未生产，存在问题：厂区地面积尘较厚，未及时洒水清扫。	立行立改
																					其他	生态	按照热点网格排查对该厂进行现场检查，该厂主要生产水泥管、便道砖，现场检查时未生产，存在问题：搅拌工序配备的除尘器排气筒倾斜。	立行立改
294	石家庄市	井陉县	井陉县德涛建材有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0D2KQ8SN	赵进朝	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 11:28:47	王类科, 李彦云	2026年7月27日，石家庄市生态环境局井陉县分局执法人员根据环境执法服务APP推送线索对井陉县德涛建材有限公司进行现场检查，该企业位于河北省石家庄市井陉县南陉乡杨家沟村，法定代表人赵江波，统一社会信用代码:91130121MA0D2KQ8SN，该企业为搅拌石粉企业，主要治理设施为布袋除尘器，该企业2019年1月28日北京期行政审批局通过了《现状环境影响评估报告》备案，备案编号为:井环评〔2019〕10号，排污许可登记备案编号：91130121MA0D2KQ8SN001W：，有效期:2026年7月1日至2031年6月30日，现场该企业未生产，检查时发现该企业厂区内有一台铲车正在使用，该铲车的尾气净化装置的管线已经断开，污染控制装置处于闲置状态，涉嫌在用非道路移动机械所有人或者使用者擅自闲置污染控制装置，现场负责人全程陪同，并认可相关违法行为。	赵江波	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	现场一台装载车尾气净化装置烟气管路未连接。	拟立案处罚
295	石家庄市	井陉县	井陉县阜硕科技有限公司	石家庄市	井陉县	91130121091143735k	边越寒	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-27 12:09:25	李彦云, 王类科	根据双随机任务现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	边越寒	否	是				
296	石家庄市	元氏县	元氏天宇化工有限公司	石家庄市	元氏县	91130132689262664 99	李任泽	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 12:22:29	张晓胜, 王乐	2026年7月27日接到省厅电子围栏模型分析关于元氏天宇化工有限公司违法线索分析报告，电子围栏模型分析：通过电子围栏模型分析，2026年7月1日至7月14日期间，该企业废水排口区域同一位置频繁有企业人员进行可疑活动，时间集中在每日的0点至6点之间。经查阅视频监控录像发现，在上述异常时段，有企业人员在图片标注位置，每天0点前后连接水管，在05:30前后断开水管，断开水管时明显有水溢出。联合自动监测数据分析，7月11日至12日排水量的分钟曲线图。排水时间分别为7月11日00:10至05:50，7月11日23:35至12日05:50。两天排水开始时间、结束时间均与连接、断开水管时间吻合。通过历史排放量数据可知，排水规律为间歇排水，每日在00:00至06:00集中排水，与排口出现企业人员进行可疑活动时段匹配。通过排口视频监控录像及自动监测数据联合分析，该企业在每日开始排水前，有工作人员在排放口区域的管路外接水管，在排水结束后断开水管，且污染物浓度与流量具有一定时间差同频变化的异常特征，该企业涉嫌稀释排放，该企业涉嫌通过外接水源稀释外排废水，干扰自动监控设施。针对上述线索对元氏县天宇化工有限公司开展现场核查。2026年7月27日市综合执法支队通过环境执法APP传线索移交我分局立案查处，我分局执法人员根据移交线索对元氏天宇化工有限公司进行现场检查，核查时该企业正在生产，主要产品为突光增白剂，有8个生产车间，现场有4个车间处于停产状态，统一社会信用代码91130128892664499，行业类别为化学试剂和助剂制造。经调阅该企业排污许可及相关环评文件显示，该公司排污许可证号为91130128892664496001Y，排污许可证管理类别为重点管理，有效期自2024年7月22日至2029年7月21日止。该企业污水主要来源为塑料助剂生产线，液晶助剂生产线，生活污水，初期雨水、循环冷却水、化验室废水、尾气处理系统废水。该企业产生的废水经污水处理站处理后经明管排入元氏县槐东污水处理厂，该企业污水处理站处理工艺为铁床内电解塔+竖流沉淀池+水解酸化+SBR生化塔+粉炭吸化床过滤。现场检查时，该企业处于生产状态，污染治理设施正常开启。在污水处理站发现该企业正在使用一根橡胶软管，一端接入厂区净水水源，另一端接入污水处理站合格池和污水外排管道内，将净水持续引入待外排的处理后废水中，对拟外排废水实施稀释，人为降低废水污染物浓度；该清水引水稀释流程不属于污水处理工艺设计内容，排污许可证中亦无相关工艺载明。现场已拍照取证，该企业环保主任王志全程陪同。	王立志	是	是	涉水	在线监测数据弄虚作假	现场检查时，该企业处于生产状态，污染治理设施正常开启。在污水处理站发现该企业正在使用一根橡胶软管，一端接入厂区净水水源，另一端接入污水处理站合格池和污水外排管道内，将净水持续引入待外排的处理后废水中，对拟外排废水实施稀释，人为降低废水污染物浓度；该清水引水稀释流程不属于污水处理工艺设计内容，排污许可证中亦无相关工艺载明。	拟立案处罚
297	石家庄市	井陉县	欢乐东方（石家庄）文化旅游产业发展有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MAD9GL2D6R	刘锋	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-27 12:30:07	李彦云, 王类科	根据双随机任务，现场检查时该企业处于停产状态，未发现环境违法问题。	武尧	否	是				

298	石家庄市	栾城区	河北麦色龙汽车服务有限公司栾城分公司	石家庄市	栾城区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 12:54:11	杨岭巍、苗立松	2026年7月27日，我分局根据信访举报线索对河北麦色龙汽车维修服务有限公司栾城分公司进行现场检查，检查发现该公司危险废物贮存间内存放有产生的危险废物：废油漆桶、废过滤棉等未按照规定张贴危险废物标志牌，针对此现问题已立案调查。	张飞	是	是	固废	未按照规定设置危险废物识别标志	现场检查该企业危废间内存放有若干油漆桶、部分有机废气治理设施过滤棉属于危险废物，未张贴危险废物识别标志	拟立案处罚
299	石家庄市	石家庄市	河北瑞胜建材有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MAC2EC7A6Y	李永志	动态库	否	否	其他非现场检查标查	根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对该企业进行督导检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 14:24:12	孙英纲、张军鹏	2026年7月27日，石家庄市生态环境局执法人员根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对河北瑞胜建材有限公司进行督导检查。该企业共有南北两个厂区4条混凝土搅拌生产线，现场督导检查时北厂区搅拌楼1号搅拌生产线正在生产，污染治理设施正在运行，南厂区搅拌楼搅拌生产线未生产。存在问题： 1、北厂区原料仓上料输送皮带观察口呈敞开状态、未及时封闭。	陈江	是	是	涉气 涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 其他环境问题 在线运维不规范	北厂区原料仓上料输送皮带观察口呈敞开状态、未及时封闭。 出入料仓道路路面有积尘，清扫不及时。 北厂区西南角一台PM10扬尘在线监测设备运维记录显示：最近一次运维时间为2025年6月5日，不满足每周一次的运维要求。PM10扬尘在线监测设备运维不规范。	立行立改 立行立改 立行立改
300	石家庄市	石家庄市	河北冠江钢结构工程有限公司	石家庄市	行唐县	91130100MA07R3DG2Q	李彦	动态库	否	否	其他非现场检查标查	按照用电异常推送线索，对企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 15:26:17	翟红兵、盛海滨	7月27日，按照用电异常推送线索，对河北冠江钢结构工程有限公司进行现场检查。现场检查时，企业正常生产，发现问题：企业喷漆作业未在喷漆房内进行，在车间内直接喷漆，车间窗户敞开。移交行唐分局立案调查。	李二勇	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	企业喷漆作业未在喷漆房内进行，在车间内直接喷漆，车间窗户敞开。	拟立案处罚
301	石家庄市	石家庄市	正定县金鼎实木门厂	石家庄市	正定县	92130123MA0963MD2C	肖磊	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 15:30:15	谢红旭、潘浩月	2026年7月27日，按照热点网格排查对该厂进行现场检查，现场检查时，该厂木工车间正在生产，存在问题：环境管理台账（VOC治理设施运行维护）未严格按照规定进行记录，记录数据不全，移交正定分局立案查处。	肖磊磊	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	存在问题：环境管理台账（VOC治理设施运行维护）未严格按照规定进行记录，记录数据不全，移交正定分局立案查处。	拟立案处罚
302	石家庄市	井陉县	石家庄市双源建材有限责任公司	石家庄市	井陉县	91130121685715585Y	曾志军	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-15 15:38:17	杜宇、王少男	现场检查，该企业处于生产状态，污染防治设施运行正常，在线传输数据正常。	曾志敏	否	是				
303	石家庄市	井陉县	井陉县恒燕环保科技有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA3TKLT59F		动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-27 16:04:35	杜宇、王少男	现场检查，该企业处于停产状态，生产车间地面有积尘，清扫不及时。	单江	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	车间地面有积尘，清扫不及时。	立行立改
304	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区久品鸡公煲店	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 16:05:31	李铁营、严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该饭店进行现场检查。检查时该饭店后厨未作业，现有1个灶台，8个灶眼，后厨南侧安装油烟净化器。作业时产生油烟经油烟净化器处理后排放。整改该饭店加强油烟净化器清洗频次，保证好台账记录。现场与市民取得联系，将上述检查情况进行反馈，表示认可。	王献周	否	是				
305	石家庄市	石家庄市	河北华泰纸业有限公司	石家庄市	赵县	91130133754016535A	李刚	动态库	否	否	其他非现场检查标查	焚烧炉颗粒物浓度长期在0.9毫克左右波动	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 16:09:56	吴浩楠、张磊、刘旭冰	根据在线平台异常数据线索对该单位进行现场检查，治污设施运行正常，污染物达标排放，烟气在线存在运行不规范问题。针对检查发现的上述问题，要求企业及时整改。	李玉芳	是	是	涉气 涉气 涉气	工业粉尘无组织排放 在线设备运行不规范 重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	大料场南端的小料场上料环节未安装粉尘收集处理装置，粉尘无组织排放。 1、现场平台摄像头拍摄位置角度不对。2、站房内回收废液未有标识。3、现场上传参数包含氮化氢、一氧化碳，设备不满足日常校准功能。4、排污许可证排放标准与现场设备设置排放标准不一致。5、调试报告颗粒物采用一元线性方程，现场实际工况属于无法调整工况，湿电除尘在布袋除尘前段，故调试报告应采用从系数法。6、料场两台PM10扬尘监控设施维护不到位，纸带已经耗完，数据失真。 料场两台非道路移动机械（铲车）未安装尾气净化器。	立行立改 立行立改 立行立改
306	石家庄市	石家庄市	晋州市鼎业装饰用布有限公司	石家庄市	晋州市	91130183590626903Y	杨振水	动态库	否	否	其他非现场检查标查	接到指挥中心推送分表计电异常任务，现场进行检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 17:16:35	李宁、赵景海	接到指挥中心推送分表计电异常任务，现场进行检查，该单位7月25日13：30至7月25日17：00异常，该厂故障报告，显示，电机故障造成无数据上传，第三方人员，更换分表计电线线位置后，恢复正常。存排放口视频和故障报告和维护记录检查存在问题，该单位废气处理工艺：水喷淋+静电式净化器，检查时废气处理设施中循环冷却水部分外溢，要求及时清理。	杨振水	是	是	涉水	其他环境问题	检查时废气处理设施中循环冷却水部分外溢，要求及时清理维护。	立行立改
307	石家庄市	赞皇县	石家庄龙兴新材料科技有限公司五马山分公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0CUD9E9B	王录俊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 17:31:51	吕会朋、孙义	2026年7月27日，我局执法人员根据环保部督办线索查组移交石家庄龙兴新材料科技有限公司五马山分公司超总量排放的问题线索，在该公司现场负责人韩喜林陪同下，对石家庄龙兴新材料科技有限公司五马山分公司进行现场核查。经查，该企业位于赞皇县经济开发区一号路8号，统一社会信用代码：91130129MA0CUD9E9B，2025年7月29日排污许可证赞皇经济开发区管理委员会审批，审批文号【赞经开环审（2023）6号】；排污许可证编号：91130129MA0CUD9E9B001P；有效期2025年10月20日至2030年10月19日止。现场检查该企业正常生产，经现场调阅该企业2025年度一至四季度执行报告颗粒物排放量为（一季度0.079吨、二季度0.041吨、四季度0.038吨合计0.238吨）因全国排污许可证管理信息平台系统问题导致年度合计错误，故未超排污许可证许可的总量0.2796吨。	韩喜林	是	是	涉气	超总量排放	2026年5月28日，环保部督办线索查组对石家庄龙兴新材料科技有限公司五马山分公司进行现场检查，现场检查该公司处于生产状态，经调阅全国排污许可证信息管理平台显示，该企业2024-2025年年度执行报告显示，全场合计颗粒物排放总量均超过许可排放量，该企业排污许可证中明确标注：“合厂合计为合厂有组织排放合计和全厂无组织排放总计之和数据，且显示企业2025年第四季度无排放量，但经调阅企业提供2025年总产量报表显示全年四个季度均有产量，经调阅排污许可证和环评报告显示企业设备产能为：27万吨/年，结合企业2025年执行报告季报显示分别为（0.2、0.05、0.05、0.05）产能已超过近一倍，综上该企业涉嫌超总量排放。	拟立案处罚
308	石家庄市	平山县	河北富山再生资源回收有限公司	石家庄市	平山县	91130131796683204B	焦国林	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 20:24:51	何志刚、李国恒	问题一、废制冷剂危废相关问题。现场检查该企业现处理车间暂未拆车，车间内无制冷剂抽取收集设备，经了解该预处理车间有三个预处理工位原配套有三套制冷剂抽取收集设备，现场拆解工段抽取收集设备已拉走不再使用。到拆解车间内无制冷液收取收集设备，经了解拆解工、预处理车间出来的车辆到本车间拆除制冷设备并分解分类，现场发动机上带有制冷设备存于托盘内，还有部分制冷设备拆下后放在小推车内。由企业负责人带领到拆车车间西边库房，内存放制冷剂的抽取设备三台和个制冷剂储存钢瓶。经调取企业视频监控2025年11月7日监控，早上8点39分预处理车间3台制冷剂抽取设备和钢瓶被工人装车运走，自2025年11月7日后预处理车间无制冷剂抽取设备，无法现场收集制冷剂。 2024年至今无转移记录。经调取企业台帐记录自2025年11月7日至今拆解车辆2303辆。企业无法提供制冷剂抽取台帐。 问题二、排污许可证副本明确要求企业每年开展一次地下水自行监测，企业未能提供地下水检测报告。	王明霞	是	是	涉气 涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录 其他环境问题	排污许可证副本明确要求企业每年开展一次地下水自行监测，企业未能提供地下水检测报告。 废制冷剂危废相关问题。现场检查该企业现处理车间暂未拆车，车间内无制冷剂抽取收集设备，经了解该预处理车间有三个预处理工位原配套有三套制冷剂抽取收集设备，现场拆解工段抽取收集设备已拉走不再使用。到拆解车间内无制冷液收取收集设备，经了解拆解工、预处理车间出来的车辆到本车间拆除制冷设备并分解分类，现场发动机上带有制冷设备存于托盘内，还有部分制冷设备拆下后放在小推车内。由企业负责人带领到拆车车间西边库房，内存放制冷剂的抽取设备三台和6个制冷剂储存钢瓶。经调取企业视频监控2025年11月7日监控，早上8点39分预处理车间3台制冷剂抽取设备和钢瓶被工人装车运走，自2025年11月7日后预处理车间无制冷剂抽取设备，无法现场收集制冷剂。 核对河北省固体废物动态信息管理平台，该企业2023年转移过一次废制冷剂，2024年至今无转移记录。经调取企业台帐记录自2025年11月7日至今拆解车辆2303辆。企业无法提供制冷剂抽取台帐。	拟立案处罚 拟立案处罚
309	石家庄市	石家庄市	石家庄中科新能源有限公司	石家庄市	赵县	91130100MA0E5HYJ51	吴建军	动态库	否	否	其他非现场检查标查	该公司2号烟气在线颗粒物浓度长期保持0.1左右，存疑数据失真。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-27 21:17:26	张磊、刘旭冰	根据污染源监控平台梳理的问题线索对该公司现场检查，执法人员对在线数据、运维记录、比对报告、验收报告进行了详细查看。经查，2号锅炉72小时调试比对正确度，检测结果颗粒物浓度如果按照0.5倍代来计算，K系数为0.5×𝜑=0.34＝1.47，按照既计算结果，例：颗粒物为0.6计算结果为0.88之，执法人员与中科公司和第三方运维公司进行沟通，对颗粒物浓度的取值和K系数的计算存在争议，经咨询中国环科院专家，认为该取值方法在国内部分地区比较常见，没有明令禁止。 经现场对在线数据进行分析，未发现存在失真的明显证据。执法人员要求企业和运维公司加对设备的维护，确保数据准确性。	唐治帮	否	是				
310	石家庄市	正定县	河北冀建乐建筑材料有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA7F38LD1E	陈敬福	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 00:22:30	吴建华、周兰芹	问题1：2026年7月24日石家庄市生态环境局执法支队交办：“问题类型：其他环境问题，问题描述：河北冀建乐建筑材料有限公司，现场检查时，该企业处于生产状态。存在问题：该企业环评报告表于2023年4月验收，年产150万张水泥板，原料为：水泥，粉煤灰，石粉，纸浆，镀锌钢板。现场发现下料车间地坪式搅拌罐旁存放疑似玻璃纤维棉纸包，厂区内堆放产品为石棉瓦，环境批建不符。”2026年7月27日我局执法人员到河北冀建乐建筑材料有限公司进行现场核查，该企业未生产，下料车间地坪式搅拌罐旁存放有玻璃纤维棉纸包，厂区内堆放	苏涛	是	是	固废 环评	未按照规定设置危险废物识别标志 其他环境问题	危废间标识破损缺失。 河北冀建乐建筑材料有限公司，现场检查时，该企业处于生产状态。存在问题：该企业环评报告表于2023年4月验收，年产150万张水泥板，原料为：水泥，粉煤灰，石粉，纸浆，镀锌钢板。现场发现下料车间地坪式搅拌罐旁存放疑似玻璃纤维棉纸包，厂区内堆放产品为石棉瓦，环境批建不符。	拟立案处罚 拟立案处罚
311	石家庄市	正定县	石家庄市利民预制构件有限公司混凝土分公司	石家庄市	正定县	91130192MA07MEKW0R	左晖	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 10:04:11	梁昆、杨涛	现场上级交办线索进行现场检查：问题1、厂区东南侧堆放有大量黄沙，已苫盖，未入库，是因为复兴大街项目拍卖黄沙，因料棚储量原因，无法全部入棚，已加强苫盖。问题2、厂区东南空地有车辙印，企业已加装围档。问题3、料棚南侧外墙原分砖石料已拆开干净。现场检查时该企业未生产，要求企业正常生产时各项环保措施落实到位。	张小辉	否	是				
312	石家庄市	灵寿县	灵寿县通矿产品加工厂	石家庄市	灵寿县	92130126MA08OBGX3D	李顺利	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 10:17:15	甄书玲、张建武	2026年7月28日根据上级交办线索对该企业进行现场核查，检查，该企业位于青同镇南青同村，负责人李顺利，主要产品为石粉。已办理环评手续并取得固定污染源排污登记，登记编号为：91130126MA08OBGX3D001N，检查时该企业未生产，交办线索为该企业厂区外东北侧村民邓春山在此新建一条水洗粉石生产线，不是灵寿县通矿产品加工厂的，该水洗粉石生产线正在安装设备中，未开工生产，未报批建设项目环境管理相关环评手续，现场责问镇当即要求其进行拆除，该于2026年7月19日已拆除所有设备，恢复原状，不予立案。	邓春山	是	是	涉气	未批先建	新增蚯石水洗生产线未依法履行环评审批手续。 企业在厂区东南角车间私自新建一条蚯石水洗加工生产线，配套建设水洗池，离心脱水生产设备，该新增水洗生产线未按建设项目环境管理相关规定报批环评文件；	拟立案处罚
313	石家庄市	无极县	石家庄无极县一村庄污水处理站被指“堰塞”垃圾箱未先灭	石家庄市	无极县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 10:39:14	李立、朱永波	现场检查该生活污水处理站，运行正常，不存在焚烧描述问题，生活污水处理站周边无明显异味。	黄兴伟	否	是				
314	石家庄市	井陉县	井陉县呈龙钙业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121718394504F	刘吉平	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-28 11:02:47	高铁柱、高鑫	经现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	王小红	否	是				
315	石家庄市	高新区	石家庄高新循化环境水务有限公司	石家庄市	高新区	91130193MA0D8YW73H		动态库	否	否			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-28 11:10:17	焦烺、王伟涛、王占更	现场检查时该单位正常运行，日处理污水量4.9万吨，一级臭氧催化氧化单元正在进行大修，在线监测COD、氨氮、总磷、总氮主要污染物排放浓度未超限值。日产污泥11吨左右，交由金隅水泥进行处置。检查中发现催化氧化单元大修清理出来的污泥约60吨，暂存于厂区内，未及时清运处置。要求企业进行清运处置，消除危害环境隐患	杨书章	是	是	一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	检查中发现催化氧化单元大修清理出来的污泥约60吨，暂存于厂区内，未及时清运处置。	立行立改
316	石家庄市	无极县	石家庄无极县高头乡少乐奶牛养殖有限公司粪污无序直排，小田沟渠重度污染	石家庄市	无极县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 11:26:57	李立、朱永波	经核查，焚烧内容部分属实，地点位于该下村村南，现场检查不存在粪污无序直排现象，该养殖场办理了环保登记手续，现场检查时地面有少量粪便未及时清理，已督促该企业对地面粪便进行清理。	底振龙	否	是				
317	石家庄市	井陉县	石家庄市井陉县鑫峰冶煤有限公司	石家庄市	井陉县	91130121718356495M	王庆堂	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-28 11:33:23	高铁柱、高鑫	经现场检查，该企业生产正常，污染防治设施运行正常。	陈春明	否	是				
318	石家庄市	石家庄市	石家庄创洁给排水设备有限公司	石家庄市	晋州市	91130183772782766X	张琳	动态库	否	否	其他非现场检查标查	接到指挥中心推送任务，现场进行检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 11:34:57	李宁、赵景海	接到指挥中心推送任务，7月28日会同晋州市分局对该厂进行检查，检查时该厂铸造车间处于停产状态，存在问题：1、现场检查抛丸机设备处于停运状态，抛丸机设备周边存在积尘现象，要求及时整改，2、现场检查时该厂在车间大面积沙料应当密闭，未采取密闭措施进措施，移交晋州市分局立案查处。	王彦彬	是	是	涉气 涉气	工业粉尘无组织排放 物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查抛丸机设备处于停运状态，抛丸机设备周边存在积尘现象，要求及时整改 现场检查时该厂在车间大面积沙料应当密闭，未采取密闭措施进措施；	立行立改 拟立案处罚
319	石家庄市	深泽县	深泽县西能散热器厂	石家庄市	深泽县	92130128MA099TTL9J	王国彬	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 11:45:06	贾国、张宁	现场检查，该企业处于停产状态，2026年7月 27 日我局执法人员依据上级交办任务，在企业负责人王喜的陪同对该企业进行现场核查，该企业现场处于停产状态，执法人员查看企业环保资料发现，该企业污染治理设施运行维护台账6月分、7月份未记录，执法人员通过分表计电平台调取数据显示，该企业6月15日、6月21日、6月23日、7月15日、7月21日、7月23抛丸机有生产电量，而企业污染治理设施运行维护台账未记录，该企业未严格按照规定完整记录治理设施运行维护台账。	王喜	是	是	涉气 涉气	未建立台账或台账记录不规范 物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业现场处于停产状态，执法人员查看企业环保资料发现，该企业污染治理设施运行维护台账6月分、7月份未记录，执法人员通过分表计电平台调取数据显示，该企业6月15日、6月21日、6月23日、7月15日、7月21日、7月23抛丸机有生产电量，而企业污染治理设施运行维护台账未记录，该企业未严格按照规定完整记录治理设施运行维护台账。 该企业现场处于停产状态，执法人员查看企业环保资料发现，该企业污染治理设施运行维护台账6月分、7月份未记录，执法人员通过分表计电平台调取数据显示，该企业6月15日、6月21日、6月23日、7月15日、7月21日、7月23抛丸机有生产电量，而企业污染治理设施运行维护台账未记录，该企业未严格按照规定完整记录治理设施运行维护台账。	拟立案处罚 拟立案处罚
320	石家庄市	行唐县	行唐县峰辉建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0FCW804X		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 12:09:08	刘军芳、赵佳	我局执法人员根据上级交办任务对行唐县峰辉建材有限公司进行现场检查，该公司位于行唐县口头镇武寨村西北，东侧、南侧、北侧为空地，西侧为203省道，检查时，该公司处于停产状态，检查发现该公司生产车间东侧露天堆存大量砂石料，约1000吨左右，检查过程工新路全程扬尘。	王新路	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业院内大量砂石物料露天堆存，未按环评要求在车间内存放	拟立案处罚
321	石家庄市	石家庄市	深泽县泽城包装袋厂	石家庄市	深泽县	92130128MA09AMMH6P	陈培	动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 15:42:48	甄建清、申学国	根据热点网格化推送线索，对该企业进行现场检查，检查时该企业停产状态，发现问题：该企业突发环境事件应急预案未及时编制并备案。移交深泽县分局立案调查。	刘西州	是	是	涉气	其他环境问题	该企业突发环境事件应急预案未及时编制并备案。	拟立案处罚
322	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区大成商贸有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185061665604J		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 16:42:38	李旋、杨志谦	石家庄市鹿泉区大成商贸有限公司已注销，现注册为鹿泉区大成机动车维修服务中心，地址位于石家庄市鹿泉区宅冈镇东邱陵村南侧于2006年，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为92130185MAD48LJXD；现场检查时，该维修服务中心喷漆工序停产，维修车间正常作业；存在问题，1、维修车间地沟内杂物较多，未及时清理，2、一厂一策公示牌字迹褪色不清楚。	贾树玲	是	是	其他	生态	维修车间地沟内杂物较多，未及时清理。	立行立改
323	石家庄市	晋州市	石家庄创洁给排水设备有限公司	石家庄市	晋州市	91130183772782766X	张琳	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 16:50:57	王忱琨、王树昭	2026年7月28号，根据上级移交线索推送，我分局执法人员王忱琨，王树昭现场检查时该石头间大面积沙料应当密闭，未采取密闭抑尘措施。	张琳	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该石头间大面积沙料应当密闭，未采取密闭抑尘措施。	拟立案处罚
324	石家庄市	鹿泉区	石家庄丰良工汽车维修服务有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 17:11:59	李铁营、严德章	石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员根据上级交办清单对该公司进行现场检查时，该公司汽车尾气检测标治理维修站（M站）正在营业建立危废贮存间。存在问题1、危险废物储存间未按危险废物区域储存危险废物；问题2、已处置危险废物现场未能提供处置单；3、危废间张贴的危废标签均为旧版，无分区标识；问	周旭	是	是	固废 固废 固废	暂存场所不规范 管理台账不规范 未按照规定设置危险废物识别标志	危险废物储存间未按危险废物区域储存危险废物 危废台账格式、记录不规范 危废间张贴的危废标签均为旧版，无分区标识	立行立改 拟立案处罚 立行立改

325	石家庄市	正定县	正定县龙源奶牛养殖专业合作社	石家庄市	正定县	91130123598295485XL	文爱菊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 17:21:17	张卓,孙士勇	2026年7月28日我局执法人员接到上级交办线索后对正定县龙源奶牛养殖专业合作社进行检查，现场检查时发现：1、该企业仓标是正定县龙源奶牛养殖专业合作社，位于石家庄市正定县吴兴村西南，经营者是文爱菊，现场负责人是于士博，社会统一代码是91130123598295485XL。行业类别牲畜饲养该单位2011年11月10日批复了《建设项目环境影响报告表》，2014年10月14日批复了《建设项目环	于士博	是	是	其他	生态	该奶牛养殖场现存栏奶牛约200头，检查发现牛场西侧院内堆放大量牛粪约100方（其差不全），未按照规定对牛粪进行收集处置	拟立案处罚
																							涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该养殖场内南侧露天堆放粉末状有机肥（牛粪与粉煤灰，烟道灰混拌而成）约50方，未采取密闭措施。	拟立案处罚
326	石家庄市	鹿泉区	河北鑫海荣川电子科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 17:32:14	刘新辉,曹杰	2026年7月28日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局首先向河北鑫海荣川电子科技有限公司总经理王克勤出示执法证件，之后，在其同下对该企业进行现场检查。检查时，该公司正在生产，该公司位于石家庄市鹿泉区柏通路1号鹿泉经济工业园2-2楼，统一社会信用代码：91130185MA0CFHP306，法定代表人任聚宝，主要从事电子产品销售；通信设备销售；通信设备制造等。该公司为河北省国家保密局和河北省国防科技工业办公室确认的武器装备科研生产单位二级保密单位，于2026年7月9日办理固定污染源排污登记，登记编号：91130185MA0CFHP306001X，有效期：2026年7月9日至2031年7月8日。该公司机械加工项目于2025年开工建设，2026年2月份正式投入生产，主要生产设备为冲台数控机车、1台剪板机，按照建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版），该公司无需办理环保手续。　　该公司产生的危废主要为废切削液、废切削液桶，废机油，危废暂存于危废间，该公司于2026年7月7日与石家庄中油优艺环保科技有限公司签订危险废物无害化处置合同，现场检查时发现该公司废切削液桶已当做危废处置，但在危废管理计划及危废合同中并未体现，要求该公司立行立改。我分局委托河北众智环境技术有限公司对该公司东侧废水排放口现场取水样1个：对6号楼、13号楼、14号楼、15号楼、16号楼共用的一个化粪池现场取水样1个，对办公楼东北角取土壤样品2个。	王克勤	是	是	固废	未按照规定制定危险废物管理计划	现场检查时发现该公司废切削液桶已当做危废处置，但在危废管理计划及危废合同中并未体现，要求该公司立行立改。	立行立改
327	石家庄市	赞皇县	石家庄市公路桥梁建设集团有限公司赞皇县分公司（四分部）	石家庄市	赞皇县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	陪同省厅帮扶组核查卫星通感图斑	石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 17:48:03	肖进,秦攀峰	2026年7月28日下午，我局执法人员秦攀峰、肖进在该企业董军章的陪同下对该企业进行检查，现场检查时该企业未生产。现场检查时发现该厂厂区北侧建设一条水泥混凝土生产线，具备生产能力，现场有生产痕迹，位于河北峰石岩省级自然保护区试验区内，未办理相关环保手续。	董军章	是	是	其他	生态	2026年7月28日下午，我局执法人员秦攀峰、肖进在该企业董军章的陪同下对该企业进行检查，现场检查时该企业未生产。现场检查时发现该厂厂区北侧建设一条水泥混凝土生产线，具备生产能力，现场有生产痕迹，位于河北峰石岩省级自然保护区试验区内，未办理相关环保手续。	拟立案处罚
328	石家庄市	赵县	河北金怡化纤有限公司	石家庄市	赵县			王云素	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 19:10:55	周向勇,任永清	现场检查，该企业处于生产状态，污染防治设施正在运行。对2026年7月22日石家庄市生态环境综合执法支队执法人员检查发现问题进行核查，基本属实，7月28日现场检查时以上问题均已完成整改。	朱子寒	是	是	涉气	含VOCs.工艺废气未按要求收集处理	根据企业环评批复及排污许可证载明要求，企业1#、2#热定型车间生产废气需经过滤+螺旋喷淋+筒式湿电油雾净化器系统处理后达标排放。现场检查，企业1#、2#热定型工序均正常生产，2#车间筒式湿电油雾净化器一次、二次电压、电流示数均为0，配套循环冷流水泵损坏，长期未开启，湿电净化系统完全停运失效；1#车间筒式湿电油雾净化器一次、二次电压、电流示数为0，电场未带电运行，治理设施未发挥净化效能。1#车间顶部废气收集管道与风机软连接处破损，部分未处理废气泄露，废气未按排污许可规范有效收集处理。	拟立案处罚
329	石家庄市	赞皇县	石家庄市公路桥梁建设集团有限公司赞皇县分公司（四分部）	石家庄市	赞皇县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	无人机飞检发现线索核查	石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 19:16:06	肖进,秦攀峰	2026年7月28日下午，我局执法人员秦攀峰、肖进在该企业董军章的陪同下对该企业进行检查，现场检查时该企业未生产。现场检查时发现该厂厂区南侧河道内靠近北侧堆存七处约8万混凝土废料（一般工业固废）。	董军章	是	是	涉水	其他环境问题	2026年7月28日下午，我局执法人员秦攀峰、肖进在该企业董军章的陪同下对该企业进行检查，现场检查时该企业未生产。现场检查时发现该厂厂区南侧河道内靠近北侧堆存七处约8万混凝土废料。	拟立案处罚
330	石家庄市	石家庄市	河北翔宇环保科技有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA0D0WJ0N35	聂鹏	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-28 20:36:47	张磊,刘旭冰	根据热点网格推送线索进行现场核查，检查时该公司危废焚烧炉处于停产状态，仅医废间、原料库房、污水站废气处理设施运行。针对检查发现的问题，现场移交县生态环境分局督办整改。企业表态，存在问题立即组织人员整改，开工前更换部分废气治理设施。确保全面达到治理要求。	刘亚风	是	是	涉气	治理设施去除效率不满足要求	现场检查时，该企业危废焚烧炉处于停产状态。检查发现该企业28号水处理站配套废气排放口DA006，废气采用喷淋塔+UV光氧+活性炭工艺处理后，经15米高排气筒排放。现场检查发现，该废气治理设施UV光氧灯管已损坏，UV光氧单元未正常投入使用。废气治理设施部分处理效无法保证正常运行。	立行立改
																							涉气	含VOCs.工艺废气未按要求收集处理	现场检查时，该企业危废焚烧炉处于停产状态。根据排污许可证载明要求，焚烧炉停用期间，焚烧预处理间、上料间产生废气收集至碱液喷淋塔+低温等离子+UV光氧及活性炭吸附等设施处理后，经DA006排气筒（22米）排放，排放污染因子包含颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、氮气、硫化氢、臭气浓度。现场检查发现，焚烧预处理间和上料间内有待未处置的危险废物，预处理间、上料间废气配套治理设施（碱液喷淋塔+光氧氧化设备）未开启，料坑内贮存危废产生的废气未经过配套废气治理设施处理，虽然在料坑内密闭储存，但存在废气无组织逸散风险。	立行立改
																							涉气	其他环境问题	现场检查时，该企业危废焚烧炉处于停产状态。现场调阅该企业2023年12月30日《现场端门禁监控、视频监控、参数监控验收报告》，报告表三《排放口视频监控系统验收表》明确载明，视频监控联网验收应当支持GB28181视频传输协议，实现实时视频、历史视频以及关键活动视频传输。现场登录河北省生态环境在线监控平台核查该企业视频监控状态，无法调阅该企业排放口监控历史视频，关键活动视频记录，视频监控系统平台显示未联网，未达到验收报告载明的联网传输技术要求。	立行立改
331	石家庄市	井陉矿区	石家庄丰旺科技股份有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107692053970T	赵玉美	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-29 10:18:38	牛家麒,杨慧龙	按照双随机抽查计划对石家庄丰旺科技股份有限公司进行现场检查：1.该公司生产正常，主要生产工艺为下料→焊接→打磨→机加工→配件→组装→成品机械设备，原材料为钢材，产品为机械设备。2.该公司机械设备及配件智能化生产加工项目2023年10月12日由井陉矿区行政审批局审批，审批文号（矿行审环评字【2023】13号），2025年11月11日完成自主验收，排污登记编号：91130107692053970T002X，有效期（2026年3月21日至2031年3月11日）。3.该企业主要污染物为颗粒物，主要治理设施为脉冲式布袋除尘器。4.现场调阅该企业自行检测报告发现，该企业自2025年11月11日完成自主验收检测后，未按照规定每季度开展噪声检测。5.执法人员全过程录像记录，现场负责人李霞全称同时检查（以下空白）	赵玉美	是	是	涉气	自行监测制度未落实	经查，该企业噪音检测应每季度检测一次，该企业2025年11月11日自主验收后至今未开展噪音检测。	拟立案处罚
332	石家庄市	行唐县	中国石油天然气股份有限公司河北石家庄销售分公司第八十九加油站	石家庄市	行唐县	91130125MA0D30J570	徐军亮	动态库	否	否	其他非现场线索核查	排污许可管理平台现场核查	石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 10:30:16	范永坤,吴慧刚	根据排污许可管理平台线索对该单位现场核查，该单位位于行唐县龙州镇王七里峰村东。检查时，该单位处于营业状态，配套的油气回收装置正常使用，已办理固定污染源排污表。检查发现问题1：该单位固定污染源排污表未及时登记加气站污染源。发现问题2：查看该单位突发环境事件应急预案，于2024年10月备案。2026年1月重增加气站未修订突发环境事件应急预案。加气站风险源未备案。该	卢志敏	是	是	涉气	其他环境问题	查看该单位突发环境事件应急预案，于2024年10月备案，2026年1月重增加气站未修订突发环境事件应急预案，加气站风险源未备案	拟立案处罚
																							排污许可	未登记排污	该单位已登记加油油气污染源，而新建加气站未在固定污染源排污许可登记名单登记。	立行立改
333	石家庄市	石家庄市	晋州市福田塑料制品厂	石家庄市	晋州市	bb1301005000000156	刘福田	动态库	否	否	其他非现场线索核查	接到指挥中心推送异常任务，现场进行检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 11:23:47	李宁,赵景海	接到指挥中心推送异常任务，会同晋州市分局现场检查，检查时该厂车间内9台注塑机中其中3台正在生产，已落实节控要求。检查时存在问题：1、配套的二级活性炭治理设施中过滤棉粉尘严重，未及时清理，活性炭箱中部分活性炭板不及时，2、车间内一台常出机顶部废气收集集气罩破损，废气不能有效收集。要求及时更换清理，保证治理设施正常运行。	杨冲	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	车间内一台常出机顶部废气收集集气罩破损，废气不能有效收集。	立行立改
																							涉气	治污设施不正常运行	现场检查时该厂车间内9台注塑机中其中3台正在生产，检查时存在问题：1、配套的二级活性炭治理设施中过滤棉粉尘严重，未及时清理，活性炭箱中部分活性炭板不及时。	立行立改
334	石家庄市	石家庄市	河北金柳化纤有限公司	石家庄市	新乐市	91130184576757145J	任会杰	动态库	否	是	其他非现场线索核查	根据企业明电量异常推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 12:38:33	张国强,樊小龙	2026年7月29日，根据用电量异常推送线索，对河北金柳化纤有限公司进行现场检查，检查时企业正常生产，PTA-CL1开正在生产，未落实减排措施。发现问题：北生产车间内两条生产线，有两条正在生产，楼顶voc废气治理设施进气管道连接处无法三，导致管道错开，有废气外泄。以上问题交办新乐分局立案查处。	陈长东	是	是	涉气	治污设施运行不规范	北生产车间内两条生产线，有两条正在生产，楼顶voc废气治理设施进气管道连接处无法三连接，导致管道错开，有废气外泄。	拟立案处罚
335	石家庄市	正定县	正定县金鼎实木门厂	石家庄市	正定县	92130123MA096MDE2C	肖磊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 12:53:28	张卓,孙士勇	2026年7月29日，我局执法人员根据上级交办线索对正定县金鼎实木门厂进行现场核查，全程由该单位厂长肖磊磊同时检查，正定县金鼎实木门厂位于正定县上水屯村东，经营者是肖磊磊，行业类别是木门窗制造。该单位2011年3月31日经正定县环境保护局批复了《建设项目环境影响报告表），2013年9月27日变更法人，该单位于2011年5月27日通过验收，2025年10月10日进行了固定污染源排污登记，登记编号：92130123MA0EDX0Q2Z，有效期：2025年10月10日至2030年10月09日。该单位主要产品是实用套装门800套；主要原料是：入边板、油漆；生产工艺，板材-下料-封边-造型打孔-冷压-刮腻子-打磨-喷漆-烘干-入库 ，主要生产设备有雕刻机1台、裁板机2台、冷压机4台、封边机2台、打磨台3台、涂胶机1台、开孔机1台、喷漆室2间，下料工序产生的颗粒物采用布袋除尘器进行收集处理；喷漆工序产生的有机废气采用催化燃烧治理设施处理后排放，现场核查时该单位未生产，核查发现该单位环境管理台账（VOC治理设施运行维护）未严格按照规定进行记录，记录数据不全。	肖磊磊	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	存在问题：环境管理台账（VOC治理设施运行维护）未严格按照规定进行记录，记录数据不全，移交正定分局立案查处。	拟立案处罚
336	石家庄市	鹿泉区	石家庄西部上庄污水处理厂	石家庄市	鹿泉区	91130185682777203G	王磊	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 14:04:28	李铁胜,严德章	石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员陪同石家庄市环境监控中心工作人员对该处理厂进行帮扶检查，该污水处理厂运行，处理站治理设施正在运行，在线监控数据传输，对该污水处理厂按“双人双机采样进行比对监测。	武瑞博	否	是				
337	石家庄市	石家庄市	河北一品制药股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130000694342458	梁克辉	动态库	否	是	其他非现场线索核查	根据市信息中心线索推送对该单位进行核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 14:20:25	魏源,曹健	2026年7月29日根据市信息中心线索推送，市局执法人员会同在线专家对河北一品制药股份有限公司进行核查，现场核查时该单位正在生产。存在问题：1、企业氨氮排放标准15毫克每立方，现场量程设置0~30，符合标准的2倍。氨氮设备量程上限30毫克立方米，现场标准滴定法定立方米测试，设备出数30毫克立方米，设备量程上限30毫克立方米，企业设备为2017年设备，设备版本太低。通知企业对设备升级改造。2、该单位水污染在线监站房未配备UPS、空调自启、温湿度仪。3、该单位“一厂一策”公示牌不规整。	王彦贵	是	是	涉水	在线运维不规范	企业氨氮排放标准15毫克每立方，现场量程设置0~30，符合标准的2倍。氨氮设备量程上限30毫克立方米，现场标准滴定法定立方米测试，设备出数30毫克立方米，设备量程上限30毫克立方米，企业设备为2017年设备，设备版本太低，通知企业对设备升级改造。	立行立改
																							涉水	在线运维不规范	该单位水污染在线站房未配备UPS、空调自启、温湿度仪。	立行立改
																							涉气	一厂一策公示牌填写不规范	该单位“一厂一策”公示牌字迹模糊。	立行立改
338	石家庄市	鹿泉区	微谱北方检测认证（河北）有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185MA09KJA7K	孙学明	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 15:06:56	李铁胜,严德章	石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员根据石市监函〔2026〕23号《关于组织开展2026年度全市机动车、生态环境检验检测机构监督抽查的通知》要求，陪同石家庄市市场监督管理局工作人员，石家庄市环境监测中心工作人员对该公司进行现场检查，检查时该公司实验室未运行，配套二级活性炭治理设施未运行，建有危废暂存间一座。存在问题：1、实验室配套建设的二级活性炭吸附设施漏	蔡志丹	是	是	涉气	治污设施运行不规范	实验室配套建设的二级活性炭吸附设施漏体内填充棉炭状活性炭，部分棉炭状活性炭破碎，治污设施运行不规范	立行立改
																							涉气	其他环境问题	实验室配套建设的二级活性炭吸附设施连接管道破损，密闭不严	立行立改
																							固废	管理台账不规范	产废环节危废台账后半部分缺失未填报入危废库内容未记录。	立行立改
339	石家庄市	石家庄市	华北制药华胜有限公司	石家庄市	藁城区	91130182601702614Y	程启东	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据市信息中心线索推送对该单位进行核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 15:20:28	魏源,曹健	2026年7月29日根据市信息中心线索推送，市局执法人员会同在线专家对华北制药华胜有限公司进行核查，现场检查时该单位正在生产，存在问题：该单位2026年3月16日2时、3时现场设备手动标液核查，核查状态未勾选上传，因此导致平台设备状态未显示核查标记，现已把状态信息标识打开，可以正常上传设备状态信息，现场使用运维生产账号把操作规程进行记录。	商亚楼	是	是	涉水	在线运维不规范	经查该单位2时3时现场设备手动标液核查，核查状态未勾选上传，因此导致平台设备状态未显示核查标记。现已把状态信息标识打开，可以正常上传设备状态信息。	立行立改
340	石家庄市	石家庄市	河北太行机械工业有限公司	石家庄市	藁城区	91130000104410848?7	万沿春	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据上级推送任务该企业污水在线数据恒定数据恒定情况现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 15:59:42	魏源,曹健	2026年7月29日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级推送任务，该企业2026年3月21日在线数据出现恒值问题，对企业进行现场核查，核查时该企业正在生产，污水处理设施正在运行。　　经核查，出现恒值原因为，污水侧灌导致流量到达上限，造成在线数据恒值	宿敬钗	否	是				
341	石家庄市	高新区	石家庄凯达生物工程有限公司	石家庄市	高新区	91130101104435381N001X	李鑫	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 16:34:55	马程光,冯锋	2026年7月29日，高新区生态环境局配合石家庄市环境监控中心对石家庄凯达生物工程有限公司进行2026年度重点排污监测帮扶，该单位污水处理工艺为水解酸化+接触氧化，设计处理能力为2888吨/日，现日处理能力为1308吨/日。市环境监控中心对该单位污水总排口安装的COD、氨氮在线监测设备进行实时样及质控样比对。	崔永进	是	是	涉水	其他环境问题	废水在线监控设备运维记录不完善。	立行立改
342	石家庄市	正定县	正定县鑫晟景装饰材料厂	石家庄市	正定县	92130123MA7HENMJ4F	张兵伟	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 17:07:26	张卓,杨风敏	接到举报后，我分局执法人员对正定县鑫晟景装饰材料厂进行现场检查，现场检查时该企业正常生产，治理设施正常运行，未发现违法行为。该企业主要产品是铝合金型材，该企业于2022年10月17日办理了《建设项目环境影响登记表》，2022年10月24日办理了《固定污染源排污登记回执》，登记编号：92130123MA7HENMJ4F001Z。检查时未闻到异味。	徐军舰	否	是				
343	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区银朋木业加工厂	石家庄市	藁城区	91130182604898057	韩银朋	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 17:18:19	史宾,李素格	2026年7月29日我局执法人员对石家庄市藁城区银朋木业加工厂进行现场核查，该企业位于石家庄市藁城区南董镇西四公村，厂区东侧为闲置厂房，西侧隔村路为龙华木业，南侧为废品收购站，北侧非线条厂，现场负责人韩银朋。现场检查时该企业未生产，经调阅该企业排污许可证执行报告，发现2025年第四季度、2026年第一季度、第二季度该公司未如实填报污染物排放行为，排放浓度、排放	韩银朋	是	是	排污许可	未按排污许可规定公开信息	该公司2025年第四季度、2026年第一季度、第二季度排污许可证执行报告，未如实填报污染物排放行为，排放浓度、排放量等。	拟立案处罚
																							排污许可	排放口与许可证不一致	多个排气筒位置与生产厂区平面图位置不符	拟立案处罚

344	石家庄市	藁城区	石家庄再生链环保科技有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 17:38:02	齐雅莉,路达	2026年7月29日，我分局执法人员对石家庄再生链环保科技有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区南营镇顺中村村北，厂区东侧为农田，南侧为厂房，北侧为空地西侧为道路，现场检查时该企业未生产，现场有一台破碎机未连接电源，二个拆解工位，一台散热片铜铝分离设备，有治理设施脉冲式布袋除尘器，破碎机、散热片铜铝分离设备及拆解工位上方均设有集气罩，经除尘管道引至脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒排放，现场检查时该企业厂房库内存有电视、电脑、冰箱、空调、热水器、洗衣机等未拆解废旧电器，厂房院内存有废旧未拆解废旧空调、电视，拆解工位有已经拆解后的废旧空调、热水器，油烟机等，拆解工位南侧有7个吨包，吨包内存有拆解件。现场无法提供废弃电器电子产品处理资格证书。	何魁	是	是	其他	生态	2026年7月29日，我分局执法人员对石家庄再生链环保科技有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区南营镇顺中村村北，厂区东侧为农田，南侧为厂房，北侧为空地西侧为道路，现场检查时该企业未生产，现场有一台破碎机未连接电源，二个拆解工位，一台散热片铜铝分离设备，有治理设施脉冲式布袋除尘器，破碎机、散热片铜铝分离设备及拆解工位上方均设有集气罩，经除尘管道引至脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒排放，现场检查时该企业厂房库内存有电视、电脑、冰箱、空调、热水器、洗衣机等未拆解废旧电器，厂房院内存有废旧未拆解废旧空调、电视，拆解工位有已经拆解后的废旧空调、热水器，油烟机等，拆解工位南侧有7个吨包，吨包内存有拆解件。现场无法提供废弃电器电子产品处理资格证书。	拟立案处罚
345	石家庄市	深泽县	深泽县泽城包装袋厂	石家庄市	深泽县	92130128MA09AMM89P	陈培	动态库	否	否	上级督交线索核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 17:51:40	贾园,张宁	根据上级交办线索入企核查，该企业处于停产状态，发现企业未及时编制突发环境事件应急预案并备案。	陈培	是	是	涉气	其他环境问题	该企业突发环境事件应急预案未及时编制并备案。	拟立案处罚
346	石家庄市	石家庄市	石家庄中研科技有限公司	石家庄市	赵县	91130133678S046169	李佩服	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 20:18:49	张磊,刘旭冰	根据热点网格推进线索，对该公司进行现场检查。检查时D苯甘氨酸生产线正在生产，纤维素生产线停产。检查发现，该公司有粉尘和其他气态污染物无组织排放现象、排污许可证更新不及时问题。危险废物贮存管理不规范问题。执法人员现场对企业提出整改要求，并将上述问题移交赵县生态环境分局督办整改。	杨国辉	是	是	涉气 固废 涉气 涉气	无组织排放管控不到位 暂存场所不规范 工业粉尘无组织排放 排放口未纳入许可证或与许可证不一致	检查时D苯甘氨酸生产线正在生产，纤维素生产线停产。存在问题： 1. 30%盐酸储罐法兰垫密闭不到位，存在废气无组织逸散现象 2. 氨水储冲油密闭不到位，存在氨气无组织排放问题。 3. D苯甘氨酸环合反应车间窗户破损，空间废气收集口回风较小，存在空间废气无组织排放现象。 4. 污水站集水池密闭不到位，存在臭气无组织排放现象。 脱色用废活性炭二次套用周转间内存有计划二次套用的废活性炭，未按危险废物规范进行贮存管理。 检查时D苯甘氨酸生产线正在生产，纤维素生产线停产。存在问题： 1. D苯甘氨酸包装工序粉尘收集不到位，窗口、除尘器箱体个别部位密闭不到位，存在粉尘无组织排放问题。2. 脱色用废活性炭中转间门口地面碳粉洒归不及时，存在扬尘隐患。 检查时D苯甘氨酸生产线正在生产，纤维素生产线停产。存在问题： 1.新增一台8吨天然气蒸汽锅炉，新增排放口信息未在排污许可证中及时变更； 2、脱色用活性炭存在二次套用现象。生产用水未按排污许可证要求排入厂内综合污水处理站，而是回用于生产。上述改变未在排污许可证中及时更新。	立行立改 立行立改 立行立改
347	石家庄市	无极县	无极县经投投资有限公司（辛拉车）	石家庄市	无极县			动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据分表计电数据异常核查企业。	石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-29 22:20:30	解伟峰,朱永浩	现场检查该企业未生产，环境影响报告书于2023年8月7日取得环评批复，22年12月已开工建设，环境未批先建。	赵敬志	是	是	环评	未批先建	检查发现：该公司2023年8月7日取得环评批复，该公司于22年12月已开工建设，环境未批先建。	拟立案处罚
348	石家庄市	石家庄市	河北盈顺建材贸易有限公司	石家庄市	藁城区	91130182695880269A	韩景锋	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对该企业进行督导检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 13:40:55	孙英朔,张军凯	2026年7月30日，石家庄市生态环境局藁城执法人员根据《石家庄市建材行业企业扬尘集中整治工作方案》要求对河北盈顺建材贸易有限公司进行督导检查，检查时该企业未生产。 存在问题： 1、球磨机车间上料口集尘罩部分破损，粉尘不能完全有效收集。要求企业立行立改。 2、球磨机车间西侧提升机底部上料口与输送皮带连接处集尘罩软帘呈卷起状	张作军	是	是	涉气 涉气 涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施 治污设施运行不规范 治污设施运行不规范	厂区东北角露天存放有生产原料石子约10000立方米，未按照环评及排污许可证要求收入原料库贮存。移交藁城区分局立案调查处理。 现场检查时未生产，球磨机车间上料口集尘罩部分破损，粉尘不能完全有效收集。 球磨机车间西侧提升机底部上料口与输送皮带连接处集尘罩软帘呈卷起状态，粉尘不能有效收集。	拟立案处罚 立行立改 立行立改
349	石家庄市	鹿泉区	石家庄华洁污水处理有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185MA09TUAGXR	王建华	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 15:34:22	刘新辉,曹杰	2026年7月30日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向石家庄华洁污水处理有限公司“长河新海出示执法证件，之后，在其陪同下会同石家庄市环境监控中心对该单位污水总排口COD、氨氮、总磷、总氮进行比对检测。该单位鹿泉区污水处理厂及东北片污水管网扩建工程环境影响评价报告表于2021年2月25日经石家庄市鹿泉区行政审批局审批（鹿行审（环）批（2021）2号），2021年5月19日通过专家组验收，该单位固定污染源排污登记编号为91130185MA09TUAGXR001V，有效期：2023年4月17日至2028年4月16日。现场采样时，该单位污水处理设施正在运行，污水处理主要工艺为：粗格栅-悬浣除沙-悬浣曝气-ASS-D型旋流-消毒-排放，现场共取水样2个。	闫新海	否	是				
350	石家庄市	行唐县	河北冠江钢结构工程有限公司	石家庄市	行唐县	91130100MA07R3DG2Q	李彦	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 15:48:44	王定坤,高宇	我局执法人员根据上级交办任务对河北冠江钢结构工程有限公司进行现场检查，该公司位于行唐县南霍营村南，东侧为公路、南侧、西侧、北侧为厂房。主要从事钢构件制造，生产原料为钢板；生产工序为原料-切割-焊接-成品。现场检查时，该公司处于停产状态。生产车间内有喷漆柜流和喷漆设备，7月12日13时09分至13时21分工人用水性漆进行了喷漆作业，未安装、使用污染防治设施。赶水波全程陪同	赵永波	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	企业喷漆作业未在喷漆房内进行，在车间内直接喷漆，车间窗户敞开。	拟立案处罚
351	石家庄市	藁城区	河北盈顺建材贸易有限公司	石家庄市	藁城区	91130182695880269A	韩景锋	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 17:17:16	聂平均,李力锋	2026年7月30日，我分局执法人员根据上级移交问题线索，对河北盈顺建材贸易有限公司进行现场检查，该公司位于藁城区九门乡神房村，东、西、北侧均为空地，南侧为道路，现场检查时，该公司处于停产状态，位于厂区东北角露天存放有生产原料石子和砂土约10000立方米，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染，现已责令该企业立即采取有效防治扬尘污染措施，现场检查未发现该企业有人在厂。	王洋	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东北角露天存放有生产原料石子约10000立方米，未按照环评及排污许可证要求收入原料库贮存。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
352	石家庄市	藁城区	田志超晾晒牛粪	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 18:39:55	齐雅莉,高刚华	根据上级推送线索对该地进行核查，发现田志超在此处存放有牛粪约40立方露天晾晒。	田志超	是	是	其他	生态	根据上级推送线索对该地进行核查，发现田志超在此处存放有牛粪约40立方露天晾晒。	拟立案处罚
353	石家庄市	石家庄市	河北鼎沃机械制造有限公司	石家庄市	赵县	91130133084989724B	张彦巧	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 18:40:55	张磊,刘旭冰	根据热点网格高值线索对该企业进行现场检查，该企业未生产，检查发现存在以下问题： 1、企业未按照排污许可证要求建立油漆等挥发性有机物材料使用记录台账。 2、该企业排污许可证显示，企业喷涂、烘干工序废气经二级活性炭吸附后通过排放口排放，现场检查时，企业将喷涂废气引入烧筑工序的锻化燃烧治理设施处理后合并排放口排放，实际情况为排污许可证不符。已要求企业及时进行排污许可变更。 3、企业排污许可证显示该企业喷涂烘干工序使用天然气热风炉进行加热，焚烧烟气通过二次回炉实现低氮燃烧；现场检查未发现该工序烟气二次燃烧管道及烟	张建永	是	是	涉气 涉气 涉气	治污设施运行不规范 未建立台账或台账记录不规范 实际建设情况与环评和排污许可不符	企业排污许可证显示，企业喷涂、烘干工序废气经二级活性炭吸附后通过排放口排放，现场检查时，企业将喷涂废气引入烧筑工序的锻化燃烧治理设施处理后合并排放口排放，实际情况为排污许可证不符。已要求企业及时进行排污许可变更。 该企业未按照排污许可证要求建立油漆等挥发性有机物料使用记录台账。 该企业排污许可证显示，企业喷涂、烘干工序废气经二级活性炭吸附后通过排放口排放，现场检查时，企业将喷涂废气引入烧筑工序的锻化燃烧治理设施处理后合并排放口排放，实际情况为排污许可证不符。已要求企业及时进行排污许可变更。	立行立改 立行立改 立行立改
354	石家庄市	赵县	河北嘉一药业有限公司	石家庄市	赵县	91130133398952772D	李济荣	动态库	否	否	其他非现场线索核查	在线数据和排污许可证异常	石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-30 21:49:58	李子珍,郭东升	现场检查，该公司停产。该公司在厂区污水处理站西侧，新建3个约28立方米的白色污水储罐，存满了未经处理的生产废水，每个储罐顶部有个2个法兰盘接口，共6个接口，接口未连接污染防治设施，执法人员利用红外成像摄像机对废水储罐上方的法兰盘接口进行摄像，存在明显的废气逸散情况，该公司的生产废水来源于合成车间、氢化车间，吡唑酮车间，废水中含新污染物：二氯甲烷，该企业未按要求收集二氯甲烷，通过罐顶的法兰盘接口直排环境。	陈飞强	是	是	涉气 涉水	含VOCs工艺废气未按要求收集处理 旁路偷排	该公司在厂区污水处理站西侧，新建3个约28立方米的白色污水储罐，存满了未经处理的生产废水，每个储罐顶部有个2个法兰盘接口，共6个接口，接口未连接污染防治设施，执法人员利用红外成像摄像机对废水储罐上方的法兰盘接口进行摄像，存在明显的废气逸散情况，该公司的生产废水来源于合成车间、氢化车间，吡唑酮车间，废水中含新污染物：二氯甲烷，该企业未按要求收集二氯甲烷，通过罐顶的法兰盘接口直排环境。 通过排污许可执行报告异常线索进行现场检查，发现该公司主要原辅材料包括：二氯甲烷、乙醇、盐酸等，其中二氯甲烷设计年使用量为25.766吨，该公司2026年4月份的检测报告显示，废水中的二氯甲烷日均值为0.0087mg/L。经调阅该公司污水处理运行记录：该公司污水处理站2026年5月份，共排水456吨，查看自动检测设备，该公司6月份共排水两次，共计101.63吨，台账记录和在线检测数据情况不符。在该公司东南角存放有23.8个吨桶，吨桶内盛满未经处理的废水，在吨桶存放点西侧，有一个雨水排放口，排放口内有黑褐色液体，在该雨水排放口处，有异味产生，疑似直接排放未经处理的含新污染物：二氯甲烷的污水。河北润峰环境检测服务有限公司对雨水管道里边的污水，进行了取样检测。	拟立案处罚
355	石家庄市	赞皇县	石家庄乾星科技有限公司（东区）	石家庄市	赞皇县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 09:52:15	姜秀鹏,孙义	现场检查该企业正常生产，环保治理设施运行正常，根据信访人反映问题，进行了调查处理，核查情况如下：1.生产废水（含重金属水）没有进行二级蒸发，同其他废水一块排出。核查情况：该公司环评审批和实际建设均为低温蒸发处理工艺，非二效蒸发工艺，且含重金属废水为电镀环节产生，目前该工序尚未建设。2.排气筒高度不够，与环评不符。核查情况：该公司环评审批4个排气筒高度均为23米。项目建设时根据实际情况将DA001排放口调整为17米，其余3个排放口调整为18米。关于排放口工程变动情况，阶段性竣工环境保护验收意见中专家进行了详细描述：“经现场调查核实，项目本次验收建设内容与环评及批复相比，变动情况如下：项目未建设切割、焊接、电镀、喷塑生产设施，本次验收评及上述相关工序的原材料均外协加工或直接购买，项目产能不变。环评中供干房，RTO焚烧炉采用天然气燃烧机加热，实际烘干房、RTO焚烧炉采用电加热。打磨、喷吵、喷锌废气排气筒DA001环评中设计23m，实际为17m，根据标准规定，颗粒物排放速率按高高度对应的排放速率标准值严格50%执行，即根氧化生产线废气排气筒DA002环评中设计23m，实际为18m；手工氧化生产线废气排气筒DA003环评中设计23m。实际为18m。喷漆、胶黏工序废气排气筒DA005环评中设计23m。实际为18m。根据标准规定，DA002、DA003、DA005排气筒排放的污染物执标准排放浓度限值的50%执行。项目以上发生变动的排气筒均不属于主要排放口。经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），上述变化不属于重大变动”。3.环评上是70%水性漆，实际生产全部是油性漆。核查情况：经查阅环评资料，该公司审批的底漆、面漆均为油性漆，未要求使用水性漆。但根据客户实际订单需求，目前实际生产过程中也大量使用水性漆。4.危废量太少与实际不符，实际生产中有废碱、酸液、废电镀泥渣，但是危废间没有存放。核查情况：废碱、酸液为回收氧化工序产生，由于该工序日常加工量目前未达到整体更换要求，尚未产生废碱、酸液。电镀工序未建设，不涉及产生电镀泥渣；5.喷漆的治理设施沸石转轮设施未安装分表计电，实际生产没有开启。核查情况：喷漆的治理设施沸石转轮设施未安装分表计电情况属实，该公司与2022年8月10日取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书，证书编号为：HE822165；2025年11月5日获得河北省军民融合企业（单位）证书；编号为：JMH02025110161，根据军工保密资格认定工作禁止将涉密信息系统、涉密信	殷慧鑫	否	是				
356	石家庄市	藁城区	石家庄杰博建材销售有限公司	石家庄市	藁城区	91130182589687211S	彭英杰	动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 10:17:22	史宾,李素格	现场检查时该公司未生产，检查发现该公司物料（石子）时物料库大门未及时关闭且喷淋装置未开启。	王雪亚	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该公司装物料（石子）时物料库大门未及时关闭且喷淋装置未开启。	拟立案处罚
357	石家庄市	正定县	正定县雅致涂料厂	石家庄市	正定县	92130123MA09ABU356	王海辉	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 10:35:42	梁喆,杨涛,宋路江	对举报内容现场现场核查时，该企业未生产，经核查，企业在生产过程中，不产生废气，厂区内未发现废气点，经调查，该企业在办公楼内进行电梯安装，施工区内有一电梯井，已做防水。未发现举报所称非法排水情况。	张娜	否	是				
358	石家庄市	藁城区	藁城区兴贸金属制品厂	石家庄市	藁城区	92130182MAD47C1R22	张海峰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 11:08:56	史宾,李素格	现场检查该公司未生产，环保手续齐全，检查发现该公司喷塑工序周边积尘清理不及时。	张海峰	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查发现该公司喷塑工序周边积尘清理不及时	立行立改
359	石家庄市	井陉县	井陉县鑫茂建材厂	石家庄市	井陉县	91130121MA09J4FA71	赵文增	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 11:32:23	王兆科,李彦云	2026年7月31日，我分局执法人员针对市大气督导帮扶组交办问题，依法对井陉县鑫茂建材厂进行现场踏勘核实，该企业位于井陉县南陉乡杨家沟村东，统一社会信用代码为91130121MA09J4FA71，法定代表人为赵文增，主要生产白云石粉，主要生产设备为破碎机、筛分机，治理设施为布袋除尘器。经现场核实，交办线索反映的“无名场站”实为该企业院外东南侧临时堆存的物料由于长时间日晒雨淋导致部分物料防尘网破损，另一部分物料由于天气原因导致苫盖不全不全，现场检查时，该企业处于停产状态，该企业厂区外东南侧堆存的物料于7月30日已全部清理完毕。	杨建红	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	市扬尘督导帮扶专班对企业进行检查发现该企业厂区外东南侧堆存物料苫盖不全	拟立案处罚
360	石家庄市	晋州市	河北恩科建材有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0CLNYU7T	李永贺	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 11:36:25	高乐,彭志宇	2026年7月31日执法人员在厂长李永贺陪同下对上级交办问题进行核实，现场检查河北恩科建材有限公司企业未生产，提升机上料口，未采取集中收集控制减少污染物排放。	李永贺	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	接到指挥中心推送任务，现场检查时，该厂车间内1号生产线处于停产状态，2号于混砂装生产线正在生产，配套的脉冲式布袋除尘器设施正在运行，存在问题：1、一号生产线提拌机顶部检修口密闭不严，存在粉尘无组织排放现象。2、下沙提升机上料口无收尘抑尘措施。	拟立案处罚
361	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市马头铺镇内营村	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-07-31 12:29:41	郜旺,路辉,侯连虎	现场检查发现，交办问题位置位于新乐市马头铺镇内营村西南，为该村的玉米地	牛云浩	否	是				

362	石家庄市	井陉县	淄博海化石油有限公司石家庄分公司	石家庄市	井陉县			非动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 12:44:38	杜宇,高铁柱	现场检查，该加油站共4台加油机，8把加油枪，其中柴油枪2把汽油枪6把，现场对6把加油枪进行检测，检测结果显示有5把汽油枪不合格。	马永亮	是	是	涉气	油气回收装置收集不完全	该加油站共4台加油机，8把加油枪，其中柴油枪2把汽油枪6把，现场对6把加油枪进行检测，检测结果显示有5把汽油枪不合格。	拟立案处罚
363	石家庄市	新乐市	河北金椰化纤有限公司	石家庄市	新乐市	91130184576757145J	任会杰	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 13:50:14	谢天,李卫江,骆素勇	2026年7月31日我法人员对执法 app 推送任务 进行现场核查，经核查，该公司位于新乐市小宅镇村南，东侧为公路，西侧、北侧为空地，南侧为厂房，企业生产产品为无纺布，原料为 pet 切片，玉米淀粉。 现场检查时，该公司正在生产，二级活性炭治理设施正常运行。北侧生产车间熔融挤压工序正在生产，执法人员在检查时发现，该车间排放的二级活性炭 voc废气治理设施正常运行，进气管道焊接连接处部分断开，5 公分的裂口，涉嫌治理设施运行不规范。	陈长东	是	是	涉气	治污设施运行不规范	北生产车间内西北生产线，有两条正在生产，楼顶voc废气治理设施进气管道连接处无法当连接，导致管道错开，有废气外泄。	拟立案处罚
364	石家庄市	行唐县	行唐县鑫瑜新型建筑材料有限公司	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 15:37:35	刘昆,杨盼龙	我局执法人员根据投诉举报问题，对该企业进行现场检查，检查时该企业未生产，厂内一辆国二排放标准铲车正在进行装卸作业，未按规定安装尾气净化装置	严春力	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	检查时该企业未生产，厂内一辆国二排放标准铲车正在作业，未按规定安装尾气净化装置。	拟立案处罚
365	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区水盛保温材料厂	石家庄市	鹿泉区	92130185MA0AK561Q	何锦清	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 16:04:56	李铁胄,严德章	根据分表计电系统数据线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员陪同上级部门对该厂进行现场检查，检查时该厂停产，调阅该厂企业相关台账，存在问题：生产设备及配套治理设施运行台账未准确完整记录，台账不规范。要求该企业立即完善治理设施运行台账。	何锦清	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	企业生产设备及配套治理设施运行台账不健全	立行立改
366	石家庄市	井陉县	河北立信化工有限公司金岭分公司	石家庄市	井陉县	91130121MA07THEB73		动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 16:21:23	高士雄,张昊	现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	高昊亮	否	是				
367	石家庄市	井陉县	井陉县双益石灰厂	石家庄市	井陉县	91130121689264160Z	陈跃国	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 16:35:47	高士雄,张昊	现场检查，该企业处于生产状态，未发现环境违法行为。	陈跃国	否	是				
368	石家庄市	藁城区	河北龙海药业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182700888253 41	王国栋	动态库	否	否			石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 16:59:13	杨学忠,王敏彦	2026年7月31日，根据双随机推送任务，石家庄市生态环境局执法人员对河北龙海药业有限公司进行现场检查，河北龙海药业有限公司，地址位于石家庄市经济技术开发区德江路99号，工商营业执照，统一社会信用代码为:91130182700882534 1003R，有效期限：2025年04月03日至2030年04月02日。法人代表：王国栋。该企业生产工艺为：中药材前处理工艺：外购药材→挑拣去除杂质→（筛分、洗涤）→浸润→切段→干燥→净药库库存放，中药提取工序为净药库药材→配置粉碎→灭菌干燥→粉碎→水提→碱压浓缩→混合（加入生药粉）→干燥→干膏。胶囊工艺为原辅料→脱包→称重→制粒→总混→胶囊填充→内包装→外包装→成品入库。废气治理工艺为:中药提取制剂称量工序废气通过初中高效过滤器处理后与其他工序废气一并进入“灰度介质(乙醇)回收装置—湿碱水塔料吸收塔—湿水塔料吸收塔—空调过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒(DA001) 排放;固体制剂称量工序废气通过负压称量罩初中效过滤器处理后与其他工序废气一并进入“车间空调高效过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒(DA002)排放;质检废气通过“冷凝装置+二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒(DA003)排放;污水处理站产生的废气通过对池子加盖收集进入“碱水吸收塔+光催化氧化处理装置”处理后经15米高排气筒(DA004) 排放;食堂油烟经油烟净化器处理后排放;车间内无组织废气通过车间密闭负压收集减少无组织排放。废水处理工艺：食堂废水通过隔油池处理后与生活污水一并经化粪池处理，生产废水经厂区污水处理站处理，处理后的废水一并排入市政污水管网。现场检查时该企业质检工序正常生产，治理设施正常运行。发现问题：1.废气排气筒标识牌未填写信息。2.危险废物贮存间门口标识牌信息不清晰，已督促企业立行立改。	都伟艳	否	是				
369	石家庄市	正定县	河北医科大学第二医院正定新区医院	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	应被检查人申请开展现场检查指导	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 17:08:36	梁昆,杨涛,宋路江	2026年7月31日我局执法人员应被检查人申请对河北医科大学第二医院儿科医疗中心进行现场检查时发现：该儿科医疗中心位于正定新区华昭路39号，河北医科大学第二医院正定新区医院北区院内，事业单位法定代表人是时保军，社会统一代码是12130000401700390U，行业类别：综合医院，该儿科医疗中心建设项目环境影响评价文件（报告书）于2022年01月20日完成环评批复（石新管环外复〔2022〕2号），于2026年5月18日通过竣工验收，排污许可证号是：12130000401700390U008W，主要污染治理设施包括废气污染防治设施、废水、噪声、固体废物及处理措施。该儿科医疗中心于2026年5月31日开始开业，存在问题：1、查阅该中心的《环境影响报告书》，报告书中写明“本次环评不包括放射和辐射部分，放射和辐射部分另做环评”，该儿科中心四楼手术室内建有数字减影血管造影机项目，该项目的造影室已建成（防护装置、配套设施），数字减影血管造影机尚未安装。该设施属于Ⅱ类射线装置，未提批环评文件。2、河北医科大学第二医院于2026年7月29日申请对儿科中心进行现场检查。3、全程由河北医科大学第二医院医学装备部科员魏昊业陪同配合检查。	魏昊业	否	是	环评	未批先建	该儿科中心四楼手术室内建有数字减影血管造影机项目，该项目的造影室已建成（防护装置、配套设施），数字减影血管造影机尚未安装。该设施属于Ⅱ类射线装置，未提批环评文件。	拟立案处罚
370	石家庄市	藁城区	石家庄经济技术开发区长城食品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182700966973Q	刘瑞彩	动态库	否	否			石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 17:28:18	郑少卿,杜利红	2026年7月31日，根据双随机推送任务，石家庄市生态环境局执法人员对石家庄经济技术开发区长城食品有限公司进行现场检查。石家庄经济技术开发区长城食品有限公司，地址位于石家庄市经济技术开发区振子路1号，工商营业执照，统一社会信用代码为:91130182700966973Q，排污许可证编号为:91130182700966973Q001Q，有效期限:2025年07月07日至2030年07月06日。法人代表：韩军敏。行业类别为肉制品及副产品加工。该企业生产工艺为：重腌加工工艺，原料→解冻→分拣→绞成肉馅；原料羊腩衣→分拣清洗；→罐装→冲洗→蒸熟→包装→入库。废气污染物为颗粒废气（颗粒物）；废气治理设施为引物除臭+两级静电除尘器，处理后经一根15米排气筒DA002排放。污水处理站的废气通过对池子加盖收集进入生物除臭塔+UV光氧催化装置，处理后经一根15米排气筒DA003排放。生产废水经厂区污水处理站处理，处理后的废水一并排入市政污水管网。现场检查时，该企业正常生产，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。	李孟	否	是				
371	石家庄市	藁城区	藁城区小寺水泥砖厂	石家庄市	藁城区	92130182MA09SDAN9Z	董小寺	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据日常巡查工作，对该企业进行现场检查。	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 18:03:41	李力锋,侯伟利	2026年7月31日我分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司位于藁城区南董镇南大章村东1000米路南，厂区东侧、南侧、西侧、北侧均为农田，产品为新型墙体砖，原料为页岩、水泥、岩砂，治理设施为布袋除尘器，喷淋，固定污染源登记回执号为9213018 2MA09SDAN9Z002Z，现场负责人董小寺全程陪同。检查时该公司处于停产状态，原料位于原料库内密闭存放，现场有矿车正在卸物料，喷淋设施未开启，未采取喷淋方式控制扬尘排放。	董小寺	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	原料位于原料库内密闭存放，装卸物料喷淋设施未开启，未采取喷淋方式控制扬尘排放。	拟立案处罚
372	石家庄市	井陉县	中国石化销售股份有限公司河北石家庄井陉微水加油站	石家庄市	井陉县	91130100666553664F	李顺东	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-07-31 18:31:12	高士雄,高铁柱	2026年7月31日，我局执法人员高铁柱、高士雄同同省厅执法检查组对中国石化销售股份有限公司河北石家庄井陉微水加油站进行检查并对加油设备进行检测：中国石化销售股份有限公司河北石家庄井陉微水加油站位于井陉县307国道旁，法定代表人：陆惠宁，统一社会信用代码:91130100666553664F，该加油站环评于2018年12月24日由井陉县行政审批局审批，审批文号：井环评〔2018〕99号，年销售汽油2500吨、柴油200吨。现场检查时该加油站加油设备正常运行，共4台加油设备，5把汽油枪，现场检测5号汽油枪气液比不合格。	张杰	是	是	涉气	油气回收装置收集不完全	现场对该加油站油气回收进行检测，共检测5把汽油枪，其中5号汽油枪气液比不合格。	拟立案处罚
373	石家庄市	藁城区	石家庄瑞禾塑料制品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA0GCXPH53	陈亮	动态库	否	否			石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-07-31 18:41:59	李力锋,聂平均	现场检查时，企业拉丝车间正在生产，配套污染治理设施能化燃烧，布袋除尘器正常运行，现场未发现环境问题。	叶建峰	否	是				
374	石家庄市	无极县	无极县双源蛋白饲料有限公司	石家庄市	无极县	91130130S0977833XY	王少甫	动态库	否	否	其他非现场线索核查	分类计电数据异常核查企业。	石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-01 12:33:11	韩安波,朱永波	现场检查该企业未生产，检查发现该企业厂区东侧地面露天堆放蛋白饲料原料，无及时覆盖现象。	王军强	是	是	涉气	其他环境问题	现场检查该企业未生产，检查发现该企业厂区东侧地面露天堆放蛋白饲料原料，无及时覆盖现象。	拟立案处罚
375	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区晟星建材厂	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-01 13:14:05	齐雅莉,李军	2026年8月1日，我分局执法人员根据线索对石家庄市藁城区晟星建材厂进行现场检查，该厂位于石家庄市藁城区贾市庄镇马邱村村北，厂区东侧为林地，南侧为冷库，西侧为道路，北侧为道路。现场检查时该企业未生产，检查该企业厂院东侧，无物料堆积，物料均存于原料库内，经查看2026年7月28日现场照片，物料在厂院东侧露天堆放，应密闭未密闭。	张群	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	2026年8月1日，我分局执法人员根据线索对石家庄市藁城区晟星建材厂进行现场检查，该厂位于石家庄市藁城区贾市庄镇马邱村村北，厂区东侧为林地，南侧为冷库，西侧为道路，北侧为道路。现场检查时该企业未生产，检查该企业厂院东侧，无物料堆积，物料均存于原料库内，经查看2026年7月28日现场照片，物料在厂院东侧露天堆放，应密闭未密闭。	拟立案处罚
376	石家庄市	藁城区	石家庄市辰恒家具厂	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	依据VOCs管控措施开展检查	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-01 18:00:40	聂平均,李力锋	2026年8月1日，我分局执法人员对石家庄市辰恒家具厂开展现场检查，该企业位于藁城区增村镇东桥寨村，东侧为厂房，南侧为道路，隔路为厂房、西侧和北侧均为道路，统一社会信用代码91130182MAE34Q27H6，固定污染源登记回执91130182MAE34Q27H6001X。现场检查时，该厂喷漆车间正在开展喷漆作业，喷漆工序配套的废气污染防治设施二级活性炭设备完好，正常运行使用。喷漆车间墙体原有用于密闭封堵的发泡胶材料出现破损、脱落，墙体形成通透缝隙，构成废气向外泄漏通道。喷漆工序生产产生挥发性有机物废气，部分挥发性有机物废气向未进入废气污染防治设施进行处理，即通过该墙体缝隙向外无组织逸散，现场未见针对该泄漏点位采取有效减少废气排放的措施。	张立杰	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	现场检查时，该厂喷漆车间正在开展喷漆作业，喷漆工序配套的废气污染防治设施二级活性炭设备完好，正常运行使用。喷漆车间墙体原有用于密闭封堵的发泡胶材料出现破损、脱落，墙体形成通透缝隙，构成废气向外泄漏通道。喷漆工序生产产生挥发性有机物废气，部分挥发性有机物废气向未进入废气污染防治设施进行处理，即通过该墙体缝隙向外无组织逸散，现场未见针对该泄漏点位采取有效减少废气排放的措施。	拟立案处罚
377	石家庄市	石家庄市	石家庄君盛牧业有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA07QA5P9A	王士伟	动态库	否	否	舆情核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-02 18:41:59	张国强,夏爽	根据舆情推送线索对石家庄君盛牧业有限公司进行现场检查，现场检查时该企业正常生产，治理设施运行，舆情反映问题部分属实，关于“扬尘痕迹及破损的管道”问题，经现场检查，扬尘痕迹及破损的管道为企业干部分蒸车间废渣管道，该车间不存在粉尘排放问题，现棚管道破损原因为前期天风影响导致，牧场于7月份对棚顶进行维修，并已于内部铺设新的废气收集管道，原管道已不再使用。干部分蒸车间配套的臭气收集处理设施，在检查时处于正常运行状态。关于“养殖污水处置不规范”问题，经现场检查，企业粪污处理设施正常运行，沼液按照环评批复要求经处理后通过管道输送至牧场内农田进行还田利用。未发现其它环境问题。	强宏刚	否	是				
378	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍营乡南石庄村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-03 10:29:09	王定坤,高宇	该养殖小区从事肉牛养殖，共养殖肉牛140头，负责人为王文杰。现场检查，该养殖小区正常经营，粪污已由农户用于农田施肥，检查时，未发现粪污堆存现象	王文杰	否	是				
379	石家庄市	藁城区	河北安格诺农化有限公司	石家庄市	藁城区	91130100679937552Y	王杰	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-03 10:33:49	刘红敏,尔宁	河北安格诺农化有限公司，位于河北省石家庄市藁城区市府路东段烟库，法定代表人王杰，统一社会信用代码为91130100679937552Y，排污许可证号为：91130100679937552Y001P，有效期至2030年7月2日。该企业年产6800吨低毒农药改造项目于2019年5月14日经石家庄市藁城区行政审批局审批，批准文号为冀行审批复【2019】02-106号，于2020年8月28日经石家庄市藁城区行政审批局验收，验收文号为冀行审批复【2020】02-174号。主要原料为阿维菌素原药、高效氯氟氰菊酯原药、吡虫啉原药等，产品为乳油、可湿性粉剂、除草剂。现场检查时，该企业乳油车间正在生产，除草剂车间、水剂车间、固体车间未生产。	郭振杰	是	是	涉气	治污设施运行不规范	现场检查时该企业未生产，查看水剂车间治污设施，除尘设备除尘袋附着物较多，未及时更换，密封胶条老化脆落，未及时更换。	立行立改
																					涉气	减排清单与企业实际情况不一致	现场查看企业一厂一策公示牌，生产线为4条乳油包装线罐装生产线，1条悬浮剂包装线罐装生产线，3条水剂包装线罐装生产线，粉剂生产线。现场实际为，乳油车间3条乳油生产线，水剂车间3条水剂生产线，除草剂车间3条除草剂生产线，固体车间7条分装生产线。	立行立改
380	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍营乡南霍营村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-03 10:56:22	王定坤,高宇	现场检查，霍营乡政府已对粪污进行清理，并督促养殖户及时清理储粪池内的粪污	赵金龙	否	是				
381	石家庄市	赞皇县	赞皇县西晶建材有限公司	石家庄市	赞皇县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	无人机飞检发现线索核查	石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-03 11:13:11	肖进,秦攀峰	2026年8月3日我局执法人员秦攀峰、肖进根据无人机飞检发现问题，对你厂进行了现场检查，检查时发现，赞皇县西晶建材有限公司，地址位于河北省石家庄市赞皇县西龙门镇竹山村南都产进口南行500米路东，统一社会信用代码为91130129MA857LNK2I法人简建明，2025年1月17日，经赞皇县行政审批局审批，审批文号：赞行环审〔2025〕1号，2025年6月21日进行自主验收，固定污染源排污登记回执登记编号：91130129MA857LNK2I001Z，有效期：2025年5月13日至2030年5月12日。原料为石料，产品为石子、机制砂，生产工艺：原料→破碎→筛分→成品。检查发现厂区内一辆非道路移动机械（铲车）正在进行露天装卸料作业，现场仅使用滴水车象征性降尘，由于距离装卸物料点位较远，不能有效控制扬尘排放，造成扬尘污染。	尚建明	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	检查发现厂区内一辆非道路移动机械（铲车）正在进行露天装卸料作业，现场仅使用滴水车象征性降尘，由于距离装卸物料点位较远，不能有效控制扬尘排放，造成扬尘污染。	拟立案处罚
382	石家庄市	石家庄市	石家庄市元一经编有限责任公司	石家庄市	元氏县	91130327183121524K	郑建宗	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-03 11:26:08	许鸿,王运波	2026年8月3日，我局执法人员根据双随机任务推送，对石家庄市元一经编有限责任公司进行现场检查。该企业位于元氏县东张乡东张村，排污许可证编号：91130327183121524K001P，有效期2025年12月19日至2030年12月18日。法定代表人：郑建宗，该企业行业类别为化纤织造加工。现场检查时，该企业正在生产。	郑玉洁	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	污水站厌氧池密闭不严。	立行立改
																					涉水	排放口设置不规范	排放口设置不规范	立行立改
																					固废	未按照规定设置危险废物识别标志	危废间标识未填写信息。	立行立改
383	石家庄市	石家庄市	石家庄市长安区和盛橡塑发泡厂	石家庄市	长安区	92130102MA09L7K06U	林文森	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-03 11:36:04	陈建平,李晓燕,王洋	2026年8月3日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行现场检查，经查，该企业未生产，发现问题：1.未按照排污许可要求开展自行监测，按照锅炉废气执行标准，氮氧化物每月监测一次，现场查阅监测报告，氮氧化物每年监测一次。2.未按照排污许可要求开展自行监测，发泡工序非甲烷总烃要求每半年监测一次，现场查阅监测报告非甲烷总烃每年监测一次。	林文森	是	是	涉气	其他环境问题	1.未按照排污许可要求开展自行监测，按照锅炉废气执行标准，氮氧化物每月监测一次，现场查阅监测报告，氮氧化物每年监测一次。2.未按照排污许可要求开展自行监测，发泡工序非甲烷总烃要求每半年监测一次，现场查阅监测报告非甲烷总烃每年监测一次。	立行立改

384	石家庄市	鹿泉区	石家庄鹿禾农业科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 11:45:56	李欣,杨志谋	现场检查时，该公司停产。现场有1料仓1台，雷蒙磨3台，引风机3台，旋风收集器2台，布袋除尘器1台，输送带6条，均在密闭车间内，车间内顶部有雾森除尘设施。该公司产品为腐殖酸粉；原材料是腐殖酸块。工艺流程为：来料—上料—研磨—收集—包装。研磨过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集后通过15米高排气筒排放。 该企业年加工5000吨腐殖酸除尘环境治理项目建设项目环境影响登记表于2025年2月19日通过网上登记备案，备案号：2025130185000000027；年加工5000吨腐殖酸除尘治理项目建设项目环境影响登记表于2025年6月27日通过网上登记备案，备案号：20251308500000104，于2025年6月28日邀请专家出具了现场核查意见，固定污染源排污登记回执登记编号：91130185MABEEBJ2V001W，有效期：2025年2月19日至2030年2月18日。	张波涛	否	是				
385	石家庄市	石家庄市	石家庄大众肥业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182752419023 9	卢变田	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-03 11:47:22	许根林,孙英明	经查，该公司停产。现场有上料台1台，雷蒙磨3台，引风机3台，旋风收集器2台，布袋除尘器1台，输送带6条，均在密闭车间内，车间内顶部有雾森除尘设施。 现场检查时，该企业位于新乐市来安镇辛岸村，占地面积40亩，厂区东侧、北侧、西侧均为农田，南侧为道路。该公司共2条入造车生产线，其中1条正在生产。生产工艺为：原料混合搅拌—密炼—开炼—过滤—二次开炼—压延复合—发泡—表面处理—检验收卷—成品。该公司共两台蒸在线监控设施，其中PVC破碎料+色母投料混合搅拌工序已拆除，该工序废气经收集引入布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）处理后排放，在线设施已报停。投料混合搅拌工序废气经收集引入布袋除尘器+15米高排气筒（DA009）处理后排放。检查时污染物治理设施和在线设施正在运行，发现该公司在线监控数据自己7月27日风量流通出现波动，持续加大，至8月3日仍未改正。	卢士康	否	是	涉气 涉气	工业粉尘无组织排放 物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，车间地面积尘较重，清扫不及时。 现场检查时该企业未生产，原料大棚内上料口部分集尘罩软帘脱落，粉尘不能完全有效收集。	立行立改 立行立改	
386	石家庄市	新乐市	河北瑞美新材料有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA7D9SM98L		动态库	否	否	远程执法核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 12:13:30	崔会龙,王利斌		刘强	是	是	涉气	在线监测设备不正常运行	在线数据异常	拟立案处罚	
387	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区常胜机械制造有限公司	石家庄市	藁城区	91130182567786618	李志辉	动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 12:16:05	史宾,李素格	2026年8月3日，巡查该公司时该公司未生产，院内停放一辆非道路移动机械（叉车），非道路移动机械（叉车）所有人为:石家庄市藁城区常胜机械制造有限公司，经现场启动，该非道路移动机械存在冒黑烟情况。	李军虎	是	是	其他	车冒黑烟	2026年8月3日，巡查该公司时该公司未生产，院内停放一辆非道路移动机械（叉车），非道路移动机械（叉车）所有人为:石家庄市藁城区常胜机械制造有限公司，经现场启动，该非道路移动机械存在冒黑烟情况。	拟立案处罚	
388	石家庄市	行唐县	石家庄世纪泽光生物科技有限公司	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 14:28:36	孙瑞虎,袁志永	2026年8月3日，我局执法人员根据交办问题线索对该公司进行现场核查，该公司位于行唐县经济开发区光明路北头，统一社会信用代码：91130125MA07T6MF3X，法定代表人：王宇杰。建设项目环境影响报告表2025年3月10日批复，文号为：行数政环表〔2025〕3号，产品为食品级甘氨酸，饲料级氨基乙酸。检查时，该	王钦	是	是	涉气 涉气	无证排污 未安装治污设施	企业东侧车间新建一条甘氨酸生产线未在该企业排污许可证中体现且正在生产，配套的污染治理设施尚未建成。 企业东侧车间新建一条甘氨酸生产线正在生产，配套的污染治理设施尚未建成。	拟立案处罚 拟立案处罚	
389	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县独羊岗乡北若取村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 15:54:38	王龙,陈金战,宁义立波	2026年8月3日，我局执法人员根据上级交办任务现场核查，经查，该点位位于行唐县独羊岗乡郎家庄村南，养殖场全称为行唐县泰安养殖小区，负责人为张雪峰，养殖种类为奶牛，该养殖场产生的粪污通过干湿分离设备处理后，污水流入氧化池发酵后用于灌溉农田，干粪用于铺垫牛舍卧床。现场检查时，该养殖场厂区外东北侧耕地内覆盖的粪污已清理。	张田	否	是					
390	石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	石家庄市	深泽县	91130128769826215D	张占京	动态库	否	是	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 15:56:38	杨成,张亮	依据APP推送异常线索开展现场核查。现场检查时，该企业涉VOC润滑油生产车间处于停产状态，蒸发管控措施到位，锐盐生产车间生产30t负荷，19个反应釜开启5台，防滑设施正常运行，经核查分表计电异常原因，该企业锐盐干燥工序治理设施对应的分表计电线路松动，导致数据传输异常。经排查维修后，目前已正常传输数据。现场发现问题一个：该企业锐盐破碎包装车间大门未密闭，存在工业粉尘无组织排放问题。现场要求企业立即整改。立行立改。	封拿	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	该企业锐盐破碎包装车间大门未密闭，存在工业粉尘无组织排放问题。	立行立改	
391	石家庄市	鹿泉区	石家庄春鑫环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 16:19:40	李铁营,严德章	根据推送未备案信息线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司已办理污染源自动监控系统运营服务能力评价证书（冀运评字【2025】005号）导入源湖润河北省生态环境运维机构备案系统中运维机构备案变更申请记录，该公司备案流程已结束，开始时间为2026年2月28日至2026年3月20日，已完成审核。调阅推送的技术人员信息中的人员信息已更新在此平台完成备案，与河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统中人员信息内容一致。推送的问题已完成整改。	刘坤	否	是					
392	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市东王镇班家庄村	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 16:26:44	李坤,郝利	1.该鸡房存栏1500只蛋鸡，鸡粪日清理。 2.该养鸡场有防雨棚。	潘江海	否	是					
393	石家庄市	平山县	平山西柏坡柏里水乡旅游开发有限公司	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 16:40:25	对宁,霍利鹏	2026 年8月3日，我分局执法人员根据平山县林业局移送图斑线索对该公司进行现场核查，该公司位于西柏坡-天桂山国家级风景名胜区内建设篮球场、网球场、景观提升场地等设施未能提供风景名胜区管理机构的审批手续，公司明城境：平山西柏坡柏里水乡旅游开发有限公司，法定代表人：何滨，统一社会信用代码：91130131MA07LDN343。	杜轲	是	是	其他	生态	2026 年8月3日，我分局执法人员根据平山县林业局移送图斑线索对该公司进行现场核查，该公司位于西柏坡-天桂山国家级风景名胜区内建设篮球场、网球场、景观提升场地等设施未能提供风景名胜区管理机构的审批手续，公司明城境：平山西柏坡柏里水乡旅游开发有限公司，法定代表人：何滨，统一社会信用代码：91130131MA07LDN343。物业经理杜轲全程陪同。以下空白。	拟立案处罚	
394	石家庄市	赵县	石家庄正康生物科技有限公司	石家庄市	赵县	91130133078771083N	秦晖强	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 16:52:40	张宁,李腾飞	现场检查该企业2-噻唑烷酮车间停产，丙酮醛车间共8条线6条线生产，4-甲基磺唑车间合成工段停产，二种丁基二硫醚车间生产，丙酮醛缩二甲醇产品停产。生物质蒸汽锅炉停运、导热油炉正在运行。污染防治设施正常运行。	刘晓静	是	是	涉气	治污设施不正常运行	该公司RTO废气排放口2026年08月03日6时非甲烷总经数据56.622，最大超标0.132倍，分析原因为：废气治理设施RTO故障，温度突然降低，VOC废气燃烧不完全，导致RTO非甲烷总经数据超标。后经操作人员把RTO温度上升后，于08月03日8时12分恢复正常。	拟立案处罚	
395	石家庄市	鹿泉区	石家庄美控环境科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-03 17:06:20	李铁营,严德章	根据推送未备案信息线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司为焊环境服务认证证书（CCAEPI-ES-JK-2025-125）水污染源在线监测系统运营服务；环境服务认证证书（CCAEPI-ES-JK-2025-126）固定污染源在线监测系统运营服务；调阅河北省生态环境运维机构备案系统中运维机构备案变更申查记录，该公司备案流程已结束，开始时间为2026年2月28日至2026年2月27日，已完成审核，调阅推送的技术人员信息中的人员信息已更新在此平台完成备案。（推送名单中除赵军锋在职信息已更新，杜清华、郭伟康、杨海川均已离职，张锋运维证已过期不再从事运维工作，在此平台不显示基本信息）。在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统中推送人员除赵军锋在职，杜清华、郭伟康、杨海川均已离职，张锋运维证已过期不再从事运维工作，此4人信息无法从平台删除）推送的问题已完成整改。	张锋	否	是					
396	石家庄市	新乐市	河北环星环保技术有限公司	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 09:34:02	王宏伟,刘涛	经检查，该公司运维人员刚接头，梁根雄已于2024年9月已离职。已在河北省污染源自动监控运维评价系统将2人信息注销。	解龙涛	否	是					
397	石家庄市	井陉矿区	石家庄联兵环保设备有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107MA07XREE09	张连兵	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-04 09:58:21	牛家麒,杨慧龙	按照双随机抽查计划，对石家庄联兵环保设备有限公司进行现场检查发现：1.该公司生产正常；主要生产工艺为：滤料成型→组装→密封→包装；主要原料为过滤棉、过滤纸、铝合金外框；产品为空气过滤器；2.该公司空气过滤器和复阿过滤棉扩建项目于2024年4月16日批复建设；2025年6月18日通过环保竣工验收；排污许可证号：91130107MA07XREE09001X，有效期2024年12 月03日至2029年12月02日。3.该公司主要污染物为非甲烷总烃，处理设施为脉冲式布袋除尘器。4.现场检查发现，该企业环评要求噪音监测频次应为每季度一次，而该企业提供最新噪声检测报告为3月23日，二季度未开展噪音自行监测。5.企业生产厂长董云社会配合同志，执法人员现场对环评报告噪音监测频次要求和该企业最新噪音检测报告进行拍照记录。	张连兵	是	是	涉气	自行监测制度未落实	按照环评要求，该企业噪声因每季度进行一次自行监测，调阅该企业最新噪声监测报告日期为3月份，第二季度未开展噪声监测。	拟立案处罚	
398	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县上碑镇刘疃沟村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 10:28:38	王定坤,高宇	现场核查，该养殖户已不在进行蛋鸡养殖，储粪池已加装防雨措施。	张佳	否	是					
399	石家庄市	井陉矿区	河北矿宇新材料科技有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107MA7AMC028D	杨考成	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-04 11:00:36	牛家麒,杨慧龙	按照双随机抽查计划，对河北矿宇新材料科技有限公司进行现场检查发现：1.该公司现场未生产；主要生产工艺为：配料→粉磨→成品入仓；主要原料为粉煤灰、石膏；产品为超细粉。2.该公司大宗废弃资源循环利用项目于2022年12月23日由井陉矿区行政审批局批复建设，2024年12月9日完成环保竣工自主验收；排污许可证号：91130107MA7AMC028D001Z，有效期2026年7月24日至2031年7月23日。3.该公司主要污染物为颗粒物，处理设施为脉冲式布袋除尘器。4.现场检查发现，该企业环评要求颗粒物监测频次为每年一次，噪音监测频次应为每季度一次，该企业未能提供2025年自行监测报告。5.企业环保科科长对特全程陪同检查，执法人员现场对环评报告颗粒物和噪音监测频次要求进行拍照记录。	刘帅	是	是	涉气	自行监测制度未落实	该企业环评要求颗粒物监测频次为每年一次，噪音监测频次为每季度一次，但该企业2025年未开展自行监测任务。	拟立案处罚	
400	石家庄市	石家庄市	石家庄赋生堂中医院有限公司	石家庄市	新华区	91130105336309829	王景新	动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 11:18:47	王琳,赵玉斌	石家庄赋生堂中医院有限公司2012年3月26日办理了建设项目环境影响报告表，显示床位数为50张住院床位。2014年9月24日由石家庄市新华区环境保护局通过验收，该公司自2022年7月床位数由50张，增加到85张床。未从新报批报告表。现场检查时，该医院从7月以来把住院床位数又减少到60张，医疗机构执业许可证已经在审批环境交变更申请，已无法正常运行，企业现现没开展了自行检测。	武剑	是	是	环评	未验先投	石家庄赋生堂中医院有限公司2012年3月26日办理了建设项目环境影响报告表，显示床位数为50张住院床位。2014年9月24日由石家庄市新华区环境保护局通过验收，该公司自2022年7月床位数由50张，增加到85张床。未从新报批报告表。	拟立案处罚	
401	石家庄市	石家庄市	石岗街道办事处社区服务中心	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 11:38:58	李宁,赵景南,聂勇	现场检查时该单位正常生产，2019年建设，现场检查该医院设置20张床。未安装排污许可证进行污水自行检测。	滕雨晨	是	是	涉水	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	未安装排污许可证进行污水检测	立行立改	
402	石家庄市	长安区	河北舒雅家具有限公司	石家庄市	长安区	91130102069471263	孙兵虎	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 11:49:36	陈建平,王洋	2026年8月4日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行现场核查，经查，该企业未生产，部分车间正在进行拆迁，1.现场喷漆工序刷漆漆闻明显，利用便携式风速仪对废气收集口进行检测，面漆喷漆房风速为0.09m/s，底漆喷漆房风速为0.06m/s，收集风量未达不满足现有要求的问题，要求该企业进行检测并出具有效监测报告；2.厂房最东侧打磨工序无任何收尘设施，排污许可要求使用除尘打磨机2套的问题，要求该企业按照排位许可要求配备2套除尘打磨机，未完善治理设施前，不得开工生产。	孙兵虎	是	是	涉气 涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理 未安装治污设施	含 VOCs 工艺废气未按要求收集处理：现场喷漆工序刷漆漆闻明显，让工作人员正常开启VOCs设施，利用便携式风速仪对废气收集口进行检测，面漆喷漆房风速为0.09m/s，底漆喷漆房风速为0.06m/s根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速未满足规范要求（0.3m/s）。 厂房最东侧打磨工序无任何收尘设施。排污许可要求使用除尘打磨机2套，现场无除尘打磨机。	拟立案处罚 立行立改	
403	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区源源养殖有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185MA0CJLC217		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-04 11:50:24	李欣,杨志谋	现场检查情况：2025年8月4日上午，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员杨志谋、李欣前先向石家庄市鹿泉区源源养殖有限公司厂长底涛涛出示执法证件后，在其陪同下对该养殖场进行现场检查。经查，该养殖场位于石家庄市鹿泉区宋营南村村南，东侧、南侧为耕地，西侧为乡村路，北侧为林地；该养殖场主要从事肉牛养殖及销售。现场该养殖场正在从事肉牛养殖，目前存栏肉牛340头。现建有牛舍7栋，东北角处建设储存类便间1座，类便储存间无干类储存，办公室东侧墙边上约有三方类便露天存放，无防雨及防溢流措施。执法人员收集了该养殖场现场负责人身份证复印件，并进行了现场拍照取证。该养殖场现场负责人现场积极配合检查。	底涛涛	是	是	固废	暂存场所不规范	源源养殖有限公司办公室东侧墙边存放大约三方类便露天存放，无防雨及防溢流措施。	拟立案处罚	
404	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市南大岳镇沙井村	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 12:03:53	王海龙,展宗斌	现场检查该养殖场，共养殖生猪150头，类污收集池已使用黑膜进行了防雨措施，周围已进行了围挡防护措施。	李红卫	否	是					
405	石家庄市	平山县	河北东茂农业开发有限公司	石家庄市	平山县	91130131593591877XY		动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-04 12:33:23	李国恒,何志刚	2026年8月4日，我分局执法人员现场检查时发现，该公司正在露天装卸物料，装卸过程中未采取任何密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放措施。检查过程中该公司李飞全陪同。	李飞	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该公司正在进行露天装卸物料，装卸过程中未采取任何密闭或者喷淋等控制扬尘排放措施。	拟立案处罚	
406	石家庄市	石家庄市	石家庄中巨禾生物科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MADDP96G0T		动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-04 13:03:44	夏夷,张国强	2026年8月4日，根据双随机抽选任务对石家庄中巨禾生物科技有限公司进行现场检查，现场检查时该企业未生产，发现问题：1.该企业排污许可证规定，锅炉排放口氮氧化物每月检测一次，该企业1月份有生产，1月份未对锅炉排放口氮氧化物进行监测；该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化、造粒、熔融槽废气排放口颗粒物每月监测一次，该企业1月份有生产，1月份未对该排放口颗粒物进行监测。该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化、造粒、熔融槽废气排放口氮每季度监测一次，该企业2026年第二季度有生产，第二季度未对该排放口氮气污染因子进行自行监测。现场移交石家庄市生态环境局新乐分局立案调查。	赵伟锋	是	是	涉气	自行监测制度未落实	该企业排污许可证规定，锅炉排放口氮氧化物每月检测一次，该企业1月份有生产，1月份未对锅炉排放口氮氧化物进行监测；该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化、造粒、熔融槽废气排放口颗粒物每月监测一次，该企业1月份有生产，1月份未对该排放口颗粒物进行监测。该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化、造粒、熔融槽废气排放口氮每季度监测一次，该企业2026年第二季度有生产，第二季度未对该排放口氮气污染因子进行自行监测。	拟立案处罚	

407	石家庄市	石家庄市	石家庄新奥能源发展有限公司（鹿泉）	石家庄市	鹿泉区	91130100596289047N	卢雪松	动态库	否	否	其他非现场视频检查	任务来源：信息中心推送线索；疑似标印未停遇避监管。线索内容：2#天然气锅炉排放口：共12小时，期间，流速3.037到3.6，氧含量7.585到14.829，废气排放量4018.607到4801.88，烟温67.198到80.847。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 15:04:58	张小飞，时文博	按照推送线索对该单位现场检查，该单位共有三台15t/h烟小时天然气锅炉，现场运行3炉，1、2号炉未运行。在线监控数据未发现异常。经核实推送原因为该单位有三台锅炉共用一个排气筒（每台锅炉分别安装一套监测设备），日常情况为两用一备或一用两备，正常情况下符用的锅炉检测数据会被正常使用的锅炉烟气造成数据干扰。经核实该单位5月3号至6号锅炉启停记录。2号炉当时确处于停产状态未运行。	张宝松	否	是				
408	石家庄市	高新区	石家庄泰明顿摩擦材料有限公司	石家庄市	高新区	91130100070709483N	Stefan Guennewig	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 15:51:41	王占宽，魏泽金	2026年8月4日，根据投诉举报石家庄高新区生态环境局执法人员，对石家庄泰明顿摩擦材料有限公司进行现场检查，现场正在生产，治理设施正常运行，非甲烷总烃在线数据排放达标，现场发现如下问题：1.现场脱模剂桶使用后未及时盖盖密闭，要求立即封盖密闭； 2.玩机湿尘管道阀门开关失效，不能及时关闭，已要求立即维修； 3.车间西面南侧卷帘门及个别窗户未及时关闭，要求及时关闭加强管理； 4.现场RTO的燃烧室实时温度755°，较环评验收温度800°较低，要求调整实时燃烧温度，并建立台账。 5.3#4#除尘器出灰口敞开，清理后未及时密闭，已要求及时密闭。	马琳	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气 涉气	其他环境问题 其他环境问题 其他环境问题 其他环境问题 其他环境问题	现场脱模剂桶使用后未及时盖盖密闭，要求立即封盖密闭； 现场RTO的燃烧室实时温度755°，较环评验收温度800°较低，要求调整实时燃烧温度，并建立台账。 车间西面南侧卷帘门及个别窗户未及时关闭，要求及时关闭加强管理； 玩机除尘管道阀门开关失效，不能及时关闭，已要求立即维修； 3#4#除尘器出灰口敞开，清理后未及时密闭，已要求及时密闭。	立行立改 立行立改 立行立改 立行立改 立行立改
409	石家庄市	鹿泉区	河北广泉养殖有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185320042410B	张振华	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 16:46:00	李铁晋，严德章	1、2026年8月4日下午，根据石家庄市生态环境保护委员会办公室《关于报送河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室督导帮扶发现问题整改落实情况的通知》交办问题的线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员严德章、李铁晋针对交办的问题进行现场检查，首先向养殖场场长张朋会出示执法证件后在其陪同下对养殖场进行现场检查，该养殖场东侧、南侧、西侧均为农田，北侧为田间道路。该养殖场主要从事肉牛养殖。 2、河北广泉养殖有限公司，法定代表人：张朋会，统一社会信用代码：91130185320042410B。该养殖场位于石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村县盛大街15号。行业类别：畜禽养殖，主要从事肉牛养殖，于2018年05月28日通过建设项目官方网上进行建设项目环境影响登记备案，备案号：20181301850000159。2025年09月20日通过固定污染源排污系统平台登记回执，登记编号：91130185320042410B001X；有效期:2025年09月20日至2030年09月19日。 3、现场检查时，该养殖场现有牛圈3个均露天养殖肉牛，目前现场存栏肉牛172头，养殖场南侧空地硬化场面，升级增建牛圈区1处，铺砖地面4处露天储存牛粪及硬化场面，无防雨遮盖，露天摊开堆放牛粪，露天贮存牛粪不符合规范要求。养殖场东南侧粪污贮存池已清空，现场1台挖掘机正在挖掘粪污贮存池，扩建原有粪污贮存池。 4、执法人员收集了该公司营业执照、环境影响登记表、固定污染源排污登记回执、法定代表人身份证复印件、等相关资料，并进行了现场拍照取证，该养殖场场长张朋会现场积极配合检查。 以下空白	张朋会	是	是	固废	暂存场所不规范	养殖场南侧空地硬化场面，升级增建牛圈区1处，铺砖地面4处露天储存牛粪及硬化场面，露天摊开堆放牛粪，露天贮存牛粪不符合规范要求	拟立案处罚
410	石家庄市	新乐市	石家庄龙排水环境发展有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0F0W0C8L	高怀波	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 16:59:19	谢天，李卫江，骆豪勇	执法人员根据2026年8月3日在线数据超标线索：石家庄北排水环境发展有限公司，出口化学需氧量（COD）日数据排放浓度30.6553mg/L，执行标准：30mg/L，数据最大超标0.021倍，8月4日该企业在线监测数据超标线索进行核查，检查情况如下：1.该企业位于新乐市邯郸至固村西南新乐市第二污染处理厂院内，东侧为规地公园，西侧北侧，南侧为农田，现场检查时，该企业东侧生化池正在运行，前后臭乳度触池未运行，PAC、乙酸钠加药系统未运行。2.执法人员调取该企业在石家庄市污染源自动监控系统显示2026年 8 月 1 日 8 时开始，出现COD 超标现象，8 月 2 日 5 时、6 时 COD 进水浓度分别为 1277.54、1016.05mg/L 。 8月3日出口化学需氧量（COD）日数据排放浓度30.6553mg/L，执行标准：30mg/L，数据最大超标0.021倍。8月4日14时小时数据为13.17mg/L，执行标准：30mg/L，已达标排放。	王金霞	是	是	涉水	超标排放	执法人员根据2026年8月3日在线数据超标线索；石家庄北排水环境发展有限公司，出口化学需氧量（COD）日数据排放浓度30.6553mg/L，执行标准：30mg/L，数据最大超标0.021倍，8月4日该企业在线监测数据超标线索进行核查，检查情况如下：1.该企业位于新乐市邯郸至固村西南新乐市第二污染处理厂院内，东侧为规地公园，西侧北侧，南侧为农田，现场检查时，该企业东侧生化池正在运行，前后臭乳度触池未运行，PAC、乙酸钠加药系统未运行。2.执法人员调取该企业在石家庄市污染源自动监控系统显示：2026年 8 月 1 日 8 时开始，出现COD 超标现象，8 月 2 日 5 时、6 时 COD 进水浓度分别为 1277.54、1016.05mg/L 。 8月3日出口化学需氧量（COD）日数据排放浓度30.6553mg/L，执行标准：30mg/L，数据最大超标0.021倍。8月4日14时小时数据为13.17mg/L，执行标准：30mg/L，已达标排放。	拟立案处罚
411	石家庄市	藁城区	石家庄六理念商业管理有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 17:14:02	史宾，李素格	根据上级交办任务对石家庄六理念商业管理有限公司现场核查，核查时该公司处于停产状态，污染物治理设施未运行，经调阅师康坊配套的废气治理设施，催化燃烧装置控制柜显示：2026年8月2日催化燃烧装置已进行了脱附，经调阅脱附记录数据，满足生态环境部《挥发性有机物治理实用手册（第二版），和JI2026-2013《陶瓷法工业有机废气治理工程技术规范》及《河北省深VOCs工业企业常用治理技术指南》《重环应急[2022]140号》的规定要求，2026年8月30日该公司委托河北德诚环境检测服务有限公司对喷漆工序废气净化装置排气筒出口有组织废气进行检测，2026年7月17日出具监测报告【DC[2605807】结果显示非甲烷总烃实测浓度最大值为20.8mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）的规定排放限值。	武永峰	是	是	涉气	治污设施不正常运行	经调阅师康房配套的废气治理设施，催化燃烧装置控制柜显示：催化燃烧装置脱附时间今别为2025年1月1日、3月12日、12月2日、2026年4月10日，该治理设施最近一次脱附时间为2026年4月10日，运行记录显示上次脱附至检查当日（7月24日）已经吸附105天；催化燃烧装置控制柜显示碳箱脱附温度下限设定为300度，经调阅最近一次脱附时间为2026年4月10日，脱附温度最高为202.4度，不满足脱附温度下限300度的设定要求；催化燃烧装置控制柜显示：脱附时间为200分钟，经调阅历史记录显示：2026年4月10日脱附时间为11:22-12:37，脱附时长为75分钟，脱附时间不满足200分钟的设定要求。依据生态环境部《挥发性有机物治理实用手册（第二版），和JI2026-2013《陶瓷法工业有机废气治理工程技术规范》及《河北省深VOCs工业企业常用治理技术指南》《重环应急[2022]140号》，活性炭吸附-脱附催化燃烧设施脱附周期最长不得超过12天（288小时）的规定要求，详细污染治理设施不正常运行。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
412	石家庄市	藁城区	河北方智环保科技有限公司	石家庄市	藁城区	91130130MA0EK7GQ21	白陆羊	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-04 18:03:30	杜利红，张晓晓	2026年8月4日，石家庄市生态环境局执法人员陪同上级对河北方智环保科技有限公司进行现场检查，该公司上墙危废管理制度总经理署名未及时更新，危废间内废液桶缺少防渗隔离装置。	白陆羊	是	是	固废	暂存场所不规范	该公司上墙危废管理制度总经理署名未及时更新，危废间内废液桶缺少防渗隔离装置。	立行立改
413	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县安孝乡北伏流庄	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 09:48:38	王定坤，高宁	现场核查，该位置位于行唐县岗头村东，霍晋乡已对该取类点进行清理并对农田进行复耕。	赵金龙	否	是				
414	石家庄市	裕华区	河北树能工具有限公司	石家庄市	裕华区	91130100685715462G	高波	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 09:55:51	程旭，时文博	经现场核查，该单位实行排污登记管理，现场生产正常，问题一：治理设备运行台账填写不规范。整改前：记录的是工人作业时间，不是治理设备运行时间，问题二：噪声监测频次为每年4次，但实际只有每年一次整改前：每年监测一次噪声整改后：已监测，后续每季度监测一次。问题三：危废间标识不规范整改前：标识牌尺寸不对，已完成整改。	刘书刚	是	是	涉气	其他环境问题	1、治理设备运行台账填写不规范 2、噪声监测频次为每年4次，但实际只有每年一次 3、危废间标识不规范	立行立改
415	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍晋乡北石庄村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:12:43	王定坤，高宁	现场核查，未发现类污溢出现象，经核查，由于地势低，近日下雨频繁，雨水流到此处。	赵金龙	否	是				
416	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县口头镇石子河村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:16:02	刘军芳，赵佳	根据上级交办任务，对行唐县陈拾林养鸡场进行现场检查，该养殖场蛋鸡2000只左右，设置有长11米，宽10米，深两米的防渗铺类池，铺类池已做防雨措施。	陈拾林	否	是				
417	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍晋乡霍家庄村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:27:12	王定坤，高宁	现场核查，该取粪点对粪污已清理，农田已复耕，现种植玉米。	赵金龙	否	是				
418	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍晋乡中龙门村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:40:55	王定坤，高宁	经现场核查为废弃养鸡户，该户已对粪污管道进行拆除，粪污进行农田施肥。	赵金龙	否	是				
419	石家庄市	石家庄市	石家庄心理医院	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:46:51	王琳，赵玉斌	现场检查该医院于2008年搬迁至和平西路638号，医疗机构类别为精神病医院，床位98张。有效期自2024年11月11日至2029年11月10日。法人代表张彦平，医院建设了污水池，签订了危废处置协议，未办理环境影响评价文件。	王龙	是	是	环评	未验先投	现场检查该医院于2008年搬迁至和平西路638号，医疗机构类别为精神病医院，床位98张。有效期自2024年11月11日至2029年11月10日。法人代表张彦平，医院建设了污水池，签订了危废处置协议，未办理环境影响评价文件。该医院建设污水站和医疗废物贮存间。	拟立案处罚
420	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县城寨乡南城寨村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 10:56:47	王定坤，高宁	现场核查，该养殖户已对粪污进行清理，并督促乡镇以后加大巡查频次，杜绝粪污乱堆现象。	陈炜光	否	是				
421	石家庄市	新乐市	河北英林环保科技有限公司	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 11:31:53	郜旺，路辉，侯连虎	经查，该公司及其员工对海民均已在河北省生态环境运维机构备案系统完成备案。	孙丰	否	是				
422	石家庄市	石家庄市	石家庄益康中医院	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 11:34:46	赵景海，聂勇	2026年8月5日，石家庄市生态环境局执法人员赵景海，聂勇首先出示执法证，随后在其负工陪同下根据新华分局移交线索对该公司进行现场检查，医疗机构类别：中医（综合）医院。床位：20张床。许可证编号：1013551644。有效期：2023年3月6日至2028年3月6日。该医院2023年建设，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）单位应该办理建设项目环境影响报告表。该医院至今未办理建设项目环境影响报告表。现场没有污水治理设施。有医疗废物间，建成后环保设施未验收直接投入生产运营。	邵玉刚	是	是	环评	未验先投	2026年8月5日，石家庄市生态环境局执法人员赵景海，聂勇首先出示执法证，随后在其负工陪同下根据新华分局移交线索对该公司进行现场检查，医疗机构类别：中医（综合）医院。床位：20张床。许可证编号：1013551644。有效期：2023年3月6日至2028年3月6日。该医院2023年建设，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）单位应该办理建设项目环境影响报告表。该医院至今未办理建设项目环境影响报告表。现场没有污水治理设施。有医疗废物间，建成后环保设施未验收直接投入生产运营。	拟立案处罚
423	石家庄市	藁城区	石家庄玖能建材有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA07M3FL9P	肖雪峰	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 11:36:27	齐雅莉，李素格	北厂区蒸压砖生产线强制式搅拌机下方积尘严重，未安装除尘设施，搅拌过程中产生的粉尘不能有效收集处理，粉尘无组织排放	肖雪峰	是	是	涉气	未安装治污设施	北厂区蒸压砖生产线强制式搅拌机下方积尘严重，未安装除尘设施，搅拌过程中产生的粉尘不能有效收集处理，粉尘无组织排放	拟立案处罚
424	石家庄市	石家庄市	河北润德化工有限公司	石家庄市	赵县	91130133107921803I	穗晓伟	动态库	否	否	远程执法核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 13:04:11	王洋，鲁晖斌	根据现场执法检查对该企业进行核查，现场检查时，该企业未生产，污染治理设施停运，存在问题：1、该企业在线设施采样管路存在阻型管路，经调查，该企	赵平改	是	是	涉气 涉气	排污口设置不规范 在线监测设备不正常运行	该企业排放管道采样口未密闭。 该企业在线监控设施采样管路存在阻型管路。	立行立改 拟立案处罚
425	石家庄市	赞皇县	赞皇县凯龙建材销售有限公司	石家庄市	赞皇县	92130129MA09829M74	崔现会	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-05 15:21:39	李润阳，吕会鹏，孙又	现场检查时该企业未生产，厂区内一辆非道路移动机械（铲车）正在进行露天装、卸料作业，现场使用苯袋进行降尘，由于苯袋未能覆盖装卸面，不能有效抑尘，造成扬尘污染。	刘素国	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业未生产，厂区内一辆非道路移动机械（铲车）正在进行露天装、卸料作业，现场使用苯袋进行降尘，由于苯袋未能覆盖装卸面，不能有效抑尘，造成扬尘污染。	拟立案处罚
426	石家庄市	石家庄市	石家庄市正泰塑料助剂有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126666594751	产远革	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-05 15:37:30	谢红旭，潘浩月	2026年8月5日，按照双随机推送任务对该公司进行现场检查，该公司于2022年2月因股东纠纷停产至今。现场检查该公司未生产，未发现环境违法问题。	产昆仑	否	是				
427	石家庄市	无极县	河北唯美塑业有限公司	石家庄市	无极县			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 17:05:02	温利强，贾立平	问题一：该企业环评批复1号和2号上料混料口集气罩软帘收集通过空入布袋除尘，在日常生产中发现，通过这种方式一是上吸式治理粉尘效果不理想；二是生产过程中要将原料（吨包）通过叉车放置料仓，上方软帘会影响通过叉车放置，无法进行正常生产，因此企业将软帘拆除，直接在料仓安装侧吸式收尘管道引入布袋除尘，同时上方收集正常使用，替换组现场检查时该工段未生产，布袋除尘收集风机未开启，造成下料口内仓收尘管道口堵塞。	赵保群	是	是	涉气 涉气	治污设施不正常运行 未验先投	1号和2号上料混料车间环评批复以集气罩加软帘收集，现场无软帘措施，下料口内仓收尘管道口均已堵死，无法起到收尘效果疑似不正常运行污染治理设施。 该企业处于生产状态，排污许可登记有效期2025年09月12日至2030年09月11日，该企业取得排污许可证后3个月内，未开展自主验收，至今未向当地生态分局提出延期验收申请。	立行立改 拟立案处罚
428	石家庄市	新乐市	石家庄中启禾生物科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MAD096G0T		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 17:07:08	谢天，李卫江，骆豪勇	2026年8月 5 日对该公司进行现场核查，该公司位于新乐市开发区兴华街1号，东侧、南侧为空地，西侧、北侧为公路，现场检查时，该企业未生产，天然气锅炉未使用，处于停产状态，有工人正在检修。查看企业台账显示，企业 6 月份开始处于停产状态 。 查看该公司排污许可证，该企业排污许可证规定，锅炉排放口氮氧化物每月检测一次，查看分表计表，生产台账显示，该企业1月份整月 7 天，对应的 DA 004 颗粒物排放口生产了 7 天。 企业未能提供 1月份对锅炉烟气排放口氮氧化物进行监测报告，未能提供DA004 混合槽，乳化，造粒排口颗粒物监测报告 ，该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化，造粒，熔融槽废气排放口氮每季度监测一次，该企业于 2026年第二季度有 5 月份开始停产 ，4 月份生产了 17 天 ，5 月份生产 6 天，6 月份生产了 1 天，每天均为达到 24 小时生产。 第二季度未对该排放口氮气污染因子进行自行监测。	高志华	是	是	涉气	自行监测制度未落实	该企业排污许可证规定，锅炉排放口氮氧化物每月检测一次，该企业1月份有生产，1月份未对锅炉烟气排放口氮氧化物进行监测；该企业排污许可证规定，DA004混合槽，乳化，造粒，熔融槽废气排放口氮每季度监测一次，该企业2026年第二季度有生产，第二季度未对该排放口氮气污染因子进行自行监测。	拟立案处罚
429	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市徐神乡王村	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 17:24:53	耿照阳，张鑫，张会宾	现场检查该地点为村农群路附侧河，因地势较低下雨时雨水汇流到此处少量围积，已交办当地乡镇处理，目前已完成整改。	王迎春	否	是				

430	石家庄市	藁城区	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司兴石生产区	石家庄市	藁城区	91130100MA09KBR501	王艳	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 18:21:18	杨学忠，张晓娟	2026年8月5日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级推送“石药集团中诺药业（石家庄）有限公司兴石生产区含氯尾气治理系统报警排放口非甲烷总烃于2026年8月4日15时数据最大超标2.172倍”的任务到该企业进行现场调查。经调查，该企业含氯尾气治理系统报警排放口2026年8月4日15时非甲烷总烃小时数据排放浓度190.368mg/m3，16时非甲烷总烃小时数据排放浓度186.516mg/m3。经查阅该企业排污许可证含氯尾气治理系统报警排气筒污染因子非甲烷总烃排放限值为60mg/Nm3 ，分别超过排放限值的2.172、2.108倍。2026年8月4日含氯尾气治理系统报警排放口非甲烷总烃排放浓度日均值为19.182mg/m3，未超过排污许可证中非甲烷总烃日均值60mg/Nm3 的排放限值。	刘亚威	是	是	涉气	未按排污许可证要求排污	2026年8月5日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级推送“石药集团中诺药业（石家庄）有限公司兴石生产区含氯尾气治理系统报警排放口非甲烷总烃于2026年8月4日15时数据最大超标2.172倍”的任务到该企业进行现场调查。经调查，该企业含氯尾气治理系统报警排放口2026年8月4日15时非甲烷总烃小时数据排放浓度190.368mg/m3，16时非甲烷总烃小时数据排放浓度186.516mg/m3。经查阅该企业排污许可证含氯尾气治理系统报警排气筒污染因子非甲烷总烃排放限值为60mg/Nm3 ，分别超过排放限值的2.172、2.108倍。2026年8月4日含氯尾气治理系统报警排放口非甲烷总烃排放浓度日均值为19.182mg/m3，未超过排污许可证中非甲烷总烃日均值60mg/Nm3 的排放限值。	拟立案处罚
431	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区广玉养殖场	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 18:26:12	李铁营，严德章	1、2026年8月5日下午，根据石家庄市生态环境保护委员会办公室《关于报送河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室督导帮扶发现问题整改落实情况的通知》交办问题的线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员严德章、李铁营针对交办鹿泉区广玉养殖场的问题进行现场检查，首先向养殖场场长范朝新出示执法证件后在其陪同下对养殖场进行现场检查，该养殖场东侧为核桃树地， 南侧为进路，西侧为施工空地，北侧为施工空地。该养殖场主要从事肉牛养殖。 2、鹿泉区广玉养殖场，经营者：范朝新，统一社会信用代码:92130185MA02N0P95Q。该养殖场位于石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼村获铜路以东98米外。行业类别：畜禽养殖， 主要从事肉牛养殖， 于2018年05月28日通过建设项目官方网上进行建设项目环境影响登记备案，备案号:202018130500000160。2020年12月8日通过固定污染源排污系统平台登记回执，登记编号：92130185MA02N0P95Q001W；有效期:2020年12月08日至2025年12月07日。 3、现场检查时，该养殖场现有牛圈4处，现场工人正在拆除牛圈清场，目前现场存栏肉牛30头，养殖场东侧空地已清理无牛粪露天贮存，无粪污渗坑现场已覆土修复。场地内水井已填埋并张贴封条。现场提供的固定污染源排污登记回执已超期（登记编号：92130185MA02N0P95Q001W；有效期:2020年12月08日至2025年12月07日），现场未提供延续固定污染源排污登记回执。 4、执法人员收集了该公司营业执照、环境影响登记表、固定污染源排污登记回执、法定代表人身份证复印件、等相关资料，并进行了现场拍照取证，该养殖场场长范朝新现场积极配合检查。	范创新	是	是	排污许可	未登记排污	该养殖场于2020年12月8日通过固定污染源排污系统平台登记，登记编号92130185MA02N0P95Q001W；有效期:2020年12月08日至2025年12月07日。 现场提供的固定污染源排污登记回执已超期。	拟立案处罚
432	石家庄市	正定县	石家庄市正洋锻业有限公司	石家庄市	正定县	91130123557696500H	高泽芳	动态库	否	是	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 18:46:35	吴建华，孙士勇	接到举报后，我分局执法人员对石家庄市正洋锻业有限公司进行现场检查。现场检查时，该企业正常生产，治理设施正常运行，未发现违法行为。该企业主要产品是锯片基体，该企业精磨工序、切割工序生产中产生粉尘，切割工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15米排气筒排放；精磨工序产生的粉尘通过密闭工作台+水喷淋处理后无组织排放，满足该企业监测报告【JPT监自行监测【2025】0907-4】显示，该企业废气达标排放。 执法人员要求企业负责人加强内部管理，确保正常生产时治理设施高效运行，污染物达标排放。	李贵恒	否	是				
433	石家庄市	元氏县	石家庄医疗废物处置有限责任公司	石家庄市	元氏县	91130100MA0D8W7H83	栾华	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局元氏分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-05 19:17:05	王海涛，周晓飞，王会杰	通过污染源自动监控平台预警线索显示该企业2026年8月4日20时二氧化硫有效小时均值101.982mg/m3，超出DB13/2698-2018标准100mg/m3。（现场已拍照）现场负责人闫力芳在帮助同检查）。	闫力芳	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	通过污染源自动监控平台预警线索显示该企业2026年8月4日20时二氧化硫有效小时均值101.982mg/m3，超出DB13/2698-2018标准100mg/m3。（现场已拍照）现场负责人闫力芳在帮助同检查）。	拟立案处罚
434	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县口头镇马化村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 11:08:24	刘军芳，赵佳	该养殖场名为行唐县杨军强养殖场，养蛋鸡3000只，鸡房西侧鸡粪已清理，计划一周内清理蛋鸡，不在喂养。	杨军强	否	是				
435	石家庄市	正定县	正定县茂林装饰板厂	石家庄市	正定县	92130123MA09BLMF59	李志川	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 11:12:54	杨涛，宋路江	2026年8月6日我局执法人员依据转办交办问题对正定县茂林装饰板厂进行现场检查时发现：1、该企业全称是正定县茂林装饰板厂位于正定县正定镇曙光路143号（西柏堂），经营者是李志川，社会统一代码是92130123MA09BLMF59。行业类别：人造板制造。于2010年6月29日通过了正定县环境保护局环评批复，于2010年8月24日通过了正定县环境保护局验收，固定污染源排污登记编号：92130123MA09BLMF59001Y；主要原辅材料：密度板、贴面纸；主要生产设备：热	李志川	是	是	涉气	治污设施不正常运行	现场检查时该公司南北车间各1台热压机正在生产，VOCs治污设施未开启（通过现场询问工作人员今天下午停电，来电后忘记开启治理设施），工艺废气未经处理直接排放，涉嫌通过逃避监管方式向大气排放污染物。	拟立案处罚
																					涉气	其他环境问题	现场查看分装计电线路与治理设施和生产设备同时接入总闸，疑似逃避监管。	立行立改
436	石家庄市	石家庄市	石家庄脑系医院	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 11:19:46	赵坚海，聂勇	2026年8月6日，石家庄市生态环境局执法人员赵坚海，聂勇首先出示执法证，随后在其员工陪同下根据新华分局移交线索对该公司进行现场核查，医疗机构类别：其他专科医院，床位：80张床，许可证编号I30091646，有效期：2025年11月8日至2030年11月8日。该医院2015年注册建设，该医院无法提供建设项目环境影响报告表。现场有污水治理设施、有医疗废物间，无法提供环保设施验收文件。	靳春岩	是	是	环评	未验先投	2026年8月6日，石家庄市生态环境局执法人员赵坚海，聂勇首先出示执法证，随后在其员工陪同下根据新华分局移交线索对该公司进行现场核查，医疗机构类别：其他专科医院，床位：80张床，许可证编号I30091646，有效期：2025年11月8日至2030年11月8日。该医院2015年注册建设，该医院无法提供建设项目环境影响报告表。现场有污水治理设施、有医疗废物间，无法提供环保设施验收文件。	拟立案处罚
437	石家庄市	藁城区	藁城区轩彰木业	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	涉Vocs企业现场检查	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 11:39:52	李力锋，侯伟利	2026年8月6日我局执法人员对藁城区轩彰木业进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区西关镇寨里村村南323米路西，厂区南为农田，南侧为工厂，东侧为进路，北侧为农田，现场负责人马士杰。现场检查时该企业正在生产，检查发现该企业检尘治理设施，收集管路+脉冲布袋除尘器+15米高排气筒未依法备案建设项目环境影响登记表。	马士杰	是	是	环评	未依法备案登记表	2026年8月6日我局执法人员对藁城区轩彰木业进行现场检查，该企业位于石家庄市藁城区西关镇寨里村村南323米路西，厂区南侧为农田，南侧为工厂，东侧为进路，北侧为农田，现场负责人马士杰。现场检查时该企业正在生产，检查发现该企业检尘治理设施，收集管路+脉冲布袋除尘器+15米高排气筒未依法备案建设项目环境影响登记表。	拟立案处罚
438	石家庄市	高邑县	高邑县千秋优种奶牛有限公司	石家庄市	高邑县	91130127685719148I	刘爱国	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局高邑分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 11:40:31	李亮辉，李亚涛	石家庄市生态环境局高邑分局执法人员于2026年8月6日对高邑县千秋优种奶牛有限公司行了现场检查，检查时发现该公司存在以下环境违法行为：该公司主要从事奶牛养殖现存栏1000余头，现场发现养殖场东北侧有分量牛粪未经任何处理露天堆放现场气味比较明显，未及时对养殖粪便进行清运处理，也未采取有效措施减少恶臭气体排放。	刘爱国	是	是	其他	生态	现场发现养殖场东北侧有分量牛粪未经任何处理露天堆放现场气味比较明显，未及时对养殖粪便进行清运处理，也未采取有效措施减少恶臭气体排放。	拟立案处罚
439	石家庄市	行唐县	河北长宏阀门有限公司	石家庄市	行唐县	91130125593563668J	赵平利	动态库	否	否	其他非现场线索核查	核查切割机分表计电异常数据	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 12:21:56	袁志永，杨利斌	检查时该企业机加、组装工序生产，喷漆、切割、焊接、抛丸工序停产。存在问题：1、喷漆房停产，水帘柜内沉淀漆渣较多，未及时清理入库。2、抛丸工序停产，其中一台小抛丸机卷尘收集管道断开，未连接布袋除尘器。3、车间杂物间存放废油漆桶未按要求贮存危废间。现场已下发隐患提示函，要求企业立即改正	冯丁辉	是	是	涉气	治污设施运行不规范	抛丸工序停产，其中一台小抛丸机粉尘收集管道断开，未连接布袋除尘器。	立行立改
																					涉气	其他环境问题	喷漆房停产，水帘柜内沉淀漆渣较多，未及时清理入库。	立行立改
																					涉气	其他环境问题	车间杂物间存放10个废油漆桶未按要求贮存危废间。	立行立改
440	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍晋乡冻庄村	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 15:34:21	王定坤，高宇	现场核查，该养殖户养殖肉牛120头，养殖户东侧粪污已入储粪池进行储存。	赵金龙	否	是				
441	石家庄市	赵县	赵县迅诚机械有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA0CU53E9R	赵少宁	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-06 21:16:05	李东波，邢辉	2026年8月6日，石家庄市生态环境局赵县分局执法人员根据投诉举报对赵县迅诚机械有限公司进行现场检查，经查该企业年产设计10万件农机配件，2020年9月3日经赵县行政审批局审批，2020年10月15日该企业完成验收，主要原辅材料钢铁毛坯件，主要生产设备车床打床平衡机切割机空压机。生产工艺：铸铁毛坯件-车床加工-钻床加工-成品。现场检查该企业正在生产，现场未喷漆，安装车间门口有喷漆痕迹。	赵少宁	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	该企业产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施。	拟立案处罚
442	石家庄市	鹿泉区	石家庄浩瀚明月家俱有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185697595402M	丁国强	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-07 08:58:21	刘新辉，曹杰	该企业因市场原因自2023年至今，处于非停产状态，目前，企业变压器已报停，经调取该企业2023年至2026年期间喷漆房用电量，2023年为14.82千瓦，2024年为182.4千瓦，2025年为328.4千瓦，2026年为30.8千瓦。该企业2023年更换活性炭后，联系处置危废三方公司，因产生危废量较少，未能转运。因喷漆车间生产时长较少，2024年未更换活性炭，2025年更换活性炭后，昨次联系处理危废三方公司，计划将之前产生的危废全部转运，后因企业不景气，拖欠房租，且工人工资不能及时发放，故产生的活性炭，过滤棉、废漆桶、漆渣，均暂存于危废间内，一直未能处置，因目前企业已无工人上班，且因拖欠房东房租，房东已禁止该企业所有人员进场，无法联系企业工作人员，因此未能提供2023年至今完整危废台账。	丁国强	否	是				
443	石家庄市	深泽县	石家庄阿细亚铸造有限公司	石家庄市	深泽县	91130128715852119B	李梅英	动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局深泽分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-07 10:26:50	张玉强，赵玉峰	现场核查分表计电异常情况，异常原因是降雨造成分表计电设备损坏，无法正常传输，目前已完成新设备更换，数据恢复正常。	张博伦	否	是				
444	石家庄市	深泽县	深泽县艺鑫新型贝岩砖厂	石家庄市	深泽县	92130128MA08WTR420	邓宁	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-07 10:47:08	贾园，张宁	现场检查该企业处于停产状态，根据上级交办任务情况如下：1、《生态环境监测条例》于2026年1月1日实行，深泽县艺鑫新型页岩砖厂，2020年4月13日经护坊调试设备，4月20日开始间歇生产11月18日停运后一直未开工生产，按照石家庄市生态环境保护委员会办公室《关于加快推进烧结砖、石灰窑行业企业整合淘汰退出工作的通知》要求，深泽县艺鑫新型页岩砖厂已列入2026年淘汰清单。2、经查阅，深泽县艺鑫新型页岩砖厂《建设项目环境影响报告书》氮氧化物总量控制指标为5.549吨。重点污染源自动监测监控系统V5.0中该企业2025年3月、4 月、5月、6月、7月、12月氮氧化物排放总量为5.47吨，未超过控制指标总量要求。	薛广	是	是				
																					涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施	在线视频监控系统未安装或未联网；未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施，该企业排污许可为简化管理，依据排污许可要求，该企业线气排口颗粒物、氮氧化物等自动监测且联网，通过查询河北省污染源自动监控系统，该排口采样点位，在线站房等主要监测点位无视频监控，现场核实该企业已安装视频监控，至今未联网，违反了《生态环境监测条例》第二十一条中“自行监测的主要监测点位，应当按照规定安装、使用可以获取监测活动过程和监测设备运行情况的视频监控设备，并与生态环境主管部门联网”的要求。	拟立案处罚
																					涉气	超总量排放	该企业在线设备2024年9月23日完成验收，2025年全年氮氧化物超总量排放。根据省厅推进线索对该企业进行核查，经查阅在线监控系统数据，该企业2025年3月、4月、5月、6月、7月、12月存在生产行为，经核算2025年在产期间氮氧化物排放总量为6.204611吨，超过该企业2025年许可排放量5.549吨，涉嫌超总量排放污染物。经查阅该企业生产设施运行台账，2025年3月、4月、5月、6月、7月、12月，有生产行为。	立行立改
445	石家庄市	石家庄市	石家庄中科新能源有限公司	石家庄市	赵县	91130100MA0E5HYJ51	吴建军	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-07 11:39:03	田建华，鲁辉斌	根据市环境信访案件交办投诉举报对该企业进行现场检查，现场检查时，该企业正在生产，二台焚烧炉正在生产，污染治理设施正在运行，举报内容：“为赵县中科新能源有限公司接受安徽亦和河北省石家庄市无极县成有污泥，市生态环境局赵县分局未对接受的污泥进行取样化验是否为危险废物还是固体废物”。针对该举报内容，市生态环境综合执法支队执法人员现场开展调查核实，经调查：该企业经营许可范围为发电、输电业务；热力生产和供应；再生资源回收；固体废物治理等。现场该企业提供了与13家及非企业污泥处置合同并附检测报告，同时要求赵县分局对中科新能源进厂污泥进行采样监测。	唐治帮	否	是				
446	石家庄市	赵县	河北润德化工有限公司	石家庄市	赵县	91130133107928031	檀晓伟	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-07 18:29:32	檀建晋，威伟逵	2026年8月7日石家庄市生态环境局赵县分局执法人员根据上级移交线索核查到河北润德化工有限公司进行现场检查，经查，河北润德化工有限公司车间检验工序没有生产，现场已安装烟气在线监测设备，并与生态环境部门联网。上级移交线索：烟气自动在线监测设备配套的伴热管线有印型低洼，疑似自动监控设备不正常运行，NOX偏低失真。8月7日赵县分局执法人员到现场进行核查，现场发现烟气自动在线监测设备配套的伴热管线有低洼现象，因感官无法判定烟气自动监控设备是否存在不正常运行情况，现场要求第三方运维人员赶到现场进入在线监控站房，第三方运维公司“河北国环保科技有限公司”工作人员到现场后，对河北润德化工有限公司烟气在线监测设备进行在就程标定。该企业在线监测设备工控机氮氧化物量程为0-1000毫克每立方米，用NOX标气标准值为606mg/m³气体进行设备标定，按照规范要求通标气200秒在线监测设备工控机显示为607.65mg/m³，相差值1.65mg/m³，示值误差为0.27%；用NOX标气标准值为367mg/m³气体进行设备标定，按照规范要求通标气200秒在线监测设备工控机显示为362.66mg/m³，相差值4.34mg/m³，示值误差为1.18%；用NOX标气标准值为165mg/m³气体进行设备标定，按照规范要求通标气200秒在线监测设备工控机显示为164.71mg/m³，相差值0.29mg/m³，示值误差为0.18%；	檀建晋，威伟逵	否	是	涉气	在线监测设备不正常运行	该企业在线监控设施采样管路存在U型管路。	拟立案处罚
447	石家庄市	栾城区	石家庄润顺机械设备有限公司	石家庄市	栾城区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	2026年8月7日我分局接到河北石家庄装备制造产业园大气污染防治领导小组办公室工作移交表对该企业进行核查。	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-08 11:17:42	李鹏飞，苏新飞	2026年8月7日我分局接到河北石家庄装备制造产业园大气污染防治领导小组办公室工作移交表，河北石家庄装备制造产业园大气污染防治领导小组办公室于2026年8月3日对石家庄润顺机械设备有限公司进行排查发现该公司锻台锉喷砂房污水飞砂流直排网管造成大面积堵塞情况。 2026年8月8日我分局对该公司进行检查，该公司统一社会信用代码为91130124MA0DJAN727 ，固定污染源排污登记：91130124MA0DJAN727001X有效期:2026年8月5日至2031年8月4日 ，该公司主要为食品机械加工，生产工艺为：原料—机械加工—打磨—成品，该公司打磨工序为水喷砂打磨，现场检查未发现喷砂房直排外环境指况，厂区西侧外环境有排放废泥浆痕迹和有泥浆残留。 全程检查有公司负责人张胜攀陪同。	张胜攀	是	是	固废	非法倾倒、填埋	经检查该企业将喷砂工序产生的一般固废泥浆通过管道排放至厂区外西侧污水管网内。	拟立案处罚

448	石家庄市	栾城区	石家庄璞树新型建材有限公司	石家庄市	栾城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-08 16:53:42	杨岭巍，苗立松	2026年8月8日，我执法人员根据区大气污染防治服务保障中心交办问题线索在公司负责人对字项的陪同下对石家庄璞树新型建材有限公司进行现场检查，该企业位于石家庄市栾城区西营乡前小枕村西后线70号，公司法定代表人：对字琪，主要从事预拌混凝土生产，现场检查时处于停产状态，公司建设有两条预拌混凝土生产线，一条180T/小时，一条120T/小时，两条生产线均建设配套有污染物治理设施布袋除尘器，公司主要生产原料为：沙子、水泥、石子、粉煤灰、掺粒。调阅环境影响评价报告表要求所有物料均密闭贮存。现场检查时区大气污染防治保障中心交办的该企业露天堆放的物料掩粒已进厂至原料库内	刘宇琪	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业在料仓北侧门口露天堆放易尘原料掩粒未采取苫盖、入仓等措施。	拟立案处罚
449	石家庄市	石家庄市	河北晨宇防水建材有限公司	石家庄市	新乐市	91130184572H300693		动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航热点高值推动线索进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-10 11:56:55	翟红兵，张国强	8月10日根据走航推送线索，对河北晨宇防水材料有限公司进行现场检查。推送线索为【走航高值热点】 时间：8月7日12点04分 风向：东风28度 地点：新乐市 高值点位描述：在河北晨宇防水建材有限公司西侧得VOCs峰值为55.8μg/m³（0.75mg/m³），该点位主要污染物为二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、苯甲酸甲酯、1,3-二氯丙烯，现场风向为东风，现场有轻微异味，经对该企业上、下风向区域开展对比排查，结合风向，初步判断为河北晨宇防水建材有限公司排放影响。经查，8月7日企业停产，对沥青搅拌装置进行检修，导致瞬时VOCs高值，现场检查时，企业正在生产，发现问题，生产车间大门敞开，车间顶棚部分破损，未按环评要求密闭。要求企业立行立改。	田建敏	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	生产车间大门敞开，车间顶棚部分破损，未按环评要求密闭。	立行立改
450	石家庄市	正定县	昕美嘉（石家庄）装饰材料有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-10 13:14:33	张卓，杨凤敏	接到举报后，我分局执法人员立即到现场进行现场检查，检查时该公司正常生产，我分局联系二方公司对其生产噪音进行监督性检测，检测结果分别为43.1分贝、54分贝。	于士彬	否	是				
451	石家庄市	正定县	石家庄联拓汽车服务有限公司	石家庄市	正定县	91130123MACPSNAH4B	张玉荣	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-10 15:11:46	张卓，杨凤敏	接到举报后，我分局执法人员进行现场检查，现场检查时该公司正在进行喷涂作业，该公司环保手续齐全，现场有5间喷涂间，其中两间正在进行喷涂作业，配套的催化燃烧设施运转正常，该公司2026年5月9日委托河北精馆环境检测技术有限公司出具的检测报告显示，在作业过程中喷漆废气能够达标排放，现场未闻到刺鼻气味，经走访周边群众，均反映未闻到刺鼻气味。	张玉荣	否	是				
452	石家庄市	高邑县	石家庄市翔风环境检测有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MAEN5TGXA	陈新夺	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-10 15:44:53	张会荣，李亚涛	市市场监督局、市生态环境局对生态环境检验检测机构监督抽查，发现该公司1、翔风环验【2025】第0027号夜间噪声未评价最大噪声。 2、XF自行监测【2025】第010号提告中委托协议和任务单中的检测点位为厂界四周各设一个点，实际仅测量了东西2个点位声级计校准时未采用声校准器稳定证书上的声压级，测后打印条中的当前声压级为93.5dB，存在声级计使声器传导问题。	焦幸幸	否	是	其他	噪声	1、翔风环验【2025】第0027号夜间噪声未评价最大噪声。	立行立改
453	石家庄市	井陉矿区	河北民海化工有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107556095025L	王林林	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-10 16:30:44	杨慧龙，张立斌	经查，该公司于2026年8月10日0点开始停工操作，至8月10日8点，导热油炉负荷小于20%，我公司导热油炉采取低氮燃烧器控制氮气氮氧化物，而低氮燃烧器有效负荷区间在50%至95%，目前锅炉负荷导致此次氮氧化物超标。	王林林	否	是				
454	石家庄市	行唐县	行唐县正行汽车服务有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA08R9N4E	鲁小偶	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 09:50:30	王定坤，高宇	根据热点网格任务对该企业进行现场核查，该企业处于停产状态，检查时，未发现环境违法行为。	马东霞	否	是				
455	石家庄市	行唐县	河北唐鑫建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA08K3UC4D	赵永辉	动态库	否	否	其他非现场线索核查	分表计电异常现场核查	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 10:04:59	王龙，陈金战，宇文波	根据分表计电异常现索进行现场核查，企业处于停产状态。经查由于配电柜内温度较高，传感器无法正常传输信号，导致异常产生。打开电柜门降温数据恢复正常传输。	赵伟	否	是				
456	石家庄市	石家庄市	河北省人民医院	石家庄市	新华区	12130000401700387 48	彭彦辉	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 10:19:49	李宁，赵景海	按照指挥中心推送任务，2026年8月11日，会同市监控中心、新华区生态环境分局对河北省人民医院进行现场检查，该医院出示环评手续及排污许可证，监控中心工作人员对该医院污水总排口进行取样cod、氨氮在线设备比对检测，现场检查时，该单位在线设备正在运行，10：02分，cod数值51.995，氨氮在线数据：6.81.42，第三方运维人员，对水样进行检测。	张少轩	否	是				
457	石家庄市	石家庄市	河北军存预拌混凝土有限公司	石家庄市	裕华区	91130100665252069P	杜连文	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 11:04:56	张小飞，程旭，时义博	按照裕华区分局移交函线索对该单位现场检查，该单位现场未生产，经核实存在以下问题：1.场内地面保洁不到位，存在扬尘污染风险。2.在厂区南侧露天存放洗车泥浑盖不到位。3.料棚存在破损情况，以上问题要求企业立行立改。	张福昌	是	是	涉气 涉气 涉气	无组织排放管控不到位 物料堆场未落实扬尘治理措施 未落实内部加强管控	料棚出入口被雨水冲出物料未及时清理 洗车泥露天存放苫盖不到位且未设置围堰。 场内硬化地面保洁不到位	立行立改 立行立改 立行立改
458	石家庄市	石家庄市	河北医科大学第二医院（北院区）	石家庄市	新华区	12130000401700390U	时保军	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 11:33:06	李宁，赵景海	按到指挥中心推送任务，支队执法人员会同市监控中心、新华区生态环境分局对该医院进行现场检查，该医院出示环评手续及排污许可证，现场医院污水站正在运行。在线监控设施正常运行，11：10分，cod数据显示：50.747，氨氮数值：2.747，有运维记录，监控中心工作人员在总排口采取水样，由第三方人员对水样进行比对检测。检测数据等待结果。	马翔宇	否	是				
459	石家庄市	石家庄市	新乐市宋雷塑料制品厂	石家庄市	新乐市	92130184MA0EGLLR3C		动态库	否	否	其他非现场线索核查	依据分表计电用电量异常推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 12:26:07	赵萌，郭丽娜，夏爽	依据分表计电用电量异常推送线索对新乐市宋雷塑料制品有限公司进行现场检查，检查时该企业2条挤出工序正在生产，检查发现问题：1、检查时车间大门敞开，未关闭；2、查看该企业排污许可证，要求DA001废气排放口，污染因子氯化氢、氯乙烯、颗粒物半年监测一次，查看企业2026年上半年监测报告未对这三项因子进行监测。	宋雷	是	是	涉气 涉气	自行监测制度未落实 未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	查看该企业排污许可证，要求DA001废气排放口，污染因子氯化氢、氯乙烯、颗粒物半年监测一次，查看企业2026年上半年监测报告未对这三项因子进行监测。 检查时车间大门敞开，未关闭，不满足排污许可车间密闭要求	拟立案处罚 立行立改
460	石家庄市	石家庄市	新乐市梓宸塑料制品有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0NWDNR5E		动态库	否	否	其他非现场线索核查	依据分表计电用电量异常推送任务线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 13:03:47	赵萌，郭丽娜，夏爽	依据分表计电用电量异常推送线索对新乐市梓宸塑料制品有限公司进行现场检查，检查时该企业2条挤出工序正在生产，检查发现问题：挤出机集气罩软帘卷起未放下，易造成有机废气无组织逸散，已要求企业立即改正。	宋光辉	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	挤出机集气罩软帘卷起未放下，易造成有机废气无组织逸散	立行立改
461	石家庄市	石家庄市	石家庄圣耀建材有限公司	石家庄市	平山县	91130131MA07L0FH2M	任叶丰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-11 15:45:03	吴浩楠，徐会行	根据双随机检查任务对该公司进行现场检查，检查时该公司自26年5月中旬至今处于停工停产状态，现场制砂岩再无温度，现场负责人对会朝板下步将该公司进行关停，排污许可证已于2026年8月5日进行注销，目前现场只保留一名人员值守，用电量为值守生活用电，现场未发现环境违法问题。	刘会娟	否	是				
462	石家庄市	石家庄市	河北威远生物化工有限公司	石家庄市	高新区	91130193074851828L	张庆	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 16:14:26	马继伟，李金昊，付强	根据生态环境部运程监督帮扶推送任务，石家庄市生态环境局会同高新区生态环境局执法人员照惯前入全行政执法检查要求，对河北威远生物化工有限公司进行现场检查：经查，该单位正在生产，生产负荷60%；检查时发现问题：1.经查阅该公司CEMS零点/量程运维与校准记录表显示2026年1月18日氧含量零点漂移未进行校准，2.该公司大于等于2000个密封点，虽已开展LDAR检测，现场检查时发现4车间1楼一甲苯输送管进计量泵出口阀门，阀芯有漏点，经FID现场检测，数据为5723PPM。现场要求企业立即修复，3.十车间甲氨基间维素苯甲酸盐生产线，低浓度废水池密闭不严，现场用FID便携式检测设备，检测发现顺开南面上方85公分处VOCs检测浓度为1998PPM，明显大于100um1/mol的生产废水，含VOCs的废水集输、储存系统不符合规定。4.该公司汽车间（喷虫脱生产线）3楼西侧反应釜投料口集气罩内现场风速仪检测风速为0.2m/s，不足0.3m/s，VOCs废气收集不符合规范要求。5.该公司排污许可证有效期自2023年12月27日起至2028年12月26日止，其中主要排口DA001硫化废气排放口无颗粒物污染物种类，依据11部分：硫化工序废气排放口应对颗粒物开展自动监测，但挂污许可证内选择气筛无颗粒物监测因子。	石立红	是	是	涉气 涉气 涉气 涉气	治污设施运行不规范 在线运维不规范 未按要求开展LDAR工作 含VOCs的废水集输、存储、处理系统不符合规定	该公司汽车间（喷虫脱生产线）3楼西侧反应釜投料口集气罩内现场风速仪检测风速为0.2m/s，不足0.3m/s，VOCs废气收集不符合规范要求 经查阅该公司CEMS零点/量程运维与校准记录表显示2026年1月18日氧含量零点漂移未进行校准。 该公司大于等于2000个密封点，虽已开展LDAR检测，现场检查时发现4车间1楼一甲苯输送管进计量泵出口阀门，阀芯有漏点，经FID现场检测，数据为5723PPM。现场要求企业立即修复。 十车间甲氨基间维素苯甲酸盐生产线，低浓度废水池密闭不严，现场用FID便携式检测设备，检测发现顺开南面上方85公分处VOCs检测浓度为1998PPM，明显大于100um1/mol的生产废水，含VOCs的废水集输、储存系统不符合规定。	立行立改 立行立改 立行立改 立行立改
463	石家庄市	新乐市	新乐市宋雷塑料制品厂	石家庄市	新乐市	92130184MA0EGLLR3C		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-11 16:58:19	崔会龙，安帅，王利斌	2026年8月11日，根据市局核查任务线索推送，新乐市宋雷塑料制品有限公司排污许可证要求DA001废气排放口，污染因子氯化氢、氯乙烯、颗粒物半年监测一次，查看企业2026年上半年监测报告未对这三项因子进行监测。针对以上问题对该公司进行核查，该企业位于新乐市承安镇十三里村，东侧为空地，南侧为空地，西侧为乡村道路，北侧为厂房，经查看新乐市行政审批局关于新乐市宋雷塑料制品厂废弃资源再生利用项目环境影响报告表的批复（新乐行审环批〔2022〕43号），批复选粉生产线10条，其中2条PVC生产线，4条PE生产线，4条PE生产线，年产PVC颗粒16000吨，PE颗粒32000吨。PE颗粒设计规模已通过环境保护验收意见，实际建设生产线5条，其中2条PE生产线，1条PVC生产线，2条PP生产线。其中PVC生产线今年未生产，氯化氢和氯乙烯只在生产PVC颗粒时产生，此未检测氯化氢和氯乙烯，现场检查时PVC颗粒生产技术生产。PE一条和PP两条生产线正在生产，厂区车间内堆积大量废原料，无PVC原料。根据排污许可证自行监测要求，该企业需每半年检测一次检测颗粒物，现场未能提供颗粒物检测报告。	宋雷	是	是	涉气	自行监测制度未落实	查看该企业排污许可证，要求DA001废气排放口，污染因子氯化氢、氯乙烯、颗粒物半年监测一次，查看企业2026年上半年监测报告未对这三项因子进行监测。	拟立案处罚
464	石家庄市	行唐县	行唐县北河低硫型煤有限公司	石家庄市	行唐县	91130125092857940 7	尤登科	动态库	否	是	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 09:17:03	陈金成，宇文立波	根据分表计电异常任务现场核查，该公司未生产，由于该公司分表计电到期未延续出现异常，该公司计划于8月12日开工生产，目前正在对生产设备进行调试维护，分表计电数据已正常传输。	马帅	否	是				
465	石家庄市	行唐县	行唐县红运煤炭购销有限公司	石家庄市	行唐县	91130125692055755K	王闵	动态库	否	是	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 09:41:22	陈金成，宇文立波	根据分表计电异常任务核查，该公司未生产，由于该公司分表计电到期未延续出现异常，该公司计划于8月12日开工生产，目前正在对生产设备进行调试维护，分表计电数据已正常传输。	翟立朋	否	是				
466	石家庄市	行唐县	石家庄商光工业线绳有限公司	石家庄市	行唐县	91130125689484878G	段国心	动态库	否	否	其他非现场线索核查	分表记电异常无功率电流	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 10:11:52	吴慧刚，李立鹏	现场检查时该企业处线车间一条浸胶线生产，治理设施正常运行。检查发现分表记电计量电表故障。现场要求及时联系三方进行维护。车间大门未及时关闭已要求立行立改。	鲍永群	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	生产时车间大门未及时关闭	立行立改
467	石家庄市	正定县	河北橡一医药科技股份有限公司	石家庄市	正定县	91130100694683600XA	张泽辉	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 10:51:09	梁昆，宋路江	根据上级移交线索现场核查，该企业行业类别为日用及医用橡胶制品制造， HJ 1122—2020《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》将橡胶物质为橡胶行业硫化工序实施参考污染因子，但该规范仅为排证软件行业通用指导文件，因子列举是针对包含配料、密炼、粉料投料、开放式硫化等全工序橡胶企业的普遍情形，并非所有橡胶硫化企业强制核定颗粒物，污染物核定的核心判定原则为“据实产排、源头判定”，结合企业工艺、原辅材料、第三方专家专项论证， 该公司硫化工序仅使用预制成型密闭混炼胶、橡胶半成品、液态软化助剂，全程不采购、不使用任何粉体填料、颗粒原料，无粉料存储、转运、投料环节，物料均为固态胶料、液态助剂，经下设备为一体化、密闭设备生产密闭时环设备，原料进料	王震涛	是	是	涉气 涉气	未按照排污许可要求安装和运行自动监控设施 未安装治污设施	该公司排污许可有效期自2023年12月27日起至2028年12月12日止，其中主要排口DA001硫化废气排放口无颗粒物污染物种类，依据11部分：硫化工序废气排放口应对颗粒物开展自动监测，但挂污许可证内选择气筛无颗粒物监测因子。 该公司排污许可有效期自2023年12月27日起至2028年12月12日止，其中主要排口DA001硫化废气排放口无颗粒物污染物种类，依据排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业HJ1122—2020，硫化工序烘干机需识别颗粒物污染因子，并建设废气治理设施，企业实际未识别该因子，未建设废气处理设施	立行立改 立行立改
468	石家庄市	石家庄市	石家庄铭心动物医院有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 11:02:03	王琳，赵玉斌	该宠物医院于2026年4月开始建设，2026年6月建设完成，主要建设项目为一间手术室，一套二类射线装置，办理了辐射安全许可证。未提供环评手续。	赵广杰	是	是	环评	未批先建	该宠物医院建设一间手术室，未办理环评手续。	拟立案处罚
469	石家庄市	正定县	石家庄圣赛欧木业有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA07KTQ19A	邓忠新	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 11:19:32	杨风敏，孙士勇	接到举报后，我局执法人员对石家庄圣赛欧木业有限公司进行现场检查，该公司主要产品木门，喷漆废气经催化燃烧处理后经15米排气筒排放，木工工序采用脉冲布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。该公司不涉及塑料、橡胶的生产，现场检查时该公司建设工序未生产，未发现异味气体。	邓一伟	否	是				
470	石家庄市	行唐县	石家庄金昌实矿业有限公司	石家庄市	行唐县	91130125598282312R	张军平	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 11:40:14	刘军芳，赵佳	现场检查时，该公司处于停产状态，检查发现，生产车间有两堆原料，一堆露天存放，一堆部分覆盖。均未按环评要求在密闭原料库中储存。	张军平	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区内大量矿石沙土原料露天堆放未覆盖。未按环评要求密闭贮存	拟立案处罚
471	石家庄市	元氏县	世首鸿雍教育科技（河北）集团有限公司	石家庄市	元氏县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	- - - -	石家庄市生态环境局元氏分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 11:57:44	王蕾淼，沈兴鹏	2026年8月12日，石家庄市生态环境局元氏县分局执法人员王蕾淼（执法证号：030132150311）、沈兴鹏（执法证号：030132150318）和士璞科科长尹会晖（执法证号：030132150308）对石家庄首臻高级中学建设项目进行了现场检查，当场出示执法证件，对该建设项目土壤污染状况调查情况进行检查，石家庄首臻高级中学建设项目位于元氏县振兴西路教材村南北约900米，该项目占地112.02亩，由世首鸿雍教育科技（河北）集团有限公司进行投资建设。 现场检查时该建设项目已经动工，施工现场已进行地基挖掘和地面清理，土地原貌已变更，现场未能提供项目土壤污染状况调查报告，经询问该项目负责人刘高峰，该负责人称建设项目还未做土壤污染状况调查报告，项目经理刘高峰全程陪同检查。	刘高峰	是	是	其他	生态	未进行土壤调查	拟立案处罚
472	石家庄市	正定县	河北省医科大学第二医院	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	应被检查人申请对医院进行现场检查	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-12 13:41:05	梁昆，宋路江	河北医科大学第二医院正定新区医院医疗综合楼负一层需建设数字减影血管造影机2台、四楼需建设数字减影血管造影机1台，现场检查时负一层数字减影血管造影机房间处于土建毛坯状态，四楼数字减影造影机房间墙壁及架顶已安装防护铅板，数字减影血管造影机尚未安装，现场检查时该房间未施工。该设施属于Ⅱ类射线装置，未报批环评文件；正定新区医院项目推进过程中根据需要新增了ZAP-X治疗仓项目，现场检查时该项目ZAP-X加速器使用场所土建积架已建成，现场检查时未施工，设备尚未购买安装，ZAP-X加速器属于Ⅱ类射线装置，未报批环评文件。	都翔文	是	是	环评	未批先建	正定新区医院医疗综合楼负一层需建设数字减影血管造影机2台、四楼需建设数字减影血管造影机1台，现场检查时负一层数字减影造影机房间处于土建毛坯状态，四楼数字减影造影机房间墙壁及架顶已安装防护铅板，数字减影血管造影机尚未安装，现场检查时该房间未施工。该设施属于Ⅱ类射线装置，未报批环评文件；正定新区医院项目推进过程中根据需要新增了ZAP-X治疗仓项目，现场检查时该项目ZAP-X加速器使用场所土建积架已建成，现场检查时未施工，设备尚未购买安装，ZAP-X加速器属于Ⅱ类射线装置，未报批环评文件。	拟立案处罚

473	石家庄市	藁城区	石家庄瑞雪制药有限公司	石家庄市	藁城区	91130182782553530R	焦瑞学	动态库	否	否		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-12 16:40:23	杨学忠,张晓娟	2026年8月12日，根据双随机推送任务，石家庄市生态环境局执法人员对石家庄瑞雪制药有限公司进行现场检查。石家庄瑞雪制药有限公司，地址位于石家庄市经济技术开发区清源街6号，工商营业执照，统一社会信用代码为:91130182782553530R，排污许可证编号为:91130182782553530R001W，有效期限： 2023年10月25日至2028年10月24日。法人代表：焦瑞学。该企业山梨糖醇工艺流程为：液体山梨糖醇→脱色→浓缩→结晶→干燥→粉碎→筛分→包装→结晶山梨糖醇。压片工艺流程为：结晶山梨糖（葡萄，木糖醇）→配料→制粒→混合→压片→包装→压片成品。废气治理工艺为:项目一结晶，干燥工序采用集气罩+布袋除尘器处理，分别设置两个15m高排气筒（P1、P2）排放，粉碎、筛分工序采用集气罩+布袋除尘器处理，一同经1根15m 高排气筒(P3) 外排。项目二结晶、粉碎、筛分工序采用集气罩+布袋除尘器处理，一同经1根15m高排气筒(P4)外排，干燥工序采用集气罩+布袋除尘器处理，一同经1根15m高排气筒(P5)外排。项目三结晶、干燥、粉碎、筛分工序采用集气罩+布袋除尘器处理，一同经1根15m高排气筒(P6)外排。干燥工序（流化床）采用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（P7）外排。废水处理工艺：废水经过厂区污水处理站采用“水解酸化+生物接触氧化+高效过滤”工艺进行处理后，排入市政管网接入石家庄经济技术开发区污水处理厂处理。现场检查时该企业03车产线尚化床工序正常生产，治理设施正常运行。发现问题：1.危险废物暂存间标识牌二维码因磨损无法识别。2.项目一车间未生产，流化床工序配套的布袋除尘器内布袋附着物较多未及时更换。已督促企业行立改。	李沫	否	是				
474	石家庄市	赞皇县	石家庄振通建材有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0CNRCU9R	石五科	动态库	否	否	上级移交线索核查		执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-12 16:48:11	肖进,秦攀峰	现场检查时该厂未生产，经调查该生产线建成后一直处于长期停产状态，目前该破碎生产线已拆除。	杜永论	是	是	涉气	未安装治污设施	厂房内1条石料破碎生产线振动筛无收尘治理设施。依据：《大气污染防治法》第48条，产生粉尘的生产环节，应当采取密闭、集中收集处理等措施控制粉尘排放 。《河北省机制砂石行业规范条件》：破碎、筛分所有产尘点必须配备收尘降尘装置 。	立行立改
475	石家庄市	藁城区	河北温达木业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA0D8M9O6U	刘彩焕	动态库	否	否		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-12 17:55:22	张晓硕,杨学忠	2026年8月12日，根据双随机推送任务，石家庄市生态环境局执法人员对河北温达木业有限公司进行现场检查，河北温达木业有限公司地址位于石家庄市经济技术开发区闾上镇台西村文明路路北50米，法人代表：刘彩焕，工商营业执照，统一社会信用代码为:91130182MA0D8M9O6U，排污许可证编号为：91130182MA0D8M9O6U001U，有效期限：自2025年8月11日至2030年8月10日。该企业生产工艺流程为：三聚氰胺浸渍胶膜纸，入选板→热压机→人工锯裁→贮晒→成品。废气治理工艺为：主要为模温机燃烧天然气产生的烟气和热压机产生的非甲烷总烃，模温机废气由各模温机自带的低氮燃烧机处理后，经管道汇集，通过同一根 8m 高排气筒排放；热压机产生的非甲烷总烃经负压集气罩收集+干式二级过滤+VOC吸附罐（定期进行移动脱附）处理后由同一根15m高排气筒排放。生产车间无组织废气采取车间密闭措施减少排放。现场检查时该企业未生产。发现问题：车间东侧热压生产线下方有纸质未及时清理。	刘彩焕	否	是				
476	石家庄市	鹿泉区	石家庄先楚核能装备股份有限公司（原石家庄闽门-门股份有限公司）	石家庄市	鹿泉区	91130100104408908O	陈昶	动态库	否	是	投诉举报	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-13 10:52:30	李铁营,严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司位于河北省石家庄市鹿泉区石铜路69号，该公司东侧为闸置厂房，西侧为龙泉印象居民区（群厂区约200米），南侧为石铜路，北侧为空地。检查时该公司机加工车间生产，涉VOCs工序停产，焊接工序、抛丸工序均在生产。抛丸工序配套风冰清筒治理设施正在运行；焊接工序配套脉冲布袋除尘治理设施正在运行。该生产车间西侧距居民区较近生噪音的为风机实验室从事通风机风量、风压测试，风机实验室为密闭车间，风机测试时间为每天8:00-17:00，测试时间为每天1-2台风机，风机测试时间较短，噪音较小。	盖增会	否	是	涉气 涉气 固废 涉气	排污口设置不规范 涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求 暂存场所不规范 治污设施运行不规范	东侧自动喷漆工序配备的催化燃烧治理设施的出口检测采样口敞开未密闭。 喷漆房内使用的漆桶敞开未加盖密闭。 机加工车产车间设备下废切削液溢流未及时收集。 焊烟净化器的管道连接处破损密闭不严。	立行立改 立行立改 立行立改 立行立改
477	石家庄市	晋州市	晋州市宠安宠物诊所有限公司	石家庄市	晋州市			非动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-13 10:53:44	唐艳义,刘冰	晋州市宠安宠物诊所有限公司位于晋州市财源路与世纪街交叉口东行500米路南，企业持有营业执照，统一社会信用代码：91130183MA0GDAB61B，经营范围：其他宠物服务，兽医服务（凭许可证经营）；宠物美容服务；宠物用品销售。已取得动物诊疗许可证，证书编号：B13018300002，诊疗活动范围：动物疾病的预防、诊断、治疗和动物绝育手术等经营性活动（不含颅腔、胸腔和腹腔手术），已取得辐射安全许可证，现有三类射线装置辐射设备一台，证书编号：冀环辐证[A0977]。 经查，该企业正常经营，现场未发现开展颅腔、胸腔和腹腔手术。企业动物诊疗许可证诊疗活动范围不允许开展颅腔、胸腔和腹腔手术。现场随机抽查该企业2026年5月21至2026年8月11日接诊记录，显示主要以宠物防疫，宠物美容等为主，未发现开展颅腔、胸腔和腹腔手术等记录。 根据举报人提供美团平台线索，经查看企业在平台经营范围包括绝育（公猫、公狗呼吸麻醉超声刀微创绝育手术不属于颅腔、胸腔和腹腔手术。经查看美团平台评价关于相关手术问题，负责人孙冠鹏介绍称，美团中评论只是吸引客户增加店铺流量，企业只做宠物公猫和公狗绝育手术及外伤手术。针对接诊的宠物需要进行颅腔、胸腔和腹腔等手术的，均与合作医院石家庄里锋宠物医院开展外协手术	孙冠鹏	否	是				
478	石家庄市	石家庄市	河北犬猫家族动物医院有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-13 11:11:02	李宁,聂勇	2026年8月13日，石家庄市生态环境局执法人员李宁 、聂勇，首先出示执法证件，随后在其员工陪同下对信访举报件线索进行核查，河北犬猫家族动物医院有限公司设有手术室一间，手术设备一套。现场提供手术记录表。未提相关的供环境影响文件。	史腾蛟	是	是	环评	未批先建	2026年8月13日，石家庄市生态环境局执法人员李宁 、聂勇，首先出示执法证件，随后在其员工陪同下对信访举报件线索进行核查，河北犬猫家族动物医院有限公司设有手术室一间，手术设备一套。现场提供手术记录表。未提相关的供环境影响文件。	拟立案处罚
479	石家庄市	石家庄市	石家庄玛信热处理有限公司	石家庄市	藁城区	91130182689269770L	王金统	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据石家庄市生态环境综合执法支队指挥中心推送用电量异常线索对该企业进行核	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-13 12:28:38	许根林,孙英朋	2026年8月13日，石家庄市生态环境局执法人员根据石家庄市生态环境综合执法支队指挥中心推送用电量异常线索对石家庄玛信热处理有限公司进行核查，核查时该企业两台箱式渗碳氮化多用炉，两台淬火电阻炉，两台回车式电阻炉正在生产，污染治理设施正在运行，涉VOCs油烟工艺未生产，经核查，该企业自7月1日	王金统	是	是	涉气 涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理 未建立台账或台账记录不规范	淬火回火废气治理设施于六过滤箱内过滤棉表面附着油污较重，更换不及时。 废气治理设施运行维护记录已建立电子版台账，但未建立纸质版运行维护记录台账。	立行立改 立行立改
480	石家庄市	石家庄市	石家庄市深泰化工有限公司	石家庄市	深泽县	91130128782564520H	吴国军	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-13 13:39:12	甄建涛,魏丹宁	一天队执法人员根据生态环境部8月份远程帮扶问题线索推送对石家庄市深泰化工有限公司进行现场核查，现场检查时该企业炒磨工序正在生产，其他工序未生产，发现问题：1.原辅料消耗台账记录不规范，未记录二甲苯、甲醇使用量，未记录二甲苯、甲醇、溶剂油VOCs含量。 2.粉剂车间未生产，废气配套的气泵处于损坏状态，且气泵气管未与布袋除尘器的脉冲连接，缺少必要组件。3.企业DA002工艺有机工序排气筒配套的布袋除尘	史国辉	是	是	涉气 涉气 涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理 治污设施运行不规范 未建立台账或台账记录不规范	灌装车间三号灌装线废气收集罩在距罩口最远处的控制风速为0.2m/s，低于规范要求0.3m/s。 企业DA002工艺有机工序排气筒配套的布袋除尘器布袋更换不及时。无更换台账记录。现场部分布袋板结。 原辅料消耗台账记录不规范，未记录二甲苯、甲醇使用量，未记录二甲苯、甲醇、溶剂油VOCs含量。	立行立改 立行立改 立行立改
481	石家庄市	藁城区	石家庄安通机动车检测有限公司	石家庄市	藁城区	91130182697595349E		动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 09:16:45	史宾,李素格	现场检查该公司正常开展业务，尾气正常监测，未发现环境违法行为。	郑铁华	否	是				
482	石家庄市	高新区	河北诺航环境科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 09:54:19	王吉更,魏泽金	河北诺航环境科技有限公司工作人员准账于2026年7月24日经中国环境科学学会核准发放继续教育证书，于2026年8月11日在河北省生态环境运维机构备案平台完成信息备案。该公司业务范围为在线监测设备运营维护。	王冉	否	是				
483	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区银朋木业加工厂	石家庄市	藁城区	91130182060489805?	韩银朋	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 11:05:10	许根林,孙英朋	2026年8月14日，根据省厅交办冀环办字函[2026]146号交办线索任务对该企业存在的问题进行现场核查，现场核查时企业未生产。交办问题，1该企业2025年第四季度和2026年第一季度，第二季度污染物排放量信息未完全公开，企业承认未能及时完全公开信息。交办问题情况属实，石家庄市生态环境局藁城区分局已立案调查处理，立案号为石环立[2026]藁城一54号；交办问题2：企业原料仓库西侧新增一根排气筒未在排污许可证中体现为，5号，8号污染物排污口位置与排污许可证不一致。经现场核查，企业实际排污口数量与许可证一致，许可证里排污口位置发生错误。交办问题的不属实。不予处罚。	韩银朋	否	是				
484	石家庄市	新乐市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5QW34	张军花	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 11:05:36	谢天,骆素勇,张立果	2026年8月14日，我局执法人员按例在厂区大检查组交办线索，对该公司进行现场核查，该公司位于新乐市经济开发区，厂区东侧、西侧为厂房，南侧为公路，北侧为空地，公司主要产品为复合肥，原料为尿素、一氧、氯化钾。该公司东侧停放一台国二叉车，现场检查时未使用，有使用过的痕迹，叉车编码为2-3A006531，打开该叉车尾气净化装置后，发现净化装置中滤芯不在。设备里有大量黑色积碳，该车辆存在冒黑烟现象。	张海霞	是	是	其他	车冒黑烟	该公司使用国二叉车尾气净化装置未安装滤芯，冒黑烟。	拟立案处罚
485	石家庄市	高新区	河北环友环保科技有限公司	石家庄市	高新区				否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 11:08:10	王占更,魏泽金	贾重阳、焦凯超、康照龙、刘典、张雁、张志兵均已从河北环友环保科技有限公司离职；张福伊气证于2024年8月10日到期未延续，永证于2026年8月28日到期但已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统中备注暂停使用，该人员已由技术岗转至销售岗，不再开展运维活动；马秀清2026年8月11入职河北环友环保科技有限公司，系统备案信息显示其仍为检测点聘环保科技有限公司员工，经核查，上述情况系因劳务纠纷，备案信息无法及时更新。	宋帅	否	是				
486	石家庄市	石家庄市	河北阿还生物制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127766624239?	郭新民	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航监测，该企业涉及VOCs无组织超标排放	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 12:10:36	闫建勇,杨少华	线索：【走航高值热点】 时间：8月4日13点10分 风向：东南风2级 地点：高邑县 高值点位描述：在河北阿还生物制品有限公司北测得VOCs峰值为1254.3μg/m³（1.25mg/m³），该点位主要污染物为正丙烷、苯甲基甲酯、三氟乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烷，现场风向为东南风，现场有轻微异味，经对该企业上、下风向区域开展对比排查，结合风向，初步判断为河北阿还生物制品有限公司排放影响。 经查：该企业当天未生产，走航线索不实。 现场检查时企业正在生产存在问题：该企业肥料生产线的2套投料、分装设备，水剂生产线两台小型罐类设备，未在排污许可证体现。	王现军	是	是	排污许可	排污许可证其他问题	该企业南侧有一个能用肥料生产线，有投料，分装设备，现场未生产，查询该公司排污许可证，该设备未体现，该公司水剂生产线有两台人工分装设备，未在排污许可证体现。	立行立改
487	石家庄市	石家庄市	石家庄再生链环保科技有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 13:47:50	许根林,孙英朋	2026年8月14日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅推送实战练兵执法帮扶发现违法问题线索（冀环办字函〔2026〕146号）对石家庄再生链环保科技有限公司进行核查。 推送问题线索：企业车间内建有拆解工位，下方有拆解痕迹和未拆解的废旧电子设备，有破碎机1台，车间南部堆有7吨包拆解废旧电器的拆解件，企业不能提供《废弃电器电子产品处理资格证书》，核查时，现场储存有回收的废旧电子设备，有1台破碎机，现场无废旧电子设备拆解作业，该企业无废旧电子设备拆解资质，经核查，推送问题属实。石家庄市生态环境局藁城区分局已立案调查处理，现场要求该企业将破碎机等设备进行拆除。	何魁	否	是				
488	石家庄市	石家庄市	田志彪聪鹏牛粪	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 14:54:57	许根林,孙英朋	2026年8月14日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅推送实战练兵执法帮扶检查发现违法问题线索（冀环办字函〔2026〕146号）对田志彪养殖场进行核查。 推送问题线索：石家庄市藁城区贾市庄镇耿家庄村村南地块，该地块为淘牛养殖场，养殖场主:田志彪，养殖场内建有牛圈3个，现存栏肉牛60头，养殖场内南侧空地露天存放生牛粪，估算体积约40立方米，未及时收集处置。 现场核查时，养殖场南侧空地露天存放的牛粪已全部清理。经核查，推送问题线索属实。石家庄市生态环境局藁城区分局已立案调查处理。	田志彪	否	是				
489	石家庄市	石家庄市	石家庄正定新区惠新供热有限责任公司	石家庄市	正定县	91130192398892992M		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 15:20:43	谢红旭,潘浩月,米小飞	2026年8月14日按照生态环境部推送任务要求对该公司进行现场检查，该公司未生产，存在问题:污水排放口未设置废水标识牌。	赵鹏飞	是	是	涉水	排放口设置不规范	污水排放口未设置废水标识牌。	立行立改
490	石家庄市	高新区	河北佳诺环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 16:00:02	王占更,魏泽金	段红起、马宁、马学礼、乔亚辉、曹文通、石介明、田雷、万喜庆、张泽召、赵吉、仲新利、周孝勇、朱荣龙均已从河北佳诺环保科技有限公司离职；李伟娟为该公司文员，游博文为该公司财务人员，王晓东为该公司库管，此三人在石家庄污染物源自动监控设备运维质量评价系统中无水、气运维证，不参与开展运维活动。	谢明	否	是				

491	石家庄市	藁城区	河北艾科瑞纤维有限公司	石家庄市	藁城区	91130182358511206	陈达志	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 17:00:24	尔宁,杨学忠	根据上级分表计电推送“河北艾科瑞纤维有限公司在 2026-08-07 02:45:00——2026-08-07 03:15:00分表计电异常”，现场核查，河北艾科瑞纤维有限公司成立于2015年9月16日，法定代表人：李清海，营业执照编号为91130182358511206，年产6万吨差别化腈纶纤维项目位于石家庄市藁城区东宁路2号，该企业东侧为石家庄天越精细化工有限公司及空地，南侧为六藁公司的纱厂。中瑞建材藁城分公司及古藁热电厂，西侧为河北碳谷碳纤维有限公司，北侧为黄石高速，该公司主要生产丙烯腈与丙烯酰胺（年使用量55000吨），主要产品为差别化腈纶纤维，主要生产设备：4条纺丝生产线，2台聚合釜，主要工艺流程：投料-聚合-水洗-干燥-原液-纺丝-上油-热辊干燥-卷曲-定型-切断-打包，纺丝、聚合釜反应过程产生有机废气经“一级水喷淋+二级活性炭吸附设施治理后经20米排气筒排放，上油、干燥工序产生有机废气经冷凝除湿+高频静电除雾设施处理后经20米排气筒排放，现场检查时，该企业正在生产，治理设施运行正常。调阅执法APP分表计电显示2026年8月7日2时45分至3时15分，4条纺丝生产线、2台聚合反应釜正常生产，相对应治理设施的活性炭吸附风机无电量，该企业涉嫌污染治理设施不正常运行。	刘文敏	是	是	涉气	治污设施不正常运行	调阅执法APP分表计电显示2026年8月7日2时45分至3时15分，6条生产线正常生产，相对应的活性炭吸附风机无电量，该企业涉嫌污染治理设施不正常运行。	拟立案处罚
492	石家庄市	平山县	平山县牧原养殖场	石家庄市	平山县	92130131MA0D6Q9776	王平平	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 19:53:45	霍雨亮,李国恒	2026年8月14日，石家庄市生态环境局平山县分局执法人员按照上级交办问题线索，对平山县牧原养殖场生猪养殖项目进行现场检查，该生猪养殖项目位于平山县三汲乡西金山村南，主要建设内容：母猪舍1座、育肥舍3座、饲料车间1座、办公室宿舍7间，粪污处理设施1套，项目总占地约45亩，现场养殖母猪约2000头。现场未提供环境影响评价文件，平山县牧原养殖场，经营者王平平，统一社会信用代码：92130131MA0D6Q9776，该项目主要为生猪养殖。该公司经营者王平平全程陪同检查。针对以上问题拟立案调查。	王平平	是	是	环评	未批先建	现场核查，该养殖场正常养殖，主要建设内容：母猪舍一座，育肥猪舍3座，饲料车间1座，办公室含宿舍7间，粪污处理设施1套，该养殖场现场未提供环境影响评价文件。	拟立案处罚
493	石家庄市	赵县	河北欣港药业有限公司	石家庄市	赵县	91130133601300404T	李海东	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-14 23:11:22	周向勇,任永涛	现场核查时该企业处于生产状态，废气治理设施正在运行；该企业新建“建设抗结核类原料药+制剂绿色智能制造项目”处于停止建设状态。	张晓芳	是	是	排污许可	无证排污	该企业厂区北侧合成车间供干工序正在生产，该生产线未经环评验收，未办理排污许可。	拟立案处罚
																					涉气	治污设施不正常运行	该企业厂区北侧合成车间供干工序正在生产，配套的废气治理设施未开启。	拟立案处罚
494	石家庄市	藁城区	石家庄市佳法餐具消毒中心	石家庄市	藁城区	91130105073717231XR	赵红艳	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-16 17:32:55	杨学忠,张晓娟	我局接到群众电话举报，反映石家庄经济技术开发区十产路29号河北冀华医药物流有限公司院内有企业偷排生产污水。2026年8月16日，石家庄市生态环境局执法人员根据举报信息对该区域进行现场排查，发现院内疑似企业石家庄市佳法餐具消毒中心污水处理设施不正常运行。	赵红艳	是	是	涉水	污染防治设施不正常运行	我局接到群众电话举报，反映石家庄经济技术开发区十产路29号河北冀华医药物流有限公司院内有企业偷排生产污水。2026年8月16日，石家庄市生态环境局执法人员根据举报信息对该区域进行现场排查，发现院内疑似为企业石家庄市佳法餐具消毒中心，经调阅该企业固定污染源排污登记表，该企业污水处理设施为：一体化污水处理设备，治理工艺为：多级隔油调节池—酸化水解池—生物接触氧化池—混凝沉淀池。现场检查时，多级隔油调节池仅一级调节池有污水进入，其余二级调节池内污泥干燥无水，酸化水解池和生物接触氧化池内均为清水，涉嫌污染治理设施不正常运行。	拟立案处罚
495	石家庄市	正定县	正定县鑫宏大家具厂	石家庄市	正定县	bh13010060000048?Y	曹建志	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 10:19:31	赵征,刘红亮	现场检查时该厂未生产，经现场调取监控该企业4-5时未生产，查看台账、走访周边群众，均反应未发现扬尘过大、油漆味过大情况。	曹建志	否	是				
496	石家庄市	栾西区	河北润乐环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 10:21:35	周大海,康玉朝	该公司运维人员张卫鹏已按规定完成备案。	张成	否	是				
497	石家庄市	栾西区	河北西瑞环境科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 10:41:34	周大海,康玉朝	该公司运维人员张俊鹏已离职。	刘彦彬	否	是				
498	石家庄市	栾西区	河北坤洁环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 10:55:13	周大海,康玉朝	经核查该公司吕伟不是运维人员，张智睿已离职。	刘艳霞	否	是				
499	石家庄市	井陉县	石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司	石家庄市	井陉县	91130121718356495M	王庆堂	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 10:56:28	王尧科,王少男	经我局调查核实，2026年8月16日18时40分，石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司因外部高压线路突发故障，导致全厂被迫停电，井陉县供电公司上安管电所已出具相关书面证明予以确认。受此次外部突发停电影响，该企业生产设备及环保治理设施同步被动停运，进而导致该时段窑气在线监测数据出现短时超标。经查阅相关记录，该企业在突发停电后，已第一时间采取紧急应对措施以降低污染物排放，于18时50分在市环保平台及医平台完成了数据异常标记。此次窑气在线数据超标系外部供电中断引发的非正常生产工况所致，企业无主观故意违规排放行为，因此该时段数据超标情况不属实。							
500	石家庄市	栾西区	河北秀石环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 11:07:22	周大海,康玉朝	该公司人员张保书。于2024年8月调离原运维岗位转为销售。	张保书	否	是				
501	石家庄市	栾西区	河北慕田峪环保建设集团有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 11:20:08	周大海,康玉朝	该公司运维人员吴志伟已按规定完成备案。	陈志明	否	是				
502	石家庄市	正定县	石家庄尚恒木业有限公司	石家庄市	正定县	91130123599443578	赵克	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 12:08:51	杨风敏,孙士勇	接到举报后，我分局执法人员对石家庄尚恒木业有限公司进行现场检查，该公司主要产品是木门，喷漆废气经催化燃烧设施处理后排放。现场检查时该公司未生产，喷漆间及烘漆间内未发现喷漆迹象。	赵克	否	是				
503	石家庄市	石家庄市	河北农信生物科技有限责任公司	石家庄市	新乐市	91130133989454O9Q	王文光	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 13:46:58	鲁晖斌,杨少华	现场检查该企业悬浮剂车间2条生产线正在生产，1条包装线正在生产。废气治理设施（活性炭吸附，极朗）正常运行。发现问题：1、该企业悬浮剂车间6条生产线，其中2条正在生产，环评要求该车间砂磨工序产生的臭气通过密闭管道运输，由后剪切工序有组织收集处理。现场该车间砂磨工序产生的臭气通过密闭管道运输，由后剪切工序无组织收集处理。现场该车间砂磨工序中与过程中，中车罐未密闭，臭气无组织排放车间内；2、乳油生产线产生VOCs废气，现场测量废气收集罩边缘风量显示未0，明显不满足3m/s。乳油共4条灌装线，现场检查时只有一条灌装线在生产，4条生产线废气收集共用一条管道，未生产的废气收集口阀门未关闭。	郭振杰	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	该企业悬浮剂车间6条生产线，其中2条正在生产，环评要求该车间砂磨工序产生的臭气通过密闭管道运输，由后剪切工序有组织收集处理。现场该车间砂磨工序中与过程中，中车罐未密闭，臭气无组织排放车间内。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	1.乳油生产线产生VOCs废气，现场测量废气收集罩边缘风量显示未0，明显不满足3m/s。 2.乳油共4条灌装线，现场检查时只有一条灌装线在生产，4条生产线废气收集共用一条管道，产生VOCs的废气收集口阀门未关闭。	立行立改
504	石家庄市	石家庄市	新乐新天下塑业有限公司	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 14:04:41	张国强,郭丽娜,贾爽	依据生态环境部推送我省对新乐新天下塑业有限公司进行现场检查，检查时贴合和压延工序正在生产，其他工序未生产，撤退线索为：“【自动监测异常现象排查】截面积设置异常；该企业发泡涂面生产线配料废气排放口 2026年4月13日至2026年4月16日，反推截面积0.13㎡，与许可出口内径0.5m，及自动监控填报测点横截面积0.5024㎡不匹 配 ）。”经查，该问题不属实，该企业排污许可证（有效期限为：2026年4月24日至2031年4月23日）1A003发泡涂面生产线配料废气排气筒出口内径为0.4米，经现场测量其实际尺寸为0.4米，与排污许可证一致。 经查发现问题1：1、对贴合生产线废气集气罩下最远端风速进行测量，风速为零，不满足0.3m/s的要求。2、压延工序上料口废气治理设施脉冲式布袋除尘器漏雨，滤袋粉尘已板结未沉降。3、贴合工序正在生产，贴合机平台下面因日常工人维护，未按排污许可要求进行密闭，且车间顶部多扇窗户破裂，导致废气未进行有效收集，无组织排放。4、污染治理设施运行不规范。 压延工序废气治理设施活性炭箱内部蜂窝活性炭边缘潮湿破损，颜色发白，箱体受潮严重。 5、自动检测设备运行维护不规范：湿度仪测量不准确：现场对烟气湿度自动监测设备进行空气中测试，湿度数据在3%上下，与正常测量时无明显变化，设备零点漂移指标超出规范±1.5%范围。6、设备未按照《国定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求3个月周期开展自动监控设备校验作业，该企业运维台账仅记录今年以来7月17日的一次校验记录。烟气流速自动监控设备未按照《国定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求开展校准作业，现场查阅运维台账，仅见8月14日校准记录一次。7、排污许可中大气污染物排放执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016已被《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2025代替，排污许可中未更新。	张杰	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	贴合工序正在生产，贴合机平台下面因日常工人操作，未按排污许可要求进行密闭，且车间顶部多扇窗户破裂，导致废气未进行有效收集，无组织排放。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	对贴合生产线废气集气罩下最远端风速进行测量，风速为零，不满足0.3m/s的要求。	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	压延工序废气治理设施脉冲式布袋除尘器漏雨，滤袋粉尘已板结未沉降。	立行立改
																					涉气	在线设备运行不规范	问题类型：自动检测设备运行维护不规范： 1、湿度仪测量不准确：湿度仪测量自动监测设备进行空气中测试，湿度数据在3%上下，与正常测量时无明显变化，设备零点漂移指标超出规范±1.5%范围。2、运维不规范： 该企业未按照《国定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求3个月周期开展自动监控设备校验作业，该企业运维台账仅记录今年以来7月17日的一次校验记录。烟气流速自动监控设备未按照《国定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求开展校准作业，现场查阅运维台账，仅见8月14日校准记录一次。	立行立改
																					排污许可	排污许可证其他问题	排污许可中大气污染物排放执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016已被《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2025代替，排污许可中未更新。	立行立改
																					涉气	未建立台账或台账记录不规范	更换活性炭未建立台账	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	压延工序上料口废气治理设施脉冲式布袋除尘器漏雨，滤袋粉尘已板结未沉降。	立行立改
505	石家庄市	栾西区	聚龙科创河北环境科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 15:30:21	周大海,康玉朝	经核查该公司运维人员，胡宝宁、刘斌、张瑞、张世宝，赵瑞强、张伟娟均已从该公司离职。	田恩	否	是				
506	石家庄市	栾西区	石家庄晋策科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 15:53:50	周大海,康玉朝	经核查，该公司运维人员高志炎已离职。	郑凯旋	否	是				
507	石家庄市	新华区	石家庄凯旋环保工程有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局新华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 15:57:57	徐亚南,胡启泽	接到指挥中心推送任务，现场对该公司进行核查，该公司在省厅运维机构进行备案，省厅推送的公司运维名单中30人未进行备案，经调查，其中22人已离职，其他8人于2026年8月进行了备案登记。	彭伟	否	是				
508	石家庄市	高新区	河北德茂环保科技有限公司	石家庄市	高新区	91130101083791812l		动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 16:07:21	冯锋,王伟涛	张雪恒、刘鑫龙、雷晓峰、聂景欣、张博文均已于2025年前从河北德茂环保科技有限公司离职。王国彬、张吉秋为该公司内勤人员，一直未从事现场运维工作。王国彬、张吉秋已于2026年8月5日在系统进行了备案。	崔伟涛	否	是				
509	石家庄市	栾西区	河北聚嘉环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 16:09:48	周大海,康玉朝	经核查该公司师腾博，王彬，聂志远3人均已从该公司离职。	郑凯旋	否	是				
510	石家庄市	正定县	石家庄长鑫木业有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA09P8CXU	张晓霜	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 16:18:12	梁昆,宋路江	根据举报线索核查，该企业正常生产，配套的污染防治设施脉冲除尘器运行正常，现场核查，该企业无举报人所说的喷漆，抛光等异味环节。	蒋良	否	是				
511	石家庄市	石家庄市	河北华龙制药华恒药业有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA07MMKT8F	李晓宇	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 16:20:42	魏源,曹健	2026年8月17日，石家庄市生态环境局执法人员根据上级环境部推送该企业2026年截止2月24日，累计超标13次（菌落气化热解尾气排放口：累计超标13次，其中氯氧化物超标13次）。超标期间涉及工况标记13次（菌落气化热解尾气排放口：损伤9次，启停5次）当日对现场核查，核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行，生产负荷为40%。 经核查，该企业均在启炉，烘炉期间，氧含量逐步降低，氮氧化物数据	宋斌	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	经使用风速仪测量卷帘工序集气罩下方风速，发现风速为0.12-0.19之间，不满足0.3米/秒的规范要求。废气收集不符合规范要求；B12车间产生的废气污染治理设施脱硫脱硝设施（碱液罐）存在破损，有组织漏液现象，废气收集不符合规范要求。	立行立改
																					涉气	工业粉尘无组织排放	该单位YB12粉碎机生产工序物料卸料口周边有物料遗洒，工业粉尘无组织排放。	立行立改
512	石家庄市	高新区	河北宏庆环境科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 17:12:52	冯锋,王伟涛	冀荣霞已于2024年从河北宏庆环境科技有限公司离职。	张峰	否	是				
513	石家庄市	平山县	王建辉	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	网格化上报线索核查	石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-17 18:21:24	赵太平,霍利鹏	接闵南镇转办问题线索，闵南水库韩庄村西500米处，王建辉组织游客在闵南水库饮用水水源地一级保护区内进行组织游客租赁水上摩托艇在库区骑行，疑似存水污染。	王建辉	是	是	涉水	其他环境问题	接闵南镇转办问题线索，闵南水库韩庄村西500米处，王建辉组织游客在闵南水库饮用水水源地一级保护区内进行组织游客租赁水上摩托艇在库区骑行，疑似存在水污染。	拟立案处罚
514	石家庄市	栾西区	河北蓝钨环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:00:27	周大海,康玉朝	经核查该公司运维人员李杰于2026年5月已从该公司离职。	檀聪	否	是				
515	石家庄市	栾西区	河北鸿祥科技开发有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:17:49	周大海,康玉朝	经核查，该公司运维人员8人已备案，部分人员已离职。	康庆彬	否	是				
516	石家庄市	新华区	河北策贞环保科技有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局新华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:28:09	徐亚南,胡启泽	接到指挥中心推送任务，现场对该公司进行核查，该公司在省厅运维机构进行备案，省厅推送的公司运维名单中2人未进行备案，经调查，其中戴永江离职，毕浩博已备案登记。	王敬成	否	是				
517	石家庄市	高新区	石家庄高新区顺拓给水排水工程有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:29:16	冯锋,王伟涛	石家庄高新区顺拓给水排水工程有限公司人员马鑫、马军霞于2026年3月27日进行人员备案，提交以系统提示中报材料不完善系统审核未通过退回重新申报，已于2026年8月13日审核通过并完成人员备案。	马军霞	否	是				
518	石家庄市	栾西区	河北聪卓环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:31:11	周大海,康玉朝	经核查，该公司运维人员均已离职。	马志磊	否	是				
519	石家庄市	高新区	石家庄龙康科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:33:18	王占更,魏泽金	石家庄龙康科技有限公司员工郭学智、郭子振、王泽南、王荣博、杨仕、霍宇龙、赵盛隆已离职；尹乐乐、张闯已由运维岗位转至销售、售后岗位，不再负责运维工作；马超超、李保星人员信息已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统备案，其中李保星在系统中备案名为“李宝星”，经核实为企业录入错误，已责令立即整改。孟雅琪非该公司职工，调阅该公司运维记录、社保记录，均未发现其任职信息。	尹乐乐	是	是	其他	生态	李保星人员信息已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统备案，其在系统中备案名为“李宝星”，经核实为企业录入错误，已责令立即整改。	立行立改
520	石家庄市	栾西区	河北千实环保科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 10:46:13	周大海,康玉朝	经核查，该公司运维人员均已离职。	于红印	否	是				
521	石家庄市	栾西区	河北盟恩环境科技有限公司	石家庄市	栾西区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:03:19	周大海,康玉朝	经核查，该公司运维人员杜一帆已备案，郎丛雷目前已离职。	雷少甫	否	是				
522	石家庄市	高新区	河北天工水韵环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:04:07	冯锋,王伟涛	经现场核查，田磊于2026年3月30日在河北省生态环境运维机构系统进行申报备案，提交后于5月2日通过备案。韩冬于2022年7月调离河北天工水韵环保科技有限公司。	田磊	否	是				

523	石家庄市	高新区	河北隆宁环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:08:26	王占宏,魏泽金	河北隆宁环保科技有限公司阳工孟街乐、周世杰已于2025年离职，宋星雨个人信息已在河北省污染源在线监控系统中完成备案；周州台2019年12月份入职该企业，一直负责后勤工作，经查询2024年来运维记录，未发现周州负责现场运维工作。	周登科	否	是				
524	石家庄市	桥西区	河北博铭环保科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:30:17	周大海，康玉刚	经核查，该公司运维人员均已从该公司离职。	赵晓翔	否	是				
525	石家庄市	石家庄市	石家庄金达明胶有限公司	石家庄市	无极县	91130130107888239X6	贾增虎	动态库	否	是	其他非现场线索核查	根据在线数据异常情况对该企业进行现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:36:30	甄建清，魏丹分	现场检查时该企业正在生产，经核查，该企业现场设备是氨氮化物分析仪，无数采仪设备，氨氮化物分析仪共主动监测频谱截面积，烟气流速属于实时数据瞬时变换，氨氮化物分析仪无自动反吹功能，测量数据仅供参考。现场查看企业排污许可证，该点位未要求安装在线监测设备。	解辉	否	是				
526	石家庄市	石家庄市	河北永新包装有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130100796579854G	孙毅	动态库	是	是	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:36:49	张小飞,苏弧儒	按照生态环境部推进线索对该单位现场检查，该单位生产正常，经查该单位存在以下问题1.按照该单位排污许可证实行监测要求，该单位应当每半年对该单位排放的废水各物质子自行监测一次，该单位应当次自行监测报告中均未包含苯系物因子监测内容。2.该单位未落实自行监测要求。现场要求企业立行立改。	杜志亮	是	是	涉气 涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录 未建立台账或台账记录不规范	按照该单位排污许可证实行监测要求，该单位应当每半年对该单位排放的苯系物因子自行监测一次，该单位应次自行监测报告中均未包含苯系物因子监测内容。该单位未落实自行监测要求。 该单位环境台帐未建立喷涂油墨名称、使用量、VOC含量台帐。	立行立改 立行立改
527	石家庄市	桥西区	河北坤蓝环保科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:43:50	周大海，康玉刚	经核查，该公司涉及未备案人员均已离职。	王昭旋	否	是				
528	石家庄市	长安区	河北勤健环保科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:44:35	陈建平，王洋	2026年8月18日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位运维人员于本月刚入职，所以未在平台进行备案，要求该单位2日内对运维人员完成备案。	张宁	否	是				
529	石家庄市	长安区	河北江正环境科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:48:55	陈建平，王洋	2026年8月18日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案，要求该单位2日内对未进行备案运维人员完成备案。	朱广正	否	是				
530	石家庄市	新乐市	新乐市飞马加油站	石家庄市	新乐市	91130184559077033H	张磊	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 11:57:57	郜旺，路辉，侯连准	省厅2026年8月重点区域执法帮扶交办问题清单中交办该加油站存在如下问题：“现场使用FID源露检测仪对油库汽油卸油口进行监测，泄露值最高为1490.9ppm。二次油气回收进气口连接处监测值为：732.8ppm。（标准限制为500ppm），存在泄露点”。执法人员根据以上交办问题现场进行检查，现场检查发现：1、该加油站位于新乐市107国道与南环路交口东北角，中心坐标：114.71564度，38.336095度。2、该加油站正在营业，有加油机4台，其中汽油加油机2台，每台有4把汽油加油枪，汽油储油罐2个，均配套安装有油气回收装置，能够正常运行。3、统一社会信用代码：91130184559077033H，排污许可证证书编号91130184559077033H001U，有效期限：自2023年6月28日起至2028年6月27日止。4、现场对该加油站开展执法监测。	王进辰	是	是			省厅2026年8月重点区域执法帮扶交办问题清单中“现场使用FID泄露检测仪对油库汽油卸油口进行监测，泄露值最高为1490.9ppm，二次油气回收进气口连接处监测值为：732.8ppm。（标准限制为500ppm），存在泄露点”。	拟立案处罚
531	石家庄市	长安区	河北伟涂环境工程有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 12:23:55	陈建平，王洋	2026年8月18日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	李晓婷	否	是				
532	石家庄市	赵县	河北冠宏轻钢彩板有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA08NNAT3K	吴宁飞	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 12:32:23	张宁，李腾飞	现场检查该单位机械加工车间生产，污染防治设施布袋除尘器正常运行。喷漆工序处于停产状态。	吴宁飞	是	是	涉气	无证排污	环评载明水性醇酸钢结构漆年用量为20吨，办理的排污许可登记本符合排污企业类管理名录要求。	拟立案处罚
533	石家庄市	石家庄市	晋州市吉象新能源有限公司	石家庄市	晋州市	91130183677370102E	孟晨	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 13:04:41	李宁，王天柱，聂勇	我局执法人员依据生态环境部推送线索对该企业进行核查，检查时该企业正常生产，发现问题：糠醛仓和锅炉废气管道破损要求企业立即整改。	孟晨	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	糠醛仓和锅炉废气管道破损	立行立改
534	石家庄市	长安区	河北同朗科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 14:47:48	陈建平，王洋	2026年8月18日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位大部分运维人员已不在进行运维工作，所以未在平台进行备案，现场要求该单位2日内对在职人员进行备案。	吴飞	否	是				
535	石家庄市	裕华区	石家庄市兆森环保设备有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 15:02:54	程旭，时文博	经核查根据省厅推送下来的关于运维人员备案信息的问题，该公司成立于2000年9月，公司全称是石家庄市兆森环保设备有限公司，主要从事废水、废气治理和污染源在线监测设备的运维工作。件中所涉及的刘云晓、樊月江、于高超、张亚帅，均已于2026年3月份之前先后离职，关凯振和郭红在职。 但没有从事运维相关的工作，以上人员运维证均已到期，由于离职和 不从事在线监测设备的运维工作没有续办。现有的在职运维人员的证书均在有效期内，过期的运维人员证书在平台上已做停用处理。	党凤鑫	否	是				
536	石家庄市	桥西区	河北宏仁环保科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 15:31:56	周大海，康玉刚	经核查，该公司运维人员魏广旭已备案，其余人员均已离职。	梁卫朋	否	是				
537	石家庄市	裕华区	石家庄绿达环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 15:34:05	程旭，时文博	经核查，该公司原员工高华中、刘宝刚 、薛建平、张国立、李鹏阳、汤达以上六名员工都已离职，查询河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统，状态为暂停使用。	王磊	否	是				
538	石家庄市	晋州市	河北帆宝环保科技有限公司	石家庄市	晋州市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 15:56:20	唐艳义，刘冰	经核实，王华刚于2024年8月15日入职河北帆宝环保科技有限公司负责公司维护企业的日常维护和人员调度，2025年1月15日与河北帆宝环保科技有限公司解除劳动关系，成永锋王振刚从运维管理平台移出，导致王华刚未在系统备案。	刘泽光	否	是				
539	石家庄市	新华区	河北蒲新环保科技有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 15:59:49	徐亚南，胡启洋	接到指挥中心推送任务，对该公司进行核查，该公司在省厅运维机构进行备案，有厅推送的公司运维名单中4人未进行备案。经调查，其中押品已备案登记，其他3人已离职。	押品	否	是				
540	石家庄市	鹿泉区	河北一川环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 16:08:11	刘新辉，曹杰	根据上级推送的未备案信息线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司办理已办理工商营业执照。现场检查时，该公司正常营业。该企业只从事设备的调试、运行和维护，不进行污染源废水自动监测和污染源废气自动监测。交办线索中提到的齐林、王晓跃已从该公司离职。李伟力已在河北省生态环境运维机构备案系统备案，其中，自动监控（烟尘烟气）运行证编号为DJA(YCYQ)2024040025。自动监控（水）运行证编号为DJS-2022030198。	杨海水	否	是				
541	石家庄市	高新区	三方环境科技（石家庄）有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 16:18:36	魏泽金，冯锋	经调阅劳务台网，河北省生态环境运维机构备案平台信息，三方环境科技（石家庄）有限公司职工刘成龙于2026年1月1日入职，技术人员相关信息已与2026年2月28日上传河北省生态环境运维机构备案平台，3月2日初审通过。	高凯燕	否	是				
542	石家庄市	新华区	河北黛源环保科技有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 16:32:49	徐亚南，胡启洋	接到指挥中心推送任务，对该公司进行核查，该公司在省厅运维机构进行备案，有厅推送的公司运维名单中1人未进行备案，经调查，任运龙已离职。	霍尚臣	否	是				
543	石家庄市	高新区	国控医投医疗技术（河北）有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	2026年3月26日，3月27日，5月2日该企业分表计电异常推送，对该企业分表计电异常推送进行现场核查。	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 16:41:13	王占宏,王伟涛	国控医投医疗技术（河北）有限公司位于河北省石家庄市石家庄循环化工园区，主要从事技术推广、第二类医疗器械经营以及医护人员防护用品批发业务，持有医疗器械经营备案凭证和经营许可证。该公司专注于医疗防护品相关洗涤服务，为医疗机构提供清洗、消毒、灭菌等专业化解决方案。该企业环评项目2019年获批并验收，该企业污水处理站产生废气恶臭气体，配套蜂窝活性炭吸附净化装置用于恶臭治理及危废间异味治理，活性炭已更换日期为2024年9月，现场打开活性炭箱发现，该装置内部蜂窝活性炭严重碎裂、粉化板结、上层活性炭抽屉内基本无填充，下层碳箱粉化堵塞，污染净化功能失效，现场已对活性炭状态拍照录像，检查过程该企业环保工作负责人胡兆春全程见证。该企业上述行为环境违反了《中华人民共和国生态环境法典》第二百四十九条规定，未采取有效措施防止排放恶臭气体。。现场已对活性炭状态拍照录像，检查过程该企业环保工作负责人胡兆春全程见证。	胡兆春	是	是	涉气	其他环境问题	该企业污水处理站产生废气恶臭气体，配套蜂窝活性炭吸附净化装置用于恶臭治理及危废间异味治理，活性炭上次更换日期为2024年9月，现场打开活性炭箱发现，该装置内部蜂窝活性炭严重碎裂、粉化板结、上层活性炭抽屉内基本无填充，下层碳箱粉化堵塞，污染净化功能失效，现场已对活性炭状态拍照录像，检查过程该企业环保工作负责人胡兆春全程见证。该企业上述行为环境违反了《中华人民共和国生态环境法典》第二百四十九条第二款规定，未采取有效措施防止排放恶臭气体。	拟立案处罚
544	石家庄市	鹿泉区	河北坤宇环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:12:36	刘新辉，曹杰	根据上级推送的未备案信息线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司办理已办理工商营业执照。现场检查时，该公司正常营业。交办线索中提到的杜文飞、贾秀文、张佳立3人均已从该公司离职。该公司已从河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统平台解除以上3名员工关系	刘西刚	否	是				
545	石家庄市	高新区	河北凯振环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:15:26	王占宏,王伟涛	根据河北省生态环境执法服务APP交办任务，对河北凯振环保科技有限公司进行检查，该公司在河北省生态环境监测技术服务机构平台现备案有何云辉、孙泽宏、王洋磊、齐松明4名运维人员。推送未备案的原法公司运维人员杜飞、杜旭亮、潘朝灿、任明皓、任少磊、王钊从人，已分别于2024年12月、2024年3月、2026年3月、2024年9月、2025年11月、2024年9月离职。	何宗辉	否	是				
546	石家庄市	鹿泉区	石家庄嘉正环保设备科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:30:01	刘新辉，曹杰	根据上级推送的未备案信息线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司办理已办理工商营业执照。现场检查时，公司正常营业，该企业从事在线设备的运行和维护，固定污染源烟气排放连续监测系统运行服务证书编号为CCAKF1-ES-JK-2024-295，水污染源在线监测系统运营服务证书编号为CAEPI-ES-JK-2024-294，两个证件有效期均为2024年11月22日至2027年11月21日。交办线索中提到的陈中燕、句兴、马宇飞、宋燕国、孙荣、王天伟、王竹青、武凯龙、杨俊辉、张振、赵鸣雄共11人均已在河北省生态环境运维机构备案系统备案，剩余的8人均已离职。	周淑艳	否	是				
547	石家庄市	晋州市	晋州市科环污水处理有限公司（晋州市城市污水处理厂）	石家庄市	晋州市	91130183679947136H	纪召	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:41:33	安宝元，杨云青	2026年8月18日我局执法人员杨云青、安宝元对晋州市科环污水处理有限公司2025年7月9日废水排放口氨氮日均值排放浓度超过许可排放限值的问题线索进行核实，经查晋州市科环污水处理有限公司位于晋州市晋祁路东侧，法定代表人纪召，现场负责人为运营经理申斌，行业类别：污水处理及其再生利用，排污许可证书编号为：91130183679947136H001R（有效期限自2024年7月19日起至2029年7月18日止）。晋州市科环污水处理有限公司收水区域为晋州市城市建成区，包括生活污水和工业污水，污水处理工艺为：预处理+水解酸化+A/O/O+高密度沉淀池+T型滤池+氯氨酸池+滗毒池处理后排放，水污染物排放执行标准为：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 及其修改单要求，产生河流或表污染物排放标准 DB13/2796—2018，进行现场核实，企业正常生产，各废水治理单元正常运行，经查阅该企业水污染物排放许可限值，氨氮日均值许可限值为5mg/L，经调阅石家庄市污染源自动监控系统晋州市科环污水处理有限公司2025年7月9日氨氮日均值排放浓度为5.49784mg/L，氨氮排放超过许可限值0.099倍。	申斌	是	是	涉水	超标排放	经查阅企业在线数据，2025年7月9日晋州市科环污水处理有限公司废水排放口氨氮日均值排放浓度为5.49784mg/L，超过许可排放限值0.099倍。	拟立案处罚
548	石家庄市	元氏县	谷建华	石家庄市	元氏县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	其他非现场线索核查	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:42:01	王雷淼，沈兴鹏	2026年8月18日，石家庄市生态环境局元氏县分局执法人员王雷淼（执法证号：03012215031）、沈兴鹏（执法证号：03013215018）对石家庄普臻高级中学建设项目进行了现场检查，对该建设项目土壤污染状况调查情况进行检查。石家庄普臻高级中学建设项目位于元氏县槐村镇槐村村南北沙河以北，该项目占地112.02亩，由世首鸿臻教育科技（河北）集团有限公司进行投资建设。 现场检查时该建设项目已经动工。施工现场已进行地基挖掘和地面清理，土地原貌已变更，现场未能提供项目土壤污染状况调查报告，经询问该项目负责人谷建华，该负责人称建设项目还未做土壤污染状况调查报告。涉嫌未按规定进行土壤污染调查	谷建华	是	是	其他	生态	2026年8月18日，石家庄市生态环境局元氏县分局执法人员王雷淼（执法证号：03012215031）、沈兴鹏（执法证号：03013215018）对石家庄普臻高级中学建设项目进行了现场检查，对该建设项目土壤污染状况调查情况进行检查。石家庄普臻高级中学建设项目位于元氏县槐村镇槐村村南北沙河以北，该项目占地112.02亩，由世首鸿臻教育科技（河北）集团有限公司进行投资建设。 现场检查时该建设项目已经动工，施工现场已进行地基挖掘和地面清理，土地原貌已变更，现场未能提供项目土壤污染状况调查报告，经询问该项目负责人谷建华，该负责人称建设项目还未做土壤污染状况调查报告。涉嫌未按规定进行土壤污染调查	拟立案处罚
549	石家庄市	高新区	河北厚宁科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 17:55:45	魏泽金，冯锋	河北厚宁科技有限公司职工张志兴人员信息已于河北省生态环境运维机构备案平台备案。	高峰	否	是				
550	石家庄市	晋州市	河北双牛纤维素有限公司	石家庄市	晋州市	91130183689297296 4	孔祥永	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 18:44:07	曹银力，彭艳峰	2026年8月18日2:00非甲烷总烃连续监测系统测量数据超标异常，8:00对设备进行检查及全流程通标气测试，设备正常。通过对非甲烷总烃在线监测设备历史数据进行分析，2:13设备进行管路反吹，反吹过程中将油水异物吹进采样管，设备测量时采样泵将异物抽进色谱仪分析系统，导致设备数值异常。2:19设备测量数据频繁进动跳数，后又恢复正常，由于在线设备故障时间较短，二方运维人员在晚上还未到达企业，在线设备自行恢复正常，企业在发生异常故障后，已与环保局进行报备，故超标不属实。	张克晶	否	是				

551	石家庄市	石家庄市	石家庄先立群环保科技有限公司	石家庄市	深泽县	91130193752443955F	李建刚	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-18 20:20:37	吴浩楠,张磊,徐会行	根据上级交办线索对该企业进行现场检查时，该企业处于停产检修状态。现场共发现6个问题，要求企业进行整改，其中涉嫌违法行为移交属地分局进一步立案调查。	卢国栋	是	是	涉气	虚假标记涉嫌逃避监管	自动监测数据虚假标记 问题描述： 现场调阅该企业烟气自动在线监测系统历史数据显示，2026年7月6日至7月16日焚烧设施生产状态标记为供炉。依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）7.2.3、供炉为仅使用辅助燃料升温、未投入危险废物的工况，该工况时段自动监测数据不作为达标判定依据 。经调取焚烧设施运行台账、危险废物投料记录、DCS温度历史数据核实，该企业于7月6日焚烧炉启炉，7月10日即开始向回转窑内投加危险废物开展焚烧作业，实际已经进入启炉工况，但自动监控系统未及时切换工况标记，仍持续标记为供炉，工况标记与实际生产状态不一致。且在已经进行危险废物投料焚烧标记供炉时间段，7月15日15:51:17时，该排放口出现氮化氢超标数据，企业上报原因以供炉为由将超标数据剔除。	拟立案处罚
																					排污许可	未按许可证要求开展监测	未按许可证要求开展监测 问题描述：该企业排污许可证自行监测频次要求，企业企业危废储存库废气非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氯化氢、氟化物等因子每季度进行一次自行检测，焚烧炉排气筒钠汞铬镉等化合物每月开展一次检测，该企业2026年第二季度未按要求对上述因子开展监测。	立行立改
																					涉气	未建立台账或台账记录不规范	未建立台账或台账记录不规范 问题描述：溶媒回收车间、甲类库废气处理设施台账补酸、补碱记录集中同一时间填报，未记录药剂投加量，台账要素缺失，无法真实反映设施实际运行情况。	立行立改
																					涉气	治理设施去除效率不满足要求	治理设施缺少必备组件： 问题描述：溶媒回收车间、甲类库产生的废气配套“酸碱喷淋+活性炭吸附”处理装置，处理后通过排放口排放，该喷淋系统配套的酸碱自动加药装置未投入使用，未发挥自动调控功能，现场采用人工投加酸碱药剂的方式运行，喷淋塔pH值无法实现自动稳定调控，废气酸碱污染物去除效果存在不稳定风险	立行立改
																					涉气	未安装治污设施	未安装治理设施 问题描述：该企业环评文件载明，危废上料间废气通过抽风系统强制抽吸，进入两级活性炭吸附装置，经15米高排气筒（DA004）排放，现场检查，危废上料间（危废混料库）内存放尚未混料的危险废物；环评要求配套的两级活性炭吸附废气治理设施已被拆除，配套引风机尚未安装到位，危废上料间产生的废气未按环评要求配套建设废气收集治理设施。	拟立案处罚
																					涉气	实际建设情况与环评和排污许可证不符	实际建设情况与环评和排污许可证不符 现场检查，该企业在危废焚烧处理工序备料车间建设一台废料破碎设备，现场准存已破碎完危废物料，该设备未纳入排污许可证，未在环评中体现，没有配套安装废气收集设施。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	治污设施运行不规范 问题描述：一号危废库废气采用“低温等离子+UV光氧+活性炭吸附”工艺处理后排放，现场检查该套废气治理设施，低温等离子高压发生器未处于运行状态，该处理单元未发挥处理效能，废气仅经过UV光氧、活性炭吸附单元处理后，治理设施未按设计工艺参数运行。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	含voc废气未按要求收集处理 问题描述：该企业环评要求废溶媒统一贮存在危险品库内，废气经光催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放，现场检查，企业溶媒回收车间大部分废溶媒堆存于手开放库房（未密闭），储存产生的挥发性有机废气未配套收集处理设施，现场刺激性气味明显，废气无组织逸散。	立行立改
																					涉气	治污设施不正常运行	未投工艺运行要求开展危险废物焚烧作业（治污设施不正常运行） 问题描述：查阅该企业环境影响评价文件，企业危废焚烧系统由回转窑、二燃室、三燃室组成，环评明确焚烧炉启动后，通过窑头燃烧器提升窑内温度，窑内温度大于800℃时方可向窑内投加危险废物开展焚烧作业。同时依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）7.2.1规定，危险废物焚烧设施在启动时，应先将炉膛内温度升至规定温度后再投入危险废物 。现场调取该企业焚烧设施运行台账、危险废物投料记录及DCS温度历史曲线证实，该企业7月6日焚烧炉启炉，7月10日即开始向回转窑内投加危险废物，投料作业期间回转窑内温度尚未达到环评及国家标准规定的投料温度要求，在炉膛温度未达标的情况下投入危险废物焚烧；	拟立案处罚
552	石家庄市	长安区	河北腾普环保科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 09:05:02	陈建平,王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案，要求该单位2日内对在岗运维人员完成备案。	张雷	否	是					
553	石家庄市	藁城区	石家庄藁城区露天塘池储存大量红色工业废水，气味刺鼻	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 09:37:10	齐雅莉,李军	现场核查情况：经核实，恒丰利经贸有限公司因市场原因自2022年5月份停产至今，目前无复工意向。舆情反映的池内（污水处理系统池体）有色积水，实际为近期持续降雨积存的雨水，因该企业以纯白废纸为原料，水体中显色原因为纸浆天然含有的木质素（天然有机物，为植物纤维原生组分，本身呈现黄褐色至红褐色）；未发现经药剂絮凝沉淀留存于底质当中，企业自2022年5月长期停产至今，底泥长期静置，该类物质封存在底泥内。近期降雨，雨水汇入后浸泡、扰动底泥，底泥内木质素物质分散到雨水中，造成水体泛红，并非企业积存、泄留、偷排的工业废水及生产废液，现场无异味；期指反映情况部分属实，下一步工作：我分局将联合省安镇政府，持续加大巡查力度，重点强化雨后巡查，严防出现雨水积存外溢问题 按照网格化监管职能要求，严格落实“属地管理、分级负责”的原则，明确各级网格员监管职责、巡查频次及管控范围，实现责任到人、监管到位、排查到底；同时举一反三，杜绝同类环境问题发生。	石艳坤	否	是					
554	石家庄市	晋州市	河北合浩纤维素有限公司	石家庄市	晋州市	91130183092897118	杜晓宁	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 09:52:12	安宝元,刘建峰	2026年8月19日，我局执法人员在河北合浩纤维素有限公司经理郭叶充的陪同下对该企业进行现场检查，经核实，该企业正在生产，大气污染防治设施正常运行，企业002号（RTO）排气筒建有废气在线监控设施，监测因子为非甲烷总烃，经查阅该企业非甲烷总烃许可排放浓度限值为80mg/㎡，经调阅石家庄市污染源自动监控系统河北合浩纤维素有限公司于2026年1月1日1时至8时非甲烷总烃小时均值排放浓度为111.865mg/㎡，非甲烷总烃小时小时均值排放浓度超过许可限值0.398倍。	郭叶充	是	是	排污许可	超标排放		拟立案处罚
555	石家庄市	桥西区	河北赤竹环境科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 10:04:49	周大海,康玉刚	经核查，该公司运维人员赵兴佳已按规定备案，刘硕、宋乐、闫惠强3人均已离职。	蔡宏超	否	是					
556	石家庄市	灵寿县	灵寿县卫东石粉厂	石家庄市	灵寿县	92130126MA0B6QHD57	白卫东	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-19 10:33:44	甄书玲,张建武	现场检查时，该企业正常生产，污染防治设施运行正常，发现问题一厂一策公示牌填写内容不规范。现已整改。	白卫东	是	是	涉气	一厂一策公示牌填写不规范	填写内容不规范	立行立改
557	石家庄市	行唐县	行唐县兴开投资有限公司（行唐县兴开建设服务有限公司）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 10:45:24	袁志永,寒清亮,杨树斌	2026年8月19日，根据上级交办任务，我局执法人员结合石家庄市行唐环境监控中心对行唐县兴开投资有限公司排放口进行现场采样监测，采样因子为COD、氨氮，采样时该公司正常运营，治理设施正常运行，未发现环境违法行为。	臧立彬	否	是					
558	石家庄市	鹿泉区	河北国恩环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 10:47:44	刘新辉,曹杰	根据上级推送的未备案信息线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司办理已办理工商营业执照。现场检查时，该公司正常营业。该企业从事在线设备的调试、运行和维护，以及进行污染源废水自动监测和污染源废气自动监测。交办线索中提到的王晓、邢云飞已从该公司离职；李亚轩已在河北省生态环境运维机构备案系统备案。	孙勃	否	是					
559	石家庄市	裕华区	河北金环包装有限公司	石家庄市	裕华区	91130100235569287	刘玉文	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 10:50:27	韩倩,时文博	现场核查时企业正常生产，针对交办任务核查，问题1：治理设施运维台账不规范问题，要求企业认真对待交相关要求完善台账。问题2：危废间标识不规范问题已按照要求整改，问题3：催化燃烧治理设备配附燃垫为外协式，按附燃垫时间为每年一次，间隔时间太长，经现场核查，该单位非甲烷总烃数值达标排放符合排放要求，已要求企业对活性炭碘值进行检测，根据检测结果合理安排脱附频次，问题4：该厂18年进行扩建，注塑机从18台增加到43台，应办理环境影响报告表，但该厂仅办理环境影响登记表，且行业类别与实际情况不符，涉嫌批建不符问题。查阅该企业环评资料该单位项目属于《河北省环评审批改革备案试点工作指南（试行2）》规定的需要编制报告表项目，简化为填报登记表并实行备案管理的项目（石环函（2018）3号）（省环评函【2018】661号）。本项目于2018年8月22日在石家庄市环保局桥华区分局备案。符合要求。	胡京山	是	是	涉气	其他环境问题	1，治理设备运行维护台账不规范 2，危废间标识不规范 3，催化燃烧治理设备配附燃垫为外协式，按附燃垫时间为每年一次，间隔时间太长 4，该厂18年进行扩建，注塑机从18台增加到43台，应办理环境影响报告表，但该厂仅办理环境影响登记表，且行业类别与实际情况不符，涉嫌批建不符	立行立改
560	石家庄市	高新区	河北清沛环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 10:51:58	冯锋,王伟涛	该单位生产型企业，通过非现场方式进行检查，经调阅该单位河北省生态环境运维备案系统李佳奎已在系统完成备案，现人员状态为离职，经询问该单位负责人，李佳奎已于2026年8月离职；根思远已在系统完成备案，现人员状态为离职，经询问该单位负责人根思远已于2026年5月离职。李佳奎、根思远已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统暂停使用。	杜孟雄	否	是					
561	石家庄市	桥西区	河北国洁环保设施运营有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:05:21	周大海,康玉刚	经核查，该公司技术人员董锦、秦桂良、邢建宁、甄钊龙、周志5人已按规定备案，其余部分人员已转岗或离职。	张瑞江	否	是					
562	石家庄市	正定县	正定县保险公估气焊服务部	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:09:17	赵征,张彬	现场检查时未发现存在喷涂情况。	姜俊国	否	是					
563	石家庄市	鹿泉区	河北博曼德环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:21:01	刘新辉,曹杰	根据上级推送的未备案信息线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司办理已办理工商营业执照。现场检查时，该公司正常营业。该企业从事在线设备的调试、运行和维护，以及进行污染源废水自动监测和污染源废气自动监测。交办线索中提到的严天悦、杨瑛瑛已在河北省生态环境运维机构备案系统备案，孙少琼已调整工作岗位，现已不再从事与环境监测相关工作。	孙帅辉	否	是					
564	石家庄市	高新区	河北其馨环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:31:37	冯锋,王伟涛	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行检查。经核查，该公司员工单受浩、雷帅、并伟、康耀宗、李明飞、李佩伦、李壮壮、刘佳硕、刘梦雨、鹿鑫、吕宏、梁志鹏、门照、牛印臣、曲洪、石子阳、孙子鑫、王赫、王佳荣、王晓东、王宇航、杨凯、于乐涛、于晓飞、张宏伟、张鸣、张籽雄、朱少飞均已于2025年12月前离职。查询污染源自动监控设备运行维护监管系统和河北省生态环境运维机构备案两个平台显示无上述运维人员。	张彦会	否	是					
565	石家庄市	藁城区	河北同锐机械制造有限公司	石家庄市	藁城区	91130182734387566G	李志彬	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:43:09	刘红敏,尔宁	根据投诉举报线索，石家庄市生态环境执法人员到河北同锐机械制造有限公司进行检查，经核查，该企业喷漆工序未生产。锻造、机加工、热处理工序正常生产，治理设施运行正常，调阅该企业环保手续，该企业环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废气每年检测一次，厂界噪声每季一次，现场查看检测报告，企业已按照检测频次要求进行检测，未发现违法行为。	田利杰	否	是					
566	石家庄市	正定县	河北常山凯库得生物技术有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA09H7NK18	孙云霞	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 11:57:20	赵征,张彬	现场检查时该企业正在生产配套治理设施运行正常，经调阅该企业自行检测报告臭气浓度达标，厂区外未闻到明显异味。	刘然	否	是					
567	石家庄市	晋州市	晋州市吉象新能源有限公司	石家庄市	晋州市	91130183677370102E	孟晨	动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 12:01:51	刘策,王钱隆	2025年11月20日对晋州市吉象新能源有限公司涉嫌超过大气污染物排放标准排放大气污染物进行立案，后于2026年1月28日进行销案。2026年7月30日收到河北省生态环境厅冀环执督意见（2026）12号文件，要求重新启动立案调查程序。经现	孟晨	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	2025年11月20日对晋州市吉象新能源有限公司涉嫌超过大气污染物排放标准排放大气污染物进行立案，后于2026年1月28日进行销案。2026年7月30日收到河北省生态环境厅冀环执督意见（2026）12号文件，要求重新启动立案调查程序。	拟立案处罚

																		场核查，该企业厂区内正在建设一台40吨生物质锅炉，未取得环评批复手续							环评	未批先建	该企业厂区内正在建设一台40吨生物质锅炉，未取得环评批复手续	拟立案处罚
568	石家庄市	石家庄市	行唐县兴开投资有限公司	石家庄市	行唐县	91130125567379285M	郭朝晖	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 12:05:05	张国强，夏爽	根据省厅推送关于核查白洋淀流域污水处理厂监测超标数据线索，决定对行唐县兴开投资有限公司进行现场检查。现场检查时该企业正常运行，省厅推送线索：7月17日通过远程执法抽查，企业氨氮最大监测值为2.13mg/L，超标倍数0.42倍，7月22日、23日省厅进行线下采样监测未超标，经查，企业7月17日企业氨氮水质在线分析仪和数采仪小时数值都日均值均未超标。	臧立彬	否	是						
569	石家庄市	鹿泉区	王雷	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 13:51:00	杨军建，冯瑞玉	2026年8月19日，石家庄市鹿泉区生态环境分局执法人员杨军建，冯瑞玉对卫星遥感推送的热点网格上风向区域企业进行现场排查，排查发现王雷经营的干粉砂浆生产车间存在问题，随即开展现场检查。生产车间内安置装有2套干粉砂浆生产线，现场检查时未生产，生产设备和地面积尘严重；南侧生产线无生产迹象；北侧生产线未配套安装污染防治设施；成品料库共计有成品砂浆存放，未采取密闭措施；砂料投放口处未密闭措施。车间内存有干粉砂浆成品约200袋；存有沙子约5方。现场无法提供营业执照及环保相关手续。负责人积极配合执法人员检查。	王雷	是	是	涉气	未安装治污设施	干粉砂浆生产线，未安装任何污染防治设施；生产设备和地面积尘严重。	拟立案处罚
570	石家庄市	石家庄市	石家庄华美造纸有限公司	石家庄市	高新区	91130193MA0F5L0X51	章学力	动态库	否	否	其他非现场线索核查	上级在线监测设备线索推送	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 13:53:13	吴保顺，李全昊，李龙	现场核查：现场查看设备历史记录，设备生产日期为2018年，设备年限较久，无法实现自动核查功能。1月28日29日、3月5日、3月10日出现校准前后偏差大，现场查看校准前后测量信号，检查前与校准后相差1000左右的信号值，分析原因，疑似设备光源老化，需二次维采购新光源进行测试，进一步确定原因。现场标准液核查，80毫克每立方标准液设备出数80.965毫克每立方，符合HJ-355规范要求自分之十的误差。	张志华	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	3月5日1时总氮小时值2.173氨氮小时值0.202，2时总氮小时值0.109氨氮小时值0.221，后续总氮持续偏低，至11时小时值7.516，11:23恢值11.189，非正常运行时间出值，平台无运维记录，疑似期间设备不正常运行。 1月28日，9时总氮小时值3.044，，10时小时值0.820，之后数值持续偏低，29日10-12时校准（27日10-12附也对设备进行校准）持续整值0.08到6个小时，16时出值52.875，17时出值21.173，18时出值16.382，后续数值稳定在15左右，波动期间内排水量稳定，无故障记录，疑似期间设备不正常运行。 3月10日4时-6时总氮校准，校准前设备出值长期稳定在9以下，校准后长期稳定再25左右，出现校准后水样子疑升且稳定持续一，期间排水量稳定，无故障记录，疑似期间设备不正常运行。	立行立改
571	石家庄市	石家庄市	晋州市光雅金属制品有限公司	晋州市	晋州市	91130183063102725C	齐向阳	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 13:59:49	李宁，王天柱	晋州市光雅金属制品有限公司，我局执法人员依据网格高值对该相关企业进行核查，经查发现问题：1.南车间5#热镀锌生产线改为超声波工序，现场设备安装未提供相应的环评手续须继续完善。2.南车间废气处理设施脉冲式布袋除尘器气泵未通电，治污设施运行不规范。	张敬业	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	晋州市光雅金属制品有限公司，我局执法人员依据网格高值对该相关企业进行核查，经查发现问题：1.南车间5#热镀锌生产线改为超声波工序，现场设备安装未提供相应的环评手续须继续完善。	拟立案处罚
																							涉气	治污设施运行不规范	南车间废气处理设施脉冲式布袋除尘器气泵未通电，治污设施运行不规范。	立行立改
572	石家庄市	长安区	河北鑫渊节能科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 14:38:27	陈建平，王洋	2026年8月18日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案，要求该单位已自查对运维人员完成备案。	王新龙	否	是						
573	石家庄市	高新区	河北君匠环境科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 14:51:51	魏泽金，冯锋	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行核查，经核查，该单位已于2026年8月在河北省生态环境运维机构备案系统对员工变动申请行备案。	石科研	否	是						
574	石家庄市	裕华区	石家庄豪北环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 14:52:27	程旭，时文博	经核查该公司运维人员宋亮、苏龙飞、王龙均已离职，不在从事自动监控运维工作，同时运维证已在省出平台暂停使用。	石吉璇	否	是						
575	石家庄市	长安区	河北汪汪净森科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 14:57:06	陈建平，王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	张凝	否	是						
576	石家庄市	长安区	河北汀岸环保科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 14:57:48	陈建平，王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案，要求该单位2日内对在职运维人员完成备案。	周玲玲	否	是						
577	石家庄市	长安区	河北玖励环境科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:14:44	陈建平，王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	王昊然	否	是						
578	石家庄市	裕华区	河北碧明泉环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:17:41	程旭，时文博	经核查该公司员工李军有环境保护设施运行人员技能培训合格证书，已在河北省生态环境运维机构备案。	吕飞	否	是						
579	石家庄市	行唐县	石家庄行唐县养鸡场污水直排和污染光 紫苏醇地异味扰民	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:31:25	刘军芳，赵佳	根据上级交办任务，对行唐县恒立养鸡场进行现场检查，该养殖场位于行唐县口头铺镇付村南，四周均为山坡地，已办理工商营业执照，法定代表人为张永亮，检查时养殖场正常经营，养殖育肥猪700余头，养殖区建有一座二级沉淀池，粪水经三级沉淀池沉淀后排入养殖场西南侧防渗池加盖的池内，池长25米，宽15米，深2米左右，粪水呈灰黑色，有异味，池满后未及时清理，导致粪水溢入西侧废坑内。	张永亮	是	是	涉水	超标排放	检查时养殖场正常经营，养殖育肥猪700余头，养殖区建有一座二级沉淀池，粪水经三级沉淀池沉淀后排入养殖场西南侧防渗池加盖的池内，池长25米，宽15米，深2米左右，粪水呈灰黑色，有异味，池满后未及时清理，导致粪水溢入西侧废坑内。	拟立案处罚
580	石家庄市	裕华区	南科双华河北环境科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:32:14	韩倡，时文博	经核查该公司王战龙、张明辉、张自冲）已于2022年3月31日离职。（贺东阳、李兴、李勇智、刘凯凯、宋卫国、王祥波、王玉福、徐仕彬、朱立明）已于2024年6月30日离职。 以上离职人员，现已在（河北省污染源自动监控设备运维系统）停用。 晋玉猛，为我公司在职员工，现已在河北省环境运维机构平台备案。	王东	否	是						
581	石家庄市	行唐县	河北炫坤耐火材料科技发展有限公司	石家庄市	行唐县	91130125335897016T	王勇强	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:45:23	王定坤，高宁	根据在线数据异常待建进行现场核查，该企业正常生产，应用设施正常运行，经查阅在线平台数据，自8月18日16时至19日11时氮气在线数据为0。经查，由于氮气在线信号传输线接头松动掉落，导致数据无法上传，重新紧固后数据恢复正常传输。	李战军	否	是						
582	石家庄市	高新区	河北宸研环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 15:52:55	魏泽金，冯锋	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行核查，经调阅，该单位河北省生态环境运维机构备案系统显示赵航已在系统完成备案。经询问该单位负责人，董飞、付江、贾晨飞、李小龙、刘龙、王高华均已于2025年1月前离职，调阅河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统运维人员状态显示已暂停使用。	白雪飞	否	是						
583	石家庄市	裕华区	河北泽晟环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:01:51	程旭，时文博	经核查该公司员工张梦顺 张雪蓉 庞天琪均已该公司解除劳动关系，已在平台暂停使用。	张留江	否	是						
584	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区景漆钣金喷漆维修部	石家庄市	鹿泉区	92130185MA0883093D		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:02:18	李铁胜，严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该维修部进行现场核查，检查时该维修部正在营业，喷漆房未作业，配套的二级活性炭吸附设施未运行。2026年石家庄鹏阳环保科技有限公司出具检测报告QYHB委托检测	贾江超	是	是	涉气	涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求	调漆柜敞开，使用的漆桶、调漆杯未及时收集入柜并密闭。	立行立改
																							涉气	治污设施运行不规范	喷漆房内底棚阻着物较多	立行立改
585	石家庄市	裕华区	河北天魄科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:14:06	程旭，时文博	经核查，该公司员工韩运闯已离职，不在本公司从事自动监控运维工作，同时运维证已在省，市平台暂停使用。赵航已按照相关文件要求进行备案。	吕燕旭	否	是						
586	石家庄市	高新区	河北煎鑫环境科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:29:23	魏泽金，冯锋	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行核查，经调阅，该单位河北省生态环境运维机构备案系统对杨硕、张宏伟、张浩已在系统完成备案。经询问该单位负责人，袁海桐已于2025年12月离职，调阅河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统运维人员状态显示已暂停使用。	王新龙	否	是						
587	石家庄市	裕华区	河北讯腾科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:29:39	程旭，时文博	经核查，该公司安志恒、陈明媛、刘洁、刘璐刚、刘晓龙，马玉良、 邱浩，孙玉凯，赵子腾均系已离职人员，已不在本公司从事污染源在线自动监控运维工作，同时相关运维证件已在省、市平台暂停使用；陈计锋、丁强已按照省厅要求进行备案。	唐小勇	否	是						
588	石家庄市	新乐市	河北绿萝环保科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07UB6561	连杰	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:41:51	谢天，李卫江	2026年8月19日我分局执法人员对省厅交办该公司在线监测问题进行现场核查，情况如下：1、该公司位于新乐市坚固村北，东侧，北侧为公路，南侧为空地，西侧为厂房。2、现场核查时，该公司医废车间，再生资源回收车间正常生产，废气治理设施正在运行，污水在线监测设备显示正常运行。3、执法人员根据省厅文办文件“河北省生态环境厅关于督促企业在线监测问题整改的通知”，文办文号：冀环办字函【2026】150号，文办内容：二、河北绿萝环保科技有限公司在线检测设备不正常运行。问题描述：污水总排放口在线检测设备中自动采样器缺少搅拌棒（搅拌装置），无法完成水样混匀，不满足上述HJ/T372.和HJ/353的要求，会造成样品不均匀，导致留样、供样监测数据失真，并且采样器长时间未清理，结垢严重的问题进行现场核查，污水总排口在线监测设备中自动采样器搅拌棒已安装，采样器已进行清理。	刘原浩	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	该企业污水总排放口在线检测设备中，自动采样器缺少搅拌棒（搅拌装置），，无法完成水样混匀，不满足上述HJ/T372.和HJ/353的要求，会造成样品不均匀，导致留样、供样监测数据失真，并且采样器长时间未清理，结垢严重的。	拟立案处罚
589	石家庄市	长安区	河北建业科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 16:46:27	陈建平，王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	周帅军	否	是						
590	石家庄市	长安区	河北正龙环保科技有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130132MA0CUEB690	郝旭坤	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 17:44:29	陈建平，王洋	2026年8月19日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	郝旭坤	否	是						
591	石家庄市	长安区	河北涵硕环保科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-19 18:51:41	陈建平，王洋	2026年8月1日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	马江涛	否	是						
592	石家庄市	新华区	石家庄荟蒿环保科技有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 09:46:56	徐亚南，胡启泽	接到指挥中心推送任务，该公司在省厅推送的运维名单中有2人未进行备案。经调查，该公司孙瑞、臧英峰未及时在河北省污染源自动监控运维平台备案，现已完成备案登记。	石立中	否	是						
593	石家庄市	裕华区	赤安电子科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 10:19:08	程旭，时文博	经核查，名单内29人(驳安卡)均已离职，该公司完成相关系统注销操作 。任务清单中所列人员共计29人（董浩、付炳乾、耿正昊、管金磊、 冷昊、李刚、李蕴、梁洪阳、刘洪明、刘剑梦、刘志伟、任鸿禄、苏冀、田佳旺、 田佳鑫、王连伟、王楠、王凯、王笑男、吴优、薛俊雯、薛振强、闫建光、杨海征、张贺永、张强、赵昌峰、周涛，朱会均共计该公司前员工。上述人员已与公司解除劳动关系，目前不在公司任职，亦不承担任何自动监控设备的运行维护工作。且公司已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统中，对上述人员的运维证书及关联信息进行了注销处理。 二、名单内安冬，因公司工作人员疏漏导致名字填报错误，已联系平台做修改处理 运维人员安冬，身份证130225199112020319，因公司工作人员在河北省生态环境运维机构备案系统中，填报姓名错误，导致数据无法匹配，已于2026年8月18日下午16点联系平台相关技术人员进行修改。	李峰	否	是						
594	石家庄市	裕华区	河北北新科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 10:46:23	程旭，时文博	经核实，任务清单中所列人员共计八（付江海、付敬伟、时朝银、孙国鑫、孙铭城、杨永才、张启）均系河北北新科技有限公司前员工，上述人员已与该公司解除劳动关系，目前不在该公司任职，亦不承担自动监控设备的运行维护工作。且已在河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统中，对上述人员的运维证书及关联信息进行了注销处理。河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统一一运维人员证书暂停状态名录。	刘岩锋	否	是						
595	石家庄市	新华区	河北环维环境科技有限公司	石家庄市	新华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 10:58:31	徐亚南，胡启泽	接到指挥中心推送任务，对该公司进行核查，该公司在省厅推送的公司运维名单中2人未备案。经核查，该公司石赛璞、石召强二人已于2023年从该公司离职。该公司已不再开展运维服务工作。	王红建	否	是						
596	石家庄市	裕华区	河北兴工环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 11:16:45	程旭，时文博	经核查，河北兴工环保科技有限公司李开龙（身份证号：130124198405304515）曾系该公司员工，已于2025年1 月31日正式办理完毕离职手续，与该公司解除劳动关系。 2026年8月19日，李开龙的联系由“正常”调整为“暂停使用”，完成了解除操作。	刘银昌	否	是						
597	石家庄市	石家庄市	晋州市信昌汽车销售有限公司	石家庄市	晋州市			动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据高值区域推送对该企业进行现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 12:06:11	甄建涛，申宇国，魏丹宁	现场检查时该企业机加工工序正在生产，其他工序未生产，发现问题： 1、企业生产废气排放口的废气进口、出口人工检测口均敞开未封闭。 2、该企业生产废气排放口袋式除尘器反吹管路断开未连接，不能达到反吹功能； 3、企业废气治理设施为脉冲袋式除尘器+双活性炭吸附，治污设施运行不规范。 4、企业排污许可中自行监测显示生产废气排放口颗粒物、非甲烷总烃手工监测频次为半年一次，噪声监测频次为每季度一次，2026年1月至8月未按照排污许可要求开展自行监测。	刘树辉	是	是	排污许可	排污许可证其他问题	企业废气治理设施为脉冲袋式除尘器+双活性炭吸附，排污许可中未及时变更，排污许可中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322－2016已被DB13/2322－2025代替，排污许可中未更新。	立行立改
																							涉气	治污设施运行不规范	该企业生产废气排放口袋式除尘器反吹管路断开未连接，不能达到反吹功能；布袋除尘器内布袋已板结，不能达到除尘效果，治污设施运行不规范。	立行立改
																							涉气	其他环境问题	企业生产废气排放口的废气进口、出口人工检测口均敞开未封闭。	立行立改
																							排污许可	未按许可证要求开展监测	企业排污许可中自行监测显示生产废气排放口颗粒物、非甲烷总烃手工监测频次为半年一次，噪声监测频次为每季度一次，2026年1月至8月未按照排污许可要求开展自行监测。	拟立案处罚
598	石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	石家庄市	晋州市	91130183063102725C	齐向阳	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 12:08:55	高乐，张永康	2026年8月20日，执法人员高乐、张永康对上报交办情况现场核查时，企业5号镀锌生产线生产工序升级改造，现原生产线部分设备已拆除，新设备已采购放至车间内，企业已取得企业投资项目备案（晋行审投资备字2026-532号）未取得技改环评批复。	张敬业	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	晋州市光雅金属制品有限公司，我局执法人员依据网格高值对该相关企业进行核查，经查发现问题：1.南车间5#热镀锌生产线改为超声波工序，现场设备安装未提供相应的环评手续须继续完善。	拟立案处罚

599	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区交运汽车检测站	石家庄市	藁城区	91130182583634085X6		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 12:14:49	许根林、孙英朝	2026年8月20日，石家庄市生态环境局执法人员依据生态环境部远程监督帮扶线索，对藁城区交运汽车检测站开展现场核查，线索为检测过程检油门踏污染物短降、油温值不合理。 1、 冀A76539油温异常线索：该车为宝马车型，厂家标定正常工作油温90～110℃，如时激烈驾驶可达110～120℃，依据GB18285-2018，仅要求净卸流/机油温度≥80℃，达到热状态，无温度上限要求；该车检测油温103～105℃，未违反国标，不予认定违规。 2、 冀AF360R、晋A58K37、冀AHR316、冀AY79P5、冀A50300、冀AKE148共6台柴油车扭矩异常线索：核查确认车辆100%、80%工况点发动机转速无明显变化，符合GB3847-2018 附录A 4.3.5要求，扭矩差值异常系车辆轴重较轻、轮胎磨损/失圆，检测时轮胎与滚筒滑移、瞬时丢转，ECU自动减油导致，非人为检油门操作。 经核查，推送线索不属实。	李小国	否	是				
600	石家庄市	石家庄市	石家庄大千环保科技有限公司	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 14:28:29	李思、鲁晖斌	2026年8月20日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位部分运维人员已离职，所以未在平台进行备案。	李峰	否	是				
601	石家庄市	高新区	河北泉润环保科技有限公司	石家庄市	高新区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 15:21:44	魏泽金，冯锋	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行核查，经调阅，该单位河北省生态环境运维机构备案系统我国作、刘增宝、陈宏已在系统备案，齐立超人员正在技能培训阶段，尚未开展业务工作，待培训结束及时完成备案。调阅河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统，张志成、何婷博、郑泽林、王东、王吉龙、董鹏鹏已离职，人员状态为暂停使用。	穆亚伟	否	是				
602	石家庄市	高新区	河北普天环保科技有限公司	石家庄市	藁城区	91130105095759422E	张小娇	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 15:55:54	魏泽金，冯锋	该单位为非生产型企业，通过非现场方式进行核查，经调阅河北省生态环境运维机构备案系统杨明会已于2026年7月备案。郭永志已于2023年6月离职，刘明松已于2024年12月离职，调阅河北省污染源自动监控设备运维质量评价系统均已暂停使用。尤希来已于2024年5月离职，运维账号处于尚未完成变更状态，相关情况已向保定市生态环境局藁县分局进行报告，并申请账号变更。	张小娇	否	是				
603	石家庄市	正定县	河北荣克自控设备科技有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 16:38:56	李荣奇，曹玄玄	经核查，该企业在正定注册营业执照实际办公地点在藁城区，推送人员焦博宠、都晓敏已于2025年于公司解除劳动合同。	李新	否	是				
604	石家庄市	裕华区	河北祥润环保科技有限公司	石家庄市	裕华区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局裕华区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 16:51:25	程旭，时文博	根据省厅推进线索经核查，该公司成立于2018年10月，公司全称是河北祥润环保科技有限公司，主要从事废水、废气治理和污染源在线监测设备的运维工作，所涉及刘梦飞、杨润正、张新阔、周宜喜均已离职；张鹏飞在职；王欢没有从事运维相关的工作，由于离职和不从事在线监测设备的运维工作没有续办。现有的在职运维人员的证书均在有效期内。 过期的运维人员证书在平台上已撤销用处理。	汪进情	否	是				
605	石家庄市	桥西区	河北帅科环保科技有限公司	石家庄市	桥西区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局桥西区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 17:04:44	周大海，康玉朗	经核查，该公司涉及未备案人员均已离职。	安淼	否	是				
606	石家庄市	赵县	石家庄鹏术科技有限公司	石家庄市	赵县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-20 17:37:16	周向勇，任永清	经核查，石家庄鹏术科技有限公司现有技术运维人员1人，2025年12月份在石家庄市生态环境局运维管理平台备案，备案技术服务人员张梓鹏；2026年4月16日在河北省生态环境运维平台备案，备案技术服务人员张梓鹏。 李宁2022年8月31至2022年9月18日、魏晨雨2024年10至2025年1月二人曾在该公司工作，并在石家庄市生态环境局运维管理平台备案。二人离职后该公司未及时将石家庄市生态环境局运维管理平台人员名单中删除，该公司2026年8月19已将石家庄市生态环境局运维管理平台上显示的李宁、魏晨雨二人名单删除。 执法人员现场要求该公司及时在生态环境运维平台更新备案人员信息。	张梓鹏	否	是				
607	石家庄市	正定县	正定县东润装饰工程有限公司	石家庄市	正定县	91130123599933009	解金平	动态库	否	否			石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-21 09:59:46	胡静静，刘红元，赵征，张彬	现场检查时该企业未生产。	解金平	否	是				
608	石家庄市	石家庄市	河北三晶源防腐保温工程有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据非现场线索推送该企业疑似未落实管控措施情况进行核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 13:10:07	孙英朝，魏圆	2026年8月21日，石家庄市生态环境局执法人员根据支队指挥中心推送用电量异常线索对河北三晶源防腐保温工程有限公司进行督导检查。该企业共有6条挤出生产线，分别为挤高密度聚乙烯管，聚氨酯保温管生产工艺3条挤出生产线，XPS挤塑聚苯保温板生产工艺2条挤出生产线，现场检查共中共高密度乙烯管、聚氨酯保温管生产工艺有1条挤出生产线正在生产，污染治理设施正在运行，其余2条挤出生产线未生产，XPS挤塑聚苯保温板生产工艺其中一条挤出生产线正在	赵兴林	是	是	涉气 涉气 涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理 含VOCs工艺废气未按要求收集处理 含VOCs工艺废气未按要求收集处理	XPS挤塑聚苯保温板生产工艺挤出生产线废气收集集务罩位置偏高，废气未能完全有效收集。 PE高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管生产工艺挤出生产线废气收集处理 发泡工序废气收集集务罩偏小，部分聚苯罩未加装软帘，废气未能完全有效收集。	立行立改 立行立改 立行立改
609	石家庄市	赞皇县	赞皇县高临赞建材有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA0A6X295X	赵进辉	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据市局卫星遥感推送问题，利用无人机飞检。	石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 13:26:23	姜秀鹏，孙义	2026年8月21日，我局执法人员根据市局卫星遥感2026年第29期推送问题，利用无人机对辖区进行飞检，飞检发现赞皇县高临赞建材有限公司存在物料卫生不到位情况，随后办理加企检查，在现场负责人陪建录的陪同下进行现场检查，企业法定代表人，赵进辉，该项目2019年6月24日经赞皇县行政审批局审批，审批文号：赞行环审〔2019〕35号，“一社会信用代码：91130129MA0A6X295X，排污许可证号：91130129MA0A6X295X001U，有效期：2023年8月24日至2028年8月23日止。主要生产设备：喂料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、布袋除尘器；工艺为：上料-破碎-筛分-洗砂-制砂-成品。现场检查时该企业未生产，厂区北侧露天堆存的500平成品石料苫盖网风化未及时更换、周围围档未高于堆放物，不能有效抑尘，造成扬尘污染。	商建录	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，厂区北侧露天堆存的500平成品砂石料苫盖网风化未及时更换、周围围档未高于堆放物，不能有效抑尘，造成扬尘污染。	拟立案处罚
610	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区高迁保洋修理部	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 16:21:24	杨军建，冯瑞玉	现场检查时，该修理部正在从事汽车维修保养，现场无喷漆设备及喷漆痕迹；修理车间地面无废机油排放，该修理部2026年8月8日与元氏县汇茂润滑油贸易有限公司签订有危险废物委托处置合同。经调阅该修理部8月17日达最和8月19日夜间监控录像，未发现喷漆行为。	杜保龙	是	是	固废	管理台账不规范	危废（废机油）台账记录不规范	立行立改
611	石家庄市	正定县	石家庄帝虎日用品有限公司	石家庄市	正定县	91130123097922938	郭风彬	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 16:21:53	曹玄玄，宋路江	根据投诉举报线索对该企业进行现场检查，检查时该企业正在生产，配套二级活性炭吸附装置开启，该企业生产过程中洗罐水回用，软化水制备过程产生的废水及生活废水排入厂区西北的化粪池。	李小雷	否	是				
612	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区昌越汽车配件服务中心	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 17:27:10	李铁营，严德章	1、2026年8月21日下午，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员陪同市局支队执法人员对润耗臭氧型物质在ODS信息管理系统备案落实情况进行现场检查，首先向鹿泉区昌越汽车配件服务中心经理王江出示执法证件后对该服务中心进行现场检查，统一社会信用代码92130185MA0C157F4E，经营者：王江。从事汽车配件的批发、零售；汽车维修服务。 2、检查时，该服务中心正在营业，现场发现该店铺货架内存有200g化冷HFC-134a空调制冷剂约5瓶；200g定酸HFCF环保制冷剂18瓶；250g会冷HFC-134a制冷剂1瓶，共计25瓶，重量6850g。无制冷剂进货销售台账。该服务中心从事洁耗臭氧层物质销售未在洁耗臭氧层物质信息管理系统进行备案违法行为。 3、执法人员现场收集了该服务中心营业执照、经营者身份证复印件等相关资料，并进行了现场拍照取证，该服务中心现场积极配合检查。 以下空白	王江	是	是	其他	生态	该服务中心从事制冷剂销售未在ODS信息管理系统备案	拟立案处罚
613	石家庄市	鹿泉区	石家庄珠江啤酒有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185796579184M	肖能	动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过调取河北省污染源自动监控系统动态管控视频系统历史数据去现场历视频监控自2026年5月6日至今无视频数据上传	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-21 18:46:23	刘新辉，曹杰	2026年8月21日，根据其他非现场线索核查，“通过调取河北省污染源自动监控系统动态管控视频系统历史数据该单位废水在线站房视频监控自2026年5月6日至今无视频数据上传。”问题，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向河北珠江啤酒有限公司生产设备部副部长李耀辉出示执法证件，之后在其陪同下对该公司进行现场检查，该公司位于石家庄市鹿泉区光泉东路199号，石家庄珠江啤酒有限公司年产10万千升啤酒易地改造工程环境影响报告书于2005年8月10日通过河北省环境保护局批复，冀环管（2005）115号；2009年9月22日通过河北省环境保护厅验收，冀环验（2009）21号，该公司排污许可证证书编号：91130185796579184M001V，有效期限：自2023年10月25日至2028年10月24日止。 该公司共4条生产线，现场检查时4条生产线均停产，配套的污水处理设施正在运行，现场负责该公司自动监控站房，站房共有COD、氨氮、总磷、总氮4台联合自动在线监测设备，同时，安装2处视频监控设备，站房西南角的视频设备用于监控站房门禁；站房东北角的视频设备用于监控站房设备，在自动监控站房南侧的房间内设有污水处理后的总排口，在总排口上方的西北角安装的视频设备用于监控排放口。现场调阅河北省污染源自动监控系统平台，显示此二处视频监控自2026年5月6日19点37分至现场检查时，均无视频传输；调阅该企业石家庄市污染源自动监控系统平台，该公司自动监控站房内站房设备、站房门禁和自动监控站房南侧房间内的排放口三处视频在线统计率，5月份在线率为17%，6月份在线率为0%，7月份在线率为0%，8月份在线率为1%。	李耀辉	是	是	涉水	在线设施不正常运行	现场查看该公司自动监控站房，站房内安装2处视频监控设备，站房西南角的视频设备用于监控站房门禁；站房东北角的视频设备用于监控站房设备，在自动监控站房南侧的房间内设有污水处理后的总排口，在总排口上方的西北角安装的视频设备用于监控排放口。现场调阅河北省污染源自动监控系统平台，该公司自动监控站房内站房设备、站房门禁和自动监控站房南侧房间内的排放口三处视频在线统计率，5月份在线率为17%，6月份在线率为0%，7月份在线率为0%，8月份在线率为1%。	拟立案处罚
614	石家庄市	新乐市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5QWX4	张军花	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-22 11:39:07	谢天，李卫江，骆素勇	2026年8月22日执法人员根据app在线颗粒物超标推送对该企业进行现场核查，1、该公司位于新乐市开发区，厂区南侧为公路，北侧为空地，东侧，西侧为厂房2、现场检查时，该企业正常生产，热风炉干炉正常运行，治理设施正常运行，在线监控数据正常。3、进入站房查看在线监控数据2026年8月21日10时—11时在线颗粒物出现小时数据超标，标准30，超标0.159倍，发现异常紧急停车排查，排查时工作人员发现除尘循环水泵电机烧毁，导致在线数据异常超标。发现后及时维修，21日13时在线恢复正常。	孟建林	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	除尘循环水泵电机烧毁，导致在线数据超标。	拟立案处罚
615	石家庄市	鹿泉区	河北凯强建筑安装工程有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	1、2026年8月23日收到石家庄西部上庄污水处理厂进水异常情况提告，反映进水异常发黄且粘稠，泡沫非常多，静置后有较多黄色沉淀物，该厂已采取紧急处理措施，申请石家庄市生态环境局鹿泉区分局介入污染源调查，协助排查上游水源，根据该线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员立即对污水处理厂上游水源进行现场排查	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-23 19:22:43	李铁营，严德章	1、2026年8月23日收到石家庄西部上庄污水处理厂进水异常情况报告，反映进水异常发黄且粘稠，泡沫非常多，静置后有较多黄色沉淀物，该厂已采取紧急处理措施，申请石家庄市生态环境局鹿泉区分局介入污染源调查，协助排查上游水源，根据该线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员立即对污水处理厂上游水源进行现场排查，发现上庄镇大宋楼村四（河北人民医院龙泉院区）镇域电力线路迁建入地项目（大宋楼村四段）产生的废水排入计三渠，该项目位于大宋楼村西，东侧为计三渠，西侧为侧铜大街，南侧北侧为道路，统一社会信用代码为：91130100009485120S，法定代表人：李威。 2、石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向该项目经理许军先出示执法证件后，在其陪同下进行现场检查，现场施工公示牌中施工单位为河北凯强建筑安装工程有限公司，正在施工作业，北侧为作业坑面，场地内建设南北走向3条3个铁管，东侧2根铁铁管作业坑面里的管道管径为2根污水输送南侧往建的用双层塑料布做防渗的泥浆沉淀池内，沉淀池规格为16*12.8*2，东西长为3.2米*5块彩钢围挡，南北长为3.2*4块彩钢围挡，深约2米），现场从作业坑面抽上来的泥浆从沉淀池东北角2根铁管中的1根铁管中流入沉淀池内，经池内沉淀后从沉淀池西南角抽水泵抽至南北走向的最西边铁管回流至作业坑面循环使用。现场最西边回流铁管中段建有一个阀门和向东流入计三渠的管道，部分沉淀后的循环废水顺向东建设的管道流入计三渠内。现场石家庄市重基环境监控中心工作人员在沉淀池东北角进水管道口、西南角沉淀后抽水泵处分别各采水样2个 3、执法人员现场收集了该公司营业执照、现场负责人身份证复印件等相关资料，并进行了现场拍照取证，项目经理许军先积极配合检查。 以下空白	许军先	是	是	涉水	其他环境问题	施工单位为河北凯强建筑安装工程有限公司，正在施工作业。北侧为作业坑面，场地内建设南北走向3条3个铁管，东侧2根铁管将作业坑面里的泥浆沉淀池内，沉淀池规格为16*12.8*2，东西长为3.2米*5块彩钢围挡，南北长为3.2*4块彩钢围挡，深约2米），现场从作业坑面抽上来的泥浆从沉淀池东北角2根铁管中的1根铁管中流入沉淀池内，经池内沉淀后从沉淀池西南角抽水泵抽至南北走向的最西边铁管回流至作业坑面循环使用。现场最西边回流铁管中段建有一个阀门和向东流入计三渠的管道，部分沉淀后的循环废水顺向东建设的管道流入计三渠内	拟立案处罚
616	石家庄市	栾城区	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司	石家庄市	栾城区	91130124MA0CPRK59E	彭秋红	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-24 11:07:38	苗立松，张硕	根据排污口水质异常核查任务委托河北泉皓环境科技有限公司10时45分至18时50分对该企业进水排放口进行采样检测。采集、总磷、总氮进行取样检测。	赵永浩	否	是				
617	石家庄市	石家庄市	石家庄阿细亚砖业有限公司	石家庄市	深泽县	91130128715852119B	李梅英	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-24 12:18:37	申学国，甄建涛	根据双随机推送任务，对该企业开展现场核查，检查时该企业处于停产状态，每日18时至次日8时生产。 发现问题：1、抛丸车间地面粉尘较大，车间大门少量粉尘外溢。	李梅英	是	是	涉气 涉气	未建立台账或台账记录不规范 工业粉尘无组织排放	企业西侧厂区制石废气治理设施二级活性炭吸附，2026年3月更换活性炭未进行记录登记。 抛丸车间地面粉尘较大，车间大门少量粉尘外溢。	立行立改 立行立改
618	石家庄市	石家庄市	河北源益肥业有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07N5QWX4	张军花	动态库	否	否	其他非现场线索核查	自动监控数据异常推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-24 12:58:16	霍红兵，赵萌，夏爽	2026年8月24日，根据自动监控数据异常推送线索，对河北源益肥业有限公司进行检查，推送线索为“查看废气排口2的温度、压力、流速、湿度及截面积，计算废气排放量，发现平台显示量比计量值大任务，误差巨大，推测是数采仪计算公式有误，或者截面积填写不对，需现场核实，查看废气排口也是相同情况（目前停产，至26年5月31日）”经现场核实：该企业排污许可证显示DA006供干	孟建林	是	是	排污许可 涉气	排放口与许可证不一致 工业粉尘无组织排放	现场测量DA006排气筒出口内径为1.6米，排污许可证上显示DA006排气筒出口内径为1.2米，排放口内径与排污许可证不一致。 布袋除尘器，除尘灰收集口，密闭不严，有除尘灰溢出，易造成粉尘无组织排放	立行立改 立行立改
619	石家庄市	井陉县	井陉县福泰鼎禽无害化处理场	石家庄市	井陉县	91130121MA08U3UF7E	李建平	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-24 15:42:41	杜宁，王少男	现场检查时，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	李建平	否	是				

620	石家庄市	石家庄市	石家庄序德预拌混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182308331762J	黄志松	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-24 15:58:58	许根林，孙英朝	2026年8月24日，石家庄市生态环境局执法人员根据生态环境部近程监督帮扶推送线索对石家庄厚德预拌混凝土有限公司进行核查，核查时该企业混凝土搅拌生产线搅拌楼正在生产作业，污染治理设施正在运行。沥青搅拌生产线未生产。 推送的线索为：高值区域排查整治，高值区内企业，分表计电系统存在异常。经核实，混凝土搅拌生产线已实施分表计电设备，沥青搅拌生产线未实施分表计电设备。推送线索部分属实。 存在问题： 1、现场检查时该企业生产大棚内南侧建有一条罩破生产线，配套建有布袋除尘器并设置有排放口。该生产线于2020年7月16日经石家庄市藁城区行政审批局批复（藁行审批复〔2020〕02-126）。经调阅该企业排污许可证显示：排污许可证中无此罩破生产线及排放口。应当重新申请排污许可证，但未重新申请，涉嫌无证排污。移交藁城区分局立案调查处理。 2、现场检查时，该企业1号罐存有沥青约10吨，2号罐存有沥青约15吨，3号罐存有沥青约20吨，沥青1号罐温度为78.1度、2号罐温度126.9度、3号罐温度159.1度，4号罐温度116.5度5号罐温23.7度6号罐85.4度。该工序产生的废气污染因子	黄志松	是	是	涉气	无证排污	现场检查时该企业生产大棚内南侧建有一条罩破生产线，配套建有布袋除尘器并设置有排放口。该生产线于2020年7月16日经石家庄市藁城区行政审批局批复（藁行审批复〔2020〕02-126），经调阅该企业排污许可证显示：排污许可证中无此罩破生产线及排放口。应当重新申请排污许可证，但未重新申请，涉嫌无证排污。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
																					涉气	未建立台账或台账记录不规范	根据排污许可证要求原辅料用量按照批次记录，每批次记录1次，经现场核查企业台账存在建立缺乏、提供台账。	立行立改
																					涉气	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业1号罐存有沥青约10吨，2号罐存有沥青约15吨，3号罐存有沥青约20吨，沥青1号罐温度为78.1度、2号罐温度126.9度、3号罐温度159.1度、4号罐温度116.5度5号罐温23.7度6号罐85.4度。该工序产生的废气污染因子主要为沥青烟、苯并[a]芘，配套的污染防治设施（水喷淋+电抽+催化燃烧）未开启。违反操作规程使用污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用。涉嫌治污设施不正常运行。	拟立案处罚
621	石家庄市	井陉县	石家庄陉源建材科技有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA7AKKP24H001Q	霍海玉	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局(支队、大队、中队)	双随机检查	2026-08-24 16:29:23	杜宇，王少男	现场检查时，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	胡海红	否	是				
622	石家庄市	深泽县	石家庄先立碧环保科技有限公司	石家庄市	深泽县	91130193752443955F	李建刚	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-24 18:08:15	杨成，张亮	（1）现场检查时，该企业焚烧车间处于生产状态，治理设施正常运行，上料间内现场未存放危险废物，上料间已安装风机、风管，未按环评安装二级活性炭吸附箱，未安装配套治理设施，经询问现场负责人卢国栋，2026年8月18日石家庄市生态环境局会执法支队六大队现场检查时，该上料间内堆放危险废物（废包材）未进行苫盖，但存放在上料间密闭空间内，2026年8月20日已开展厂界无组织排放监测。（2）执法人员现场调阅该企业烟气自动在线监测系统历史数据显示，2026年7月01至7月16日焚烧设施生产状态标记为烘炉，企业危废焚烧系统由回转窑、二燃室、二燃室组成，环评文件明确要求：该企业焚烧炉启动后，通过室头燃烧器提升窑内温度，窑内温度大于800℃时方可向窑内投加危险废物开展焚烧生产业，同时依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）7.2.1规定：危险废物焚烧设施在启动时，应先将炉膛内温度升至规定温度后再投入危险废物。经现场调取该企业焚烧设施运行台账、危险废物投料记录及DCS温度历史曲线证实，该企业7月6日焚烧炉启炉，截止7月16日16时平台标记烘炉状态，7月16日17时标记正常生产，台账记录显示7月10日9时37分，17时该企业分别向回转窑内投加包材等危险废物，投料作业期间回转窑窑内温度9时37分670度、17时638度，未达到环评及国家标准规定的投料800温度要求，在炉膛温度未达标的情况下投入危险废物焚烧，实际已经进入启炉工况，但自动监控系统未及时切换工况标记，仍持续标记为烘炉，该企业工况标记与实际生产状态不一致，非法处置危险废物，（3）根据移交线索，该企业7月15日15至17时焚烧车间废气排放口在线数据出现氯化氢超标情况，经核实为该公司当时处于烘炉阶段，未投料生产，属于非正常烘炉状态，并在15-17时在平台标记了故障，期间治理设施正常运行。本次超标原因为：湿电除尘器设备高压供电PLC控制柜出现故障，进行检修，期间在线数据氯化氢数值逐渐增高，维修完成后，氯化氢在线数据逐渐降低至正常。 执法人员现场未发现其他环境违法问题。 以下空白无内容。	赵惠君	是	是	涉气	虚假标记涉嫌逃避监管	自动监测数据虚假标记 问题描述： 现场调阅该企业烟气自动在线监测系统历史数据显示，2026年7月01至7月16日焚烧设施生产状态标记为烘炉，依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）7.2.3，烘炉为仅使用辅助燃料升温、未投入危险废物的工况，该工况时段自动监测数据不作为达标判定依据。经调取焚烧设施运行台账、危险废物投料记录、DCS温度历史数据核实，该企业7月01号焚烧炉启炉，7月10日即开始向回转窑内投加危险废物开展焚烧作业，实际已经进入启炉工况，但自动监控系统未及时切换工况标记，仍持续标记为烘炉，工况标记与实际生产状态不一致，且在已经进行危险废物投料焚烧标记烘炉时间段，7月15日15至17时，该排放口出现氯化氢超标数据，企业上报原因以烘炉为由将超标数据屏蔽。	拟立案处罚
																					涉气	未安装治污设施	未安装治理设施 问题描述：该企业环评文件载明，危废上料间废气通过抽风系统强制抽吸，进入两级活性炭吸附装置，经15米高排气筒（DA004）排放。现场检查，危废上料间（危废混料库）内存放尚未混料的危险废物；环评要求配套的两级活性炭吸附废气治理设施已被拆除，配套引风机尚未安装到位。危废上料间产生的废气未按环评要求配套建设废气收集治理设施。	拟立案处罚
																					涉气	治污设施不正常运行	未按工艺运行要求开展危险废物焚烧作业（治污设施不正常运行） 问题描述：查阅该企业环境影响评价文件，企业危废焚烧系统由回转窑、二燃室、三燃室组成；环评明确焚烧炉启动后，通过窑头燃烧器提升窑内温度，窑内温度大于800℃时方可向窑内投加危险废物开展焚烧作业。同时依据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）7.2.1规定：危险废物焚烧设施在启动时，应先将炉膛内温度升至规定温度后再投入危险废物 。现场调取该企业焚烧设施运行台账、危险废物投料记录及DCS温度历史曲线证实，该企业7月01号焚烧炉启炉，7月10日即开始向回转窑内投加危险废物，投料作业期间回转窑窑内温度尚未达到环评及国家标准规定的投料温度要求，在炉膛温度未达标的情况下投入危险废物焚烧。	拟立案处罚
623	石家庄市	藁城区	石家庄序德预拌混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182308331762J	黄志松	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-24 18:26:45	齐雅莉，李力锋	现场检查该企业市场推送线索，核查时该企业未生产，针对推送问题，我分局已现场制作笔录。	黄志松	是	是	涉气	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业1号罐存有沥青约10吨，2号罐存有沥青约15吨，3号罐存有沥青约20吨，沥青1号罐温度为78.1度、2号罐温度126.9度、3号罐温度159.1度、4号罐温度116.5度5号罐温23.7度6号罐85.4度。该工序产生的废气污染因子主要为沥青烟、苯并[a]芘，配套的污染防治设施（水喷淋+电抽+催化燃烧）未开启。违反操作规程使用污染物处理设施，致使处理设施不能正常发挥处理作用。涉嫌治污设施不正常运行。	拟立案处罚
																					涉气	无证排污	现场检查时该企业生产大棚内南侧建有一条罩破生产线，配套建有布袋除尘器并设置有排放口。该生产线于2020年7月16日经石家庄市藁城区行政审批局批复（藁行审批复〔2020〕02-126），经调阅该企业排污许可证显示：排污许可证中无此罩破生产线及排放口。应当重新申请排污许可证，但未重新申请，涉嫌无证排污。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
624	石家庄市	鹿泉区	杨宁	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-24 21:45:25	李纵，杨志谋	现场检查情况，2026年8月24日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员林建立、杨志谋、李欣育先向杨宁洗砂场负责人杨宁出示执法证件后，在其陪同下对该洗砂场进行现场检查，经查，该洗砂场位于宜安镇宜安村村南，东侧、南侧、西侧、北侧均为树林，检查时停产，现场有一套洗砂机、大小两个洗砂重水池，有洗好的成品水沙50吨，原材料山皮土130吨，洗砂重水池旁有沥砂水带存放，需委区分局执法人员会同监控中心在杨宁洗砂场负责人杨宁的陪同下，对大小两个洗砂重水池进行现场取样，执法人员收集了该洗砂场负责人身份证复印件，并进行现场拍照取证，现场未提供营业执照和环评手续，该洗砂场负责人现场积极配合检查。	杨宁	是	是	涉水	旁路偷排	将洗沙泥水通过潜水泵和消防水带排入引润渠内。	拟立案处罚
625	石家庄市	高新区	石家庄高新区化西加油站	石家庄市	高新区	91130101601226654B	薛安峰	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 10:29:49	王占更，魏泽金	石家庄高新区化西加油站 ，位于石家庄高新区段干村东，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91130101601226654B，该加油站正在运营，共建有2个汽油储罐、1个柴油储罐，3台汽油加油机、3台柴油加油机、6把汽油加油枪、6把柴油加油枪，建有油气回收系统，排污许可证编号为：91130101601226654B001U（有效期自2023年5月29日-2029年5月28日）。按照《石家庄市2026年非道路移动机械、油气回收系统监督抽测专项行动实施方案的通知》要求，高新区生态环境局执法人员配合石家庄市机动车排污管理中心对该公司尤其卸收装置开展抽检抽测，检测项目为油气密闭性、气液比、液阻、非甲烷总烃、VOCs。共监测加油枪6个，加油机3个，检测结果以正式报告为准。	赵石磊	否	是				
626	石家庄市	石家庄市	高邑县宏泰建筑陶瓷厂	石家庄市	高邑县	91130127661070348T	柴岸	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 10:49:47	樊松军，阎建勇	该企业于2022年停产至今，现场检查时，该企业主要生产设备已自行拆除，不具备生产能力，无复工计划。	杨兵利	否	是				
627	石家庄市	行唐县	行唐县垃圾填埋场	石家庄市	行唐县	12130125MB1D72833K	张素娜	动态库	否	否			石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局(支队、大队、中队)	双随机检查	2026-08-25 10:54:06	陈金成，宇文立波，王龙	根据双随机任务进行现场检查，该填埋场已封场，污水处理设施正常运行，各项污染物均达标排放，未发现环境违法行为。	段乐	否	是				
628	石家庄市	石家庄市	井陉县怀鑫石灰厂	石家庄市	井陉县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 11:35:18	刘卫利，张小飞，吴红波	井陉县分局陪查人员反映，该单位于2024年以来长期停产，现场无近期生产迹象	杜宇	否	是				
629	石家庄市	石家庄市	石家庄鑫邢塑胶科技有限公司	石家庄市	藁城区	91130182358S086853	吴立恒	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 11:57:10	许根林，孙英朝	2026年8月25日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对石家庄鑫邢塑胶科技有限公司进行核查，核查时该企业吹膜工序正在生产，污染治理设施正在运行，涂胶工序未生产。 推送问题1：该企业协商管控措施为涉VOCs产排工序减排50%，根据查阅分表记电和现场核查，该企业7月31日时15分至17时，1、2号吹膜生产线均有生产，该负责人承认在生产行为，未落实协商涉VOCs产排工序减排50%。 经核查，该企业共有9台吹膜机，现场运行4台吹膜机，其余5台吹膜机未生产，已落实减排50%的管控措施要求。 推送问题2：该企业涉气工序处于停产状态，经现场检查涂胶车间，该车间配备的活性炭箱实际填充量为1.0米立方米（蜂窝活性炭共1088块，0.1米×0.1米×0.1米蜂窝活性炭），按照5000：1要求，查看风机铭牌风量为7419，应填充1.4838立方，实际填充量不足。 企业吹膜车间VOCs治理设施，该车间配套的活性炭箱实际填充量为0.16立方米（蜂窝活性炭共160块，0.1米×0.1米×0.1米蜂窝活性炭），按照5000：1要求，查看风机铭牌风量为7419，应填充1.4838立方，实际填充量不足，查看该企业危废台账，最近一次更换活性炭时间为2026年4月20日，截止8月3日，已超过三个月或500小时先到为准更换要求。 经核查，现场查看涂胶车间和吹膜车间VOCs治理设施活性炭吸附箱内活性炭已按要求进行填充。 推送问题2：按照要求，挥发性有机物半年监测一次，企业现场未提供2025年下半年与2026年上半年自行检测报告及原始记录。 经核查，调阅该企业自行监测报告只提供了2025年上半年的自行监测报告，未提供2025年下半年和2026年上半年的自行监测报告。经查阅该企业排污许可证显示：挥发性有机物废气排口（编号DA001）应监测一次/半年，未按照排污许可证要求开展监测。移交藁城区分局立案调查处理。 推送问题4：该企业新增吹膜车间排气筒未在排污许可证中体现。 经核查，吹膜车间排气筒数量与排污许可证一致。 推送问题5：该企业吹膜车间，环评验收内吹膜机为9台，实际建设10台，新增1台。	吴立辉	是	是	涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	调阅该企业自行监测报告只提供了2025年上半年的自行监测报告，未提供2025年下半年和2026年上半年的自行监测报告。经查阅该企业排污许可证显示：挥发性有机物废气排放口（编号DA001）应监测一次/半年，未按照排污许可证要求开展监测。移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
630	石家庄市	石家庄市	河北和合化工有限公司	石家庄市	无极县	91130130740154283S	刘军强	动态库	否	否	其他非现场线索核查	一大队执法人员根据非现场线索推送对该企业进行现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 13:09:05	甄建清，申学国	一大队执法人员根据非现场线索推送对该企业进行现场核查，该企业8月2日15时开始停车检修，8月24日8时30分启炉，12时30分正常生产，经查阅污染源在线平台已标记。 发现问题： 1、企业排污许可中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322－2016，已被DB13/2322－2025代替，企业排污许可中未及时更新。	马莎莎	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	企业硫精砂库大门口地面粉尘较大，库门敞开未关闭。	立行立改
																					涉气	在线运维不规范	燃煤锅炉排放烟囱烟气采样口视频监控断网。	立行立改
																					排污许可	排污许可证其他问题	企业排污许可中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322－2016，已被DB13/2322－2025代替，企业排污许可中未及时更新。	立行立改
																					涉气	在线运维不规范	氯化亚碘生产线，CEMS在线站房数采仪无法查看历史视频。	立行立改
631	石家庄市	石家庄市	石家庄震峰金刚石工具有限公司	石家庄市	藁城区	91130182763405255U	张建设	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 15:13:04	许根林，孙英朝	2026年8月25日，石家庄市生态环境局执法人员根据重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对石家庄震峰金刚石工具有限公司进行核查，核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 推送问题1：该企业环评及验收中，喷涂车间使用水性漆，通过PID进行检测发现蓝色色谱数值偏高为1835ug/a3，企业负责人现场未能提供挥发性有机物含量检测报告。 经核查，现场调阅该企业提供的色谱检测报告显示：VOC含量符合水性涂料要求 推送问题2：该企业涉气工序处于停产状态，经现场检查喷涂车间，该车间配套的活性炭箱实际填充量为1.6立方米(共20个抽屉，每个抽屉0.08立方)，按照7000：1要求，查看出理设施风机最大风量为15445，应填充2.21立方，实际填充量不足，查看该企业活性炭更换记录，最近一次更换活性炭时间为2026年3月28日，截止8月3日，已超过三个月或500小时先到为准更换要求。 经核查，喷涂工序废气治理设施二级活性炭箱风机风量最大为10562，按照7000：1的要求，应填充活性炭量为1.5立方米，实际填充量为1.6立方米，符合相关要求。	张涛	否	是				
632	石家庄市	石家庄市	石家庄以岭药业股份有限公司	石家庄市	高新区	91130000235658000C	吴相君	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局(支队、大队、中队)	企业核查	2026-08-25 15:16:18	马继伟，李金昊，付强	2026年8月25日，石家庄市生态环境局执法支队十六队执法人员，根据上级推送线索对石家庄以岭药业股份有限公司进行现场核查，现场正常生产，生产负荷约为20%，治理设施正常运行，现场发现：1、提取一工艺废气排口在线平台标记7月1日 停产，16时非甲烷总经浓度为140.66（超标），经查在线站房空气压缩机提供氮气不纯净，导致色谱仪异常波动，测量非甲烷总经数据超标。自动监测	张雷	是	是	涉气	其他环境问题	前处理车间切割工序过应在装除尘器未及时清理更换。	立行立改
																					涉气	其他环境问题	提取一工艺废气排口在线平台标记7 月 1 日 停产，16时非甲烷总经浓度为140.66（超标），经查在线站房空气压缩机提供氮气不纯净，导致色谱仪异常波动，测量非甲烷总经数据超标。自动监测设备运行维护不规范。	立行立改

633	石家庄市	行唐县	石家庄鑫通交通建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA09AW9K5W	陈军	动态库	否	否			石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-25 16:25:45	范永坤，李立鹏，孙贞国	双随机现场检查该公司处于停产状态，厂区洒水、车间密闭、环保手续齐全，发现问题：催化燃烧治理设施脱附热气管道未采取保温措施，要求尽快加装保温材料。	徐国强	否	是				
634	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区作伯动物诊所	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-25 16:37:13	刘新辉，曹杰	2026年8月25日，根据投诉举报线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员首先向鹿泉区作伯动物诊所院长李宁出示执法证件，之后在其陪同下对该动物诊所进行现场检查。该诊所位于石家庄市鹿泉区获鹿镇北斗路建行宿舍1-1-103商铺，统一社会信用代码：92130185MAKMA5B58J，经营者：李宁，主要从事动物诊疗。按照建设项目分类管理名录（2021版）要求，该诊所已于2024年12月30日办理建设项目环境影响登记表，备案号：202423090354004796，该诊所动物诊疗许可证编号为DL3011100007；辐射安全许可证编号为冀环辐证（A0709），有效期至2030年1月9日。现场检查时该诊所正常营业，现场查看诊所主要设备为三类射线装置1台，彩超仪1台（生化分析仪1台、荧光分析仪、手术台1个。经查，该诊所于2026年1月9日与石家庄环友环保技术服务有限公司签订医疗废物处置合同，有效期至2026年12月31日。该诊所只从事公狗、公猫的绝育手术、表面肉瘤切除手术及骨科手术，不从事胸腔、腹腔、颅腔手术，无需办理环境影响维报表，现场未发现环境违法行为。	李宁	否	是				
635	石家庄市	赞皇县	石家庄达乾环保建材科技有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA5R8ECQ2T		动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-25 16:58:23	娄秀鹏，吕会朋，孙义	现场检查该企业未生产。	王都	否	是				
636	石家庄市	藁城区	河北德瑞化工有限公司	石家庄市	藁城区	91130100784056503C	李新朝	动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过调取河北省污染源自动监控系统动态管控视频系统历史数据，该单位重点在线站房视频监控无视频数据上传	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-25 17:36:56	尔宁，杨学忠	2026年8月25日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据市现场线索推送到河北德瑞化工有限公司进行核查，该企业位于河北省石家庄市藁城区新区1号路1号，统一社会信用代码为91130100784056503C，排污许可证编号为91130100784056503C001P，自2025年11月05日起至2030年11月04日止。该企业排污许可证管理类别为重点管理，要求废水在线设备安装自动监控设施并联网。现场检查时该企业未生产，废水在线站房有三套视频监控设备，经查看站房内监控存储硬盘，硬盘存储显示三套监控都有实时画面并且有录像存储，存储时间最从2026年6月20日至今，调阅“石家庄市污染源自动监控系统”动态管控，三套视频监控设备中有一台视频监控设备（站房设备）录像保存显示“有录像”，保存记录为2026年6月20日至2026年8月25日，另外两台视频监控设备（排放口、站房门禁）录像保存显示“无录像”，无法调阅这两个视频监控设备的历史视频资料。	尔宁一	是	是	涉水	在线设施不正常运行	该企业排污许可证管理类别为重点管理，要求废水在线设备安装自动监控设施并联网。现场检查时该企业未生产，废水在线站房有三套视频监控设备，经查看站房内监控存储硬盘，硬盘存储显示三套监控都有实时画面并且有录像存储，存储时间最从2026年6月20日至今，调阅“石家庄市污染源自动监控系统”动态管控，三套视频监控设备中有一台视频监控设备（站房设备）录像保存显示“有录像”，保存记录为2026年6月20日至2026年8月25日，另外两台视频监控设备（排放口、站房门禁）录像保存显示“无录像”，无法调阅这两个视频监控设备的历史视频资料。	拟立案处罚
637	石家庄市	井陉县	井陉县昊家窑天龙节能保温材料厂	石家庄市	井陉县	92130121MA08XCXJ2J	梁天庆	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-26 09:21:49	李连云，王兆科	现场检查该企业处于长期停产状态，未发现环境违法问题。	梁天庆	否	是				
638	石家庄市	井陉县	井陉县碧玉化工建材有限公司	石家庄市	井陉县	91130121601038223B	许秋友	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-26 09:36:25	高铁柱，高鑫	经现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	许丽辉	否	是				
639	石家庄市	井陉县	石家庄盛源汽业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121601040577U	蔡雪梅	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-26 10:13:44	李连云，王兆科	经现场检查该企业处于停产状态，已责令该企业及时清扫路面	蔡雪梅	是	是	涉水	其他环境问题	厂区道路清扫不及时，道路有积尘。	立行立改
640	石家庄市	井陉县	井陉县盛燕精细石粉厂	石家庄市	井陉县	92130121MA08FQE36H	单俊芳	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-26 10:43:57	高铁柱，高鑫	经现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	单俊芳	否	是				
641	石家庄市	石家庄市	高邑县宏泰建筑陶瓷厂	石家庄市	高邑县	91130127661070348T	柴萍	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-26 10:48:10	樊松军，阿建勇	该企业于2022年停产至今，现场检查时，该企业主要生产设备已自行拆除，不具备生产能力。	杨兵利	否	是				
642	石家庄市	石家庄市	河北千千装饰材料有限公司	石家庄市	藁城区	91130182347823997G	李明顺	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 11:47:12	许根林，孙英朔	2026年8月26日，石家庄市生态环境局执法人员根据重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对河北千千装饰材料有限公司进行核查，核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 推送问题1：含 VOCs 工艺废气未按要求收集处理：该企业4车间包膜工序采用过滤棉+活性炭处理工艺，现场对正在生产的包膜工序，工作人员正常开启后，用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速分别为0.22m/0.16m/s、0.20m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 经核查，对包膜工序VOCs废气收集口检测风速为0.44m/s，满足规范要求。已完成整改。 推送问题2： 工业粉尘无组织排放：该企业裁边工序经布袋除尘器处理，废气连接管道密封不严，粉尘外溢，地面和设备积尘严重，粉尘未有效收集。 经核查，裁边工序布袋除尘器废气连接管道已密闭，地面和设备积尘已清理。已完成整改。 推送问题3： 治污设施运行不规范：该企业1#车间封边工序采用“过滤棉+2级活性炭”处理通过DA001排气筒排放，风机铭牌标注最大风量为16728m3/h，4个颗粒物活性炭填充箱体，按照1：7000填充要求，应填2.39立方米活性炭，折算填充约0.16立方米，活性炭填充严重不足，查看最近一次更换活性炭时间为2026年5月21日；（2）该企业1#车间内封边机与主管道连接的废气管道断开，废气不能有效收集。 经核查，（1）封边工序废气排放口（编号DA001）治理设施为二级活性炭吸附装置。企业已购买新的活性炭吸附装置，尚未到货。该问题正在整改中。（2）1号车间内封边机断开的废气收集管道已连接。已完成整改。	刘力强	否	是				
643	石家庄市	鹿泉区	中国石化销售股份有限公司河北石家庄强学加油站	石家庄市	鹿泉区	91130100723370463N	王建生	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 12:06:11	刘常红，田传坤	2026年8月26日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员会同市局对中国石化销售股份有限公司河北石家庄强学加油站进行监督性检查，首先向张万利出示执法证件，随后在其陪同下对该站进行现场检测。经现场检测各项指标均达到相关标准，未发现其他环境违法行为。	张万利	否	是				
644	石家庄市	石家庄市	正定县茂林装饰板厂	石家庄市	正定县	92130123MA09E0LMF59	李志川	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 12:08:05	王宇，谢红旭，潘浩月	2026年8月26日按照生态环境部交办任务对该厂进行现场检查，该厂正在生产，存在问题：1、南侧生产车间废气管道与墙体连接处密闭不严。2、废气治理设施运行管理台账记录不规范（内容填写不全）	李志川	是	是	涉气	未建立台账或台账记录不规范	废气治理设施运行管理台账记录不规范（内容填写不全）	立行立改
																					其他	生态	南侧生产车间废气管道与墙体连接处密闭不严。	立行立改
645	石家庄市	石家庄市	石家庄金丰专用车有限公司	石家庄市	无极县	91130130670323079#	裴轻辉	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 13:24:24	甄建涛，申学国	一大队执法人员根据生态环境部关于印发过程帮扶问题线索推送对该企业进行现场核查，现场检查时该企业部分工序正在生产。 发现问题： 1、企业排污许可中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322－2016，已被DB13/2322－2025代替，企业排污许可中未及时更新。 2、焊接一车间内一处焊接工作未在集气罩下进行。	张成泽	是	是	排污许可	排污许可证其他问题	企业排污许可中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322－2016，已被DB13/2322－2025代替，企业排污许可中未及时更新。	立行立改
																					涉气	未建立台账或台账记录不规范	第二焊接车间废气布袋除尘器运行台账记录不规范，企业都6月份更换布袋，台账记录中未显示。	立行立改
																					涉气	工业粉尘无组织排放	焊接一车间内一处焊接工作未在集气罩下进行。	立行立改
646	石家庄市	石家庄市	河北兴柏药业集团有限公司	石家庄市	赵县	91130133762056377X	刘中强	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 13:38:02	苏荔儒，时文博	现场检查时储煤棚大门敞开未按环评要求密闭，工业粉尘无组织排放。	耿旭东	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	储煤棚大门敞开未按环评要求密闭，工业粉尘无组织排放。	立行立改
647	石家庄市	石家庄市	石家庄华彩承润塑业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182347657444P	王会峰	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 14:01:46	许根林，孙英朔	2026年8月26日，石家庄市生态环境局执法人员根据重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对石家庄华彩承润塑业有限公司进行核查，核查时该企业处于停产状态。 推送问题1： 该企业印刷、包膜采用“活性炭吸附+脱附催化燃烧，3个蜂窝活性炭填充箱体，活性炭存在发白和塌悬，治污设施运行不规范。 经核查，活性炭吸附箱内活性炭已更换，已完成整改。 推送问题2： 含 VOCs 工艺废气未按要求收集处理：现场开启治理设施，调节风量至最大，对包膜工序上方集气罩用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速分别为0.05m/s、0.03m/s、0.02m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 核查时该企业处于停产状态。 推送问题3： 涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求，印刷车间有5个印刷油漆桶开盖，婚内残余液有气味溢出，现场使用便携式气体检测仪器监测，数值在788-836ppm之间。 经核查，印刷车间内油墨桶已密闭，已完成整改。 存在问题：印刷车间处于停产状态，1号印刷机部分墨槽内有油墨积存，未停工退料，要求企业立行立改。	王会峰	是	是	涉气	涉VOCs原辅料储存、输送等不符合要求	印刷车间处于停产状态，1号印刷机部分墨槽内有油墨积存，未停工退料。	立行立改
648	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区新世纪石油销售有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185732895030K	巩伟勇	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 14:09:09	刘常红，田传坤	2026年8月26日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员会同市局对石家庄市鹿泉区新世纪石油销售有限公司进行监督性监测，首先向该公司经理黄文龙出示执法证件，随后在其陪同下对该公司进行现场检测，经现场检测各项指标均达到相关标准，未发现其他环境违法行为。	黄文龙	否	是				
649	石家庄市	石家庄市	河北迈尔斯通电子材料有限公司	石家庄市	行唐县	91130125789831847S	王闵	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 14:31:00	霍红兵，郭丽娜，史爽	2026年8月26日，石家庄市生态环境局执法人员根据生态环境部近程监督帮扶推送线索对河北迈尔斯通电子材料有限公司进行核查，核查时该企业1＃和2＃单晶粗品车间正在生产，其他车间未生产。 推送的线索为8月20日13:45，老板监测车在行唐县唐尧大道河北迈尔斯通电子材料有限公司下风向，北侧厂界测得VOCs峰值为1695.7μg/m³（1.69mg/m³），该点位主要污染物为丙酮、氯乙烯、二甲二硫醚、乙酸、二甲基甲酰胺，现场风向为东南风，现场有轻微异味，经核对该企业涉VOCs原料使用和排放情况，初步判断为河北迈尔斯通电子材料有限公司排放影响。经核实，推送问题基本属实，冲洗反应釜废水暂存于塑胶吨桶内，露天存放在厂区车间外，数量约50个，未按照环评要求直接排入厂区污水处理站。有2个吨桶顶部破裂，密闭不严，有挥发性气体外溢。 现场检查发现问题：1、2＃单晶粗品车间废气治理设施过滤棉箱体底部有积水，过滤棉潮湿。2、1＃单晶粗品车间车间投料口集气罩风速小于0.3m/s。3、污水处理站生化池盖顶钢板有一个直径约1厘米圆洞，有气体外溢，有异味。4、该企业污水处理站两级活性炭吸附处理工艺，风机铭牌标注最大风量7000m3/h，2个蜂窝活性炭填充箱体，按照1：5000填充要求，应填充1.4立方米活性炭，实际填充约0.2立方米，活性炭填充量不足。5、查看最近一次更换活性炭时间为2026年3月19日，已超过3个月更换周期。6、厂区西侧露天存放建筑垃圾，未苫盖。7、污水处理站废气治理设施活性炭箱内部蜂窝活性炭积尘较多，箱体受潮。8、冲洗反应釜废水暂存于塑料吨桶内，露天存放在厂区车间外，数量约50个，未按照环评要求直接排入厂区污水处理站。有2个吨桶顶部破裂，密闭不严，有挥发性气体外溢。9、2＃单晶粗品车间大门敞开，未关闭，已要求企业立行立改。	王博	是	是	涉气	含VOCs的废水集输、存储、处理系统不符合规定	污水处理站生化池盖顶钢板有一个直径约1厘米圆洞，有气体外溢，有异味。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	1＃单晶粗品车间车间投料口集气罩风速小于0.3m/s。	立行立改
																					涉气	含VOCs的废水集输、存储、处理系统不符合规定	冲洗反应釜废水暂存于塑料吨桶内，露天存放在厂区车间外，数量约50个，未按照环评要求直接排入厂区污水处理站。有2个吨桶顶部破裂，密闭不严，有挥发性气体外溢。	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	查看最近一次更换活性炭时间为2026年3月19日，已超过3个月更换周期。	立行立改
																					涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	2＃单晶粗品车间大门敞开，未关闭。	立行立改
																					排污许可	排污许可证其他问题	排污许可中大气污染物排放执行标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016已被《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2025代替，排污许可中未更新。	立行立改
																					涉气	未落实“六个百分百”	厂区西侧露天存放建筑垃圾，未苫盖。	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	该企业污水处理站两级活性炭吸附处理工艺，风机铭牌标注最大风量7000m3/h，2个蜂窝活性炭填充箱体，按照1：5000填充要求，应填充1.4立方米活性炭，实际填充约0.2立方米，活性炭填充量不足	立行立改
																					涉气	治污设施不正常运行	2＃单晶粗品车间废气治理设施过滤棉箱体底部有积水，过滤棉潮湿。	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	污水处理站废气治理设施活性炭箱内部蜂窝活性炭积尘较多，箱体受潮	立行立改
650	石家庄市	石家庄市	石家庄市信诺塑料制品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA08GJK51E	李计拴	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 14:50:40	许根林，孙英朔	2026年8月26日，石家庄市生态环境局执法人员根据重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对石家庄市信诺塑料制品有限公司进行核查，核查时该企业未生产 推送问题1： 执法人员于13时11分通知分局人员，于14时15分进入该企业，进入该企业总闸已落下，全场无电，经使用温度枪测试南部挤塑机显示温度为85.3度，经执法人员分别与人员电话询问企业，负责人称，今天开了三台挤塑机，中午吃完饭后开始停（有录音），该企业暂停措施为：8-18时实施错时生产 现场核查时，该企业未生产，已落实暂停措施要求。 推送问题2： 该企业近期属于生产工况，但分表计电无电量显示，分表计电异常，无法反映企业真实工况情况。 经核查，该企业分表计电正常传输数据。已完成整改。 推送问题3： 现场检查时，该企业破碎、搅拌工序配套的布袋除尘器已连接反吹气泵。已完成整改 推送问题4： 该企业环评主要生产设备显示有16台注塑机，减排清单及涉VOCs企业管控措施清单内均显示8台注塑机。 经核查，该企业实际生产设备注塑机为10台。	李计拴	否	是				

651	石家庄市	晋州市	晋州市信昌汽车销售有限公司	石家庄市	晋州市			动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 15:36:03	张超,尹云锋	2026年8月26日，接交办晋州市信昌汽车销售服务有限公司2026年1月至8月未按照排污许可要求开展自行监测问题，在企业经理刘树辉陪同下现场检查，企业机加工工序生产，铸造工序停产。企业排污许可要求自行监测手工频次为：废气排放口1次/半年，噪声1次/季，无组织1次/年。企业2025年12月26日委托河北环度检测技术服务有限公司对废气有组织、无组织及噪声进行自行监测，于2026年1月7日出具检测报告，经调查，发现企业2026年度未按照排污许可证要求开展废气排放口、噪声自行监测	刘树辉	是	是	排污许可	未按许可证要求开展监测	企业排污许可中自行监测是示生产废气排放口颗粒物、非甲烷总烃手工监测频次为半年一次，噪声监测频次为每季度一次，2026年1月至8月未按照排污许可要求开展自行监测。	拟立案处罚
652	石家庄市	行唐县	上碑中学西侧50米处无名倾倒废液	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	上碑镇派出所提供线索核查	石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 16:11:14	王定坤,高宇	2026年8月23日检测上碑镇派出所工作人员电话反应行唐县上碑中学西侧50米处发现有一处无名废液倾倒点。我分局执法人员立即进行现场核查，该地址位于行唐县上碑中学西侧50米处，东侧为空地、南、西侧为乡间土路、北侧为信号塔。现场情况：废液倾倒在空闲土地上，废液呈红褐色，有刺鼻气味，液面宽约5米，长约6米，深约0.05米，土地为沙土，已渗入土层，现场用纸纸进行测试值为14，为强碱性。由于未找到倾倒人，防止废液污染扩散，上碑镇政府已将废液暂存于塑料桶内，约0.5米地下受污染的土壤用农用车暂存于上碑镇铁道路红绿灯北200米路东库房内，农用车内铺一层塑料布用于防止流失。已进行取样，待进一步进行鉴定。上碑镇副镇长张佳全程陪同。	张佳	是	是	固废	非法倾倒、填埋	擅自倾倒废液废物，废液倾倒地点是行唐县上碑中学西侧50处，空闲土地上，液面宽约5米，长约6米，深约0.05米。	拟立案处罚
653	石家庄市	鹿泉区	石家庄达诚再生资源回收有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 16:14:10	李铁胄,严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司位于石家庄市鹿泉区上庄镇上庄工业区奥卡路金龙行200米路东，检查时，现场未作业。经现场核实四周均为闲置厂房，非居民区。现场露天贮存回收的废玻璃（部分用绿网覆盖），场面脏乱差。该公司没有固定的自有铲车，装卸时临时租用铲车，作业时产生噪声。要求该公司规范作业时间，减少周围噪音扰民。立即对场区进行清整。 因市民反映未留下联系方式，无法将上述处理情况进行反馈。	魏联合	否	是				
654	石家庄市	灵寿县	河北康泰塑胶科技有限公司	91130126097796083 4	林学文	动态库	否	是	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 17:02:02	李栋,杨涛	按照分表计电任务推送要求对该企业进行核查，经查，该企业正常生产，环保设施运行正常。分表计电异常原因为生产设施线路连接水泵导致，现场已要求企业整改。	赵凯飞	否	是				
655	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区世聪沙发厂	91130182073715779E	韩世聪	动态库	否	否	其他非现场线索核查	热点网络现场核查事由	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 18:04:27	齐雅莉,李力锋	2026年8月26日，我分局执法人员现场检查石家庄市藁城区世聪沙发厂（个人独资企业），现场检查时负责人韩金龙全程参加检查，检查时该厂喷漆工序未生产。该厂年产2000套沙发项目位于石家庄市藁城区增村镇东桥寨村村西，厂区东、西两侧均为厂房，南侧为道路，北侧为田地，投资人：韩振国；产品：沙发；原材料：实木沙发坯子，工艺流程：打磨-喷漆，固定污染源排污登记回执编号：91130182073715779E001L，有效期2024年1月24日至2029年1月23日。 现场检查时，该厂底漆间有已开桶未使用完的佛山市高明区首邦化工有限公司生产的型号为SD1700的底漆，底漆间有已进行喷涂底漆的沙发产品。面漆间有已开桶未使用完的佛山市高明区首邦化工有限公司生产的六分喔净味抗刮消面漆，型号为SM75000B。面漆喷漆间存有喷过面漆的沙发产品。 经查看，该厂提供的型号SD1700的底漆检测报告中显示VOC含量为323g/L。提供的六分喔净味抗刮消面漆，型号：SM75006B检测报告，检测项目中VOC含量为458g/L。 经查看该厂提供的底漆和面漆检测报告，与底漆房和面漆房高未使用完的底漆和面漆，产地，型号一致，资料显示该底漆和面漆挥发性有机化合物含量不符合GB/T38597-2020低VOC原辅材料限制标准。	韩金龙	是	是	涉气	其他环境问题	2026年8月26日，我分局执法人员现场检查石家庄市藁城区世聪沙发厂（个人独资企业），现场检查时负责人韩金龙全程参加检查，检查时该厂喷漆工序未生产。该厂年产2000套沙发项目位于石家庄市藁城区增村镇东桥寨村村西，厂区东、西两侧均为厂房，南侧为道路，北侧为田地，投资人：韩振国；产品：沙发；原材料：实木沙发坯子，工艺流程：打磨-喷漆，固定污染源排污登记回执编号：91130182073715779E001L，有效期2024年1月24日至2029年1月23日。 现场检查时，该厂底漆间有已开桶未使用完的佛山市高明区首邦化工有限公司生产的型号为SD1700的底漆，底漆间有已进行喷涂底漆的沙发产品。面漆间有已开桶未使用完的佛山市高明区首邦化工有限公司生产的六分喔净味抗刮消面漆，型号为SM75000B。面漆喷漆间存有喷过面漆的沙发产品。 经查看，该厂提供的型号SD1700的底漆检测报告中显示VOC含量为323g/L。提供的六分喔净味抗刮消面漆，型号：SM75006B检测报告，检测项目中VOC含量为458g/L。 经查看该厂提供的底漆和面漆检测报告，与底漆房和面漆房高未使用完的底漆和面漆，产地，型号一致，资料显示该底漆和面漆挥发性有机化合物含量不符合GB/T38597-2020低VOC原辅材料限制标准。	拟立案处罚
656	石家庄市	石家庄市	石家庄市永欣防水材料有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	红外成像无人机飞检发现沥青罐在加热保温，但是治污设施电机没有热量，涉嫌未正常使用。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-26 21:49:19	张磊,徐会行	执法人员利用红外成像无人机飞检设备巡检，发现该公司沥青罐温度较高，处于加热保温状态，但是废气治污设施电机没有热量，涉嫌未正常开启使用。 检查情况如下： 石家庄市永欣防水材料有限公司，建有年产10万吨沥青混凝土生产线一条，配备安装有两个50吨沥青（改性沥青）罐，2024年2月，由正定县南牛乡程角铺村搬至现址，产品由sbs卷材改为沥青混凝土。主要原料是石料，沥青和沥青混合料，生产工艺是上料箱分-配比称重-加热搅拌-出料外运。现场检查时，该公司沥青混凝土搅拌工序未生产，但是三个沥青储罐和一个改性沥青储罐均处于持续加热保温状态，物料温度均是125度，天然气导热油炉同样处于循环加热运行状态，环评和排污许可证载明：混合料加热，沥清罐加热及呼吸，沥青混合料，天然气燃烧，搅拌料出料废气经集气管道收集后引入水喷淋+电补焦油器+活性炭吸附脱附+cc催化燃烧装置处理后由25米排气筒DA003排放。 问题一：治污设施不正常运行。 问题描述：4个沥青和改性沥青加热储罐温度均在125度，加热保温过程中废气治污设施未开启，我分局验治原理设施不能正常发挥作用，沥青，改性沥青加热保温过程中产生的沥青烟，苯并【a】芘，非甲烷总烃废气未收集处理。	王亚鑫	是	是	涉气	治污设施不正常运行	问题描述：4个沥青和改性沥青加热储罐温度均在125度，加热保温过程中废气治污设施未开启，我分局验治原理设施不能正常发挥作用，沥青，改性沥青加热保温过程中产生的沥青烟、苯并【a】芘，非甲烷总烃废气未收集处理。	拟立案处罚
																					涉气	工业粉尘无组织排放	问题描述：车间内物料输送廊道落料点未密闭，未安装粉尘收集装置。	立行立改
																					涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	问题描述：厂区南侧部分旧沥青路面铣刨料，沙子物料露天堆放，未采取密闭、苫盖、围挡等有效抑尘措施，不符合环评要求。（面积估算无主100平方米，现场责任人：当天下雨）	立行立改
																					涉气	治污设施不正常运行	问题描述：4个沥青和改性沥青加热储罐温度均在125度，加热保温过程中废气治污设施未开启，致使污染治理设施不能正常发挥作用，沥青，改性沥青加热保温过程中产生的沥青烟、苯并【a】芘，非甲烷总烃废气未收集处理。	拟立案处罚
																					涉气	未安装治污设施	问题描述：沥青上料口未安装废气收集处理装置，卸料时产生的VOC+混合气体无组织排放。	立行立改
																					涉气	治理设施未除效率不满足要求	问题描述：查阅台账和分表计电历史记录，发现自今年2月份以来公司均处于生产状态，催化燃烧设备运行，但是催化燃烧装置2月28日至8月31日期间未提即，不满足环评报告表中关于活性炭更换周期设施每10天脱附一次的要求。	立行立改
657	石家庄市	灵寿县	灵寿县辉东矿产品加工厂	石家庄市	灵寿县	92130126MA0AL767F	司顺利	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-27 09:59:41	梁祖彪、辛光利	根据双随机推送对该企业进行检查，经查，该企业已办理环评手续并按照规定填报固定污染源登记，登记编号为92130126MA0AL767F001L，现场检查时该企业未生产，未发现环境违法行为。	司顺利	否	是				
658	石家庄市	鹿泉区	石家庄益佳和恒通商贸有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185796588451T	陈成伟	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 10:44:44	李铁胄,严德章	2026年8月27日，根据石家庄市生态环境局关于开展石家庄市2026年非道路移动机械、油气回收设施抽查抽测的工作通知，石家庄市生态环境监察区分局执法人员会同石家庄市机动车排污管理中心委托的河北正态环境检测有限公司对该公司进行现场检查，该公司建有1个双枪汽油加油机，1个双枪柴油机，1个单枪柴油机，汽油机均安装油气回收设施，3个30立方米汽油罐，2个30立方米柴油罐，对该公司的密闭性、液阻、气液比、非甲烷总烃、液面进行监督性监测。	李建国	否	是				
659	石家庄市	高邑县	高邑县燕飞汽车配件有限公司	石家庄市	高邑县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	对企业的非道路机械使用情况进行检查	石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 10:59:27	张会荣,李亚荷	2026年8月我执法人员到高邑县燕飞汽车配件有限公司对非道路移动机械使用情况进行现场检查，检查时该企业未生产，但一辆国二叉车正在厂区作业，排气筒冒黑烟，皱纹排放不达标，现场委托第三方检测公司对该车辆的尾气进行检测，我局执法人员根据检测结果判断是否对该公司进行处罚。	李燕飞	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	一辆国二叉车正在作业，车辆冒黑烟，已委托第三方检测公司对该车辆进行检测。	拟立案处罚
660	石家庄市	新乐市	河北锦泰达化工有限公司	石家庄市	新乐市	91130184585436052 2	刘江平	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 11:40:37	谢元,杨素甫,张宝果	2026年8月27日接上级推送河北锦泰达化工有限公司排污许可证要求甲醇储罐、甲醛醛成品罩压储罐呼吸废气通过管道连接至1#尾气锅炉进行焚烧处理，现场发现该企业3个甲醇储罐和2个甲醛醛成品储罐正在更换推炉呼吸阀，连接至1#尾气锅炉进行焚烧的废气管路断开未连接，2026年8月9日10:25分黄A0130N罐车往3号甲醛罐中装卸甲醇，过程呼吸废气直排问题进行现场核查1.该公司位于新乐市开发区，东侧为公路、南侧、北侧、西侧为厂房2.该企业正在生产助理接正在运行，在线污染物数据达标排放。再食甲醛生产线正常生产，多聚甲醛和乌洛托品正常生产，1#VOC在线上午10时小时数8.1mg/m3，2#VOC在线上午10时小时数3.0mg/m3，标准80mg/m3，均正常运行，达标排放。3.现场检查时该企业3个甲醇储罐和2个甲醛醛成品储罐连接至1#尾气锅炉进行焚烧的废气管路，正常使用，正常运行。	景志宝	是	是	涉气	未安装治污设施	该公司排污许可证要求甲醇储罐、甲醛醛成品罩压储罐呼吸废气通过管道连接至1#尾气锅炉进行焚烧处理，现场发现该企业3个甲醇储罐和2个甲醛醛成品储罐正在更换推炉呼吸阀，连接至1#尾气锅炉进行焚烧的废气管路断开未连接，2026年8月9日10:25分黄A0130N罐车往3号甲醇罐中装卸甲醇，过程呼吸废气直排。	拟立案处罚
661	石家庄市	平山县	平山县抗德农场	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 12:35:27	何志刚,李国恒	接到群众举报，2026年8月27日，我分局执法人员对平山县庆德农场进行检查时发现，该农场负责人李军外购鸡粪在东王坡村村西自家林地内进行晾晒，晾晒场地无任何防治措施，统一社会信用代码：91130131MAKHXQ037J，经营范围：一般项目：谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；薯类种植；草种植；豆类种植；茶叶种植；油料种植；中草药种植；坚果种植；含油果种植；食用菌种植；园艺产品种植；农业专业及辅助性活动等。本次检查该农场负责人李军全程陪同。	李军	是	是	涉气	其他环境问题	接到群众举报，2026年8月27日，我分局执法人员对平山县庆德农场进行检查时发现，该农场负责人李军外购鸡粪在东王坡村村西自家林地内进行晾晒，晾晒场地无任何防治措施，统一社会信用代码：91130131MAKHXQ037J，经营范围：一般项目：谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；薯类种植；草种植；豆类种植；茶叶种植；油料种植；中草药种植；坚果种植；含油果种植；食用菌种植；园艺产品种植；农业专业及辅助性活动等。本次检查该农场负责人李军全程陪同。	拟立案处罚
662	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区腾龙饰面板厂	石家庄市	藁城区	91130182595416652F	张治家	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 12:53:14	魏源,曹健	2026年8月27日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法存在问题整改情况进行现场核查，检查时该企业生产设备正在进行预热，污染治理设施正在运行。 交办问题1：未按许可证要求开展监测并保存原始记录；锅炉废气执行《锅	张克栋	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	废气排放口与治理设施连接处密封不严，存在漏风现象。	立行立改
																					涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	2号车间热压机集气罩破损。	立行立改
663	石家庄市	石家庄市	石家庄新永力变压器有限	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 15:11:09	魏源,曹健	2026年8月27日，石家庄市生态环境局执法人员根据重点区域大气交叉执法帮扶推送问题线索对石家庄新永力变压器有限公司进行核查，核查时该企业组装工序正在生产，浇注、固化工序未生产。 推送问题：含VOCs工艺废气未按要求收集处理，该企业浇注、固化收集口，现场利用便携式风速仪对废气收集口进行检测，风速为0.1m/s。根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s），经核查，对浇注、固化工序废气收集口检测风速为0.49m/s，满足规范要求。已完成整改。	张立存	否	是				
664	石家庄市	石家庄市	石家庄市宏森熔炼铸造有限公司	石家庄市	藁城区	91130182726712664	武长庆	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 15:57:51	魏源,曹健	2026年8月27日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况进行核查，核查时该企业正在生产 污染治理设施正在运行。 交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理。该企业制芯工序收集口，现场利用便携式风速仪对废气收集口进行检测，风速为0.05m/s。根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 整改情况：现场对制芯工序废气收集口进行检测：风速最示为0.31m/s，满足规范要求，已完成整改。 交办问题2：工业粉尘无组织排放。现场检查时企业抛丸工序未生产，抛丸机下砂口地面积尘约2厘米厚。 整改情况：现场检查时该企业抛丸工序未生产，抛丸机下砂口地面积尘已清理干净，已完成整改。	于晨杰	否	是				
665	石家庄市	鹿泉区	河北医科大学第二医院鹿泉院区	石家庄市	鹿泉区	12130000401700390U	时保军	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 16:04:13	李铁胄,严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该医院进行现场检查，反映的噪音源为制氧站机房，机房处于密闭间内，机房位于院区内一号楼与二号楼中间，现有6台30立方制氧机每台制氧机分别配备空压机，冷干机，三级过滤系统；现有两套负压系统，每套负压系统均配备两台真空泵，两个真空储罐，水箱及管路系统；一套空气净化系统，机房北墙设置6个排烟口，机房内排风管道采取隐音棉降噪措施。2025年8月份该医院对制氧站东厂界夜间噪声检测，数据均达标。2026年已委托检测公司计划对医院厂界进行噪声检测，由于近期下雨，无法开展噪声检测，待雨停后再开展噪声。 现场多次与市民取得联系，一直未接电话，无法将上述检查情况进行反馈。	吕丹	否	是				
666	石家庄市	高邑县	高邑县三日金属制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127094744995	刘宝文	动态库	否	否	其他非现场线索核查	无人机飞检现象核查（对厂内非道路移动机械使用情况进行检查）	石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 17:00:26	张力伟,王亚磊	2026年8月27日，我局执法人员根据无人机飞检发现线索对高邑县三日金属制品有限公司进行检查，现场情况如下：1、该公司位于高邑县辛庄村南，为设计年产5000吨铸件项目，排污许可证号：91130127094744995001R，有效期限2023年12月5日至2028年12月4日。主要原料为：覆膜砂、生铁，生产工艺流程为：造型、熔化、浇注、落砂、清砂、台钻打孔、成品。2、检查时该公司处于停产状态，现场一台叉车正在作业，该叉车未安装排放控制系统，生产日期为2013年12月份，型式核准号CNFCG20430，柴油机编号：G4908PG-13202001。3、现场委托石家庄市翔风环境检测有限公司对该叉车排放尾气的光吸收系数进行了现场检测，检测时执法人员全程在场，已拍照录像。现场负责人全程陪同，提供了营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。	刘晶亮	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	2026年8月27日，我局执法人员根据无人机飞检发现线索对高邑县三日金属制品有限公司进行检查，现场情况如下：检查时该公司处于设备检修状态，现场一台叉车正在作业，该叉车未安装排放控制系统，生产日期为2013年12月份，型式核准号CNFCG20430，柴油机编号：G4908PG-13202001。现场委托石家庄市翔风环境检测有限公司对该叉车排放尾气的光吸收系数进行了现场检测，检测时执法人员全程在场，已拍照录像。现场负责人全程陪同，提供了营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。	拟立案处罚

667	石家庄市	藁城区	河北宏昌天马专用车有限公司	石家庄市	藁城区	91130100754042119E	蒋晓冬	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 17:26:22	杨学忠,张晓卿	2026年8月27日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据上级卫星遥感网格化推送线索到河北宏昌天马专用车有限公司进行核查，该企业位于河北省石家庄市经济技术开发区翰江路6号，社会统一信用代码为91130100754042119E，排污许可证编号为91130100754042119E001Q，自2025年5月27日起至2030年5月26日止。该企业排污许可证管理类别为简化管理。现场检查时该企业正常生产，废气在线站房有四套视频监控设备，经查看站房内监控存储硬盘，硬盘存储显示四套监控中只有两套有实时画面并有录像存储，存储时间是从2026年6月21日至今，其余两套无实时画面，调阅“石家庄市污染源自动监控系统”动态管控中的实时视频-烂中四套视频监控设备分别为站房设备1-ZG130182201804、站房设备2-ZG130182201804、排放口-ZG130182201804、站房门禁-ZG130182201804中均显示“尝试重连，请稍后”；在历史视频-烂中四套视频监控设备分别为站房设备1-ZG130182201804、站房设备2-ZG130182201804、排放口-ZG130182201804、站房门禁-ZG130182201804中均显示“查询录像失败”。	石正正	是	是	涉气	在线设备运行不规范	2026年8月27日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据上级卫星遥感网格化推送线索到河北宏昌天马专用车有限公司进行核查，该企业位于河北省石家庄市经济技术开发区翰江路6号，社会统一信用代码为91130100754042119E，排污许可证编号为91130100754042119E001Q，自2025年5月27日起至2030年5月26日止。该企业排污许可证管理类别为简化管理，现场检查时该企业正常生产，废气在线站房有四套视频监控设备，经查看站房内监控存储硬盘，硬盘存储显示四套监控中只有两套有实时画面并有录像存储，存储时间是从2026年6月21日至今，其余两套无实时画面，调阅“石家庄市污染源自动监控系统”动态管控中的实时视频-烂中四套视频监控设备分别为站房设备1-ZG130182201804、站房设备2-ZG130182201804、排放口-ZG130182201804、站房门禁-ZG130182201804中均显示“尝试重连，请稍后”；在历史视频-烂中四套视频监控设备分别为站房设备1-ZG130182201804、站房设备2-ZG130182201804、排放口-ZG130182201804、站房门禁-ZG130182201804中均显示“查询录像失败”。	拟立案处罚
668	石家庄市	藁城区	石家庄鑫邦塑胶科技有限公司	石家庄市	藁城区	91130182358508685J	吴立恒	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 17:31:26	李力锋,史宾	2026年8月27日，我分局接到河北省环境执法服务APP上级移交问题：“调阅该企业自行监测报告只提供了2025年上半年的自行监测报告，未提供2025年下半年和2026年上半年的自行监测报告。经查阅该企业排污许可证显示：挥发性有机物废气排放口（编号DA001）应监测一次/半年，未按照排污许可证要求开展监测。”2026年8月27日，我分局执法人员到石家庄鑫邦塑胶科技有限公司现场核查，该公司年产缠绕膜40吨、PE塑料薄膜50吨、7万件美纹纸胶带、2万卷遮蔽保护膜项目位于石家庄市藁城区张家庄镇北龙宫村村南200米，厂址东侧为饲料厂、西侧为机场路、南侧为厂房、北侧为仓库，法定代表人：吴立恒，产品：遮蔽保护膜、PE塑料薄膜、缠绕膜、美纹纸胶带；主要原材料：PE塑料颗粒、美纹纸、纸筒；主要工艺流程：原料→加热吹膜→复卷→成品。排污许可证编号：91130182358508685J001P，有效期至2023年08月11日至2028年07月31日。
企业负责人吴伟华全程参加跟踪检查，现场检查时该公司有4台挤出吹膜机正在生产，治理设施（二级活性炭）正常运行，调取排污许可证副本显示自行监测要求：废气排放口DA001非甲烷总经污染物每年年开展1次手工监测。现场调取2025年1月1日至今自行监测报告，该公司现场提供了2025年6月30 日自行监测报告，2026年委托检测合同。	吴伟华	是	是	涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	调阅该企业自行监测报告只提供了2025年上半年的自行监测报告，未提供2025年下半年和2026年上半年的自行监测报告。经查阅该企业排污许可证显示：挥发性有机物废气排放口（编号DA001）应监测一次/半年，未按照排污许可证要求开展监测。
移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
669	石家庄市	赞皇县	河北五马活性炭有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129693465842	张洪伟	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 19:40:27	姜秀鹏,孙又	经查，该公司于2026年8月26日19时；因生产原料库存少不能进行配比生产，停止进料执行停炉操作。2026年8月26日21时因炉膛内部有部分挂壁泥活性炭物料突然掉落，产生大量烟气，药剂投加量开到最大，仍难以控制，导致烟气中二氧化硫短时升高，停炉期间，该企业废气脱硫治理设施、引风机均保持正常运行，未擅自停运污染治理设备。该超标为停炉阶段炉膛残余物料热解造成，非正常生产工况。	张洪波	否	是				
670	石家庄市	石家庄市	河北敬业钢构科技股份有限公司	石家庄市	平山县	91130131699205156X	马林军	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航高值对上风向企业进行排查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-27 21:03:07	张磊,徐公行	根据走航推送高值对上风向区域的河北敬业钢构科技股份有限公司进行排查，该公司主要生产钢结构桥架及其配件，原料是工字钢、钢板。现场检查时未生产。
检查发现，钢结构车间内南侧有三台火焰切割机，机加工车间内南侧有两台火焰切割机，均未安装除尘装置。上述五台切割机未使用，涉嫌作业过程中切割粉尘无组织排放。现场要求企业安装除尘设施后方可开工使用，或将其拆除，消除粉尘污染隐患。	秘彦杰	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	检查发现，钢结构车间内南侧有三台火焰切割机，机加工车间内南侧有两台火焰切割机，均未安装除尘装置。上述五台切割机涉嫌作业过程中切割粉尘无组织排放。现场要求企业安装除尘设施后方可开工使用，或将其拆除，消除粉尘污染隐患。	立行立改
671	石家庄市	深泽县	石家庄市深泽县铁村镇西九线(苏木村以西1367米)	石家庄市	深泽县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 10:29:57	贾园,张宁	根据上级交办线索对该地块进行现场确认，该点位为深泽县金泽养殖有限公司，该点位西侧因土地性质问题不能进行硬化，该地块为深泽县金泽养殖有限公司闲置地块。未发现污染环境违法问题。	李保均	否	是				
672	石家庄市	石家庄市	石家庄宇飞塑料制品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182689293009D	梁辉岩	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 10:50:31	许根林,孙英朔	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅推送重点区域大气交叉执法帮扶问题线索对石家庄宇飞塑料制品有限公司进行核查，核查时该企业未生产。
推送问题1：含 VOCs 工艺废气未按要求收集处理：现场时注塑工序生产状态，对生产设备上方集气罩用便携式风速仪对VOCs废气(收集口进行检测，最大风速分别为0.08m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。
现场核查时该企业未生产，企业已在废气收集集齐罩加装轴流风机，加大废气收集风量。已完成整改。
推送问题2：治污设施运行不规范：（1）该企业注塑、挤出工序采用“过滤棉+活性炭”处理，过滤棉已堵塞。（2）过滤棉已堵塞，活性炭有发白痕迹：风机环评设计风量13000M3/h,蜂窝活性炭填充箱体，按照1：5000填充要求，应填充2.6立方米活性炭，折算填充约1.5立方米，缺1.3立方活性炭，活性炭填充严重不足。
经核查，（1）废气治理设施二级活性炭吸附箱内过滤棉、活性炭已更换。（2）活性炭吸附箱活性炭填充量与风机风量匹配，已完成整改。
推过问题3：实际建设与减排清单填报不一致类:该企业减排清单设备:该企业现场建设挤出机7台、吹瓶机9台，清单显示为挤出机8台、吹瓶机10台。实际设备情况与清单不一致。
经核查，该企业现场有挤出机7台、吹瓶机9台，其余1台挤出机（8号机）和1台吹瓶机（3号机）因设备故障返厂维修。	杨军波	否	是				
673	石家庄市	井陉县	石家庄市石豫矿业有限公司	石家庄市	井陉县	91130121557676112M	贾晓峰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-28 10:55:23	高士雄,张晏	现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	贾晓峰	否	是				
674	石家庄市	正定县	石家庄祎祎家具有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA07MEJ91L	王冰清	动态库	否	否			石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-28 10:58:46	孙士明,张申,杨风敏	通过双随机推送对该企业进行现场检查，现场检查时该企业正常生产，治理设施运行正常，未发现存在其他环境违法问题，要求企业严格落实各项环保制度。	王冰清	否	是				
675	石家庄市	井陉县	石家庄市金桂纤维水泥制品有限公司	石家庄市	井陉县	91130121104627756E	梁海山	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-28 11:13:21	高士雄,张晏	现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	梁瑞文	否	是				
676	石家庄市	石家庄市	石家庄中亚蜡业有限公司	石家庄市	藁城区	91130192MA07KM3B1K	朗晓康	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 11:52:55	魏源,曹健	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改情况对该公司进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。
交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理：现场检查融化炉车间，利用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速为0.19m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。
整改情况：经核查，该企业已对融化炉车间内融化锅进行二次密闭，形成负压环境，产生的VOCs废气收集后经二级活性炭设施处理后排放，现场对废气收集口进行检测，风速仪显示风速为0.42m/s，满足规范要求，该问题已整改完成。
交办 问题2：未按许可证要求开展监测并保存原始记录：未按排污许可要求开展自行监测，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），监测工作依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）。企业配套天然气锅炉，按照规范要求氮氧化物最低监测频次为每月1次；查阅企业留存监测报告，氮氧化物仅每年监测1次，监测频次不足。
整改情况：经核查，该企业已委托二方监测公司对天然气锅炉氮氧化物进行检测，并出具检测报告，报告编号HJ【委】字20261215号，该问题已完成整改。
交办问题3：其他环境问题：该企业融化工序涉VOCs未密闭收集，现场窗户打开，北侧未密闭，涉嫌无组织排放VOCs废气。
整改情况：经核查，已要求该企业将窗户关闭，车间北侧已进行封闭，该问题已完成整改。
存在问题：该单位院内有一台浇蜡机，周围有蒸蜡产品，有近期工作痕迹，经调阅该单位环评显示工艺流程中未显示，要求企业对存在问题立行立改。	期伟涛	是	是	涉气	其他环境问题	该单位院内新增一台浇蜡机，周围有蒸蜡产品，有近期工作痕迹，经调阅该单位环评显示工艺流程中未显示。	立行立改
677	石家庄市	石家庄市	石家庄家蒙塑料制品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182074850171 7		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 11:53:07	许根林,孙英朔	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅推送重点区域大气交叉执法帮扶问题线索对石家庄家蒙塑料制品有限公司进行核查，核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。
推送问题1：含 VOCs 工艺废气未按要求收集处理：现场时注塑工序生产状态，对生产设备上方集气罩用便携式风速仪对VOCs废气(收集口进行检测，最大风速分别为0.172m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-20193》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。
经核查，企业已在废气收集集齐罩加装轴流风机，加大废气收集风量。已完成整改。
推送问题2：排污许可其他问题：该企业为排污许可登记管理，证书编号：91130182074850171001W，有效期：自2021年1月29日至2026年1月28日。现场核查时该企业生产状态，排污登记过期。
经核查，该企业已变更排污登记，有效期：2026年8月13日至2031年8月12日。已完成整改。
推过问题3：实际建设与减排清单填报不一致类:该企业实际建设14台注塑机，减排清单为12台，现场设备数量与减排清单不一致。
经核查，该企业实际注塑机为14台。
推过问题4：治污设施运行不规范：（1）该企业注塑、吹塑、挤出、吸塑工序采用“过滤棉+活性炭”处理，过滤棉堵塞；（2）查阅企业活性炭最近一次更换时间为2026年4月20日，现已超过3个月更换时长；（3）该企业4号搅拌机未生产，集气罩与废气管道密封不严，废气外溢，开口有2厘米。
经核查，（1）废气治理设施二级活性炭吸附箱内过滤棉已更换。（2）藁城区分局已对该企业活性炭进行碘值进行监测，监测结果符合要求。（3）4号搅拌机集齐罩与废气收集管道连接处已密闭，已完成整改。	杨立强	否	是				
678	石家庄市	新乐市	石家庄普昌塑料制品有限公司	石家庄市	新乐市	91130184599911045E	牛晓英	动态库	否	否			石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-28 12:01:55	侯连虎,路辉	现场检查发现，该企业各工序均处于停产状态，未发现环境违法行为。	田军保	否	是				
679	石家庄市	石家庄市	高邑县浩瀚金属制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MA0CMMAP6F		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 13:57:27	闫建勇,鲁晖斌	该企业主要产品为透浆泵铸造，年产2万吨透浆泵及配件，主要生产线为1条铸造离水生产线，现状实际建设2条，主要工艺为涂料搅拌-刷涂料-烘干-埋箱-盖模-熔炼-浇铸-落砂-切割抛丸-退火。熔炼浇铸废气经集气罩+砂箱抽真空+喷淋塔+干除分离器+布袋除尘器+活性炭吸附催化燃烧装置+22米排气筒排放，切割抛丸废气经布袋除尘器+22米排气筒排放。现场检查该公司自制涂料、烘干设施工序正在生产。发现问题为：1、该公司共3个搅拌机，均未按照环评、排污许可要求设置集气罩，收集处置颗粒物；2、该公司浇注区域废气配套治理设施为“喷淋	岳杰杰	是	是	涉气 涉气	未安装治污设施 治污设施不正常运行	该公司共3个搅拌机，均未按照环评、排污许可要求设置集气罩，收集处置颗粒物。 该公司浇注区域废气配套治理设施为“喷淋降温+干湿分离机+布袋除尘器+活性炭吸附装置催化燃烧设备”，现场检查时浇筑工序振行台转筒，2026年8月28日13:00至7:00进行生产，该浇注性炭严重注水，碳体老化严重，经调取该套设备控制器显示，自2025年6月至今未进行过脱附工作，活性炭至今未进行更换。	拟立案处罚 拟立案处罚

680	石家庄市	石家庄市	河北三晶源防腐保温工程有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 14:57:02	魏源，曹健	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改情况对该企业进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理：该企业挤塑出工序采用活性炭处理，现场对中间生产线挤出上方集气罩用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速分别为0.12m/s、0.10m/s、0.07m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 整改情况：经核查，该企业已将吨挤出工序对应的废气治理设施的风机由11千瓦的电机更换为18.5千瓦的电机，现场利用便携式风速仪进行了检测，风速已达到0.81m/s，满足《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》规范要求，该问题已完成整改。 交办问题2：治污设施运行不规范，该企业EPS生产线废气经活性炭处理，活性炭箱存在积尘，颗粒活性炭颜色有发白痕迹。 整改情况：经核查，该企业活性炭发白痕迹实为糠絮，现已将积尘与糠絮清理干净，该问题已完成整改。 交办问题3：无组织排放管控不到位：该企业对VOCs发泡工序集气罩软帘缺少1条、切割工序集气罩软帘破损，缺少2条，VOCs废气外溢，无组织排放。 整改情况：经核查，该企业已对发泡工序、切割工序集气罩软帘进行及时更换，该问题已完成整改。 存在问题：该单位XPS工艺上料搅拌工位地面有钙粉遗洒，未及时清理。	赵兴林	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	该单位XPS工艺上料搅拌工位地面有钙粉遗洒，未及时清理。	立行立改
681	石家庄市	鹿泉区	博晖生物制药（河北）有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185762082516L	翟晓枫	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 15:24:19	杨军建，冯瑞玉	2026年8月28日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员杨军建、冯瑞玉对推送超标异常任务进行现场核查。现场核查时，该企业生产车间停产，包装车间生产，两台两吨天然气锅炉正常运行，污水处理站污水处理设施正常运行，在线监测设备运行正常。	李阳	否	是				
682	石家庄市	石家庄市	河北美艺达革业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182667733931Q	马彦彬	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 15:31:36	许根林，孙英朝	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据河北省生态环境厅推送重点区域大气交叉执法帮扶问题线索对河北美艺达革业有限公司进行核查，核查时该企业一条TPU生产线正在生产，污染治理设施正在运行，其余一条TPU生产线及开伤机工序未生产。 推送问题：该企业表处车间内设置有调色工序，水性涂料桶未完全密闭，经PID检测，该工序所用水性涂料VOCs数值为19mg/m³。现场未能提供VOCs含量检测报告。 经核查，表面处理车间未生产，水性涂料桶已密闭。经调阅企业提供的水性油墨检测报告显示：挥发性有机化合物含量为0.76，符合要求。已完成整改。 存在问题：1号TPU生产线压延工序提伴罐上料口未作业，集尘罩软帘卷起，粉尘不能完全有效收集。整改企业立行立改。	马腾跃	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	1号TPU生产线压延工序上料口提伴罐现场未作业，集尘罩软帘卷起，粉尘不能完全有效收集。	立行立改
683	石家庄市	藁城区	河北国津天创污水处理有限责任公司	石家庄市	藁城区	12130182731410556U	聂有壮	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 16:01:40	丈沉，李素格	2026年8月24日河北国津天创污水处理有限责任公司在线平台出口12时至15时氨氮在线数据高于总氮。经核查，运维人员当日10：34进行氨氮核查5mg/L原控样，设备出5.19mg/L，设备测量在误差范围内，设备无故障，原因疑似为水样中氯离子等干扰物质较多，导致总氮消解还原能力下降，致使该时间段氨氮高于总氮。16时后恢复正常。	李信	否	是				
684	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市协神多066县道（新乐市协神学区协神学校以西454米）	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 16:28:02	耿照阳，张鑫，张会宾	现场核查，交办任务围月显示区域为热木农场牛舍内牛活动场，地面已硬化，场内积存少量牛粪，已督促负责人加大清理频次。	王瑄春	否	是				
685	石家庄市	石家庄市	石家庄市藁城区浩瑞建筑材料有限公司	石家庄市	藁城区	91130182096995064O	姚瑞奇	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 16:32:00	魏源，曹健	2026年8月28日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办问题整改完成情况对该企业进行现场核查，检查时该企业未生产 。 交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理：现场工作人员正常开启VOCs设施，利用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速为0.03m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。【立行立改类】 整改情况：该公司对VOCs废气治理设施收集管路进行优化，将原来一个集气罩改为两个集气罩 ，将VOCs废气产生环节进行局部密闭。现场监测风速为0.75m/s、1.5m/s，满足0.3m/s规范要求，该问题已完成整改。 交办问题2：治污设施运行不规范：该企业现场未生产，破碎工序除尘器气泵连接管断开，拉丝工序除尘设施反吹气泵管未与气泵联接，不能进行反吹 。【立行立改类】 整改情况：该公司已将破碎工序除尘器气泵连接管断开连接，拉丝工序除尘设施反吹气泵管与气泵连接，该问题已完成整改。 交办问题3：其他环境问题：该企业排污许可证属于简化管理，排污许可证内环境管理台账记录里边表明，拉丝工序污染治理设施是UV光氧加活性炭吸附，然后产污治理排信息表里，污染治理设施里面体现的是布袋除尘加二级活性炭吸附，很后不一样。【立行立改类】 整改情况：该企业已将排污许可证内环境管理台账记录中环保设施UV光催化氧化+活性炭吸附变更为布袋除尘+二级活性炭吸附，已完成整改。 交办问题4：未落实内部加强管控：通过现场查看生产记录该企业7月28日开机时间是起点至14时40分正常生产，调取分表计电用电量和台账相符，未落实早8至18时自转黑管控要求。【立行立改类】 整改情况：该企业7月28日因有紧急订单临时进行生产，未落实早8至18时自转黑管控措施要求，现场已要求该企业严格落实早8至18时自转黑管控措施要求。	李涛	否	是				
686	石家庄市	正定县	石家庄市水敖防水材料有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 17:22:12	梁昆，杨涛	根据上级移交线索核查，2026年8月28日我分局执法人员对石家庄市水敖防水材料有限公司进行检查时发现：该单位全称是石家庄市水敖防水材料有限公司，法定代表人是王亚森，位于石家庄市正定县南闾镇北早现村中锋路888号，统一社会信用代码：91130123557681296O。该单位《建设项目环境影响报告表》于2024年4月26日通过正定县数据和政务服务局审批（正行审环评批复【2024】27号），2024年9月8日通过了第二方专家组验收。我单位排污许可证于2024年7月11日发证，证书编号：91130123557681296O001Q，有效期：2024年7月11日至2029年7月10日。主要产品：年产10万吨沥青混凝土。主要生产设备：沥青罐4个，导热油炉，搅拌土机等。 主要原料是石料，沥青和溶剂混合料；生产工艺是上料筛分-配比称重-加热搅拌-出料外运。 主要治理设施是混合料加热，沥清罐加热及呼吸，沥青混合料，天然气燃烧，搅拌料出料废气经集气管道收集后引入水喷淋+电补焦油器+活性炭吸附装置+UV催化燃烧装置处理后由DA006来排气筒DA003排放，现场情况：1、现场检查时该企业未生产，导热油炉温度是160℃，4个沥青罐存罐温度是150℃，配套的污染防治设施正常开启。2、上级移交线索是 "2026年8月26日下午，市环境执法人员利用红外成像无人机，飞检设备巡检，发现该公司沥青罐温度较高，处于加热保温状态，但是废气、治理设施、电机没有热量，涉嫌治污设施未正常开启使用。3、该企业经理赵孟孟全程陪同配合检查。	王景洲	是	是	涉气	治污设施不正常运行	问题描述：4个沥青和改性沥青加热储罐温度均在125度，加热保温过程中废气治污设施未开启，致使污染治理设施不能正常发挥作用，沥青、改性沥青加热保温过程中产生的沥青烟、苯并【a】花、非甲烷总烃废气未收集处理。	拟立案处罚
687	石家庄市	新乐市	新乐市上佳包装制品有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0G88O4Q	王玉超	动态库	否	否			石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-28 17:44:42	王海龙，展宗斌	通过双随机检查，我执法人员对该企业进行现场检查，新乐市上佳包装制品有限公司，位于新乐市大岳镇前东圈，统一社会信用代码为91130184MA0G88O4Q，法人代表是徐雷，固定污染源排污登记编号：91130184MA0G88O4Q001P，环保治理设施：集气罩→二级活性炭吸附→风机→排气筒，现场检查时有1条印刷生产线和2条制袋机正在生产，治理设施正在运行。未发现环境违法行为。	王玉超	否	是				
688	石家庄市	高邑县	高邑县浩瀚金属制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MA0CMMAP6F		动态库	否	否	其他非现场线索核查	对企业的环保制度措施落实情况进行检查	石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 18:03:26	张会荣，李亚茜	2026年8月28日我局执法人员李亚茜、张会荣到该企业检查环保制度措施的落实情况，现场检查时该企业未生产，调阅企业生产和治理设施运行台账3月份以来仅13日停产外，其他时段一一正常运行，检查发现该企业浇铸工序与正常生产，检查发现该企业浇铸工序VOCs废气治理设施活性炭非化惠绕设备未按排污许可证规定进行运行和维护，我局拟对该企业的违法行为立案调查。	王亚超	是	是	涉气	治污设施运行不规范	浇铸工序VOCs废气活性炭治理设施未按排污许可证号规定运行和维护	拟立案处罚
689	石家庄市	高邑县	高邑县浩瀚金属制品有限公司	石家庄市	高邑县	91130127MA0CMMAP6F		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-28 19:04:13	张会荣，李亚茜	2026年8月28日我局执法人员李亚茜、张会荣到该企业检查环保制度措施的落实情况，法人王亚超全程陪同，现场检查时该企业未生产，检查发现该企业金刺绣押机处未按照环评要求设集气罩对投料时产生的颗粒物废气进行收集处理，有现场照片和影像资料为凭，我局拟对该企业的违法行为立案调查。	王亚超	是	是	排污许可	未安装治污设施	环评要求在搅拌机处设集气罩，该企业未按环评要求进行设置	拟立案处罚
690	石家庄市	高邑县	石家庄翔风环境检测有限公司	石家庄市	高邑县			非动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过河北左安铝业有限公司向全国污染源监测数据管理与共享系统上传自行检测报告发现石家庄翔风环境检测有限公司出具的《翔风环检[2026]第0064号报告显示河北左安铝业有限公司DA004天气热气锌放口标于流量三次采样均为0，但有氮氧化物浓度的情况到该检测公司进行现场检查。经查，该公司于2026年6月30日出具的《翔风环检[2026]第0064号》检测报告是2026年5月12日对河北左安铝业有限公司DA004天气热气加热炉废气排放口标于流量三次采样标于流量为0，含氧量分别为：19.25%、19.32、19.30；氮氧化物浓度分别为：8，7，7，二氧化硫浓度，二氧化碳排放速率，氮氧化物排放速率均为0，调阅原始记录无法提供风量条，无法溯源，涉嫌出具虚假检测报告，我局拟对该公司立案调查。	石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-29 17:10:09	张会荣，李亚茜	2026年8月29日我局执法人员李亚茜、张会荣通过河北左安铝业有限公司向全国污染源监测数据管理与共享系统上传自行检测报告发现石家庄翔风环境检测有限公司出具的《翔风环检[2026]第0064号报告显示河北左安铝业有限公司DA004天气热气加热炉废气排放口标于流量三次采样均为0，但有氮氧化物浓度的情况到该检测公司进行现场检查。经查，该公司于2026年6月30日出具的《翔风环检[2026]第0064号》检测报告是2026年5月12日对河北左安铝业有限公司DA004天然气加热炉废气排放口的采样检测结果。经核显示二次采样标干流量均为0。含氧量分别为：19.25%、19.32、19.30；氮氧化物浓度分别为：8，7，7，二氧化硫浓度，二氧化碳排放速率，氮氧化物排放速率均为0，调阅原始记录无法提供风量条，无法溯源，涉嫌出具虚假检测报告，我局拟对该公司立案调查。	杨晓思	是	是	涉气	第三方环保服务机构弄虚作假	2026年8月29日我局执法人员李亚涛、张会荣通过河北左安铝业有限公司向全国污染源监测数据管理与共享系统上传自行检测报告发现石家庄翔风环境检测有限公司出具的《翔风环检[2026]第0064号报告显示河北左安铝业有限公司DA004天气热气加热炉废气排放口标于流量三次采样均为0，但有氮氧化物浓度的情况到该检测公司进行现场检查。经查，该公司于2026年6月30日出具的《翔风环检[2026]第0064号》检测报告是2026年5月12日对河北左安铝业有限公司DA004天然气加热炉废气排放口的采样检测结果，结果显示三次采样标干流量均为0。含氧量分别为：19.25%、19.32、19.30；氮氧化物浓度分别为：8，7，7，二氧化硫浓度，二氧化碳排放速率，氮氧化物排放速率均为0，调阅原始记录无法提供风量条，无法溯源，涉嫌出具虚假检测报告，我局拟对该公司立案调查。	拟立案处罚
691	石家庄市	石家庄市	石家庄宝丰化工有限公司	石家庄市	栾城区	91130100721625473O	余长焱	动态库	否	是	其他非现场线索核查	利用红外成像无人机飞检，发现该单位正在生产，并且疑似存在有机废气无组织排放现象。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-29 21:13:29	张磊，刘旭冰	市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现该公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放现象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。 经现场检查发现，该公司甲基化烟合车间、百草枯车间和乳油车间部在生产，安装的治污设施均在正常使用，利用手持pid检测仪未发现存在明显废气泄露等违法行为。	苏少飞	否	是				
692	石家庄市	石家庄市	河北德成钢结构有限公司	石家庄市	栾城区	91130124601260457A	王钦如	动态库	否	否	其他非现场线索核查	市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现该公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放现象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-29 21:26:33	张磊，刘旭冰	市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现该公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放现象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。 现场检查时，该公司甲基化工车间生产，喷漆工序未生产，昨天晚上喷过漆的钢架正在喷漆间里存放 ，治污设施开启，但是喷漆间未有效密闭，造成部分有机废气在车间内无组织排放。现场要求负责人将伸缩式喷漆房进行了有效密闭。	张丽芳	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	现场检查时，该公司喷漆工工序未生产，昨天晚上喷过漆的钢架正在喷漆间里存放 ，治污设施开启，但是喷漆间未有效密闭，造成部分有机废气在车间内无组织排放。执法人员现场要求负责人将伸缩式喷漆房进行了有效密闭。	立行立改
													石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查			市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现河北三农农用化工有限公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放现象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。该公司原名延有正定农化工有限公司，于2016年更名，该公司曙唑膦、噻氟酰胺等8种原药建设项目环境影响补充报告编制完成时间是2021年10月，2013年12月6日通过原石家庄市环境保护局审批，目前主要产品是噻唑膦颗粒和水分散剂，年产量是15000吨。检查时，噻唑膦颗粒原料现储罐上料、药剂混合搅拌、包装工序正在生产。				排污许可	排放口与许可证不一致	噻唑膦颗粒剂车间环评要求由布袋除尘器处理后经30米高DA003废气排放口排放。现场实际建设有两个废气排放口，投料、搅拌工序废气及颗粒剂包装工序一部分废气经布袋除尘+活性炭吸附后由DA003排放口排放（引风机正在运行），颗粒剂包装工序另一部分废气由布袋除尘器处理后经约2米高排放口排放（除尘风机未运行），该排放口未在环评和排污许可证中体现，与排污许可证不符，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零九条第一款之规定。	拟立案处罚

693	石家庄市	石家庄市	河北三农农用化工有限公司	石家庄市	栾城区	91130124674654815	郭景祥	动态库	否	否	其他非现场视素核查	市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现河北三农农用化工有限公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放迹象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-29 22:00:42	张磊，刘旭冰	发现问题： 一是喷喷膦颗粒剂车间环评要求由布袋除尘器处理后经30米高DA003废气排放口排放，现场实际建设有两个废气排放口，投料、搅拌工序废气及颗粒剂包装工序一部分废气经布袋除尘+活性炭吸附后由DA003排放口排放（引风机正在运行），颗粒剂包装工序另一部分废气由布袋除尘器收集后经约25米高排放口排放（除尘风机未运行），该排放口未在环评和排污许可证中体现，与排污许可证不符，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零九条第一款之规定。 二是噻呋膦颗粒剂生产线投料、搅拌工序废气管道和包装工序废气管道均存在破损，废气无法有效收集。在颗粒剂车间内使用PID检测仪测得VOCs浓度最高为181毫克每立方米，载体投料口集气罩外侧最高为143毫克，混合搅拌投料口集气罩外侧浓度最高为214毫克。车间门口外部测得废气浓度为138毫克，包装工序设备旁边测得废气浓度为470毫克，无组织排放现象严重。，上述行为属于未按照排污许可证的规定运行和维护污染防治设施，且造成污染防治设施不能正常发挥作用，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零四条第一款之规定。 三是噻呋膦颗粒剂生产车间内私自安装了两个噻呋磺水溶剂搅拌罐，2026年4月份安装并投入使用，该设备生产工序未在环评和排污许可证中体现，并且粉剂载体投料和搅拌过程未安装废气收集处理装置，粉尘（其他气态污染物）未收集处理，不符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）5.4.1.1；配料、混合搅拌、分装包装工序，优先密闭操作；无法完全密闭的，必须设置局部集气收集，废气导入治理设施的要求。按照《建设项目分类管理名录》（2021年版）序号44规定，应该办理环评报告表，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十五条第一款之规定。	苏晓丹	是	是	涉气	治污设施不正常运行	市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现河北三农农用化工有限公司生产设施处于生产状态，厂区疑似存在有机废气无组织排放迹象。为核实线索真实性，执法人员随即赴该企业开展现场执法检查。 噻呋膦颗粒剂生产线投料、搅拌工序废气管道和包装工序废气管道均存在破损，废气无法有效收集。在颗粒剂车间内使用PID检测仪测得VOCs浓度最高为181毫克每立方米，载体投料口集气罩外侧最高为143毫克，混合搅拌投料口集气罩外侧浓度最高为214毫克。车间门口外部测得废气浓度为138毫克，包装工序设备旁边测得废气浓度为470毫克，无组织排放现象严重。，上述行为属于未按照排污许可证的规定运行和维护污染防治设施，且造成污染防治设施不能正常发挥作用，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零四条第一款之规定。	拟立案处罚
																					环评	未批先建	二是噻呋膦颗粒剂生产车间内私自安装了两个噻呋磺水溶剂搅拌罐，2026年4月份安装并投入使用，该设备生产工序未在环评和排污许可证中体现，并且粉剂载体投料和搅拌过程未安装废气收集处理装置，粉尘（其他气态污染物）未收集处理，不符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）5.4.1.1；配料、混合搅拌、分装包装工序，优先密闭操作；无法完全密闭的，必须设置局部集气收集，废气导入治理设施的要求。按照《建设项目分类管理名录》（2021年版）序号44规定，应该办理环评报告表，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十五条第一款之规定。	拟立案处罚
694	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县上碑镇中心北大街（开发北街与中心北大街汉北）434米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-30 10:27:05	王定坤，高宇	现场检查，该养殖场正常经营，养殖蛋鸡8000只，已办理相关手续，养殖场建有三级沉淀池，近期下雨较多，养殖场北侧雨水未及时排出，未发现环境违法行为	李秋贵	否	是					
695	石家庄市	行唐县	行唐县筑航建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA07PHRC02	单彦强	动态库	否	否	分表计电异常检查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-30 10:31:47	范永坤，吴慧刚，李立鹏	根据分表计电异常现场检查，砂浆生产线停产已报停，混凝土生产线处于生产状态，经检查，分表计电电表箱导致异常，已要求联系巡三方公司进行维修。	张二辟	否	是					
696	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍营乡三雷家庇农场东南108米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-30 10:57:14	王定坤，高宇	现场检查，该农场位于行唐县洛庄村北，养殖肉牛260头，已办理相关手续，建有三级沉淀池，储粪池，厂区已硬化，东侧粪污已清理，未发现环境违法行为。	薛雷生	否	是					
697	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县霍营乡南厂路（南厂路东南349米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-30 11:13:05	王定坤，高宇	现场检查，该养殖场养殖肉牛110头，建有储粪池，厂区内未发现粪污乱堆现象，未发现环境违法行为。	王文杰	否	是					
698	石家庄市	行唐县	石家庄福新节能科技有限公司	石家庄市	行唐县	91130125098071631W	祖章旭	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-30 16:51:25	袁志永，栗清亮，杨利斌	现场检查时该企业正在生产，在线设施正常运行，数据异常原因为氮氧采样管堵塞导致仪器未采到水样，造成在线数据异常恒值，经第三方运维人员疏通清理采样管后设备测量数据恢复正常。	赵进京	否	是					
699	石家庄市	新乐市	新乐市亿旺达塑料制品厂	石家庄市	新乐市	92130184MA0EXQC5R		动态库	否	否			石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-31 10:09:35	王恩泽，杨新雷	现场未生产，全厂处于停产状态，未发现环境违法行为。	侯明亮	否	是					
700	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县城寨乡明辉家庇农场（明辉家庇农场以北352米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 10:11:02	王定坤，高宇	经检查，该地点位于行唐县南城寨村南，主要从事蛋鸡养殖，养殖场西侧有少量雨水，已责令负责人及时清理。	郭	否	是					
701	石家庄市	新乐市	新乐市三源化工有限公司	石家庄市	新乐市	91130184693472472X	安会杰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-31 10:20:32	耿照阳，张鑫	现场检查时该企业正在生产，大气污染防治设施正在运行，未发现环境违法行为	安会杰	否	是					
702	石家庄市	石家庄市	新乐市佑佑塑料制品厂	石家庄市	新乐市	92130184MA3HBQ487	刘寒	动态库	否	否	其他非现场视素核查	按照分表计电异常视素任务要求	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 11:50:05	霍红兵，赵萌	8月31日，按照分表计电异常视素任务，对新乐市佑佑塑料制品有限公司进行现场检查，现场检查时企业正在生产，8月29日晚18：15—21：15该企业未生产，分表计电有用电为2.8生产线注塑机开温及更换模具。发现问题：废气收集管道与接驳间有缝隙，不满足排污许可车间密闭要求。	刘超	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	废气收集管道与墙壁间有缝隙，不满足排污许可车间密闭要求。	立行立改
703	石家庄市	灵寿县	灵寿县永盛食品有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126054060722A1	康冬	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 11:51:30	李杨，郝志辉	根据在线数据超标对该企业进行现场核查，该企业2026年8月30日11时至21时总确在线监测分析仪数据异常超标。经现场核查，8月29日第三方更换采样管路，采样点水位低，采样器采样探头放置低，导致8月30日采样器抽取到异物，致使在线检测分析仪总磷数据超标异常，第二方运维人员8月30日对探头进行高低位调整，数据恢复正常。	李建文	否	是					
704	石家庄市	石家庄市	河北翼辰实业集团股份有限公司（东厂）	石家庄市	藁城区	91130100107907438Y	张海军	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 12:42:47	魏源，曹健	2026年8月31日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况对该企业进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理；含VOCs工艺废气未按要求收集处理。该企业喷塑收集口，现场利用便携式风速仪对废气收集口进行检测，风速为0.14m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 整改情况：经核查，该企业已将喷塑对应的废气治理设施的风机由37千瓦的电机更换为45千瓦的电机，现场利用便携式风速仪进行了检测，风速已达到0.35m/s，满足挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》规范要求。该问题已完成整改。 交办问题2：治污设施运行不规范：4号南车间内冷锻机正在生产，该废气喷淋洗涤塔循环水池内水面漂浮油污、杂质悬浮物，油体淤积污物，造成废气净化处理效能受损。 整改情况：经核查，该企业已对该工序废气喷淋洗涤塔循环水池进行清理，去除池内水面漂浮油雾，杂质悬浮物，以及池内淤积污物，保证环保设备有效运行。该问题已完成整改。	张建卓	否	是					
705	石家庄市	石家庄市	河北盛鑫智能电力设备有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MACAQPTU761	张小江	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 13:12:07	魏源，曹健	2026年8月31日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况对该企业进行现场核查，检查时该企业机加工工序正在生产，污染治理设施正在运行。 交办问题：减排清单与企业实际情况不一致，减排清单显示：1条生产线，倒线-喷线-组装焊接-干燥-注油-组装-实验-成品。实际现场于燥，注油工序已拆除。 整改情况：经核查，该企业于燥、注油工序已拆除，已将减排清单进行修改，待第二季度修改减排清单时上报省市进行修改。	刘占力	否	是					
706	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县口头镇石子河（公交站）（石子河（公交站）以东176米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 15:05:51	刘军芳，赵佳	现场检查时，养鸡场正常养殖，养殖蛋鸡2000只，建有一座防渗化粪池，防渗池用彩钢板封顶，未发现粪污乱排现象。	陈胜林	否	是					
707	石家庄市	无极县	河北和合化工有限公司	石家庄市	无极县	91130130740154283S	刘军强	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 15:25:28	温利强，解伟峰	现场检查，该公司正常生产，污染防治设施运行正常。	李玉乾	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	经查，该公司2026年8月30日23时燃煤锅炉脱硫系统夹斗流量调节阀故障，导致二氧化硫数据超标。	拟立案处罚
708	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县口头镇文化街（马化村以北279米）	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 15:39:49	刘军芳，赵佳	该养殖场名为行唐县杨军强养殖场，养殖蛋鸡2000只，建有一坐化粪池，化粪池用防水塑料布做了简单防渗，未做防雨措施。	杨军强	是	是	固废	暂存场所不规范	该养鸡场粪污暂存场所用防水塑料布做了简单防渗，未做防雨措施	立行立改
709	石家庄市	石家庄市	河北浩源塑胶有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA07XUCT7Y	何魁	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 15:42:32	魏源，曹健	2026年8月31日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况对该公司进行现场检查。核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 交办问题1：含VOCs工艺废气未按要求收集处理：该企业注塑、挤出工序采用处理活性炭吸附+脱附催化燃烧，现场对5#注塑机上方集气罩用便携式风速仪对VOCs废气收集口进行检测，风速分别为0.22m/s、0.19m/s、0.18m/s，根据《挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》，收集风量风速不满足规范要求（0.3m/s）。 整改情况：经核查，该企业已在集气罩和废气收集管道间增加一台抽风机，现场利用便携式风速仪进行了检测，风速已达到0.51m/s、0.49m/s，满足挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019》规范要求，该问题已完成整改。 交办问题2：治污设施运行不规范：（1）该企业催化燃烧活性炭箱密封不严，有空气溢出；（2）1台未生产的挤出机上方集气罩脱落。 整改情况：经核查，（1）该企业已对催化燃烧活性炭箱进行了密闭，已完成整改。（2）已对未生产的挤出机加装集气罩，该问题已完成整改。	魏彬来	否	是					
710	石家庄市	行唐县	河北正牧机械制造有限公司	石家庄市	行唐县	91130125320253322A	仲建明	动态库	否	否			石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-08-31 15:51:46	刘昆，杨盼龙	我分局执法人员根据双随机任务，对该企业进行现场检查，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	仲建明	否	是					
711	石家庄市	深泽县	石家庄市深泽县北卓头村滹沱河遭污染 全是死鱼	石家庄市	深泽县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 16:43:31	杨成，赵玉峰	我局组织人员进行现场核查，一是对滹沱河深泽段上游5公里范围内进行详细排查，未发现排污口及污染物等违法行为。二是经与水利部门沟通了解，滹沱河上游黄壁庄水库8月12日已关闭溢洪道，停止向滹沱河放水，滹沱河下游无根县以下水域自8月17日基本上游无上游补水，下游河道水主要为无根县和晋州市污水处理厂外排尾水。经分析，受滹沱河上游断水及我市8月12日强降雨影响，前期河道水体流动慢，近期大量雨水携带面源污染物进入河道，导致水体中的溶解氧急剧减少，可能是引起死鱼的重要原因。	赵玉峰	否	是					
712	石家庄市	石家庄市	河北合佳医药科技集团股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130182715879012R	刘振强	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 16:56:39	魏源，曹健	2026年8月31日，根据企业生产的产品中有无新化学物质，是否落实国家新化学物质的有关规定展开现场核查；核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 通过核查，未发现环境违法问题。	李凯	否	是					
713	石家庄市	鹿泉区	河北凯翔电子测量仪器有限公司石家庄鹿泉区钢油分公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 16:59:12	李铁哲，严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对河北凯翔电子测量仪器有限公司石家庄鹿泉区钢油分公司进行现场检查，该公司东侧为住户，西侧为厂房，北侧为道路，南侧为农田，检查时该公司正在生产，主要生产设备为焊机、折弯机、激光切割机等，焊机使用，配套建设焊烟净化器运行。现场工人从事钢板焊接，作业时移动，放置、用锤子对齐钢板敲打时，未检拿轻放有明显噪音，河北鹿泉环境检测服务股份有限公司2026年5月18日出具的无组织排放、噪声检测报告（编号：3326056070-2605L1）显示无组织颗粒物和噪声达标，要求企业组织工人培训，轻拿轻放钢板，规范作业时间，减少噪音对周边影响。存在问题：焊机使用，焊烟净化器开启，净化器集气罩未对准焊接点，现场立即整改。 由于现场人为匿名，无法将检查情况进行反馈。	苏文靖	是	是	涉气	治污设施运行不规范	焊机使用，焊烟净化器开启，净化器集气罩未对准焊接点	立行立改
714	石家庄市	灵寿县	灵寿县金谷伟业矿资源开发有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126795450741J	杨瑞生	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 16:59:14	安习强，陈国兰	2026年8月31日根据上级交办线索石家庄市生态环境局灵寿县分局行政执法人员安习强、陈国兰到位于灵寿县陈庄镇东村灵寿县金谷伟业矿产资源开发有限公司进行现场检查，经查，该单位主要从事露天开采和机制砂生产，主要产品为开采的废石和机制砂，项目已办理环评手续并取得固定污染源排污登 记，登记编号：91130126795450741J001Z（ 有效期2025年05月22日至2030 年05月21日），现场检查时制砂生产线处于停产状态，该单位正在进行矿山基建作业，现场两辆挖掘机正在作业，作业过程中实施分区作业，未采取雾炮喷淋降尘，可见粉尘排放。挖掘机挖出的废石物料（细颗粒状和块状）堆放在挖掘机的旁边，堆放量约900平方，我分局执法人员对现场进行了拍照，调取并复印了企业的营业执照、固定污染源排污登记、法定代表人的身份证及受委托人身份证复印件，现场该单位前经理付杰全程陪同，配合调查态度积极。	付杰	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	2026年8月31日根据上级交办线索石家庄市生态环境局灵寿县分局行政执法人员安习强、陈国兰到位于灵寿县陈庄镇东村灵寿县金谷伟业矿产资源开发有限公司进行现场检查，经查，该单位主要从事露天开采和机制砂生产，主要产品为开采的废石和机制砂，项目已办理环评手续并取得固定污染源排污登 记，登记编号：91130126795450741J001Z（ 有效期2025年05月22日至2030 年05月21日），现场检查时制砂生产线处于停产状态，该单位正在进行矿山基建作业，现场两辆挖掘机正在作业，作业过程中实施分区作业，未采取雾炮喷淋降尘，可见粉尘排放。挖掘机挖出的废石物料（细颗粒状和块状）堆放在挖掘机的旁边，堆放量约900平方，我分局执法人员对现场进行了拍照，调取并复印了企业的营业执照、固定污染源排污登记、法定代表人的身份证及受委托人身份证复印件，现场该单位前经理付杰全程陪同，配合调查态度积极。	拟立案处罚
715	石家庄市	石家庄市	石家庄德宝金属加工有限公司	石家庄市	藁城区	91130182564891048100 1P	刘德宝	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-08-31 17:32:50	魏源，曹健	2026年8月31日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况对该企业进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 问题描述：治污设施运行不规范。现场检查时，该企业正常生产，油漆火池上方集气罩安装方向调整与朝下，确保废气有效收集。该问题已完成整改。未发现其他环境违法问题。	张鹏	否	是					

716	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县独羊岗乡行唐秋鑫养殖场(行唐秋鑫养殖场四北64米)	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-31 17:34:18	王龙,陈金战,宇文立波	根据卫星遥感交办任务进行现场核查，行唐秋鑫养殖场已停止经营，目前该位置实为行唐县泰安的牛养殖小区，负责人为张雪峰，养殖种类为奶牛，存栏量约350头。该养殖场产生的粪污通过干湿分离设备处理后，污水流入氧化池发酵后用于灌溉农田，干粪用于铺垫牛舍卧床。现场检查时，该点位堆放的大量粪污实为干湿分离后用于卧床使用的垫料，临时堆放，已督促当事人及时清理入棚存放	张田	否	是				
717	石家庄市	鹿泉区	石家庄龙石宠物服务有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-31 17:52:11	李铁营,严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司位于食品堂公司西侧，主要从事宠物服务，租用食堂西侧空地约2由，现场建有狗舍，目前存栏30只宠物狗，最大代养量为50只，地面铺设大块地板砖，宠物粪便收集至套袋塑料桶中，狗尿排入场内下水道管网中，最终流入食品堂化粪池内。由于反映人为匿名，无法将现场检查情况进行反馈。	姚二虎	否	是				
718	石家庄市	正定县	河北时代显仪木业有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-08-31 18:18:43	吴建华,孙士勇	接到举报后，执法人员现场验证打粉含，该企业木工工序正常生产，配套的污染治理设施运行正常，喷漆工序未生产。该建设项目环境影响评价报告表于2018年2月3日石家庄市环保局正定县分局审批，于2018年6月通过了竣工环境保护验收，固定污染源排污许可登记编号是91130182MA0G6MS80N001Z。要求该企业正常生产时配套的污染防治设施正常运行。	朱孝兵	否	是				
719	石家庄市	行唐县	石家庄市行唐县安香乡河北弧钵农业发展有限公司(河北弧钵农业发展有限公司东南544米)	石家庄市	行唐县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 10:06:07	吴慧刚,孙贞国	现场检查发现石家庄市行唐县安香乡河北弧钵农业发展有限公司东南544米为空地，原为暗棚类污场地，安香乡政府已进行清理。	张小飞	否	是				
720	石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	石家庄市	井陉县	91130100301701132K	周军	动态库	否	是	上级交办任务		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 10:20:55	王少男,杜宁	2026年9月1日，我局执法人员杜宁、王少男根据省执法局移交问题对华能国际电力股份有限公司上安电厂进行核查:经查华能国际电力股份有限公司上安电厂在2026年转移一般工业固废石膏，共3886.50吨，联单按收单位为保定红耀长新商贸有限公司。上安电厂委托该公司处置石膏，并对保定红耀石膏处置情况进行全程监管，同时提供相关处置单位资质证明及合帐记录。我分局执法人员要求上安电厂要按照生态环境法典相关要求直接于有资质处置单位签订处置协议，不得委托无相关资质企业进行处置	王莉	否	是				
721	石家庄市	鹿泉区	中海油销售河北有限公司石家庄玉泉路加油站	石家庄市	鹿泉区	91130185MA0N7U7TXM	张继学	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 10:25:31	李铁营,严德章	2026年9月1日，石家庄市生态环境鹿泉区分局执法人员会同石家庄市机动车排污管理中心委托的河北正态环境检测有限公司对该加油站进行现场检查，该公司建有2个4枪汽柴油机，2个4枪汽油机，均安装油气回收设施，3个50立方米汽油罐，1个50立方米柴油罐，对该公司的密闭性、液限、气液比、非甲烷总烃、液质进行监督性监测。	刘姝伶	否	是				
722	石家庄市	正定县	昕美嘉（石家庄）装饰材料有限公司	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 10:45:56	赵征,张彬	现场检查时该企业正在生产，现场无明显噪声。	于士彬	否	是				
723	石家庄市	高新区	石家庄四药有限公司	石家庄市	高新区	91130100104406005S	苏学军	动态库	否	是			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-01 10:50:19	焦烁,王伟涛,王占里	高新区环境执法大队联合高新区环境监测中心进行双随机检查，检查时该企业正常生产，生产工况约70%。废气、废水治理设施正常运行。对该企业自行监测质量进行检查，对水污染在线设施进行比对监测，检查发现，该企业危险废物信息公开栏填写不规范，危险废物分区标志设置不规范，弱护月度监测报告（期识自行监测【2026】584号）未及时上传河北省生态环境监测机构监管平台，现场已要求企业立即整改。	李园	是	是	一般工业企业 涉气 固废	其他环境违法行为（一般工业企业） 其他环境问题 未按照规定设置危险废物识别标志	危险废物信息公开栏填写不规范 锅炉月度监测报告（期区自行监测【2026】584号）未及时上传河北省生态环境监测机构监管平台 危险废物分区标志设置不规范	立行立改 立行立改 立行立改
724	石家庄市	新乐市	河北永鑫照明科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184347945338D		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局新乐分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 11:25:30	路辉,侯连虎	现场检查发现，该企业处于停产状态，喷塑工艺配套建设有布袋除尘器，固化工序配套建设有两级活性炭吸附装置，该企业无生产废水，未发现环境违法问题。	乔文忠	否	是				
725	石家庄市	高新区	河北爱尔海泰制药有限公司	石家庄市	高新区	91130101785718732x	夏彤	动态库	否	是			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-01 11:31:40	马程亮,冯锋,焦烁	联合高新区环境监控中心对该企业进行双随机检查，经查，自行监测方案无组织排放颗粒物检测方法与检测报告不一致，已督促该企业立行立改。未发现其他环境违法问题	马立峰	是	是	涉气	其他环境问题	自行监测方案无组织排放颗粒物检测方法与检测报告不一致。	立行立改
726	石家庄市	鹿泉区	石家庄市钢安加油站	石家庄市	鹿泉区	91130185MA07WFK65U	严珍龙	动态库	否	否	陪同上级检查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 12:56:51	李铁营,严德章	2026年9月1日，石家庄市生态环境鹿泉区分局执法人员会同石家庄市机动车排污管理中心委托的河北正态环境检测有限公司对该公司进行现场检查，该加油站建有3个汽油机共6把枪，2台汽柴油机共4把，汽油机均安装油气回收设施，3个20立方米汽油罐，2个20立方米柴油罐，对该公司的密闭性、液限、气液比、非甲烷总烃、液质进行监督性监测。	韩明	否	是				
727	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区铜冶拾味轩餐饮店	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 13:33:25	李铁营,严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该餐饮店进行现场检查，检查时该餐饮店正在营业，现场一台液化气油炸锅，上方建有集气罩，产生的油烟经管道收集排入油烟净化器内处理后排放。要求该餐饮店负责人加强油烟治理设施日常管理及维护，确保油烟治理设施正常运行。做好油烟治理设施清理台账，减少油烟挥发对附近居民的影响。 由于反映人为匿名，无法将现场处理情况进行反馈。	刘晓天	否	是				
728	石家庄市	石家庄市	石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司	石家庄市	藁城区	91130182673249185C		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 13:37:40	魏源,曹健	2026年9月1日，石家庄市生态环境局执法人员根据省厅交办交叉执法问题整改完成情况对该企业进行现场检查，检查时该企业机加工工序正在生产。 交办问题1：治污设施运行不规范：该企业喷塑工序采用“过滤棉+活性炭”处理，（1）该风机铭牌最大风量21474MD/h,18个颗粒物活性炭填充箱体，按照1：70001填充要求，应填充3立方米活性炭，折算填充约1.8立方米。缺1.2立方	韩艳涛	是	是	涉气 涉气 涉气	其他环境问题 治污设施运行不规范 治污设施运行不规范	DA002排放口标牌损。 打磨工位生产作业未在打磨作业区作业，部分粉尘外溢至环境 铸造工序抛丸机除尘器布袋损坏，未及时更换。	立行立改 立行立改 立行立改
729	石家庄市	栾城区	河北二农农用化工有限公司	石家庄市	栾城区	91130124674654481S	郭景祥	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-01 18:58:34	杨岭巍,苏新飞	根据上级交办任务，我分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司处于停产状态，颗粒剂车间废气收集管道破损处已进行密封，颗粒剂生产车间西侧私自安装的两个水溶剂搅拌罐已进行断电移位。该公司颗粒剂车间多建设的一台布袋除尘器收集管进口与废气收集主管道断开，原连接处已密封。	苏晓丹	是	是	环评 涉气 排污许可	未批先建 治污设施不正常运行 排放口与许可证不一致	噻唑膦颗粒剂生产车间内私自安装了两个噻唑膦水溶剂搅拌罐，2026年4月份安装并投入使用，该设备生产工序未在环评和排污许可证中体现，并且粉剂散体投料和搅拌过程未安装废气收集处理装置，粉尘（其他气态污染物）未收集处理，不符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727-2020）5.4.1.1：配料、混合搅拌、分装包装工序，优先密闭操作；无法完全密闭的，必须设置局部集气收集，废气导入治理设施的要求，按照《建设项目分类管理名录》（2021年版）序号44规定，应该办理环评报告表，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十五条第一款之规定。 市生态环境局执法人员运用搭载红外成像的无人机开展非现场飞检巡查时，发现河北二农农用化工有限公司生产设施处于生产状态，厂区偏似存在有机废气无组织排放迹象。为核实现象真实性，执法人员随即启动开展执法检查。 噻唑膦颗粒剂生产线投料、搅拌工序集气管道和包装工序集气管道均存在破损，废气无法有效收集，在颗粒剂车间内使用PID检测仪测得VOCs浓度最高为181毫克每立方米，我体投料口集气罩外侧最高为143毫克，混合搅拌投料口集气罩外侧浓度最高为244毫克，车间门口外部测得废气浓度为138毫克，包装工序设备旁边测得废气浓度为470毫克，无组织排放现象严重。上述行为属于未按照排污许可证的规定运行和维护污染防治设施，且造成污染防治设施不能正常发挥作用，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零四条第一款之规定。 噻唑膦颗粒剂车间共评委设有布袋除尘器处理后经30米高DA003废气排放口排放，现场实际建设有两个废气排放口，投料、搅拌工序废气及颗粒剂包装工序一部分废气经布袋除尘+活性炭吸附后由DA003排放口排放（引风机正在运行），颗粒剂包装工序另一部分废气由布袋除尘器处理后经约2米高排放口排放（除尘风机未运行），该排放口未在环评和排污许可证中体现，与排污许可证不符，该行为违反了《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零九条第一款之规定。	拟立案处罚 拟立案处罚
730	石家庄市	新乐市	石家庄市新乐市马头铺镇内营板(内营村村委会以南726米)	石家庄市	新乐市			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-02 10:19:32	郜旺,路辉,侯连虎	现场检查所交办任务所指地块为薛娜娜肉牛散养户，地处位于河北省石家庄市新乐市马头铺镇内营村南约726米，未经批准营业执照。负责人：薛娜娜。现场有肉牛约40头，车出栏肉牛约45头。养殖区域地面已硬化，所产粪污已产日清。	薛娜娜	否	是				
731	石家庄市	无极县	石家庄高太科技股份有限公司高太科技北苏总部	石家庄市	无极县	91130130679932938G	欧阳永跃	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-02 11:43:54	韩安波,贾立平	现场检查时，该企业正常生活，污染治理设施运行正常，经核查，该企业不涉及生产废水排放，仅有生活污水排放，该企业生活污水经化粪池处理后通过园区配套管网排至无极县工业污水集中处理厂治理，经查阅企业2026年8月5日生活污水自行监测报告，污染物达标排放，未发现其他环境违法行为。	赵风雷	否	是				
732	石家庄市	正定县	正定县巡森装饰板厂	石家庄市	正定县	91130123L4704685O8	房建增	动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-02 11:46:37	曹玄玄,宋路江	根据三调热点网格系统推送高值线索，对高值网格内企业正定县巡森装饰板厂进行核查，现场检查时该企业建设工序生产，配套治理设施开启，检查发现该企业车间有一辆车号为冀AD9000的运输车辆存在溢度传感器垫高情况，该车车主为房运英，针对该车辆溢度传感器垫高行为，拟另案处理。	彭海光	否	是				
733	石家庄市	正定县	房运英	石家庄市	正定县			非动态库	否	否	热点网格检查		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-02 12:59:13	曹玄玄,宋路江	根据三调热点高值网格推送线索，对正定县巡森装饰板厂进行现场检查时发现冀AD9000车辆尾气排放装置存在溢度传感器垫高情况，该车辆所有人为房运英。	房运英	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	车牌号为冀AD9000的运输车辆尾气排放装置存在溢度传感器垫高行为	拟立案处罚
734	石家庄市	石家庄市	河北凡克新材料有限公司	石家庄市	高新区	91130193074894510E	朱凯培	动态库	否	是	其他非现场线索核查	其他非现场线索核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-02 16:49:22	马继伟,吴保顺,付强	2026年9月2日，根据非现场线索任务，按照规范入全行政执法检查要求，石家庄市生态环境局执法人员对河北凡克新材料有限公司进行了现场检查，现场检查时企业正在检修，未生产。通过查询生态环境部《新化学物质地方监管信息系统》，该公司产品2，3-二氯-6-三氟甲基苯甲醛（CAS号：186517-43-1），属于新化学物质。2026年1-7月份该公司生产销售该产品共计12.750吨。该公司未按规定办理新化学物质审核登记。该产品为按订单生产，现场检查时库房没有库存	李强	是	是	其他	生态	现场核查时企业正在全厂检修，未生产。通过查询生态环境部《新化学物质地方监管信息系统》，该公司产品2，3-二氯-6-三氟甲基苯甲醛（CAS号：186517-43-1），属于新化学物质。2026年1-7月份该公司生产销售该产品共计12.750吨。该公司未按规定办理新化学物质审核登记。该产品为按订单生产，现场检查时库房没有库存。	拟立案处罚
735	石家庄市	元氏县	元氏县启航再生资源回收有限公司	石家庄市	元氏县	91130132MA0EW8NXQP	王博谦	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-03 10:56:28	王海涛,王会杰,周晓飞	现场检查时，该公司治理设施正常运行，检查发现未按照排污许可管理要求开展手工监测频次，1次/半年的地下水监测。	王博谦	是	是	排污许可	未按许可证要求开展监测	现场检查时，该公司治理设施正常运行，检查发现未按照排污许可管理要求开展手工监测频次，1次/半年的地下水监测。	拟立案处罚
736	石家庄市	石家庄市	晋州市晶泰新材料科技有限公司	石家庄市	晋州市			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-03 11:08:54	赵玉斌,赵景尚	接到省治举报件，会同省治环境分局对该公司进行现场检查，检查时该厂正在生产，该公司有固定污染源排污登记表，行业类别为：其他金属加工机械制造和金属废料及碎屑的加工处理。车间内有陶分设备，和除尘设施设备，存在问题：在设备振示车间内调试设备时存在粉尘现象。要求及时清理，防止扬尘污染	张永峰	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	现场检查时该厂展示车间内调试设备时存在粉尘现象，	立行立改
737	石家庄市	晋州市	晋州市佳昌橡胶有限公司	石家庄市	晋州市	91130183676025259T	樊振波	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-03 11:12:15	唐艳文,尹云锋	2026年9月3日，接河北省生态环境厅重点区域大气交叉执法督转交办问题后，我局执法人员尹云锋、唐艳文在晋州市佳昌橡胶有限公司经理樊帅振陪同下现场检查，现企业正常生产，治理设施正常运行。现场调取企业2026年全年及2026年6月-9月（近三个月）自动监控设施数据，显示颗粒物数据达标排放。 经现场查看自动控制面板，数据时间参数已设置为每个矩振数据7200秒，振附周期上限10000分钟，数据恢复正常，在询问2026年9月2日河北省生态环境厅重点区域大气交叉执法检查时，企业PLC控制面板参数设置脱附时间为600秒，脱附时长为3秒钟的问题，樊帅振称是企业在2026年5月2日进行设备检修，手工数据设定，因未及时修改造成数据不准确。 交办催化治理设施活性炭箱内部填充的蜂窝活性炭表面已变白色问题，经执法人员现场查看，企业活性炭吸附箱内蜂窝活性炭受潮变色。现场樊帅振称，活性炭为2026年4月29日进行的更换，因设施故障受潮，导致活性炭表面变色，立即委托石家庄弧土升检测技术服务有限公司进行废气自行检测，确保达标排放。并已联系厂家对治理设施进行维修维护。经调查，发现企业未按照排污许可证的规定运行和维护污染防治设施。	樊沛瑶	是	是	涉气	治污设施不正常运行	未按照排污许可证的规定运行和维护污染防治设施	拟立案处罚
738	石家庄市	高新区	绿叶泰奥制药石家庄有限公司	石家庄市	高新区	91130101MA0QJQTY8K		动态库	否	否			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-03 11:24:30	焦烁,王占里,魏泽金	对该单位进行双随机检查，该单位处于正常生产状态，生产负荷30%，企业生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，废气主要有微球车间废气、污水处理站废气、研发实验室废气，危废间废气，对应的治理设施均为活性炭吸附，共设置4个排放口，食堂油烟实施有油烟净化设施，现场检查发现存在以下问题。	刘涛	是	是	一般工业企业 涉气 固废	其他环境违法行为（一般工业企业） 其他环境问题 管理台账不规范	自行监测方案缺少监测仪器设备名称。 危废暂存间废气治理设施采样口未封闭。 危险废物贮存间，未见出入库台账	立行立改 立行立改 立行立改
739	石家庄市	高新区	华北制药金坦生物技术股份有限公司	石家庄市	高新区	91130000601703350Y	马东杰	动态库	否	是			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-03 12:13:46	马程亮,冯锋,焦烁	2026年9月3日，石家庄高新区生态环境局执法人员对华北制药金坦生物技术股份有限公司进行现场检查，现场正常生产，治理设施正常运行，现场发现自行监测方案中未体现样品采集和保存方法，已要求立行立改。	蔡明	是	是	涉水	其他环境问题	自行监测方案中未体现样品采集和保存方法。	立行立改

740	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DM0P866	牛国平	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-03 16:06:18	陈金成,宇文立波	根据上级推送任务，该公司1号炉9月3日11时烟尘数据为20.417mg/m³，超过排放标准10mg/m³，经核查，该公司2号炉正常生产，1号炉于7月16日至今处于停炉检修状态，计划9月4日启炉，根据GB26164.1—2010《电业安全工作规程》热力和机械部分行业规定，风机检修完成后需进行调试试车运行。该公司于2026年9月3日11:40分计划烧炉启动引风机进行试运，除尘器后端烟囱湿检筛网进造成内表面存在附着物，因风量扰动造成烟尘数据升高，导致超标。	张磊	否	是				
741	石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DM0P866	牛国平	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-04 10:38:11	陈金成,宇文立波	根据推送任务，对中节能（行唐）环保能源有限公司进行现场核查，该公司二号炉正常生产，治理设施正常运行，经查，该公司于2026年9月4日10时对一号垃圾焚烧炉开始点火烘炉，因启炉期间工况不稳定，导致5时至7时二氧化硫、7时氮（氮气）超标。该公司已在国发平台和市平台进行了标记。	张磊	否	是				
742	石家庄市	石家庄市	行唐县西市庄建筑材料有限公司	石家庄市	行唐县	91130125096492678B	张斌	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-04 10:59:45	赵萌,郭丽娜	按照省厅关于开展重点行业绩效评级有关工作要求，对行唐县西市庄建筑材料有限公司进行现场检查，检查时该企业未生产，技术负责项目正在进行中，预计年底完成，厂区处于断电状态，现场无法核实在线安装情况是否符合评级要求	张斌	否	是				
743	石家庄市	平山县	平山县清源环保科技有限公司	石家庄市	平山县	91130131MA0CNLK59J	高国旗	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-04 13:57:48	赵太平,霍利鹏	现场检查该厂在线平台出水口四小时数据为0.007，该厂中控屏幕采样探头显示数据为7.79，故该厂在线平台四检测设备疑似故障，该厂正在采购更换配件，在维修正常前，我分局要求该企业每日按照手工检测要求进行手工检测并好台账记录。	王子瑜	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	现场检查该厂在线平台出水口四小时数据为0.007，现场通过四试纸测试，进水、出水口数值均为7，该厂中控屏幕采样探头显示数据为7.79，故该厂在线平台四检测设备疑似故障。	立行立改
744	石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	石家庄市	新乐市	91130184601236992S	李国强	动态库	否	否			石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-04 18:10:06	谢天,李卫江	2026年9月4日，对石家庄新乐东方热电有限公司进行双随机检查，1.该企业属于供暖企业现场检查时该企业处于停产状态。2执法人员调取了2024年、2025年、2026年采样制样记录，显示该企业停炉5天，未对煤质进行检测，调取了企业近三年的最近气体数据质量控制计划，质控计划要求该企业每天对煤质采样检测。3该企业厂区内简规模只能保留15天不能显示该企业进行过采样。	秦玉江	是	是	一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	2026年9月4日对新乐东方热电有限公司双随机检查时发现的违法问题：执法人员调取了该企业2024-2026年企业入炉煤监测台账，台账显示该企业停炉当日未对当天的入炉煤进行取样检测，又调取了近3年的碳排放（数据质量控制计划）里面要求每天对入炉煤煤质采样检测。该企业涉嫌未按规定执行监室气体排放数据质量控制方案。	拟立案处罚
745	石家庄市	藁城区	石家庄弘鑫包装制品有限公司	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-04 21:55:51	齐雅莉,李力锋,史宾	2026年9月4日我分局执法人员对石家庄弘鑫包装制品有限公司进行现场检查，该公司位于河北省石家庄市藁城区梅花镇刘家庄村西500米路南；法定代表人：赵立伟，厂区东侧为闲置厂房，西侧为空地，北侧为道路，调阅该公司固定污染源排污登记表，该公司产品：纸箱。生产工艺：原料-磨切-装订-打包-成品。现场检查时该公司未生产，检查发现：该公司的南侧生产车间内增加了一台水墨印刷成型机，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）版》要求，纸制品制造有涂布，浸渍，印刷，粘胶工艺的应当编制建设项目环境影响评价报告表，该公司水墨印刷成型机未按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）版》要求编制环境影响评价报告表，涉嫌未依法报批建设项目环境影响评价报告表。	赵立伟	是	是	环评	未批先建	2026年9月4日我分局执法人员对石家庄弘鑫包装制品有限公司进行现场检查，该公司位于河北省石家庄市藁城区梅花镇刘家庄村西500米路南；法定代表人：赵立伟，厂区东侧为闲置厂房，西侧为空地，北侧为道路，调阅该公司固定污染源排污登记表，该公司产品：纸箱。生产工艺：原料-磨切-装订-打包-成品。现场检查时该公司未生产，检查发现：该公司的南侧生产车间内增加了一台水墨印刷成型机，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）版》要求：纸制品制造有涂布，浸渍，印刷，粘胶工艺的应当编制建设项目环境影响评价报告表。该公司水墨印刷成型机未按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）版》要求编制环境影响评价报告表，涉嫌未依法报批建设项目环境影响评价报告表。	拟立案处罚
746	石家庄市	藁城区	益海（石家庄）粮油工业有限公司	石家庄市	藁城区	91130100784060959Y	KAM TEH CHUAN（甘的佺）	动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过无人机飞检发现益海（石家庄）粮油工业有限公司废气排放口烟气异常	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-04 23:57:01	杨学忠,张晓娟	2026年9月4日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局在无人机飞检的过程中，发现益海（石家庄）粮油工业有限公司废气排放口（DA056）烟气异常，随后，委托河北华凌检测技术有限公司对益海（石家庄）粮油工业有限公司花生榨油单元榨油废气排口（DA056）进行现场采样，采样期间该公司正常生产，污染治理设施运行正常，采样过程中益海（石家庄）粮油工业有限公司产冰全程启动。	卢冰	否	是				
747	石家庄市	藁城区	藁城区梅花镇西白露村西南	石家庄市	藁城区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-06 18:58:58	齐雅莉,李力锋	接群众实名举报曾建在石家庄市藁城区梅花镇西白露村村西南大棚旁边的小院从事二次发泡器的收集、贮存、处置的问题后，2026年9月6日，我分局执法人员到石家庄市藁城区梅花镇西白露村村西南大棚旁边的小院进行现场核查，现场未见被举报人曾建，现场核查时小院内东北角存有两个立罐（铁质材料），一个盛水的铁材质桶罐，小院内存有断玉米秸茎子，未发现有二次发泡器。查看举报地小院西侧现种植农作物玉米，未发现有大坑（土坑）。	张二虎	是	是	固废	非法经营	接群众实名举报曾建在石家庄市藁城区梅花镇西白露村村西南大棚旁边的小院从事二次发泡器的收集、贮存、处置的问题后，2026年9月6日，我分局执法人员到石家庄市藁城区梅花镇西白露村村西南大棚旁边的小院进行现场核查，现场未见被举报人曾建，现场核查时小院内东北角存有两个立罐（铁质材料），一个盛水的铁材质桶罐，小院内存有断玉米秸茎子，未发现有二次发泡器。查看举报地小院西侧现种植农作物玉米，未发现有大坑（土坑）。	拟立案处罚
748	石家庄市	正定县	石家庄市希星肥业科技有限公司	石家庄市	正定县	91130123682780285A	刘盼盼	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 11:02:00	赵征,刘红亮	现场检查时该企业未生产。	张永星	否	是				
749	石家庄市	高新区	河北药明生物技术有限公司	石家庄市	高新区	91130100MA0CETRA74		动态库	否	否			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-07 13:48:13	王占更,魏泽金	河北药明生物技术有限公司位于河北省石家庄市高新区仓宁路619号，法人陈智勇，统一社会信用代码：91130100MA0CETRA74，排污许可为重点管理排污许可证号为91130100MA0CETRA74001N，有效期：2025年7月31日至2030年7月30日。该企业现场正常生产，生产负荷约为20%，污水站正常运行。经调阅污水排口在线监测数据，该企业氨氮在线监测设备2026年7月22日19时20分自动标液核查结果为0.203mg/L，超过±10%误差，7月22日16时56分恢复正常。在线设备标液核查异常时长7小时36分钟，期间未进行手工采样监测。	康丽曼	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	经调阅污水排口在线监测数据，该企业氨氮在线监测设备2026年7月22日19时20分自动标液核查结果为0.203mg/L，超过±10%误差，7月22日16时56分恢复正常。在线设备标液核查异常时长7小时36分钟，期间未进行手工采样监测。	拟立案处罚
750	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区浩瑞建筑材料有限公司	石家庄市	藁城区	91130182096995506 40	姚瑞奇	动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过卫星遥感热点网格PM2.5线索进行核查	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 14:42:36	杨学忠,张晓娟	2026年9月7日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据上级卫星遥感热点网格PM2.5线索到石家庄市藁城区杏瑞建筑材料有限公司进行现场检查，1.企业位于河北省石家庄市藁城区闫上镇大同村，社会统一代码为91130182096995506 40，排污许可证编号为91130182096995506400001N，有效期自2025年6月24日起至2030年6月23日止。该企业排污许可证管理类别为简化管理。现场检查时该企业粉碎工序正在生产，熔化、拉丝工序未生产，该企业治理设施为二级活性炭箱，经现场查看后发现有2个抽屉有只有少量活性炭。	李涛	是	是	涉气	治污设施不正常运行	2026年9月7日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据上级卫星遥感热点网格PM2.5线索到石家庄市藁城区杏瑞建筑材料有限公司进行现场检查，1.企业位于河北省石家庄市藁城区闫上镇大同村，社会统一代码为91130182096995506 40，排污许可证编号为91130182096995506400001N，有效期自2025年6月24日起至2030年6月23日止。该企业排污许可证管理类别为简化管理。现场检查时该企业粉碎工序正在生产，熔化、拉丝工序未生产，该企业治理设施为二级活性炭箱，经现场查看后发现有2个抽屉有只有少量活性炭。	拟立案处罚
751	石家庄市	正定县	河北卓联新型建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123MA7EWX7B2T	房冰	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 15:58:39	赵征,刘红亮	现场检查时该公司正在生产，配套的治理设施正常开启。	于志强	否	是				
752	石家庄市	井陉县	石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司	石家庄市	井陉县	91130127183564959M	王庆堂	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 17:05:05	王少男,杜宇	现场检查，该企业处于生产状态，污染防治设施运行正常，在线传输数据正常。经核查，该企业2026年9月7日12时烟尘超标是由于湿电除尘突发故障，导致烟尘在线数据超标。故障发生后该企业已向我局进行报备、采取停窑产措施并在平台进行标记。	刘玉兰	是	是	涉气	治污设施运行不规范（主要排放口）	该企业湿电除尘突发故障，导致烟尘在线数据超标。	拟立案处罚
753	石家庄市	高新区	博深股份有限公司	石家庄市	高新区	91130100700964229C	陈怀荣	动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 17:54:50	冯锋,李连海	通过查阅工况巡查材料、治理设施运行记录、分表计电数据以及与企业电话沟通等多现场的方式经核查，该单位2026年9月5日19时，操作人员在日常巡检过程中，发现喷漆工序VOCs在线监测实时数据出现异常指升，巡检员工第一时间将异常情况上报车间负责人，车间负责人接到反馈后，立即通知设备维修人员到达废气治理设施现场开展排查，同时停止车间生产作业。经维修人员现场排查，本次异常原因为废气治理设施配套催排阀机械动作异常，阀门发生卡顿，无法按程序正常开启，导致废气治理设施内部积压，催排流程失效，造成在线监测非甲烷总烃瞬时数值指升，发生本次瞬时超标。发现故障后，现场维修人员立即对该催排阀机械传动部件进行拆解检查，清理部件卡滞杂质，对传动连杆、限位机构进行调试校正，完成部件维修复位。维修完成后，确认阀门开关动作响应灵敏，设备整套工艺流程运行正常。设备恢复运行后，喷漆工序VOCs在线FID监测数据回落至排放标准限值以内，生产工序恢复正常作业。	梁俊杰	是	是	涉气	治污设施不正常运行	经核查，该单位2026年9月5日19时，操作人员在日常巡检过程中，发现喷漆工序VOCs在线监测实时数据出现异常指升，巡检员工第一时间将异常情况上报车间负责人，车间负责人接到反馈后，立即通知设备维修人员到达废气治理设施现场开展排查，同时停止车间生产作业。经维修人员现场排查，本次异常原因为废气治理设施配套催排阀机械动作异常，阀门发生卡顿，无法按程序正常开启，导致废气治理设施内部积压，催排流程失效，造成在线监测非甲烷总烃瞬时数值指升，发生本次瞬时超标。发现故障后，现场维修人员立即对该催排阀机械传动部件进行拆解检查，清理部件卡滞杂质，对传动连杆、限位机构进行调试校正，完成部件维修复位。维修完成后，确认阀门开关动作响应灵敏，设备整套工艺流程运行正常。设备恢复运行后，喷漆工序VOCs在线FID监测数据回落至排放标准限值以内，生产工序恢复正常作业。	拟立案处罚
754	石家庄市	石家庄市	河北惠泽化工有限公司	石家庄市	深泽县	91130128589675368 9		动态库	否	否	其他非现场线索核查	查阅河北省污染源监控平台，发现该公司2026年7月23日碳至7时，生产设施工况标记为停运，但是DA007工艺废气QRT冲放口非甲烷总烃浓度超标、且烟气流速、温度、压力与生产时变化不大，分表计电数据显示1024北生产线正在生产，实际生产工况并未全部停产。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 18:17:55	张国强,张磊,魏丹宁	根据河北惠泽化工有限公司生产工况异常的非现场线索对该单位进行现场检查，现场检查时该企业处于停产状态。经查阅河北省污染源监控平台，发现该公司2026年7月23日4时至7时，生产设施工况标记为停运，但是DA007工艺废气QRT冲放口非甲烷总烃浓度超标、最高为132毫克，烟气流速、温度、压力与生产时基本无变化，分表计电数据显示1024北生产线正在生产。经询问，企业负责人称RTO出污设施故障，造成污染物超标。现场未提供治污设施故障及维修相关证明。7月22日19时至7月25日0时企业在线平台标记停运，分表计电显示7月23日、24日1024北生产线都在生产。该公司涉嫌治污设施故障期间污染物超标排放，并且烟气在线监测设备涉嫌虚假标记。	李浩普	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	根据该公司生产工况异常线索对其现场检查。经查阅河北省污染源监控平台，发现该公司2026年7月23日4时至7时，生产设施工况标记为停运，但是DA007工艺废气QRT冲放口非甲烷总烃浓度超标、最高为132毫克，烟气流速、温度、压力与生产时基本无变化，分表计电数据显示1024北生产线正在生产。经询问，企业负责人称RTO出污设施故障，造成污染物超标。现场未提供治污设施故障及维修相关证明。7月22日19时至7月25日0时企业在线平台标记停运，分表计电显示7月23日、24日1024北生产线都在生产。该公司涉嫌治污设施故障期间污染物超标排放，并且烟气在线监测设备涉嫌虚假标记。	拟立案处罚
755	石家庄市	石家庄市	石家庄翼鼎再生资源有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA0973EM0R	边宇杰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据石家庄翼鼎再生资源有限公司生产工况并实地核查对其进行现场检查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 18:26:17	张国强,张磊,魏丹宁	根据石家庄翼鼎再生资源有限公司生产工况异常线索对其进行现场检查。河北省污染源日动监控系统历史记录显示，该企业生产设施工况为“正常生产”，但是排放口某含量浓度长期在20左右，涉嫌生产工况不正常，而且2026年4月10日19:00氨其化物排放超标，但是生产设施工况显示正常生产，在线设施没有标记异常，检查时1号、3号窨解炉正在生产。一、问题类型：实际建设情况与环评和排污许可证不一致。问题描述：窨解炉上料、钢丝出料口安装的除尘器，经过独立排放口排放，该排放口未在环评和许可证中体现。二、问题类型：烟气在线设备运行不规范	梁斌	是	是	涉气	在线运维不规范	1、标准气体问题。 2、现场示值误差未按以75规范每3个月进行一次调试要求进行。现场最近一次日期为2025年5月10日。 3、采样管道没有设备保有装置日志。 4、设备内采样管与分析仪连接处直接小插入对接，并连接处未有任何固定。采样管道设备后，与分析仪距离有1.5米左右，未按照仪器说明书要求。	拟立案处罚
																					排污许可	排放口与许可证不一致	窨解炉上料、钢丝出料口安装的除尘器。经过独立排放口排放，该排放口未在环评和许可证中体现。	立行立改
756	石家庄市	藁城区	河北玉满堂纸业有限公司	石家庄市	藁城区	91130182107915702C	石建宾	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-07 21:10:59	尔宁,张晓娟	2026年9月7日石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据举报线索到河北玉满堂纸业有限公司进行核查，该公司位于河北省石家庄市藁城区市府东路339号，统一社会信用代码为91130182MA0D6FDH8U，排污许可证编号：91130182MA0D6FDH8U001P，现场检查时该企业正常生产，污染治理设施运行正常，查阅该企业相关环保资料，该企业应建设两台燃气锅炉，一台蒸吨，一台10蒸吨。经现场检查，其中8吨的生物质气化炉材料齐全，10吨的生物质气化炉无锅牌，特种设备使用登记表、登记证正在办理。现场查看锅炉检测系统，1#锅炉（8吨）在2026年9月5日14时37分至16时41分蒸汽流量为16t/h，2#锅炉（10吨）在2026年9月6日14时37分至18时34分蒸汽流量为13-14t/h。锅炉实际蒸汽流量大于申报锅炉蒸汽流量。查阅该企业环境影响报告书，污水处理站采用的处理工艺为“物化+生化”处理的工艺，物化单元以沉淀处理为主，设计规模为240m³/d；生化处理单元以生物接触氧化为主，设计规模为700m³/d。现场有三个生化池，取样观察，菌群均正常。污水处理站运行维护记录、污泥台账、三方处置协议基本齐全，对在线检测室及管道进行排查，未发现异常。对企业原有排污管进行挖掘的2米深，因度异时间较长，未找到原排污管道及暗管，但在原有位置挖到黑料偏织袋封堵物，下一步将继续排查。	吴蕾	是	是	涉气	实际建设情况与环评和排污许可不符	查阅该企业相关环保资料，该企业新建一台8t/h和一台10t/h新型高效环保节能生物质气化炉。现场核查特种设备使用登记表、登记证、锅炉安装改造和重大修理监督检验证书、锅炉锅牌、锅炉销售合同、锅炉质量证明书。使用说明书等相关材料，其中8吨的生物质气化炉材料齐全，10吨的生物质气化炉无锅牌。特种设备使用登记表、登记证正在办理。现场查看锅炉检测系统，1#锅炉（8吨）在2026年9月5日14时37分至18时41分蒸汽流量为16t/h，2#锅炉（10吨）在2026年9月6日14时37分至18时34分蒸汽流量为13-14t/h。锅炉实际蒸汽流量大于申报锅炉蒸汽流量。	拟立案处罚
757	石家庄市	高新区	河北凡克新材料有限公司	石家庄市	高新区	91130193074894510E	朱凯培	动态库	否	是			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-08 11:38:37	王占更,王伟涛,焦烁	执法人队联合区监控中心对河北凡克新材料有限公司双随机现场检查。该企业正常生产，各项污染防治设施运行正常，因度危废贮存处置未见异常，检查中发现，企业污水站顶棚存在2处锈蚀破损面积约20平方厘米，已要求企业现场立即	李强	是	是	涉水	其他环境问题	污水在线采站房，运维记录书写字迹不清晰。	立行立改
																					一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	污水站顶棚两处锈蚀破损，面积约20平方厘米。	立行立改
758	石家庄市	新乐市	河北欧亚照明科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184377982933N	边风娥	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-08 15:50:52	路辉,侯连虎	现场检查发现，该企业处于停产状态，喷塑工艺配套建设有布袋除尘器，固化工序配套建设有西侧活性炭吸附装置，未发现环境违法问题。	新晓强	否	是				
759	石家庄市	新乐市	河北永鑫照明科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184347948338B		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-08 16:19:44	路辉,侯连虎	现场检查发现，该企业处于停产状态，喷塑工艺配套建设有布袋除尘器，固化工序配套建设有西侧活性炭吸附装置，未发现环境违法问题。	乔文忠	否	是				
760	石家庄市	新乐市	河北鑫海大照明科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA07H9N44N	强玉	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-08 16:46:54	路辉,侯连虎	现场检查发现，该企业处于停产状态，喷塑工艺配套建设有布袋除尘器，固化工序配套建设有西侧活性炭吸附装置，未发现环境违法问题。	边明	否	是				

761	石家庄市	晋州市	晋州中科新能源科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA07TQ4W3X		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-08 17:59:01	曹银力,彭艳峰	2026年9月8日石家庄市生态环境分局晋州市分局对上级交办线索“晋州中科新能源科技有限公司（1号锅炉烟气排放口）2026年第3季度CEMS箱免时段已超30小时的问题线索”进行了核实，经查，晋州中科新能源科技有限公司正常生产，污染防治设施正常运行，污染物排放符合许可排放限值的要求。经核实该企业在线数据和标记情况，发现晋州中科新能源科技有限公司在线数据于2026年8月19日0点00分至19日0点06分出现缺失，企业于2026年8月25日9时42分第二次在平台标记故障，标记故障时段为2026年19日0点00分至25日0点06分标记为故障（标记时长144小时02分），2026年8月25日进行了第二次标记，标记故障时段为2026年8月19日0点00分至19日0点06分。	张金今	是	是	涉气	超标排污（其他）	2026年第三季度CEMS箱免时段超30小时	拟立案处罚
762	石家庄市	新乐市	新乐市艺腾塑料制品厂	石家庄市	新乐市	92130184MA09FUT23F	张会武	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-08 18:48:47	崔会龙,安帅,王利斌	现场检查时，该企业今年未生产。按通知要求，夏季采临前对活性炭进行一次更换，更换后活性炭售存危废间内，现想转移，需解珠平台，现已提交管理计划，等待危废转移。	张会武	否	是				
763	石家庄市	行唐县	河北力成建材有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA08Q7J32	张风梅	动态库	否	否			石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-09 10:16:16	刘军芳,赵佳	现场检查时，该公司处于停产状态，未发现环境违法行为。	张风梅	否	是				
764	石家庄市	灵寿县	石家庄灵寿县恩略镇石佛岭多家企业乱象丛生，露天堆料污水直排散乱污问题依旧整治	石家庄市	灵寿县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-09 10:18:46	张玉凤，杨红雨	经核查，该群众举报位置涉及企业有灵寿县昌泰矿产品加工厂、灵寿县永展矿产品加工厂、灵寿县新世纪矿产品加工厂、灵寿县恒浩矿产品加工厂、灵寿县宝丰矿产品加工厂，以上企业均为云母加工企业，主要生产工艺为，粉碎筛分，治理设施为布袋除尘器，均已办理环评手续，主要存在问题为物料苫盖不到位，厂区洒水不及时等问题，已督促企业立即整改，未发现散乱污企业，未发现其他环境违法行为。	董建新	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	厂区存放物料苫盖不到位	立行立改
765	石家庄市	石家庄市	新华区纳案动物医院	新华区				非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-09 10:26:07	王天柱,赵景海	接列信访举报件，会同新华区生态环境分局对该动物医院进行现场检查，该医院现场出示环评手续，有批复，有危废转移合同，现水处理站有治理设施，举报情况不属实。	董亚飞	否	是				
766	石家庄市	正定县	河北新龙饲料有限公司新安分公司	石家庄市	正定县	91130123308248125Y	史钧蒙	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-09 10:46:31	赵征,刘红亮	现场检查时该公司未生产。	史钧蒙	否	是				
767	石家庄市	高新区	河北八维化工有限公司	石家庄市	高新区	91130193677397230Y	杨立通	动态库	否	是			石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-09 11:03:25	焦烁,王伟涛,王占更	现场检查时该公司正常生产，对应的污染治理设施正常运行，检查发现：1.该公司污水站、危废间废气治理设施碱吸收塔液位较低。2.污水站顶棚进水管处密不	安建峰	是	是	涉气	其他环境问题	污水站顶棚进水管处密闭不严，有较微异味逸散；	立行立改
768	石家庄市	新乐市	新乐市新跃塑胶有限公司	石家庄市	新乐市	91130184673208754Y	侯红栋	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-09 11:38:07	王思泽,杨新雷,吉立强	2026年9月9日我分局执法人员根据热点网格化推送问题对该公司进行现场检查，现场情况如下： 1、该公司位于新乐市杜固镇杜寺村村南，厂东侧为耕地，南侧为河堤，西侧为耕地，北侧为空地。 2、该公司现有注塑机4台，破碎机1台，均为电加热，注塑机上方设有集气罩，废气经集气罩收集后经1套“活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放，现场检查时，该套废气治理设施正常运行，排气筒排口设有采样口，排口规范，排口处安装有在线监测设备，现场检查时，该设备处于离线状态，现场检查人员要求该公司尽快恢复在线监测设备正常运行，该公司表示已联系厂家进行维修，预计9月10日恢复正常运行。 3、该公司现有1台冷却塔，1台冷冻机，1台空压机，1台制氮机，1台干燥机，1台冷水机，1台风冷机，1台螺杆机，

784	石家庄市	正定县	石家庄荣宏建材有限公司	石家庄市	正定县	91130123MABYK30F8U		动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据乡镇移交线索进行现场核查	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-10 18:33:54	梁喆, 杨涛	根据曲阳桥镇政府移交线索现场核查，该企业未生产。	赵岩辉	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	2026年9月10日我分局执法人员根据乡镇移交线索对石家庄荣宏建材有限公司进行核查时发现：该企业全称是石家庄荣宏建材有限公司，法定代表人是安亚龙，非中共党员，位于河北省石家庄市正定县曲阳桥镇府村通天管业院内1号、2号厂房，统一社会信用代 码：91130123MABYK30F8U。该单位钢筋混凝土管、水泥稳定土项目的《建设项目环境影响报告表》于2023年4月19日通过正定县行政审批局审批（正行审环评批复〔2023]11号），2026年3月26日通过了专家组验收，主要产品是生产钢筋混凝土管180千米、水泥稳定土100万吨；主要原料是钢筋、水泥、砂、石子、粉煤灰等。主要生产设备有水泥料仓、芯模振动制管机、搅拌主机、输送皮带机、钢筋骨架滤焊机、剪切机、仓配料系统等；主要生产工艺：水泥、石子、粉煤灰→搅拌→芯模振动制管机→脱模→成品。主要污染物是搅拌工序产生的颗粒物，采用布袋除尘器进行收集处理。现场检查情况是：1、该企业建有密闭式散装水泥储罐3座，用于密闭贮存散装水泥（属于易产生扬尘物料）。现场该企业未生产。2、根据移交视频、照片及现场核实：该储罐在打入散装水泥进料作业期间，罐体罩部存在裂缝，密闭结构破损失效，水泥粉料自罐顶裂缝向外溢出；溢料持续时长约半小时，罐顶、储罐周边地面可见散落的水泥粉末，存在扬尘污染问题。	拟立案处罚
785	石家庄市	石家庄市	石家庄恒颜油漆涂料有限公司	石家庄市	栾城区	91130124740174417XQ	韩明	动态库	否	否			石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-10 19:56:09	许鸿, 王运波	2025年9月10日，我局执法人员根据双随机检查任务对石家庄恒颜油漆涂料有限公司进行现场检查。经查，1.该企业位于石家庄栾城区治河镇苏邱， 该企业社会统一代码：91130124740174417XQ，法人：冀兵科，排污许可证编号：91130124740174417XQ001Q，有效期：2023年11月29日至2028年11月28日。2.现场检查时该企业正常生产，污染治理设施正常开启。该企业共设立两个生产车间，两套干式过滤+活性炭吸附脱附治理设施。该企业建有卧式砂磨机（30A型）5台、立式砂磨机(20A型)1台、搅拌机（配套 11kw 电机）2台、搅拌机（配套 5.5kw 电机）2台、搅拌机（配套4kw 电机）1台。该企业主要原辅材料为：过滤棉、活性炭、立德粉、硫酸钡；原料为20#溶剂油、成膜物质-醇酸树脂、颜料、该企业生产工艺：配料-搅拌-研磨-调和-过滤-成品。排污节点：配料、研磨、调和、过滤包装工序所产生的废气经各工序集气罩收集后，通过管道引致2套干式过滤+活性炭吸附脱附治理设施处理后经处过15米高排气筒排放。3.经调阅该企业原辅材料购买记录显示：该企业2024年9月14日至2026年4月21日共采购规格99.5%的三氯甲烷61.55吨，该企业负责人陈述，三氯甲烷和甲苯、二甲苯溶胶为稀释剂进行销售。加工过程为：三氯甲烷由危化品车运输到该企业后，在院内露天经压力泵打入准备好的纯碱内与甲苯、二甲苯两种溶剂进行混装，生产成稀释剂。经调阅稀释剂销售电子发票显示，该企业自2024年9月24日至2026年5月12日共销售稀释剂2093.35吨。该企业环评文件和排污许可中未载明稀释剂制作工序及生产设备。根据《有毒有害水污染物名录（第一批）》“三氯甲烷” 67-66-3特性为有毒有害危险化学品、2023重点管控新污染物清单载明“三氯甲烷”为新污染物，该企业在三氯甲烷和甲苯、二甲苯混装稀释剂过程中新增三氯甲烷新污染物和甲苯、二甲苯污染物，未重新报批。	池晓雷	是	是	涉气	其他环境问题	现场检查时，该企业正在生产，治理设施正常运行。经调阅该企业原辅材料购买记录显示：该企业2024年9月14日至2026年4月21日共采购规格99.5%的三氯甲烷61.55吨，该企业负责人陈述，三氯甲烷和甲苯、二甲苯溶胶为稀释剂进行销售。加工过程为三氯甲烷由危化品车运输到该企业后，在院内露天经压力泵打入准备好的纯碱内与甲苯、二甲苯两种溶剂进行混装，生产成稀释剂。经调阅稀释剂销售电子发票显示，该企业自2024年9月24日至2026年5月12日共销售稀释剂2093.35吨。该企业环评文件和排污许可中未载明稀释剂制作工序及生产设备。根据《有毒有害水污染物名录（第一批）》“三氯甲烷” 67-66-3特性为有毒有害危险化学品、2023重点管控新污染物清单载明“三氯甲烷”为新污染物，该企业在三氯甲烷和甲苯、二甲苯混装稀释剂过程中新增三氯甲烷新污染物和甲苯、二甲苯污染物，未重新报批。	拟立案处罚
786	石家庄市	新乐市	石家庄世纪建安防水材料有限公司	石家庄市	新乐市	91130184682781587 4		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 10:39:44	王思泽, 杨新雷, 吉立强	1、现场检查企业处于停产状态，检查生产车间生产设备已长期停产，车间密闭良好，无应期生产迹象。查阅该公司相关设施运行台账，生产台账，锅炉运行台账，企业用电信息，显示该公司处于季节性停产状态，近两个月内无生产迹象，现场未闻到刺鼻异味，无排污迹象。 2、企业无排污口工艺，无需活性炭吸附，企业未安装在线监测设备，生产期间企业已进行了自行检测，检测数据合格，举报相关核查线索与实际不符，运维、运检台账齐全可查。	张玲	否	是				
787	石家庄市	无极县	无极县城市管理综合行政执法局	石家庄市	无极县	11130130MB16814851	赫紫言	动态库	否	否	其他非现场线索核查	其他非现场线索核查执法检测	石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 10:42:42	温利强, 解伟峰	现场检查，该公司处于停产状态。石家庄市生态环境局无极县分局委托河北海鸿检测技术有限公司对无极县城市管理综合行政执法局（无极县垃圾填埋场）进行执法检测，对地下水和场界处场区内无组织废气进行采样。	刘超	否	是				
788	石家庄市	石家庄市	河北力成科技有限公司	石家庄市	井陉县	91130121700967669 5	刘力成	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 10:47:15	张小飞, 时文腾	信息中心推送线索：该单位9月10日碳化废气排放口共1小时，烟气流速、废气排放量未呈同一趋势上升或下降。 经现场核查，该单位现场未生产，当然运维人员进行了设备巡检校对工作。经设备运维人员现系厂家查看设备公式无误，分析数据得出标况流量计算需要引入烟气温度与烟气湿度参数，温湿度发生变化时，标况流量会同步变动，因此实际工况中会观察到流量和流速并非同升同降。现场设备处于正常状态，计算公式无误，现场未发现异常情况。	王辉	否	是				
789	石家庄市	井陉县	井陉县梓兴再生资源利用有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA09L8YG9Y	李向荣	动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局井陉分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 11:24:54	王尧科, 李京云	2026年9月11日，石家庄市生态环境局井陉县分局执法人员王尧科、李京云根据卫星遥感热点网格交办线索对井陉县梓兴再生资源利用有限公司进行检查，现场处于停产状态。该企业位于井陉县小作镇南石门村，统一社会信用代码为91130121MA09L8YG9Y。环评于2018年6月20日由井陉县行政审批局批复，井环评〔2018〕41号，环评于2020年11月17日完成验收，排污许可证号为91130121MA09L8YG9Y001U，有效期限2025年7月25日 至 2030年7月24日，主要产品混凝土砌块，主要原料为：废石料、建筑垃圾。主要生产工艺：上料-破碎-筛分-配料-搅拌-成型-成品外售，主要环保治理设施为布袋除尘器。现场检查时，企业负责人全程陪同，该公司未生产，执法人员发现生产车间东侧物料堆已用苫布覆盖但覆盖不严，物料堆中间存在部分未覆盖情况，经卷尺测量，物料堆整体长35米，宽4.7米，总占地面积164.5平方米，约500吨左右；物料堆苫布未覆盖部分长12米，宽6米，占地面积72平方米。检查当日为一般期间，非重污染天气预警期间或特殊时段，现场已拍照取证。	李向荣	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区东侧露天堆存物料占地面积长35米，宽4.7米苫盖不全	拟立案处罚
790	石家庄市	石家庄市	藁城区昌达线材厂	石家庄市	藁城区	92130182MA09T0939F	孙明孝	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据文队指挥中心推送分表计电异常线索进行核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 11:26:24	许根林, 孙英明	2026年9月11日，石家庄市生态环境局执法人员根据石家庄市生态环境综合执法支队指挥中心推送分表计电异常线索对该企业进行核查，核查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。推送线索：2026年9月10日12：15-14：30污染治理设施二级活性炭吸附装置分表计电异常。 存在问题：1、经核查，调阅该企业分表计电显示：2026年9月10日12：30-15：30掉出工序正在生产，但污染治理设施二级活性炭吸附装置未运行。涉嫌污染治理设施不正常运行，移交藁城区分局立案调查处理。 2、活性炭吸附箱内填充活性炭为颗粒炭，活性炭吸附箱填充量为2立方米，查看活性炭吸附箱铭牌显示风量为15000-20000，按照颗粒炭填充700：1规范要求，应填充颗粒炭量为2.857立方米，活性炭填充量不满足要求。	孙亚欣	是	是	涉气	治污设施不正常运行	经核查，调阅该企业分表计电，2026年9月10日12：30至15：00掉出工序正在生产，但污染治理设施二级活性炭吸附装置未运行。涉嫌污染治理设施不正常运行，移交藁城区分局立案调查处理。	拟立案处罚
																						涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	活性炭吸附箱内填充活性炭为颗粒炭，活性炭吸附箱填充量为2立方米，查看活性炭吸附箱铭牌显示风量为15000-20000，按照颗粒炭填充700：1规范要求，应填充颗粒炭量为2.857立方米，活性炭填充量不满足要求。	立行立改
																						涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	掉出料废气收集集齐景偏小，废气不能完全有效收集	立行立改
791	石家庄市	无极县	河北常于再生资源利用有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA0EK1F15H		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 11:39:07	温利强, 解伟峰	现场检查，该公司处于烘炉过程中，现场未投料，污染防治设施运行正常。	郜康泽	否	是				
792	石家庄市	晋州市	晋州市晋诚新能源科技有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MACLN1HO4J		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 12:07:11	刘策, 彭计成	2026年9月11日我局执法人员刘策、冯洁、彭计成在晋州市晋诚新能源科技有限公司总经理王少华的陪同下对烟气连续在线监测系统推送的9月10日氮氧化物13时及14时小时超标数据进行现场核查，现场检查时该企业处于停产状态。经查，1、2026年9月10日13时氮氧化物小时数据折算浓度为110.563mg/㎡，超标倍数为0.382倍，超标原因为生产设施锅炉结焦造成，涉嫌超过排污许可证载明的许可排放浓度限值技污染物；2、2026年9月10日14时氮氧化物小时数据折算浓度为127.637mg/㎡，超标倍数为0.595倍，超标原因为：因9月10日13时生物质锅炉结焦造成13时氮氧化物小时数数据超标，14时20分该企业采取紧急停炉措施，在停炉期间造成14时氮氧化物小时数据超标，14时氮氧化物超标数据不属实。	王少华	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	2026年9月10日13时氮氧化物小时数据折算浓度为110.563mg/㎡，超标倍数为0.382倍，超标原因为生产设施锅炉结焦造成，涉嫌超过排污许可证载明的许可排放浓度限值技污染物。	拟立案处罚
793	石家庄市	深泽县	河北惠泽化工有限公司	石家庄市	深泽县	91130128589675368 9		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局深泽分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 13:08:52	杨成, 张亮	根据该公司生产工况异常现象对其现场检查。 经查阅河北省污染源监控平台，发现该公司2026年7月23日4时至7时，生产设施工况标记为停运，但是DA007工艺废气RTO排放口非甲烷总烃浓度超标，最高为132毫克，烟气流速、温度、压力与生产时基本无变化，分表计电数据显示1024北生产线产生电量，疑似开工生产，经询问该企业现场负责人：7月22日19时RTO治污设施突发故障，该企业进行紧急停产，因反应釜内存有原料无法立即停止运转，采取停产投料、出料，反应釜保存基本运转措施，确保生产安全，反应釜基本运转期间内不产生废气，经调取该企业国家电网APP用电量，发现该企业7月23日、24日用电量为4000-5000，远远低于正常生产10000+用电量，经该企业负责人反馈，4000~5000用电量为基础设施运转，该企业未在停产期间内生产，因时间过长，执法人员无法调取该企业7月份生产车间视频监控，立案证据不足，未发现其他环境违法问题。	李浩普	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	根据该公司生产工况异常现象对其现场检查。 经查阅河北省污染源监控平台，发现该公司2026年7月23日4时至7时，生产设施工况标记为停运，但是DA007工艺废气RTO排放口非甲烷总烃浓度超标，最高为132毫克，烟气流速、温度、压力与生产时基本无变化，分表计电数据显示1024北生产线正在生产，经询问，企业负责人称RTO由污设施故障，造成污染物超标，现场未提供治污设施故障相关证明。 7月22日19时至7月25日0时企业在线平台标记停运，分表计电显示7月23日、24日1024北生产线都在生产。 该公司涉嫌治污设施故障期间污染物超标排放，并且烟气在线监测设备评缮虚假标记。	拟立案处罚
794	石家庄市	高新区	石家庄泰明锦摩擦材料有限公司	石家庄市	高新区	91130107007094833N	Stefan Gaenswein g	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 13:19:33	冯锋, 李连海	调阅该单位FID在线监测设备数据2026年9月10日16时，DA003排放口非甲烷总烃小时实测值214.459mg/㎡，超出排污许可排放限值。 该单位于2026年9月10日15时50分在在线监测平台标记RTO生产线异运，工况标记原因为RTO设备管道阀锁异运。查阅分表计电平台，2026年9月10日16时对应的RTO生产线已停运。	侯殿武	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	在线数据超标	拟立案处罚
795	石家庄市	栾城区	石家庄市栾城区华英工贸有限责任公司	石家庄市	栾城区	91130124754182768	白新霞	动态库	否	否			石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-11 17:20:24	苗立松, 李鹏飞	根据双随机一公开检查任务对该企业进行现场检查，现场检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行，水污染物达标排放，未发现环境违法行为。	王亚峰	否	是				
																						环评	未验先投	2026年9月11日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员刘亲红，田伟坤对9月10日热点网格推送线索区域进行无人机排查。无人机排查时发现在大河镇杜村村西，一无院内有大量废旧摩托车和废旧电动车露天堆放，现场有拆机痕迹，随后对该大院进行现场核查。经查，该大院是鹿泉区佑辰电动车经销部。首先，执法人员出示执法证件，随后，在彭艳婷的陪同下，对该经销部进行现场核查。现场核查时，该经销部正在运营。该经销部主要对收购的废旧电动车及废旧摩托车进行拆解，拆解工艺为收购废旧车辆后，进入轮胎区、废铁区、塑料区、金属区等分区域进行拆解，废旧车辆堆放区为硬土地，金属拆解区地面为水泥硬化，现场存放有未拆解的废旧摩托车约200辆，废电动车约300辆，金属区放有拆解市收集的废机油两大桶每桶170kg，共340kg，该经销部没有危废间，危废间内存放有一个废机油桶，桶内存放废机油约5kg。紧邻大门南侧存放有废蓄电池60块，其他区域零散存放17块共75块。金属区域拆解后产生的废油流入塑料收集桶，现场存放有5公斤废矿物油。金属拆解区未密闭。场内还存有大量未拆解的电动车充电设施。该经销部无法提供相关环保手续。现场收集营业执照，法人身份证等相关资料。	拟立案处罚

796	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区佑垦电动车经销部	石家庄市	鹿泉区		非动态库	否	否	热点网格核查	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 18:21:56	刘常红，田传坤	2026年9月11日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对常红，田传坤对9月10日热点网格推送线索区域进行无人机排查。无人机排查时发现在大河镇杜村村西，一大院内有大量废旧摩托车和废旧电动车露天堆放，现场有拆机痕迹。随后对该大院进行现场核查。经查，该大院是鹿泉区佑垦电动车经销部。首先，执法人员出示执法证件，随后在彭艳玲的陪同下，对该经销部进行现场核查。现场核查时，该经销部正常运营。该经销部主要对收购的废旧电动车及废旧摩托车进行拆解，拆解工艺为收购废旧车辆后，进入轮胎区、废铁区、塑料区、金属区等分区域进行拆解，废旧车辆堆放区为硬上地，金属拆解区地面为水泥硬化。现场存放有未拆解的废旧摩托车约200辆，废电动车约300辆，金属区放有拆解出收集的废机油两大桶每桶170kg，共340kg，该经销部没有危废间，危废间内存放有一个废机油桶，桶内存放废机油约5kg。紧邻大门南侧存放有废蓄电池60块，其他区域零散存放17块共75块。金属区域拆解后产生的废油流入塑料收集桶，现场存放有5公斤废矿物油，金属拆解区未密闭。场内还存有大量未拆解的电动车电池。该经销部无法提供相关环保手续。现场收集营业执照，法人身份证等相关资料。	彭艳玲	是	是	环评	未批先建	2020年9月11日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对常红，田传坤对9月10日热点网格推送线索区域进行无人机排查。无人机排查时发现在大河镇杜村村西，一大院内有大量废旧摩托车和废旧电动车露天堆放，现场有拆机痕迹。随后对该大院进行现场核查。经查，该大院是鹿泉区佑垦电动车经销部。首先，执法人员出示执法证件，随后在彭艳玲的陪同下，对该经销部进行现场核查。现场核查时，该经销部正常运营。该经销部主要对收购的废旧电动车及废旧摩托车进行拆解，拆解工艺为收购废旧车辆后，进入轮胎区、废铁区、塑料区、金属区等分区域进行拆解，废旧车辆堆放区为硬上地，金属拆解区地面为水泥硬化。现场存放有未拆解的废旧摩托车约200辆，废电动车约300辆，金属区放有拆解出收集的废机油两大桶每桶170kg，共340kg，该经销部没有危废间，危废间内存放有一个废机油桶，桶内存放废机油约5kg。紧邻大门南侧存放有废蓄电池60块，其他区域零散存放17块共75块。金属区域拆解后产生的废油流入塑料收集桶，现场存放有5公斤废矿物油，金属拆解区未密闭。场内还存有大量未拆解的电动车电池。该经销部无法提供相关环保手续。现场收集营业执照，法人身份证等相关资料。	拟立案处罚
																					排污许可	无证排污	2020年9月11日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对常红，田传坤对9月10日热点网格推送线索区域进行无人机排查。无人机排查时发现在大河镇杜村村西，一大院内有大量废旧摩托车和废旧电动车露天堆放，现场有拆机痕迹。随后对该大院进行现场核查。经查，该大院是鹿泉区佑垦电动车经销部。首先，执法人员出示执法证件，随后在彭艳玲的陪同下，对该经销部进行现场核查。现场核查时，该经销部正常运营。该经销部主要对收购的废旧电动车及废旧摩托车进行拆解，拆解工艺为收购废旧车辆后，进入轮胎区、废铁区、塑料区、金属区等分区域进行拆解，废旧车辆堆放区为硬上地，金属拆解区地面为水泥硬化。现场存放有未拆解的废旧摩托车约200辆，废电动车约300辆，金属区放有拆解出收集的废机油两大桶每桶170kg，共340kg，该经销部没有危废间，危废间内存放有一个废机油桶，桶内存放废机油约5kg。紧邻大门南侧存放有废蓄电池60块，其他区域零散存放17块共75块。金属区域拆解后产生的废油流入塑料收集桶，现场存放有5公斤废矿物油，金属拆解区未密闭。场内还存有大量未拆解的电动车电池。该经销部无法提供相关环保手续。现场收集营业执照，法人身份证等相关资料。	拟立案处罚
797	石家庄市	鹿泉区	河北启源电子科技有限公司	石家庄市	鹿泉区		非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-11 19:18:29	刘新辉，曹杰	现场调阅该公司危废转移联单，该公司在未制定危险废物管理计划的情况下，于8月31日通过线下进行第一批危废转移，共产生废湿影魂1.191吨、废包装（含废胶桶）0.281吨、废清洗剂（异丙醇、丙酮、正胶稀释剂、废光刻胶）1.952吨，于9月8日通过线下进行第二批危废转移，共产生废湿影魂2.036吨、废包装（含废胶桶）0.625吨、废清洗剂（异丙醇、丙酮、正胶稀释剂、废光刻胶）3.5吨，该公司于2026年9月10日制定危险废物管理计划，在未制定危险废物管理计划的情况下线下进行危废转移。 该公司热切工序正在生产，配套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置正在使用，布	何谦熙	是	是	固废	未按照规定制定危险废物管理计划	在未制定危险废物管理计划的情况下线下进行危废转移	拟立案处罚
																					涉气	治污设施不正常运行	该公司热切工序正在生产，配套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置正在使用，布袋除尘器脉冲反吹装置与气泵连接的管道断裂，脉冲控制器电源开关处于关闭状态。 该公司加热棒和焊接工序正在生产，配套布袋除尘器治理设施正在使用，布袋除尘器脉冲反吹装置与气泵连接的管道断裂，脉冲控制器电源开关处于关闭状态。	拟立案处罚
798	石家庄市	井陉矿区	河北鸿科碳素有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107329721321X	高志	动态库	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-13 10:38:46	牛家麒，张立斌	现场检查发现，该公司主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，煅烧工序氮氧化物处理设施为SCR脱销设施，二氧化硫处理设施为石灰石膏法脱硫除，颗粒物处理设施为袋式静电除尘器+湿法工序氮氧化物处理设施为低氮燃烧+SNCR+氨氧处理设施，二氧化硫处理设为石灰石膏法脱硫，颗粒物治理设施为袋式静电除尘器，成型工序颗粒物治理设施为脉冲式布袋除尘器。4.执法人员现场调取该公司在线监测设施历史数据发现，该公司2026年9月12日11时煅生排放浓度17.615mg/㎥，二氧化硫排放浓度54.838千丁/㎥，生产设施工况标注为焖炉状态，该公司环保负责人解释为因结烧变压器高压侧发生接地事故，导致全厂停电，历理设施停运期间造成污染物浓度排放超标。发生接地事故后，该公司立即采取焖炉停产措施。5.执法人员现场调取生产设施运行台账和治理设施运行台账发现，2026年9月12日11时均记录了接地事故停电记录。6.该公司提供了煅烧工序配电室设备停电照片。7.该公司环保科贾辰龙全程陪同检查，执法人员全过程录像记录。（以下空白）	高淑霞	是	是	涉气	治污设施不正常运行	经核查，该企业2026年9月12日11时19分因结烧变压器高压侧一处发生接地事故，导致全厂停电，停电期间治理设施停运，造成污染物超标排放。	拟立案处罚
799	石家庄市	栾城区	河北实阳机械有限公司	石家庄市	栾城区	91130124335972362S	许玉巧	动态库	否	是	上级交办任务	石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-13 11:36:04	杨岭巍，苗立松	2026年9月11日河北省生态环境厅交叉执法人员对该公司进行现场检查时，该公司处于熄炼车间、制壳车间配套布袋除尘器+二级活性炭吸附，炭箱内活性炭堵塞严重，活性炭表面积尘严重。2026年9月13日，我分局执法人员根据上级交办任务在公司经理于晓彬的陪同下对该公司进行现场检查，该公司熄炼、制壳工序处于停产状态，配套的污染治理设施为脉冲式布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，现场打开活性炭吸附箱发现活性炭表面积尘严重。	于晓彬	是	是	涉气	治污设施不正常运行	根据省厅交叉执法交办任务，对该公司进行现场检查，省厅交叉执法人员检查时该公司浇筑、烧壳工序处于停产状态，对应的污染治理设施为脉冲式布袋除尘器+二级活性炭吸附，活性炭吸附箱内积尘严重。我分局执法人员现场检查时，该公司浇筑、烧壳工序处于停产状态，污染治理设施运行，二级活性炭吸附箱内活性炭附着有积尘，涉嫌未按照排污许可规定维护治理设施。	拟立案处罚
800	石家庄市	灵寿县	灵寿县鑫豪服装有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126MA08A7AF4X	吕卫芹	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-13 15:34:47	李杨，郝志辉	按照在线数据异常任务对该单位进行核查，经查该单位未生产，在线数据异常原因经三方运维人员现场查看是由于消解池与九通两连接处漏液造成出数异常，进而导致日均值超标。对接头进行重新连接及紧固后设备恢复，观测出数正常。COD在线监测分析仪设备检查后于2026年9月12日10时恢复正常运行及传输。	孟增谦	否	是				
801	石家庄市	新乐市	震融（新乐）清洁能源有限公司	石家庄市	新乐市	91130184336835421G	刘文斌	动态库	否	是	在线数据核查	石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 10:23:41	谢天，李卫江，杨素勇	2026年8月14日执法人员对该公司在9月13日21时45分在线数据未按时上传进行现场核查，经调查，由于S1M8环氧氯乙烷泵密封圈损坏导致成不能正常上传，更换S1M卡后，数据传输正常，现场检查时在线数据正常传输，污染物达标排放。	康子硕	否	是				
802	石家庄市	灵寿县	灵寿县鑫豪服装有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126MA08A7AF4X	吕卫芹	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 10:37:14	李杨，郝志辉	按照在线数据异常任务推送，我分局执法人员对该企业进行现场核查，经查，该企业处于停产状态，超标原因为消解池与九通两连接处漏液造成出数异常，进而导致日均值超标。对接头进行重新连接及紧固后设备恢复，观测出数正常。COD在线监测分析仪设备检查后于2026年9月12日10时恢复正常运行及传输。	卫盼	否	是				
803	石家庄市	井陉县	河北欧顺金科技有限公司（钙系列产品项目）	石家庄市	井陉县	91130121MA0F7MC56H	刘春元	动态库	否	否	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 11:40:28	王尧科，李庆云	2026年9月14日石家庄市生态环境局井陉县分局执法人员王尧科、李庆云根据上级交办问题线索，对河北欧顺金科技有限公司（钙系列产品项目）进行现场检查，检查时该公司正常生产，现场检查情况如下： 1、该公司全称河北欧顺金科技有限公司，位于井陉县天长镇霍家庄村行业类别春元，主要产品是轻质碳酸钙30万吨/年 别属于无机盐制造，统一社会信用代码:91130126MA0F7MC56H，法定代表人:2、该企业排污许可证证书编号:91130126MA0F7MC56H002N，有效期限:自2025年06月10日起至2030年06月09日止，该公司污染物排放标准名称:无机化学工业污染排放标准(GB31573-2015，河北省《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020、大气污染物综合排放标准(DB1025?-2016，石灰行业大气污染物排放标准(HEB13/1641-2012，排污许可证管理类别:重点管理。3、河北欧顺金科技有限公司与河北乾昊钙业有限公司于2023年2月24日完成重组，优化技改项目环评于2023年2月13日，审批文号井陉审环(2023)1号。全厂总量控制指标氮氧化物为79.51吨/年。4.该公司的生产工艺流程:石灰石一上料螺栓一出灰一破碎一消化一破化一泥浆筛一散水烘干风选包装一装车外运5.该公司排污许可证显示主要排放口共一个为15t燃气锅炉烟气排放口,碳化塔废气排放口为一般排放口，排污许可证副本显示企业主要排放口（15t燃气锅炉排放口DA002）大气排放总量为:氮氧化物4.568t/a;二氧化碳、颗粒物，一般排放口不需要许可排放量。排污权使用和交易信息显示，该单位二氧化碳72.062吨/年，氮氧化物79.51吨/年。交办线索显示该企业自动监测数据显示2026年氮氧化物排放量为5.84吨;排污许可证载明氮氧化物许可年排放量限值为4.568吨。	史建胜	是	是	涉气	超标排污或未执行超低排放标准	企业自动监测数据显示2026年氮氧化物排放量为5.84吨;排污许可证载明氮氧化物许可年排放量限值为4.568吨。	拟立案处罚
804	石家庄市	石家庄市	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	石家庄市	高新区	91130000601002132E	王怀玉	动态库	否	是	上级移交线索核查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 15:34:18	马继伟，李金凤	2026年9月14日，根据生态环境部排污总量超排污许可限值线索任务，按照规范入企行政执法检查要求，石家庄市生态环境局执法人员对石药集团维生药业（石家庄）有限公司进行了现场检查，经现场检查，该企业正在生产，生产负荷70%，一、该公司计量方法是以污水处理厂排放口许可浓度，计量的许可排放量，线索推送是以企业排放口浓度计算的排放量，计算方法不一致，导致排放量数据偏差比较大，二、污水处理厂水位超升不及时，导致明渠液位升高，总排放口流量计长期被淹没，数据失真，流量数据偏大。	张卫杰	否	是				
805	石家庄市	无极县	石家庄中油优艺环保科技有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA07RCYX3R	王春山	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 15:47:20	温利强，解伟峰	现场检查，该公司处于停产状态。	金明	否	是				
806	石家庄市	高新区	石家庄新奥环保科技有限公司	石家庄市	高新区	91130193MA07MWU59E	金永生	动态库	否	是	上级交办任务	石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 15:49:57	王占更，王伟涛	该企业属于危险废物治理行业，目前处于停产状态，自2025年7月因市场原因停产以来，已停止接收外单位危险废物。企业停产后续不具备自行焚烧处置条件，已对原有库存危废积极开展委外跨省减量处置工作，先后向陕西德昌环保、陕西康博环保合规转移处置危废3000吨，截至目前，企业现存库存危险废物1191.6795吨，因企业整体对外转让、股权变更重组，存量危废统一由收购方承接处置。针对原有危废贮存期限将于2026年6月到期问题，该企业已履行延期贮存审批程序，于2026年6月9日在河北省危废管理平台提交延期贮存申请，河北省生态环境厅于2026年7月17日批复同意。现场检查期间，未发现擅自倾倒、丢弃、转移、违规处置危险废物行为，未发生环境安全及污染事故。	赵帆程	否	是				
807	石家庄市	藁城区	河北国津天创污水处理有限责任公司	石家庄市	藁城区	12130182731410556U	聂有柱	动态库	否	否	在线数据核查	石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 16:32:29	史宾，李素格	现场检查该公司2026年9月13日进水总磷超标导致该公司污水处理生化系统恶化，造成出水总磷水质超标。	李信	是	是	涉水	超标排放	经查，该公司因2026年9月13日进水总磷超标导致该公司污水处理生化系统恶化，造成出水总磷水质超标。	拟立案处罚
808	石家庄市	井陉矿区	河北鑫跃焦化有限公司	石家庄市	井陉矿区		非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 17:23:51	杨慧龙，张立斌	按照生态环境部《关于交办2026年京津冀“清废行动”疑似问题（第二批）的函》（执法转〔2026〕52号），我分局执法人员对疑似问题编号165381点位（卫星遥感经纬度114.025053，38062?3）进行现场核查，现场检查发现：1.该点位位于河北鑫跃焦化有限公司厂区西南角;2.河北鑫跃焦化有限公司已于2021年关停，部分工程未完成拆除；3.该点位堆存固体废物，未完全苫盖，场地占地面积1600㎡，体积?00m3；4.该公司现场负责人临文印全程陪同检查；5.我分局执法人员现场拍照取证。（以下空白）	陈文印	是	是	固废	暂存场所不规范	该企业擅自堆存固体废物，未完全苫盖	拟立案处罚
809	石家庄市	晋州市	河北翰宁电气有限公司	石家庄市	晋州市	91130183055455061T	赵奋斗	动态库	否	否	热点网格核查	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-14 17:53:02	安宝元，刘建峰	2026年9月14日我局执法人员刘建峰、安宝元在河北翰宁电气有限公司质量安全部经理王艳敏的陪同下对该企业进行了现场检查。河北翰宁电气有限公司位于晋州市东环路16号，法定代表人赵奋斗，为年产42.3万只（套）、1000万米等各类工业自动关大器系列产品项目，经核实该企业在生产灭火器的过程中使用七氟丙烷，经查阅2025年七氟丙烷使用台账，2025年共使用七氟丙烷3503.32吨。现场有七氟丙烷充装机一台，经调查七氟丙烷在中国受控消耗臭氧层物质清单范围内，类别为第九类氢氟碳化物，代码（HFC-227ea），经查询消耗臭氧层物质信息管理系统，该企业未向生态环境主管部门备案。	王艳敏	是	是	涉气	其他环境问题	从事消耗臭氧层物质的使用单位未向生态环境主管部门备案	拟立案处罚
810	石家庄市	深泽县	河北盛驰汽车零部件有限公司	石家庄市	深泽县	hb130100600000043R	马猛	动态库	否	否		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-15 10:08:34	杜涛，贾园，张玉强	依据双随机抽查对该企业进行核查，该企业处于生产状态治理设施正常运行，未发现环境违法问题	马猛	否	是				
811	石家庄市	井陉县	井陉县鑫彦精细建材厂	石家庄市	井陉县	92130121MA08LTCU5Q	单俊彦	动态库	否	否		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-15 10:13:32	杜宇，王少男	现场检查时，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	单俊彦	否	是				

812	石家庄市	石家庄市	石家庄江山动物药业有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185601258816I	米国华	动态库	否	是	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 10:15:38	张小飞，时文博	该单位现场未生产，9月12日，大气走航检测显示该单位VOC峰值较高，现场核查该单位生产过程不涉及VOC，现场负责人反映当日该单位采用草甘膦灭草剂多次喷洒，应为走航高值原因。要求企业立行立改，改为机械除草，避免环境污染。	薄平	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	9月12日，大气走航检测显示该单位VOC峰值较高，现场核查该单位生产过程不涉及VOC，现场负责人反映当日该单位采用草甘膦灭草剂多次喷洒，应为走航高值原因。	立行立改
813	石家庄市	井陉县	井陉县宏燕钙厂	石家庄市	井陉县	92130121MA0KQZQV5H	单永林	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-15 10:22:08	杜宁，王少男	现场检查时，该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	单伟亮	否	是					
814	石家庄市	深泽县	河北缇思能源有限公司	石家庄市	深泽县	91130100MAC15RDFX0	袁永兴	动态库	否	否			石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-15 10:49:57	盖想，张亮，张宁	依据双随机任务人全开展现场检查，现场检查时，该企业处于停产状态。未发现违法问题。	刁鹤云	否	是					
815	石家庄市	深泽县	河北新盾合成材料有限公司	石家庄市	深泽县	91130128MA07WFK142	位雪良	动态库	否	否			石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-15 10:53:10	赵玉峰，杨成，张涛	现场检查时该公司处于正常生产，治理设施正常运行，未发现环境违法行为。	张晓	否	是					
816	石家庄市	长安区	河北洁城新型建材有限公司	石家庄市	长安区	91130102MA09NGR73F		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 11:00:16	陈建平，王洋	2026年9月15日根据信访举报交办任务，我局执法人员对长安区企业进行核查，该单位建有现浇混凝研、沥青混凝土生产工序，未取得环保手续，现场检查时所有工序未生产，要求该单位在取得环保手续前不得擅自开工生产。	董赞	否	是					
817	石家庄市	高新区	石家庄循环化工园区三山界堆场	石家庄市	化工园区	92130193MA09SRJQXX	张成山	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 11:11:00	王占宏，王伟涛	根据举报人举报线索对该养殖场进行了现场检查，该场所位于石家庄高新区丘头镇梁上村中兴大街与农业观光大道交口西行90米路北，主要从事奶牛饲养，现存栏奶牛200头，固定污染源排污登记编号：92130193MA09SRJQXX001R，有效期：2025年09月18日至2030年09月17日。该场奶牛养殖过程中产生的粪便养殖废弃物收集后，经固液分离，液体进入氧化池无害化处理作为液体肥料施用于农田，固体粪渣进入堆肥间堆肥发酵后，部分作为牛床垫料回用，部分走田。现场检查时发现，该场区西侧土地堆放有固体粪渣约3.0立方米，未经堆肥发酵无害化处理，直接排向环境。（完）	张景克	是	是	其他	生态	该场区西侧土地堆放有固体粪渣约3.0立方米，未经堆肥发酵无害化处理，直接排向环境。	拟立案处罚
818	石家庄市	长安区	石家庄北三环复兴大街东北角污水浅段树林 臭气重大	石家庄市	长安区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局长安区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 14:27:34	陈建平，王洋	2026年9月15日根据上级交办任务，我局执法人员对长安区西兆通镇生活污水外溢情况进行现场核查，经查，改造社区生活污水储存池，应每日抽排，由于雨两日未及时抽排，生活污水外溢，周边无济水企业，无工业废水外排，现场核查时未生活污水外溢现象。	曹江跃	否	是					
819	石家庄市	石家庄市	兰升生物科技集团股份有限公司	石家庄市	晋州市	91130183092841011	董志鹏	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 14:37:54	赵景海，聂勇	企业9月17号10点rto出气阀故障，企业发现后异常后，立即在平台标记停炉，同时对rto进行抢修和通知各车间进行停产。停炉抢修过程rto整体设备正常运行。19：00恢复正常，导致温度、温度等没有明显变化。	郭宇	否	是					
820	石家庄市	高邑县	高邑县灵娟家禽饲养场	石家庄市	高邑县			非动态库	否	否	热点网格核查		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 14:54:00	李兆辉，王亚磊	石家庄市生态环境局高邑县分局执法人员于2026年9月15日上午，对高邑县灵娟家禽饲养场开展现场检查。经查，该饲养场主要从事蛋鸡养殖业务，当前蛋鸡存栏3800只。现场检查发现，该饲养场外东侧区域堆存有约3平方鸡粪，未及时清运。养殖责便随意堆放，未落实畜禽养殖废弃物规范化管理相关要求，责便长期在饲养场外东侧露天堆放存在环境风险隐患。	谷灵娟	是	是	固废	暂存场所不规范	该养殖场的鸡粪未及时清运	拟立案处罚
821	石家庄市	赵县	龙仪仪表科技（河北）有限公司	石家庄市	赵县			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 16:27:50	黄启超，鲁永超	推送的任务不属于赵县辖区，赵县分局执法人员无办理权限。	无	否	是					
822	石家庄市	高新区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	石家庄市	高新区	91130193336125368G	张庆辉（负责人）	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-15 16:29:43	王占宏，王伟涛	根据河北省生态环境执法服务系统推送的该公司2026年9月14日16时2分锅炉排放口二氧化硫小时数据超标的核查任务，对该公司进行了现场核查。该公司主要从事液氨、甲醇、氢气的生产，排污许可证编号：91130193336125368G001P，有效期：自2025年12月18日起至2030年12月17日止。该公司现有1#至4#燃煤锅炉共4台，排放口均安装有锅炉烟气连续在线监测设备，在线监测设备均由第三方运维单位运行维护，现场检查时该公司2#锅炉运行，运行负荷96%。经查阅该公司2#锅炉烟气连续在线监测设备9月14日在线监测数据，16时二氧化硫小时折算浓度为64.4.67mg/m³，设备标记运行正常，超过该公司2#锅炉二氧化硫许可浓度35mg/m³的排放限值；经现场查看该公司2#锅炉运行DCS记录，9月14日16时45分二氧化硫排放浓度由2.4mg/m³开始上涨，16时46分满表显示194.5mg/m³，16时49分数据开始下降，16时52分下降至35mg/m³的排放限值以下；我局用石灰石给料机给料量DCS记录，16时46分由运行的47赫兹提高至50赫兹最大给料量，17时21分由50赫兹最大给料量减至40赫兹；经查看该公司工作日志及现场维修照片，因2#锅炉脱硫用石灰石给料管法兰突发泄漏，造检员马玉鸣9月14日16时46分至17时30分对2#锅炉1号给料机处理漏点。	檀贤磊	是	是	涉气	治污设施不正常运行（主要排放口）	因2#锅炉脱硫用石灰石给料管法兰突发泄漏，造成脱硫用石灰石进入锅炉减少，导致二氧化硫短时增高，小时折算浓度超过排放限值。	拟立案处罚
823	石家庄市	井陉县	石家庄井陉碳素有限公司	石家庄市	井陉县	91130121685719973B	张景田	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 09:15:14	李彦云，王美利	根据双随机任务现场检查，该企业处于生产状态，环保设施运行正常，在线数据稳定传输。未发现环境违反问题。	冯春文	否	是					
824	石家庄市	赵县	河北利时捷生物科技有限公司	石家庄市	赵县	91130133667718360C	唐志成	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 10:30:47	郭东升，李子珍	现场检查，叉车厂刑车间正常生产，治理设施高效运行，乳油车间停产。乳油包装线罐装机管道有滴漏现象。现场已让企业立行立改。	张猛	是	是	一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	乳油车间停产，乳油包装线罐装机管道有滴漏现象。	立行立改
825	石家庄市	鹿泉区	鹿泉区路之鑫机动车维修服务部	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 10:47:23	李铁哲，严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该维修服务部进行现场检查，该维修服务部主要从事汽车维修作业，检查时，现场未发现喷漆作业，无喷漆房，未配套治理设施。维修服务部场所内发现有自喷漆工具，经现场询问负责人胖天晓上对一辆汽车维修后对损伤面进行补漆。要求服务部立即清理自喷漆工具，禁止开展喷漆作业，按营业执照经营范围规范生产。 由于反映人匿名，无法将上述检查情况进行反馈。	路双河	是	是	涉气	其他环境问题	未按营业执照经营范围开展经营活动	立行立改
826	石家庄市	井陉矿区	故城县鑫通达金属贸易有限公司	石家庄市	井陉矿区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 10:49:22	杨慧龙，张立斌	根据信访举报线索，我分局对故城县鑫通达金属贸易有限公司进行现场检查，现场检查发现：1.该单位按一社会信用代码91131128MA3CXQ3Q6A，注册日期2020年5月19日，经营范围为金属材料销售，生产性项目金属回收；2.该单位在石钢路东侧空地装卸物料，配备雾炮车等喷淋措施，但未有效控制扬尘污染；3.该公司现场负责人孙继忠全程陪同检查；4.我分局执法人员现场拍照取证。（以下空白）	孙继忠	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	该单位装卸物料时配备雾炮车等喷淋措施，但未有效控制扬尘污染。	拟立案处罚
827	石家庄市	晋州市	晋州巨石预拌混凝土有限公司	石家庄市	晋州市	91130183557651492S	赵胜果	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 11:18:32	李景泉，尹增巍	2026年9月16日，我局执法人员对巨石预拌混凝土有限公司进行现场检查，物料库已采取密闭措施，厂区配有雾森喷淋系统能够满足产区和原料库抑尘全覆盖，可以起到洒水抑尘效果。同时企业配有国控混泥土生产调度系统，可以随时掌握车出入情况。现场混凝土搅拌工序开工，环保手续齐全，有效除尘器污染防治设施运行良好，未发现环境违法问题。关于举报人所反映的厂区外西侧露天沉淀池为企业老厂区原有的三级沉淀池，由于政府修大门前紫城路被占用，该露天水池为建原车辆冲洗水池，周边无废渣、废料情况，未发现一般固废随意堆弃现象，现已要求企业对露天水池进行清除。	李晓闯	否	是					
828	石家庄市	平山县	平山县东茂石材销售有限公司	石家庄市	平山县	91130131MA083K3X0X	霍志强	动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 11:21:52	李国恒，何志刚	经现场检查，该企业处于长期停产状态，未发现环境违法行为。	霍志强	否	是					
829	石家庄市	平山县	平山县国强总建筑材料厂（铁精粉厂）	石家庄市	平山县	92130131MA07E9E5H	李国强	动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 12:00:05	何志刚，李国恒	现场核查，该企业停产，未发现环境违法行为。	曾利刚	否	是					
830	石家庄市	新乐市	河北翼路翔汽车贸易有限公司	石家庄市	新乐市	91130184320036585Q		动态库	否	否	其他非现场线索核查	通过数据筛查发现该公司从事汽车维修所涉及的制冷剂，未在消耗臭氧层物质信息管理系统查询到相关备案信息。	石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 12:32:12	路辉，侯连虎	现场检查发现，该公司正在营业，主要经营范围：汽车、汽车配件销售、二类机动车维修。维修过程中产生废矿物油、有危废暂存间，处置合同、转移联单等；检查发现该公司从事汽车制冷设备、制冷系统维修所使用的制冷剂为：车伴令-134a(主要成分：1，1，1，2-四氟乙烷)，共有21瓶（规格：200g）存放于配件库中，机修车间内有冷媒回收加注机一台（型号：A30），使用过的车伴令-134a空罐1个。该物质属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中第九类氢氟碳化物（HFC-134a），未在消耗臭氧层物质信息管理系统备案。	黄许泽	是	是	其他	生态	现场检查发现，该公司从事汽车制冷设备、制冷系统维修所使用的制冷剂为：车伴令-134a(主要成分：1，1，1，2-四氟乙烷)，该物质属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中第九类氢氟碳化物（HFC-134a），未在消耗臭氧层物质信息管理系统备案。	拟立案处罚
831	石家庄市	平山县	中国石化销售股份有限公司河北石家庄海甸加油站	石家庄市	平山县	91130100808082969R	盖中中	动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 12:49:05	李国恒，何志刚	现场检查，该加油站油气回收装置正常运行，未发现环境违法行为。	王春刚	否	是					
832	石家庄市	石家庄市	河北翔雅纺织印染有限公司	石家庄市	晋州市	91130183MA0G7RX038	吕占雄	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 12:51:09	赵玉斌，聂勇	根据省厅下交办任务，河北省固废数智化执法检查识别模型识别线索：石家庄市生态环境局执法人员对河北翔雅纺织印染有限公司进行检查，该单位是已经准备案通过的单位，现场检查时，该单位正常生产，已取得排污许可证证书编号：91130183MA0G7RX038001P，有效期限：自2026年8月26日起至2031年8月25日止。行业类别：化纤织物染整精加工。排污许可证管理类别为重点管理，该单位2025年10月正常生产至2026年6月以来，未制定危险废物管理计划，未在河北省固态废物环境监管平台进行申报。	吕占雄	是	是	固废	未按照规定制定危险废物管理计划	该公司自2025年10月开始生产，到2026年6月之间未制定危险废物管理计划，未在河北省固态废物环境监管平台进行申报。	拟立案处罚
833	石家庄市	平山县	平山县泰达建材有限公司	石家庄市	平山县	91130131063375889B	王建伟	动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 13:57:07	李国恒，何志刚	现场检查，该企业处于生产状态，污染防治设施正常运行，未发现环境违法行为	王建伟	否	是					
834	石家庄市	井陉县	井陉县鑫旺肉牛养殖场	石家庄市	井陉县	91130121MA09AA3Y4M	翟学军	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 15:14:30	王少男，高士雄	2026年9月16日我分局执法人员按照信访举报线索对井陉县鑫旺肉牛养殖场进行检查，该企业位于石家庄市井陉县北正乡张河湾村西，法人高永胶，统一社会信用代码：91130121MA09AA3Y4M，行业类别：牲畜饲养。该单位2018年2月23日办理了《建设项目环境影响登记表》，固定污染源排污登记证号：91130121MA09AA3Y4M001X，有效期：2025年04月10日至2030年04月09日。现场检查时全程由高永胶陪同，检查时该单位现场存栏肉牛约100头，所产粪污为人工清扫储存至粪场场所用于农田综合利用，由于该场所已满负荷储存，部分粪污约5方临时倾倒养殖场西侧农田坑塘处，该坑塘属于群众身边、日常监管薄弱、易造生水环境问题的村级坑塘水体，现场坑塘内存积少量厚堆粪污，水体发感呼涂发黑、存在异味。	范国强	是	是	其他	生态	部分粪污约5方临时倾倒养殖场西侧农田坑塘处，该坑塘属于群众身边、日常监管薄弱、易造生水环境问题的村级坑塘水体，现场坑塘内存积少量厚堆粪污，水体发感呼涂发黑、存在异味。	拟立案处罚
835	石家庄市	行唐县	河北筑通建筑科技有限公司	石家庄市	行唐县	09113012SMA0CCDC481	葛学民	动态库	否	否			石家庄市生态环境局行唐分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-16 15:34:31	栗清亮，袁志永，杨利斌，孙瑞虎	现场检查时，该企业处于停产状态。发现问题：1台焊烟净化器管道破损，未及时更换。已要求企业进行整改。	赵亚东	是	是	涉气	治污设施运行不规范	一台焊烟净化器管道破损，未及时更换	立行立改
836	石家庄市	赞皇县	河北良人牧业有限公司赞皇分公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA07TUGK39		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 16:01:35	侯润鑫，王树江	现场检查时，该公司最南侧鸡舍出粪口输送带周边地面散落鸡粪，紧邻鸡舍东侧新建一个粪污收集池，池内存有约0.5吨鸡粪，鸡舍东侧约30米处，发现2处石坑（分别约6平方米，8平方米），坑内有鸡粪，有异味。	赵占海	是	是	固废	暂存场所不规范	现场检查时，该公司最南侧鸡舍出粪口输送带周边地面散落鸡粪，紧邻鸡舍东侧新建一个粪污收集池，池内存有约0.5吨鸡粪，鸡舍东侧约30米处，发现2处石坑（分别约6平方米，8平方米），坑内有鸡粪，有异味。	拟立案处罚
837	石家庄市	藁城区	华北制药华胜有限公司	石家庄市	藁城区	91130182601702614Y	程启东	动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-16 16:45:18	杨学忠，张晓娟	2026年9月16日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员根据在线数据超标线索对华北制药华胜有限公司进行现场核查，经核查，该公司VOCsRTO在线报警排放口非甲烷总烷排放浓度9月15日14时小时数据为74.1.16mg/m³，排污许可证排放限值为50mg/m³，超标0.235倍。	尚亚楼	是	是	涉气	未按排污许可证要求排污	华北制药华胜有限公司VOCsRTO在线报警排放口非甲烷总烷2026年9月15日14时小时数据最大超标0.235倍。	拟立案处罚
838	石家庄市	藁城区	石家庄洁盛纸制品有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA07PG7C06	柳增伟	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-17 10:47:57	李力锋，张晓斌	2026年9月14日观看藁城区大气污染防治服务保障中心8月份暗访视频，发现一辆正在作业的非道路移动机械（装载机）有冒黑烟情况。2026年9月17日我分局执法人员根据暗访视频线索对石家庄洁盛纸制品有限公司进行核查，该企业位于石家庄市藁城区南孟镇韩家庄村南，厂区北侧、西侧、南侧均为村庄，东侧为道路，现场负责人为柳增伟。石家庄洁盛纸制品有限公司于2007年2月成立项目，于2017年3月26日经石家庄市藁城区环境保护局进行审批，2017年9月22日经石家庄市藁城区环境保护局进行验收；排污许可证编号：91130182MA07PG7C06001P，有效期自2023年10月20日至2028年10月19日。现场检查时该企业未生产，经核查2026年8月13日藁城区大气污染防治服务保障中心工作人员对该企业暗访时该企业正在生产，暗访发现一辆正在作业的非道路移动机械（装载机）有冒黑烟情况。	柳增伟	是	是	其他	车冒黑烟	2026年9月14日观看藁城区大气污染防治服务保障中心8月份暗访视频，发现一辆正在作业的非道路移动机械（装载机）有冒黑烟情况。2026年9月17日我分局执法人员根据暗访视频线索对石家庄洁盛纸制品有限公司进行核查，该企业位于石家庄市藁城区南孟镇韩家庄村南，厂区北侧、西侧、南侧均为村庄，东侧为道路，现场负责人为柳增伟。石家庄洁盛纸制品有限公司于2007年2月成立项目，于2017年3月26日经石家庄市藁城区环境保护局进行审批，2017年9月22日经石家庄市藁城区环境保护局进行验收；排污许可证编号：91130182MA07PG7C06001P，有效期自2023年10月20日至2028年10月19日。现场检查时该企业未生产，经核查2026年8月13日藁城区大气污染防治服务保障中心工作人员对该企业暗访时该企业正在生产，暗访发现一辆正在作业的非道路移动机械（装载机）有冒黑烟情况。	拟立案处罚
839	石家庄市	鹿泉区	河北珠江啤酒有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185795679184M	肖能	动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-17 10:48:53	曹杰，刘新辉	2026年9月17日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员曹杰、刘新辉首先向河北珠江啤酒有限公司环保专员石晶晶出示执法证件，之后，在其陪同下会同石家庄、鹿泉环境监控中心工作人员对该企业进行生产现水比对监测，采样时，该公司4条生产线均停产，配套污水处理设施正在运行，现场采样4个，分别对化学需氧量、总磷、总氮及pH进行实验室分析。现场给河北珠江啤酒有限公司第三方运维人员盲样5个，对该公司化学需氧量、氨氮、总磷、总氮及pH进行比对监测	石晶晶	否	是					
840	石家庄市	藁城区	藁城区昌达线材厂	石家庄市	藁城区	92130182MA09TG939T	孙明孝	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业检查	2026-09-17 12:29:00	聂平均，李力锋	2026年9月17日，我分局执法人员依据执法App推送对藁城区昌达线缆材厂进行现场核查，该企业位于藁城区九门乡庄贤头村村东，厂址东侧为酒厂，南侧为农田，西侧为鸿发加工厂，北侧为田间路，已办理环保审批手续，固定污染源排污登记回执编号：92130182MA09TG939T001W。主要生产设备是拉丝机，绞丝机，挤出机。挤出机生产过程中产生的污染源非甲烷总烃通过活性炭治理设施处理后高空排放，现场检查时企业未生产。查看分表计电系统生产设施功率和治理设施正功率都为0。	孙亚欣	是	是	涉气	其他环境问题	经调阅该企业分表计电，2026年9月10日12：15至14：30生产设施功率（kw）在30-40之间，治理设施功率（kw）为0。	拟立案处罚

841	石家庄市	栾城区	石家庄嘉年印刷有限公司	石家庄市	裕华区			动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-17 12:30:38	苏新飞，刘龙龙	根据信访举报对石家庄嘉年印刷有限公司进行现场检查。地址：栾城区德政镇段家营村南坠杜村北产业园4C-1，行业类别：C2312 木册印制，统一社会信用代码：91130108078893454Y，固定污染源登记编号：91130108074893454Y001W有效期：2024年1月10日至2029年11月9日，该企业现场共6台印刷机，生产工艺：纸张、印刷、切纸、装订、打包、成品。现场检查时该企业2台印刷机正在生产，配套建设的污染治理设施活性炭吸附催化燃烧设备未开启运行。	陈志平	是	是	涉气	治污设施不正常运行	现场核查，该企业共6台印刷机，现场3台正在生产，污染治理设施为活性炭吸附脱附装置未开启。	拟立案处罚
842	石家庄市	鹿泉区	石家庄市鹿泉区妇幼保健院	石家庄市	鹿泉区	12130185401776848G	刘英	动态库	否	否			石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-17 15:05:40	曹杰，刘新辉	2026年9月17日，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员曹杰、刘新辉首先向石家庄市鹿泉区妇幼保健院科员裴勇国出示执法证件，之后，在其陪同下会同石家庄市鹿泉环境监控中心工作人员对该单位进行废水比对监测。采样时，该单位正常营业，配套污水处理设施正在运行，现场采样1个，对ph进行实验室分析。现场给石家庄市鹿泉区妇幼保健院第三方运维人员盲样4个，对该单位化学需氧量、氨氮及ph进行比对监测。	裴勇国	否	是				
843	石家庄市	赵县	河北赵宝钢结构工程有限公司	石家庄市	赵县	91130133578247026R	赵现忠	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-18 09:32:46	檀建营，张勇	该企业已办理环评审批手续，已验收，已办理排污许可证。现场检查时，该企业车间焊接工序正在生产，配套的废气处理设施正在运行，现场未发现环境违法行为。	赵玉亮	否	是				
844	石家庄市	灵寿县	石家庄东方硅线有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126079960302L	高军荣	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-18 10:05:32	郝志辉，郑君	经现场检查，该企业正常生产，已办理环保手续，各项治理设施运行正常，未发现环境违法行为。	高军荣	否	是				
845	石家庄市	赵县	上置供热石家庄股份有限公司	石家庄市	赵县	91130100329752419L	杨之龙	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-18 10:24:07	张宁，李腾飞	该企业锅炉运行，污染防治设施采用炉内喷钙+SNCR-SCR脱硝+袋式除尘器+石灰石-石膏脱硫正常运行，存在问题锅炉落灰管密闭严密。	韩硕	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	锅炉落灰管密闭严密。	立行立改
846	石家庄市	赵县	统万珍粮食品有限公司赵县分公司	石家庄市	赵县	91130100682791726R	马国安	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-18 10:47:02	黄启超，鲁永超	现场检查，该企业酱油、食醋车间正在生产，治污设施正在运行，酱油高盐制曲车间的废气排放口标识牌内容填写不完善，已要求企业予以整改。	刘文鹏	否	是				
847	石家庄市	栾城区	石家庄联即再生资源回收有限公司	石家庄市	栾城区			非动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局栾城区分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-18 11:28:41	杨岭巍，聂聪聪	2026年9月18日，我分局执法人员根据上级交办任务在企业经理李爱民的陪同下对石家庄市联即再生资源回收有限公司进行现场检查，该公司处于停产状态，现场安装有一台动料机、一台反击破碎机、一台振动筛，安装的污染防治设施为脉冲式布袋除尘器，车间周围安装有喷淋装置，现场存放原料有废弃马路沿及废混凝土石块，在生产线末端落料口存放有石磨和碾砂石产品。该公司已办理建设项目环境影响报告表，项目行业类别分为两类，一类为二十七、非金属矿物制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制造303、其他建筑材料制造，另一类为四十七、生态保护和环境治理业103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，该项目于2025年10月28日取得审批意见，审批文号为石栾审环表[2025]34号，该项目已进行固定污染源排污登记，登记编号为91130124MA0DFGL564001W，有效期为2026年6月28日至2031年6月25日。	李爱民	是	是	排污许可	无证排污	根据省一专办交办问题，现场检查发现，该企业建设项目环境影响报告表行业类别为砖瓦、石材等建筑材料制造，按照排污许可分类管理名录应取得排污许可证（简化管理），该企业只能出示排污登记，未办理排污许可证。	拟立案处罚
848	石家庄市	高邑县	高邑县金源汽车服务有限公司	石家庄市	高邑县			非动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局高邑县分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-18 16:11:22	张力伟，王亚磊	2026年9月18日，石家庄市生态环境局高邑县分局执法人员对《高邑县金源汽车服务有限公司》消耗臭氧层物质在信息管理系统备案落实情况进行现场检查，检查情况如下：1、该公司建于高邑县宝利镇330国道与北力大街交叉口南行1000米路西，经营范围：机动车修理和维护。2、检查时该公司正在营业，现场发现该单位货架上存有金冲HFC-134a制冷剂24瓶，每瓶静含量200克，共4800克；松泽HFC-134a制冷剂17瓶，每瓶静含量200克，共3400克，未能提供两项制冷剂的进货及销货台账。3、高邑县金源汽车服务有限公司从事消耗臭氧层物质销售，通过消耗臭氧层物质信息管理系统查阅，该公司未进行备案。现场负责人提供了营业执照、法定代表人身份证。已拍照录像取证。	凌建坤	是	是	涉气	其他环境问题	销售消耗臭氧层物质未在消耗臭氧层物质信息管理系统进行备案	拟立案处罚
849	石家庄市	赵县	石家庄正宏橡胶厂	石家庄市	赵县	92130133MA08CWFY0M	郭书辰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-18 18:27:45	周向勇，任永涛	现场核查，该企业处于停产状态，环保手续齐全，未发现环境违法行为。	郭书辰	否	是				
850	石家庄市	正定县	正定县达泽家具厂	石家庄市	正定县	92130123MA0W82UT3C	高忠利	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-19 19:23:15	梁昆，胡静静	2026年9月19日，石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局接到省厅电子围栏线索关于正定县南闾镇安谷村区域内车牌号为冀A0G233的国五重型半挂牵引车涉嫌表面喷漆行为现场核查。经现场执法人员对冀A0G233车辆涉嫌喷漆行为的设备进行现场检查，该车辆机动车行驶证登记所有人为秦卫松个人所有。该车辆存在以处理装置超度传感器使用螺栓垫高，未直接插入尾气后处理装置。涉嫌破坏、篡改机动车排放控制系统。	秦卫松	是	是	涉气	重型柴油车及非道路移动机械排放管控不到位	2026年9月19日，石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局接到省厅电子围栏线索关于正定县南闾镇安谷村区域内车牌号为冀A0G233的国五重型半挂牵引车涉嫌表面喷漆行为现场核查。经现场排查发现该车辆停放于正定县达泽家具厂院内。该车辆机动车行驶证登记所有人为秦卫松个人所有。该车辆存在以处理装置超度传感器使用螺栓垫高，未直接插入尾气后处理装置。涉嫌破坏、篡改机动车排放控制系统。	拟立案处罚
851	石家庄市	鹿泉区	石家庄先楚核能装备股份有限公司（原石家庄阀门一厂股份有限公司）	石家庄市	鹿泉区	91130100104408908O	陈鲲	动态库	否	是	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-20 10:32:10	李铁营，严德章	根据信访案件投诉线索石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对该公司进行现场检查，该公司位于河北省石家庄市鹿泉区石铜路69号，该公司东侧为闻置厂房、西侧为龙泉印象居民区（距厂区约200米）、南侧为石铜路、北侧为空地。检查时该公司机加工车间生产。该生产车间西侧距居民区较近噪音源为风机实验室，从事罗茨鼓风机风管性能、噪音测试作业时产生。（该鼓风机调试为车工件，共10台，预计11月完成）现场建设可移动式降噪工装箱1座，开启风机时在降噪工装箱内调试，作业时关闭车间大门。要求企业对西侧车间大门及窗户进一步采取降噪措施，缩短作业时间，减少对周围居民噪音扰民隐患。现场与市民张得电话联系，将上述处理情况进行反馈，表示认可。	杨立波	否	是				
852	石家庄市	赵县	河北佳彩化工有限责任公司	石家庄市	赵县	91130133745145777XB	张均庆	动态库	否	否			石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-20 11:27:17	李东波，郑辉	现场检查该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	李朋亮	否	是				
853	石家庄市	平山县	平山县凯龙机械有限公司	石家庄市	平山县	91130131690985747		动态库	否	否			石家庄市生态环境局平山分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-20 11:41:47	何志刚，霍雨亮	经现场检查该企业正常生产，污染防治设施运行正常，未发现环境违法行为。	常志国	否	是				
854	石家庄市	正定县	正定县铭晟家具厂	石家庄市	正定县	92130123MA0E8KLF5X	王振	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-20 16:15:48	吴建华，孙士勇	接到举报后，我分局执法人员对毕友家具厂进行现场检查。经核查，举报人所述毕友家具厂实为正定县铭晟家具厂，现场该企业木工工序正在生产，治理设施正常运行。喷漆工序未生产。企业主要产品是板妆台，正定县行政审批局于2020年12月8日对该企业《建设项目环境影响报告表》进行了批复，《固定污染源排污登记表》登记编码:92130123MA0E8KLF5X0013。有效期至2020年3月1日。经查阅，该企业近期检测报告显示污染物排放达标。走访周边群众，未发现举报人所述异味情况。现场未发现环境违法行为。	王振	否	是				
855	石家庄市	行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	石家庄市	行唐县	91130125674162139		动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局行唐县分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-20 16:34:57	范永坤，吴慧刚，孙贞国	根据在线数据核查，检查组：该公司处于停产，在线平台标记停产，准备恢复生产，正在调试设备，通过核查在线监控室检测仪数据，总磷7.7毫克/升，总氮47.69毫克/升，在线检测设备药剂缺失导致数据异常超标，在线设备未调试验收	范超超	否	是				
856	石家庄市	藁城区	河北博涵再生资源回收有限公司	石家庄市	藁城区	91130100MA0D8TPA3H	苑宏涛	动态库	否	否			石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-20 17:58:46	张晓娟，杨学忠	2026年9月20日，根据双随机推送任务，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员对河北博涵再生资源回收有限公司进行现场检查。河北博涵再生资源回收有限公司，地址位于石家庄市经济技术开发区长产路7号，工商营业执照，统一社会信用代码为：91130100MA0D8TPA3H，排污许可证编号为：91130100MA0D8TPA3H001Y，有效期限：2023年04月08日至2028年04月07日。法人代表：苑宏涛。该企业项目为废旧铅酸蓄电池收集、暂存项目，不涉及拆解和金属回收过程，其流程主要为收集进场-分类、分拣-叉车+人工卸货-分类贮存-外运。仓库整体密闭、排风设置换气风机（含防酸氯铅网）；破损废铅酸蓄电池贮存区域密闭，配置微负压排气系统（含防酸氯铅网），废气收集引至酸雾净化器处理后经15米高排气筒排放；职工生活污水用于厂区洒漏抑尘；风机等设备工作时产生的噪声通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音等措施降噪；废铅酸蓄电池漏漏液（含铅废液）、废过滤铅网、废劳保用品、废抹布暂存于危废间，定期委托有资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一处理。现场检查时，该企业处于停产状态，发现问题：1.环评要求每个周转箱内可放置4层的废铅酸蓄电池，现场放置3个周转箱有5层废铅酸蓄电池，已督促企业立行立改。	苑宏涛	否	是				
857	石家庄市	藁城区	河北诺信金属包装容器有限公司	石家庄市	藁城区	91130182081313278U	张中林	动态库	否	否	网格化上报线索核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-21 12:26:23	史筑，李素格	现场检查时该公司正在生产，污染物治理设施正常运行，环保手续齐全。检查发现该公司正在调漆间，调漆作业，调漆作业时未在密闭空间，未采取减少废气排放措施	米建检	是	是	涉气	含VOCs工艺废气未按要求收集处理	现场检查时该公司正在调漆间，调漆作业，调漆作业时，未在密闭空间，未采取减少废气排放措施	拟立案处罚
858	石家庄市	正定县	正定县鑫丽海家具厂	石家庄市	正定县	92130123MA0928XT5M	周建勇	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-21 16:01:26	吴建华，孙士勇	接到举报后，我分局执法人员对正定县鑫丽海家具厂进行现场核查。经核查，该企业未生产，企业主要产品是家具门扇，正定县环境保护局于2017年9月27日对该企业《建设项目环境影响报告表》进行了批复，2017年11月进行了建设项目竣工验收，《固定污染源排污登记表》登记编码:92130123MA09B1657W002W。经查阅，该企业检测报告显示污染物排放达标。走访周边群众，未发现举报人所述异味情况。现场未发现环境违法行为。	周建勇	否	是				
859	石家庄市	鹿泉区	河北正洁环境科技有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130101092285671W		动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（戈队、大队、中队）	企业核查	2026-09-21 16:53:54	刘新辉，曹杰	该单位全称河北正洁环境科技有限公司，位于河北鹿泉经济开发区石柏南大街181号1号楼102，该单位于2019年4月编制新建实验室项目环境影响报告表，2019年5月15日由河北鹿泉经济开发区管理委员会批复（鹿开审环批〔2019〕022号），2020年9月1日通过竣工环境保护验收，该单位环境治理设施提升改造项目环境影响登记表于2025年6月24日完成备案，备案号：202513018500000102，2025年6月24日进行固定污染源排污登记，登记编号：91130101092285671W001Y，有效期：2025年06月24日至2030年06月23日止。该单位为环境检测机构，主要工艺流程为：取样—预处理—测定—仪器清洗—实验结论。 针对“人未到间但数据已出；通过企业微信打卡和门禁记录显示夜间无人在岗却出具报告；在近期给赵县华泰纸业有限公司检测时，应采集12个样本仅带4个瓶子送样，送货车牌号是：冀ADM5883，但登记表上写的是：冀ADH5883”问题。经查，该单位于2026年年初与河北华泰纸业有限公司签订2026年年度委托检测技术服务合同，有效期限为2026年1月1日至12月，2026年9月19日，正洁公司按照技术服务合同内容，对华泰公司无组织废气、有组织废气进行采样。在现场采样当天，正洁公司一共派出两组、四人，两辆车。其中，一辆车从正洁公司宁晋办事处出发，由李仲杰、李宝泉负责采集无组织废气；另一辆车从鹿泉正洁公司出发，由高兴印、王围负责采集有组织废气。由于采集无组织臭气需要用12个样品瓶，李仲杰车上仅带了8个臭气瓶，当天安排高兴印从鹿泉公司出发时又带了4个臭气瓶，到现场后将臭气瓶交给李仲杰进行无组织臭气采样。然后现场由李仲杰、李宝泉对华泰公司厂界无组织臭气进行采集，高兴印、王围按计划对华泰公司焚烧炉有组织废气进行检测。当天12个臭气样品采集完成后，由李仲杰呼叫顺风车，将12个臭气样品送回至鹿泉正洁公司，交给了正洁公司样品管理员王树章。经调阅河北省生态环境监测机构监管平台及顺风车打车凭证，运送12个臭气样品的车辆车牌号码为冀ADM5883（黑色零跑C10），因李仲杰在河北省生态环境监测机构监管平台中将送样信息中车辆车牌号填写错误，平台中显示车牌号码为冀ADH5883。 针对“近期给宁晋县金微机械制造厂检测时，也存在造假，（颗粒物、烟气）验收专家已知悉造假问题，但仍出具合格报告”问题。经查，该单位于2026年8月22日对宁晋县金微机械厂（个体工商户）年产液压油缸40万根项目竣工环保验收	李苍伟	否	是				
860	石家庄市	井陉矿区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	石家庄市	井陉矿区	91130100MA0F41PD0U	张海宁	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-21 17:01:42	杨慧龙，张立斌	石家庄市钢铁有限责任公司特殊钢分公司，地址位于井陉矿区世纪大道北侧，胥风路西侧，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91130100MA0F41PD0U，法人代表是张海宁，9月21日按计划开展双随机执法检查，现场检查该公司1#、2#电炉正常生产，污染治理设施正常运行，已按照排污许可证要求开展自行监测，未发现违规检测行为；辐射安全许可证编号：冀环辐证[A0386]，有效期至2031年7月13日，2026年7月10日已开展辐射检测，各检测点位数据符合标准要求；该公司突发环境事件应急预案已于2026年8月27日备案，备案编号130107-2026-004-L，已开展环境安全风险隐患排查，已开展应急管理培训。现场检查发现，该公司一辆电动叉车未进行备案，要求立行立改；现场检查发现该公司辐射安全管理制度在《中华人民共和国生态环境法典》实施后未及时更新修订，要求立行立改，现场检查发现该公司精炼除尘灰一般工业固体废物台账填写不规范，填写立行立改。	孙焕信	否	是				
861	石家庄市	井陉县	河北鼎邦机械设备有限公司	石家庄市	井陉县	91130121578214976D	杨小君	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-22 09:43:11	高铁柱，高鑫	该企业生产正常，污染防治设施运行正常，发现厂区地面干燥扬水不及时易起尘，我局执法人员责令企业立行立改，加大对厂区的清扫洒水力度	胡少增	否	是				
862	石家庄市	井陉县	井陉县鸿祥碾素有限公司	石家庄市	井陉县	91130121734382706G	高秋锁	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（戈队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-22 10:29:52	高铁柱，高鑫	该企业生产正常，污染防治设施运行正常，未发现环境违法行为	张辉	否	是				

863	石家庄市	深泽县	深泽县住房和城乡建设局深泽县第二污水处理厂	石家庄市	深泽县	11130128000752000XP	袁海涛	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局深泽县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 11:27:05	杨成，张亮	依据APP推送异常线索开展现场核查。现场检查时该企业处于停运检修状态，治理设施正常运行，经核查异常数据：深泽县第二污水处理厂排水口总氮在线监测设备在线数据于2026年9月20日20时开始出现异常升高，该企业立即联系三方运维公司到达现场后对设备进行排查，对设备进行了多次校准、标液核查、零样测试等措施，发现总氮设备测量误差超大数据严重失真，企业立即将总氮设备标记维护，随即企业于9月21日16时28分在平台申报了停排，开始检修。目前该企业已联系设备厂家与三方运维公司，正在联合查找问题及检修。	邱金伟	否	是				
864	石家庄市	石家庄市	河北海桥燃料有限公司	石家庄市	新乐市	91130184082677794	赵海	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据大气重点排污单位在线帮扶要点问题溯源线索，对河北海桥燃料有限公司进行现场检查，检查时该企业未生产，卸油池和储油罐存有已收集的废油，推送线索中该公司西侧测得VOCs峰值高的主要原因：一是卸油池的四分之一顶盖敞开，未加盖密闭，现场有异味，二是该公司正在进行锅炉检修，存在无组织排放隐患。 发现问题：卸油池的四分之一顶盖敞开，未加盖密闭，现场有异味。要求企业立即整改。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 11:38:02	霍江兵，赵萌	依据大气重点排污单位在线帮扶要点问题溯源线索，对河北海桥燃料有限公司进行现场检查，检查时该企业未生产，卸油池和储油罐存有已收集的废油，推送线索中该公司西侧测得VOCs峰值高的主要原因：一是卸油池的四分之一顶盖敞开，未加盖密闭，现场有异味，二是该公司正在进行锅炉检修，存在无组织排放隐患。 发现问题：卸油池的四分之一顶盖敞开，未加盖密闭，现场有异味。要求企业立即整改。	潘永虎	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	卸油池的四分之一顶盖敞开，未加盖密闭，现场有异味。	立行立改
865	石家庄市	石家庄市	河北精伦智能设备有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0FLBY60X		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 11:53:28	张小飞，吴红波	现场检查时该企业暂造车间正在生产，存在的问题：1. 下料车间配套的治理设施管道连接处断开，未及时修复； 2. 该企业危险废物未纳入平台，未制定危险废物管理计划； 3. 废活性炭、废过滤棉交由河北宜盖亚环保科技有限公司代处置；废液压油，废液压油，桶废机油，废切削液桶，废乳化油桶等危险废物不能说明去向；以上问题移交分局进一步调查处理。	李雄飞	是	是	固废 固废 涉气	危废去向不明（无法证明危废合法去向） 未按照规定制定危险废物管理计划 治污设施运行不规范	经现场核查该企业产生的：1.废活性炭、废过滤棉交由河北宜盖亚环保科技有限公司代处置；2.废液压油，废液压油，桶废机油，废切削液桶，废乳化油桶等危险废物不能说明去向； 该企业危险废物未纳入平台，未制定危险废物管理计划 1. 下料车间配套的治理设施管道连接处断开，未及时修复；	拟立案处罚 拟立案处罚 立行立改
866	石家庄市	石家庄市	中集合斯康氢能发展（河北）有限公司	石家庄市	栾城区	91130100MA7L9P21X6	常清杰	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 14:10:33	王运波，罗晶晶	2026年9月22日，根据上级交办任务线索，对该企业进行核查，经查，一是该企业中集合斯康氢系统装备生产基地建设项目已建成，配套的污染防治设施已建成，该项目投入生产中会产生13种危险废物分别为：污泥、废过滤棉、废润滑油、废催化剂、废漆桶、废油桶、废槽液、废活性炭、含油金属碎屑、废切削液桶、污水站碱渣原废液、漆渣、废切削液、调剂该企业相关材料显示，该企业未正式投入生产，无危险废物产生。二是该企业海外交付出口订单产品为HC500气瓶包装，该产品的全部框架，气瓶均为外购部件厂区内仅成品检验、封装、打包等基础装配，该产品在厂区内环节无危废产生。三是该企业因生产环节未产生危废未申报系统。四是现场要求企业进一步加强精细化管理，正式投入生产前及时按照危废管理要求在申报系统进行填报、规范处置。	李飞飞	是	是				
867	石家庄市	石家庄市	石家庄恒坤机械装备有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA0D2KUU3D		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 14:39:45	樊松军，鲁晖斌	根据省厅推送任务线索对该企业进行现场检查，现场检查时，该企业喷漆工序停产，喷漆工序正在生产，配套的污染治理设施正在运行，推送任务为：排污许可中载明该企业有12种危险废物产生，但是至今未纳入危废平台。经调查，该问题属实。该企业于2024年1月开工建设，2024年4月23日办理排污许可证，检查发现该厂现建有一条喷塑生产线，喷塑工序配套一台旋风分离+滤芯除尘设备，一条喷漆生产线，喷漆、烘干工序配套一台水帘+文丘里气旋塔+过滤系统+活性炭吸附+RCO系统。经查，该企业危废主要涉及11种，分别为废稀释剂、污泥、废油漆桶、废漆渣、废催化剂、漆渣（脱指剂沉淀物）、废矿物油、废润化剂桶、废矿物油桶、废活性炭、废过滤棉，厂区建有危废暂存间，更换产生的119.9公斤、废过滤棉18公斤、废布袋过滤棉4公斤、废机油桶1.5公斤、废漆桶55公斤、废漆渣19.65公斤、废稀释剂桶公斤、废污泥22公斤，2024年投产至今共计产生危险废物306.75公斤，已暂存于危废间，有台账记录，投产至今产生危废量较小，未进行转移，其余危险废物因企业投产周期较短，目前未有其他危废产生，存在问题:制定了危险废物管理计划，未按要求向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以上问题移交分局立案调查。	白承熙	是	是	固废	未按照规定制定危险废物管理计划	该企业厂区东侧建有危废暂存间，更换产生的废活性炭119.8公斤、废过滤棉18公斤、废布袋过滤棉4公斤、废机油桶1.5公斤、废漆桶55公斤、废漆渣19.65公斤、废稀释剂桶公斤、废污泥22公斤，2024年投产至今共计产生危险废物306.75公斤，已暂存于危废间，有台账记录，投产至今产生危废量较小，未进行转移，其余危险废物因企业投产周期较短，目前未有其他危废产生，制定了危险废物管理计划，未按要求向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。	拟立案处罚
868	石家庄市	鹿泉区	河北美食美客餐饮有限公司	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 15:57:42	李铁哲，严德章	根据信访案件投诉线索，石家庄市生态环境局鹿泉区分局执法人员对河北美食美客餐饮有限公司、现场检查时，该公司后厨操作间未作业，配套油烟净化器未运行，产生噪音为油烟净化器风机建在车间内，排放口位于院内，排风管道采用隔音材料密封，对房顶排风管道处安装软皮部位现场核查，发现1个排放口顶盖软皮盖帽脱落，振动时与棚顶彩钢板摩擦产生噪音。要求该公司立即对排放口顶盖软皮盖帽进行加固，减少噪音扰民隐患。 因反映人为匿名，无法将上述处理情况进行反馈。	张文	是	是	涉气	其他环境问题	发现1个排放口铁皮盖帽脱落，振动时与棚顶彩钢板摩擦产生噪音。	立行立改
869	石家庄市	鹿泉区	石家庄瑞丽塑业有限公司	石家庄市	鹿泉区	91130185320290652	王震	动态库	否	否	分表计电异常核查		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 16:35:02	刘常红，田传坤	现场核查时该企业正在生产，4条生产线停产两条，减排50%，经查看22日生产设施台账显示22日凌晨2时45分至7时45分2个时间段私自停产设备，负责联系三方运维公司到达现场后对设备进行排查，对设备进行了多次校准、标液核查、零样测试等措施，发现总氮设备测量误差超大数据严重失真，企业立即将总氮设备标记维护，随即企业于9月21日16时28分在平台申报了停排，开始检修。目前该企业已联系设备厂家与三方运维公司，正在联合查找问题及检修。	王震	否	是				
870	石家庄市	赵县	河北华泰纸业有限公司	石家庄市	赵县	91130133754016535A	李刚	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 18:35:36	周向勇，任永清	现场检查时该企业处于生产状态，污染防治设施正在进行，环保手续齐全。现场调阅该单位自动监测设备数据，显示该单位2026年1月1日至2026年9月3日污水排放口化学需氧量排放量为191.661吨，该单位排污许可证载明化学需氧量许可年排放量总量为160吨，超过2026年化学需氧量排污许可总量31.661吨。	李玉芳	是	是	排污许可	排污许可证其他问题	现场调阅该单位自动监测设备数据，显示该单位2026年1月1日至2026年9月3日污水排放口化学需氧量排放量为191.661吨，该单位排污许可证载明化学需氧量许可年排放量总量为160吨，超过2026年化学需氧量排污许可总量31.661吨。	拟立案处罚
871	石家庄市	无极县	无极信环水务有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA0EFEYL8J	孙伟	动态库	否	否	其他非现场线索核查	无极信环水务有限公司	石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-22 20:58:40	彭永清，贾立平	经查，该公司正常生产，污染防治设施正常运行，存在问题：该企业总口COD 2026年9月21日日均值为50.087mg/L，超过排污许可证限值的50mg/L标准，超出排放标准 0.00174倍。	张天	是	是	涉水	超标排放	企业总排口COD 2026年9月21日日均值为50.087mg/L，超过排污许可证限值的50mg/L标准，超出排放标准	拟立案处罚
872	石家庄市	无极县	无极信环水务有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA0EFEYL8J	孙伟	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-23 00:00:40	彭永清，贾立平	2026年9月22日石家庄市生态环境局无极县分局执法人员根据推送线索对无极信环水务有限公司进行现场检查，经查，该公司正常生产，污染防治设施正常运行，该企业总排口COD 2026年9月21日日均值为50.087mg/L，超过排污许可证限值的50mg/L标准，超出排放标准 0.00174倍。	张天	是	是	涉水	超标排放	该企业总排口COD 2026年9月21日日均值为50.087mg/L，超过排污许可证限值的50mg/L标准，超出排放标准 0.00174倍。	拟立案处罚
873	石家庄市	元氏县	元氏县金鹏纸业有限责任公司	石家庄市	元氏县	91130132723380190	曹成业	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 09:53:33	张晓哲，王乐	检查时该企业有二台天然气锅炉，一直处于停产状态，环评手续齐全，有排污许可证91130132723380190001P，有效期限：自2024年11月21日起至2029年11月20日止。 现场未发现环境违法行为。	陈吉良	否	是				
874	石家庄市	元氏县	河北远征禾木药业有限公司	石家庄市	元氏县	91130100669063521R	刘书峰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 10:50:17	王乐，张晓哲	检查时该企业正在生产，污染防治设施运行正常，环评手续齐全，有排污许可证，91130100669063521R001P，有效期限自2024年12月11日至2029年12月10日止，现场未发现环境违法行为。	王惠如	否	是				
875	石家庄市	元氏县	石家庄京华电缆有限公司	石家庄市	元氏县	91130132MA07PNQ08E	刘增江	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 11:00:37	王海涛，王会杰，周晓飞	检核查，该企业治理设施运行正常，未发现违法问题。	刘增江	否	是				
876	石家庄市	灵寿县	灵寿县中科矿物粉体有限公司	石家庄市	灵寿县	91130126774433010G	何明琪	动态库	否	否			石家庄市生态环境局灵寿分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 11:05:41	梁祖彪，辛光辉	根据双随机检查对该企业进行检查，经查，该企业已办理环评手续并按照规定填报固定污染源登记，登记编号为91130126774433010G001R，现场检查时该企业正在生产，污染防治设施运行正常，没有发现环境违法行为。	何明琪	否	是				
877	石家庄市	井陉矿区	石家庄市牧工商开发总公司原种猪场	石家庄市	井陉矿区	91130102731422354F	杨振军	动态库	否	否			石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 11:06:02	杨慧龙，张立娟	经查：1.建设项目环境影响报告表审批时间为2011年8月23日；2.固定污染源排污登记回执编号：91130102731422354F001x，有效期：2024年11月20日至2029年11月19日；3.通过无人机飞检，未发现该养猪场存在固体废物及废水外排现象；4.该养猪场生猪生产台账填写不完整，台账未填写填写时间，填表人及其他信息。	杨振军	否	是				
878	石家庄市	新乐市	新乐市机场路加油站	石家庄市	新乐市	91130184557673368B	白旭阳	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-23 11:58:52	路辉，侯连虎	2026年9月15日《石家庄市机动车排污管理中心关于环境问题移交查处的函》，移交该加油站油气回收装置检测不达标问题。我方与执法人员到现场检查发现：1、该加油站位于新乐市南环东路南2号，统一社会信用代码：91130184557673368B，排污许可证证书编号：91130184557673368B001U（有效期：自2023年6月30日起至2029年6月29日止）；法定代表人：白旭阳，中心经度114°43′22.33″，中心纬度38°20′8.66″；2、该加油站正在营业，有加油机4台，其中3台汽油加油机5把汽油加油枪，30立方米汽油储油罐2个，均配套安装有油气回收装置，能够正常运行。3、现场对该加油站进行执法监测。4、现场检查由该加油站长苏振飞全程陪同。	苏振飞	是	是	涉气	油气回收装置收集不完全	石家庄市机动车排污管理中心移交该加油站油气回收装置检测不达标。	拟立案处罚
879	石家庄市	新乐市	新乐市半丰加油站	石家庄市	新乐市	91130184738711685K		动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-23 14:33:43	路辉，侯连虎	2026年9月15日《石家庄市机动车排污管理中心关于环境问题移交查处的函》，移交该加油站油气回收装置检测不达标问题。2026年9月22日我分局执法人员到现场检查发现：1、该加油站位于新乐市承安镇107国道南侧，统一社会信用代码：91130184738711685K，固定污染源排污登记编号：91130184738711685K001Z（有效期：2026年1月20日至2031年1月19日），法定代表人：王江红，中心经度114.807428，中心纬度38.059348；2、该加油站正在营业，有加油机6台，其中4台汽油加油机6把汽油加油枪，30立方米汽油储油罐2个，均配套安装有油气回收装置，能够正常运行。3、现场对该加油站进行执法监测。4、现场检查由该加油站长焦超全程陪同。 以下空白。	焦洪超	是	是	涉气	油气回收装置收集不完全	2026年9月15日《石家庄市机动车排污管理中心关于环境问题移交查处的函》，移交该加油站油气回收装置检测不达标问题。	拟立案处罚
880	石家庄市	赵县	石家庄金亚肥业有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA07WBAT01	常建立	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-23 15:12:28	李子珍，臧伟建	经现场核查，该公司颗粒物在线监测数据2026年9月21日18时，2026年9月22日10:00-11:00，小时数据异常，发现数据异常后该公司进行紧急停产停排，立即通知三方运维公司河北凯振环保科技有限公司，经三方公司现场排查发现圆粒复混颗粒物在线分析仪吸入大颗粒物，导致出现数据异常，三方运维公司对设备采样管路进行清理，检查后数据恢复正常。现场要求企业和三方运维公司加强在线监测设备维护管理，保证在线设备稳定运行。	徐立召	否	是				
881	石家庄市	元氏县	元氏县昌泰铝材有限公司	石家庄市	元氏县	91130132593580327	范志强	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 15:40:38	孙立邢，杨钊，王永革	元氏县昌泰铝材有限公司2012年4月成立，位于石家庄市正南30公里的元氏县，107国道西侧。元氏县马村乡泉村村南。法人代表：范志强。排污许可证号：91130132593580327001Q，相关废气排放：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。相关危废：污泥、废机油、废包装袋 主要产品铝合金家具型材，年产量4000吨。主要工艺过程：将外购的铝棒经过加热、剪切、挤压、锯切、时效处理、降温、表面氧化处理后入库待售，表面氧化：铝合金家具型材的表面处理，通过酸洗槽、碱洗槽、氧化处理等对其表面进行加工处理得到需要的产品。现场检查时该企业4条生产线，2条生产，检查未发现违法问题。	高涛	否	是				
882	石家庄市	元氏县	元氏县旭光农架制造厂	石家庄市	元氏县	hb130100500000769U	肖印杰	动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-23 16:32:24	孙立邢，杨钊，王永革	元氏县旭光农架制造厂位于元氏县马村镇泉村村东年产100万个农架项目，主要原料为聚丙烯，本项目总投资30万元，占地面积4.46亩，主要生产工艺为脱料，注塑，修边，成品主要涉气工序为注塑工序，注塑工序产生废气由集气罩收集+2级活性炭吸附+1级，有组织排放，现场检查时该企业共有8台注塑机7台生产，治理设施运行正常，未发现违法行为。	肖印杰	否	是				
883	石家庄市	鹿泉区	石家庄骏达机动车维修服务中心	石家庄市	鹿泉区			非动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局鹿泉区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-23 17:34:58	刘新辉，曹杰	该企业全称石家庄恒骏达机动车维修服务中心，统一社会信用代码92130185MA0K43SH8G，位于河北省石家庄市鹿泉区铁鹿镇龙泉东路32号。现场检查时，该企业停产。现场有喷漆房一间，喷漆车间地棚附着物较多。	刘毅	是	是	涉气	治污设施不正常运行	喷漆车间地棚附着物较多	立行立改
884	石家庄市	元氏县	元氏县恒瑞塑料加工厂	92130132MA08L381Y	王秀彦			动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 10:10:38	沈兴鹏，王雷淼，李永杰	检查时该企业处于停产状态，现场未发现违法行为。	王秀彦	否	是				
885	石家庄市	无极县	石家庄源瑞环保科技有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA0G5D8C3E		动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 10:23:22	韩安波，李立	企业处于停产状态无环境违法行为。	高彩斌	否	是				
886	石家庄市	元氏县	元氏县正茂润滑油贸易有限公司	石家庄市	元氏县	91130132096342602C		动态库	否	否			石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 10:48:48	李永杰，沈兴鹏，王雷淼	检查时该企业未生产，现场未发现违法行为。	王左军	否	是				
887	石家庄市	无极县	无极县杰亮家化工有限公司	石家庄市	无极县	91130130588198889Q	梁建欣	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 11:02:59	韩安波，李立	现场企业处于停产状态。	梁建	否	是				
888	石家庄市	无极县	石家庄恒昌环保科技有限公司	石家庄市	无极县	91130130594320000C	贾庆彬	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 11:12:41	温利强，解伟峰	现场检查，该公司正常生产，涉气污染防治设施运行正常，该公司污水处理站处于停运状态。	甄子鹏	否	是				
889	石家庄市	无极县	无极县润阳密封条有限公司	石家庄市	无极县	91130130MA096P1MZT	张伟波	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 11:19:24	贾立平，彭永清	现场检查该企业正常生产，存在问题：生产车间一窗户未关闭，废气无组织排放	张伟波	是	是	一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	生产车间一窗户未关闭，废气无组织排放	立行立改
890	石家庄市	无极县	河北慧能再生资源利用有限公司	石家庄市	无极县	91130104794166191Y	苏存江	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 11:47:44	李立，韩安波	现场检查该企业处于停产状态，治污设施运维台账记录不规范。立行立改	苏存江	是	是	排污许可 一般工业企业	未建立台账或台账记录不规范 其他环境违法行为（一般工业企业）	治污设施运维台账记录不规范。 治污设施运维台账记录不规范。	立行立改 立行立改
891	石家庄市	正定县	石家庄市惠康食品有限公司	石家庄市	正定县	91130123601905112Q	王会杰	动态库	否	是	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 12:01:49	赵征，刘红亮	现场检查时该企业正在生产配套治理设施运行正常，经与举报人沟通，举报人反应的异味产生点为车辆运输洋葱废料时密闭不严造成，已要求企业在运输期间进行密闭。	梅珊珊	否	是				
892	石家庄市	无极县	石家庄金通达专用汽车有限公司	石家庄市	无极县	91130130095T571010	孙会收	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 14:08:18	韩安波，李立	现场检查该企业处于停产状态	杨中助	否	是				

893	石家庄市	无极县	石家庄茂测挂车制造有限公司	石家庄市	无极县	91130130585428052H	唐福生	动态库	否	否			石家庄市生态环境局无极分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-24 14:40:18	韩安波,李立	该企业处于停产状态，未发现环境违法行为。	唐福生	否	是					
894	石家庄市	高新区	石家庄东华金龙化工有限公司	石家庄市	高新区	91130193046810223N	苏更颂	动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 15:06:42	王占龙、王伟涛	对该企业2026年9月23日19时17分至20时10分的VOCs在线DA004废气排放口数据超标情况现场核查，DA004排口对应的生产设施氢基乙酸六车间未生产，废气排放量为0m³，企业发现数据异常后，通知三方运维公司，经三方运维人员到现场后拆卸采样探头发现该超标数值是由于采样探头滤芯污染堵塞造成的，采样探头及滤芯经过清理后该在线数据恢复正常。	王亮	是	是	涉气	其他环境问题	DA004排口标识牌褪色，要求更换。	立行立改
895	石家庄市	赵县	石家庄金亚肥业有限公司	石家庄市	赵县	91130133MA07WRAT01	常建立	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 15:25:17	李子珍,臧伟建	经现场检查，该公司颗粒物在线监测数据2026年9月23日18:00-19:00数据异常，发现数据异常后该公司进行紧急停产停排，立即通知三方运维公司河北凯振环保科技有限公司，经三方公司现场排查发现因颗粒物在线分析仪吸入大颗粒物，仪器管路发生堵塞，三方运维公司对设备采样管路进行拆解后全面清理，校准后数据恢复正常，现场要求企业和三方运维公司加强在线监测设备维护管理，保证在线设备稳定运行。	徐立召	否	是					
896	石家庄市	石家庄市	河北冀川安防设备有限公司	平山县	平山县	91130185MAOD8DPL9A	桑广坤	动态库	否	否	其他非现场视索核查	根据高值点位视索进行现场核查。	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 17:29:15	吴浩楠,张磊	现场检查时正在生产，存在以下问题： 一、该公司二车间和五车间内存放的金属配件，表面采用人工刷漆方式且部分配件表面油漆未晾干，三车间墙外，露天存放使用后的漆料、漆轮等喷漆作业工具，该生产环节未采取任何有效收集治理措施，产生的挥发性有机废气无组织排放，存在治污设施缺失现象。 二、该公司排污许可为登记备案管理，固定污染源排污登记表中无喷漆生产环节，喷漆工序已建成并投入生产，存在未批先建行为。 以上问题移交属地分局立案查处。	李省	是	是	涉气	未安装治污设施	现场检查时该公司机加工工序正在生产，检查发现，三车间和五车间内存放的金属配件表面油漆未干，经询问现场人员，称表面涂装工序采用人工刷漆（喷漆）方式作业，未设置喷漆房，刷漆（喷漆）后的配件在车间内自然晾干，车间内有机废气异味明显。三车间墙外东侧露天存放使用后的漆料、漆轮等喷漆作业工具，该生产作业环节节未采取任何废气收集治理措施，产生的挥发性有机废气无组织排放，存在治污设施缺失现象。	拟立案处罚
																						涉气	未批先建	该公司办理了环境影响评价登记表，排污许可为登记备案管理，固定污染源排污登记表中无喷漆生产环节，但实际喷漆工序已建成并投入生产，存在未批先建行为。	拟立案处罚
897	石家庄市	石家庄市	石家庄三环阀门股份有限公司	石家庄市	平山县	91130100718352515Q		动态库	否	否	其他非现场视索核查	走航检测异常后悬视索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-24 21:40:23	吴浩楠,张磊	根据走航检测异常线索开展现场检查。 【走航高值热点】 时间：9月22日13点25分 风向：东风2级 地点：平山县 高值点位描述：在石家庄三环阀门股份有限公司西测得VOCs峰值为783.8μg/m³（0.78mg/m³），该点位主要污染物为三氯乙烷、苯甲酸甲酯、正辛烷、二甲苯/乙苯，现场风向为东风，现场有轻微异味，经对该企业上、下风向区域开展对比排查，结合风向，初步判断为石家庄三环阀门股份有限公司排放影响。 经查，该公司存在喷漆工序未安装治污设施、未批先建、火焰切割机未安装治污设施、治污设施运行不规范、排放口未按要求开展检测的违法行为，上述问题已经移交平山县分局立案处罚。	刘红领	是	是	涉气	环评	未批先建	新增喷漆工序存在未批先建、批建不符问题。 经查，该企业环境影响评价文件、验收备案材料、现有排污许可证，均未包含喷漆生产工序；企业现有排污许可证仅核定1个颗粒物排放口（DA001），无喷漆工序废气许可排放内容，该公司擅自建成完整喷漆生产工序，且长期投入常态化生产使用。未依法履行环境影响评价审批手续和排污许可即投入生产使用。	拟立案处罚
																						涉气	未安装治污设施	火焰切割工序未配套粉尘治理设施。 检查发现，生产车间内建设三台火焰切割设备，现场检查时两台设备均处于开机作业状态，企业火焰切割工序在生产作业过程中会持续产生金属切割粉尘，该工序未配套建设任何粉尘收集、集气罩、风管及除尘治理设施，无任何污染防治管控措施。切割作业产生的颗粒物粉尘直接在车间内扩散、弥漫，通过车间门窗、通风口无组织排放至外环境。	拟立案处罚
																						涉气	未按许可证要求开展监测并保存原始记录	DA001废气排放口主要收集下料焊接工序粉尘，检查发现该排放口没有按要求开展检测，查看2024年以来的检测报告，报告中均没有体现该排放口检测信息，但是下料焊接工序一直处于生产状态。	立行立改
																						涉气	未安装治污设施	喷漆工序、调漆间未配套废气收集治理设施，有机废气无组织排放。 检查发现，该公司车间内设置喷漆作业工序，现场有喷漆作业后的闸门配件，地面有喷漆痕迹，喷漆工位未按照规范设置密闭作业空间，未配套建设有机废气收集管路、引风系统及末端治理设施，喷漆作业过程产生的挥发性有机废气未得到有效收集处置，直接在车间内弥散扩散，车间内有机废气异味明显。同时，企业喷漆工序配套的调漆间未实现全密闭封闭管控，有油漆桶敞开液面存放（存放有油性漆水性漆固化剂），门窗、墙壁缝隙未有效封闭，调漆作业过程环发产生的有机废气无任何收集、处理措施，全部以无组织形式散逸至车间及外环境。	拟立案处罚
																						涉气	治污设施不正常运行	焊接工序布袋除尘设施运行不规范。 检查发现，企业焊接工序配套建设一套中央布袋除尘治理设施，现场检查时焊接工序正在作业，打开除尘器发现除尘设备内部除尘布袋仅正常安装一半，剩余半数布袋花板空洞处于镂空状态，布袋缺失、未安装，无法正常发挥粉尘过滤治理作用。 涉锺粉尘未经治理直排环境。	立行立改
898	石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0F0WOC8L	高怀波	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-25 11:04:00	谢天,李卫江,骆素勇	2025年9月25日我分局执法人员根据河北省生态环境执法APP推送超标处置任务（2025年9月24日由口化学需氧量日均排放浓度为：37.375mg/L，执行标准为：30mg/L，超标0.245倍），对该公司进行现场检查，情况如下： 1.该公司全称：石家庄北排水环境发展有限公司，法定代表人：相志国，地址位于新乐市坚固村西南新乐市第二污水处理厂院内，该公司四周为农田。地理坐标：北纬：38°18′20.07″，东经：114°45′49.10″。统一社会信用代码：91130184MA0F0WOC8L，行业类别为：污水处理及其再生利用，排污许可证编号：91130184MA0F0WOC8L001V，有效期限：2023年11月14日至2028年11月13日。 2、该公司行业类别为：污水处理及其再生利用，主要收集处理新乐市东部工业园区内企业的工业废水和部分生活污水，日处理能力为：5万m³，主要原材料：PAC、乙酸钠、次氯酸钠、三氯化铁等。 3、污水处理工艺为：采用“多级AO+MBR工艺”，主要生产建筑物有：格栅及提升泵房、沉砂池、膜格栅、多级AO池、MBR膜池、MBR膜设备间、综合加药间、脱泥间等。安装污水处理自动监控设备并联网。 4、三方人员打开站房，执法人员查看24日6时COD出口32.9928 mg/L，标准为30 mg/L。9月23日2时总磷超标0.3265mg/L，标准0.3mg/L。9月25日10时在线数据出口COD为27.5426mg/L，达标排放。总磷为0.5039mg/L，处于超标状态。5、该企业PAC加药间开启4台加药泵，正常运行，乙酸钠加药间1台泵正在运行正常加药。6、现场检查时该企业前后臭氛未运行。7、该厂污泥脱水间正在运行，厂区西侧道路堆放有长10米，宽2米，高1.3米污泥，地面铺有塑料布，上方已苫盖。8、联合分局监控中心对该厂出口进行24采样。	王金霞	是	是	涉水	超标排放	石家庄北排水环境发展有限公司出口化学需氧量（COD）9 月 24 日在线监测日数据超标 0.245 倍。	拟立案处罚
899	石家庄市	井陉县	河北精伦智能设备有限公司	石家庄市	井陉县	91130121MA0FLBY60X		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-25 12:18:18	高士雄,杜宇	河北精伦智能设备有限公司，地址位于河北省石家庄市井陉县北正乡河北腾骑机械科技有限公司东南约537米，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91130121MA0FLBY60X，该单位已取得排污许可证，证件编号91130121MA0FLBY60X001Q，有效期限：自2025年06月13日起至2030年06月12日	李雄飞	是	是	固废	台账中危废类别和数量内容记录不全，涉嫌非法处置	经现场检查该企业危废间内无废液压油、废切削液、废乳化油、废机油的包装物，查阅台账无产生和处置记录。	拟立案处罚
																						固废	未按照规定制定危险废物管理计划	该企业危险废物未纳入平台，未在系统中申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	拟立案处罚
900	石家庄市	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司	石家庄市	新乐市	91130184MA0F0WOC8L	高怀波	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局新乐市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-26 11:02:42	谢天,李卫江,骆素勇	2026年9月26日我分局执法人员根据河北省生态环境执法APP推送超标处置任务（2026年9月25日出口总磷日均排放浓度为：0.4172mg/L，执行标准为：0.30mg/L，超标0.39倍），对该公司进行现场检查，情况如下： 1.该公司全称：石家庄北排水环境发展有限公司，法定代表人：相志国，地址位于新乐市坚固村西南新乐市第二污水处理厂院内，该公司四周为农田。地理坐标：北纬：38°18′20.07″，东经：114°45′49.10″，统一社会信用代码：91130184MA0F0WOC8L，行业类别为：污水处理及其再生利用，排污许可证编号：91130184MA0F0WOC8L001V，有效期限：2023年11月14日至2028年11月13日。 2、该公司行业类别为：污水处理及其再生利用，主要收集处理新乐市东部工业园区内企业的工业废水和部分生活污水，日处理能力为：5万m³，主要原材料：PAC、乙酸钠、次氯酸钠、聚合氯化铁等。 3、污水处理工艺为：采用“多级AO+MBR工艺”，主要生产建筑物有：格栅及提升泵房、沉砂池、膜格栅、多级AO池、MBR膜池、MBR膜设备间、综合加药间、脱泥间等。安装污水处理自动监控设备并联网。 4、9月26日执法人员对该公司进行现场检查时，通过查看中控在线小时数据显示，自2026年9月23日02时出口总磷浓度为：0.3265mg/L，开始持续超标，至2026年9月25日19时出口总磷浓度为：0.3155mg/L；9月25日20时出口总磷浓度为：0.297mg/L，执行标准为：0.30mg/L，目前已达标排放。执法人员通过石家庄市污染源自动监控系统，查看该公司2026年9月23日02时至9月25日19时出口总磷在线监测小时数据持续超标，9月26日9时出口总磷浓度为：0.2478mg/L，执行标准为：0.3mg/L，开始达标排放。5、该企业PAC加药间开启4台加药泵正常运行，乙酸钠加药间因出口总氮数据较低停止加药。6、现场检查时该企业前后臭氛未运行。7、该厂污泥脱水间正在运行，厂区西侧道路堆放有长10米，宽2米，高1.3米污泥，地面铺有塑料布，上方已苫盖。	王金霞	是	是	涉水	超标排放	2026 年9 月 25 日出口总磷在线日数据超标核查。	拟立案处罚
901	石家庄市	平山县	石家庄三环阀门股份有限公司	石家庄市	平山县	91130100718352515Q		动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-26 19:45:37	霍雨亮,何志刚	根据上级交办问题线索，石家庄市生态环境局平山县分局执法人员对石家庄三环阀门有限责任公司进行现场核查，经检查，1.该企业处于停产状态，生产车间内建设三台火焰切割设备，设备在进行切割作业过程中配备水淋抑尘措施，未发现配备其他粉尘收集措施。2.该企业处于停产状态，在该企业西侧车间内发现一间铁皮房，房内存放油漆桶（水性、油性漆均有），喷枪二把，车间地面存放一台喷漆后的闸门配件，车间内未发现喷漆间。未发现有机废气收集、处置设施。3.该企业环境影响评价文件、验收备案材料、现有排污许可证，均未包含喷漆生产工序，企业现有排污许可证仅核定1个颗粒物排放口（DA001），无喷漆工序废气许可排放内容，该公司擅自进行喷漆作业，未依法履行环境影响评价审批手续和排污许可即投入生产使用。 石家庄三环阀门有限责任公司统一社会信用代码：91130100718352515Q，主要经营阀门、冶金装备配件。主要生产设备：数控火焰等离子切割机、普通机床、二氧化碳保护焊机、桥式起重机、抛丸机。主要污染防治设施：布袋除尘器、移动式焊烟净化器，该公司搬迁扩建万吨铸件及冶金装备项目环境影响报告书2006年11月7日经原河北省环境保护局审批，审批文号：原环管【2006】388号；2017年5月31日经原石家庄市环境保护局验收，验收文号：石环验【2017】13号；排	刘红领	是	是	涉气	环评	未批先建	新增喷漆工序存在未批先建、批建不符问题。 经查，该企业环境影响评价文件、验收备案材料、现有排污许可证，均未包含喷漆生产工序；企业现有排污许可证仅核定1个颗粒物排放口（DA001），无喷漆工序废气许可排放内容，该公司擅自进行喷漆作业，未依法履行环境影响评价审批手续和排污许可即投入生产使用。	拟立案处罚
																						涉气	未安装治污设施	检查发现，生产车间内建设三台火焰切割设备。企业火焰切割工序在生产作业过程中会持续产生金属切割粉尘，该工序配备喷漆设施，未配套建设任何粉尘收集、集气罩、风管及除尘治理设施，无其他污染防治管控措施。	拟立案处罚
																						涉气	未安装治污设施	现场检查，该企业处于停产状态，在该企业西侧车间内发现一间铁皮房，房内存放油漆桶（水性、油性漆均有），喷枪二把，车间地面存放一台喷漆后的闸门配件，车间内未发现喷漆间。未发现有机废气收集、处置设施。	拟立案处罚
902	石家庄市	平山县	河北冀川安防设备有限公司	石家庄市	平山县	91130185MAOD8DPL9A	桑广坤	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-27 11:36:53	霍雨亮,何志刚	根据上级交办问题线索，石家庄市生态环境局平山县分局执法人员对该公司进行现场检查，现场检查，该公司处于停产状态，三车间和五车间内存放的金属配件表面油漆未干透，刷漆后的配件在车间内自然晾干，地面有刷漆痕迹，车间内未发现喷漆房，车间内有机废气异味明显，未发现喷漆生产设备及工序，该公司固定污染源排污登记表中无喷漆工序。河北冀川安防设备有限公司统一社会信用代码91130185MAOD8DPL9A，该公司主要生产设备：激光切割机、焊机、冲床、锯床，主要污染防治设施：旱烟净化机；主要产品：人防门。固定污染	张耀辉	是	是	涉气	未安装治污设施	现场检查时该公司处于停产状态，检查发现，三车间和五车间内存放的金属配件表面油漆未干，未设置喷漆房，漆后的配件在车间内自然晾干，车间内有机废气异味明显。三车间墙外东侧露天存放使用后的漆料、漆辊作业工具，厂区内未发现有机废气收集处理措施。	拟立案处罚
																						涉气	未批先建	该公司排污许可为登记备案管理，固定污染源排污登记表中无喷漆生产环节，但实际喷漆工序已建成并投入生产，存在未批先建行为。	拟立案处罚
903	石家庄市	藁城区	河北海力恒运新材料股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130100757508498G001		动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-27 15:39:47	杨学忠,张晓晖	2026年9月27日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员，根据在线数据超标线索，对河北海力恒运新材料股份有限公司进行现场核查，经核查，该企业VOCs在线报警排放口1#甲烷总排2026年9月26日10时小数数据为69.038mg/m3，排污许可证排放限制为60mg/m3，超标0.15倍。	张新星	是	是	涉气	超标排污（其他）	2026年9月27日，石家庄市生态环境局经济技术开发区分局执法人员，根据在线数据超标线索，对河北海力恒运新材料股份有限公司进行现场核查，经核查，该企业VOCs在线报警排放口1#甲烷总排2026年9月26日10时小数数据为69.038mg/m3，排污许可证排放限制为60mg/m3，超标0.15倍。	拟立案处罚
904	石家庄市	正定县	石家庄市希呈肥业科技有限公司	石家庄市	正定县	91130123682780285A	刘盼盼	动态库	否	否	投诉举报		石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 10:18:48	赵征,刘红花,张彬	现场检查时该企业未生产	张永星	否	是					

905	石家庄市	平山县	石家庄平山县城治河段多个排污口排污 水体异常 异味难闻	石家庄市	平山县			非动态库	否	否	上级交办任务	石家庄市生态环境局平山县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 10:20:09	霍雨亮,何志刚	经实地核查，交办反映问题部分属实，具体问题情况如下： 中贾壁村、北贾壁村两村共用一套污水终端设施，至今已运行10年。伴随村民用水量增大，设施年久失修、设备老化、管网堵塞，存在生活污水反流外排进入渠道现象，平山镇已督促村委会进行了整改，对堵塞管网进行疏通，更换大型号抽水泵1 照片上的绿色水体为八支渠最北端，该渠到此处为断头渠，放水时闸口放开水流入浇地小沟，放水完成后此处闸口合上，未流完的渠水以及雨水则此处长时间淤积导致渠水营养化发绿；流入沿河的水口为八支渠的倒口，浇地未用完的渠水以及雨水在此处流入沿河；照片上的垃圾为周边村民倒到此处的农作物垃圾与建筑垃圾。	刘伟	否	是				
906	石家庄市	石家庄市	河北远大中正生物科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184586917405P	刘文斌	动态库	否	是	其他非现场线索核查	根据走航该公司西侧Voc高值线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 10:56:30	霍红兵,赵萌	根据走航高值热点推送线索对河北远大中正生物科技有限公司进行现场检查，推送线索中该公司西侧测得VOCs峰值高是因为9月27日中午该企业对氧化锌车间大门进行防腐刷漆，导致VOCs值高，检查时正在生产，发现问题：盐块干工序除尘器没有口存有积尘，未及时清理。要求企业立即整改	康子硕	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	盐块干工序除尘器放灰口存有积尘，未及时清理。	立行立改
907	石家庄市	元氏县	河北法诺机械科技有限公司	石家庄市	元氏县	91130101791338802O4	帝进来	动态库	否	否		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-28 11:20:14	陈志良,李亚乾,张旭宽,殷立攀	现场检查，该企业正在生产，喷漆工序未生产，现场检查发现，1、喷漆工序未生产，喷漆工序密闭罩有破损密闭不严。2、机加工工序产品废边角料清理不及	武栋斌	是	是	涉气	工业粉尘无组织排放	机加工工序产生废边角料清理不及时。	立行立改
																					涉气	治污设施运行不规范	喷漆工序未生产，喷漆工序密闭罩有破损密闭不严。	立行立改
908	石家庄市	元氏县	石家庄欧特佳化工有限公司	石家庄市	元氏县	91130132087276252G	李东启	动态库	否	否		石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-28 11:53:12	陈志良,李亚乾,张旭宽,殷立攀	现场检查该企业正在生产，共计4条生产线，2条处于停产状态，现场检查发现1、污水处理站观察口未及时密闭。2、车间内原料桶未及时密闭。	刘素强	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	车间内原料桶未及时密闭。	立行立改
																					涉气	含VOCs的废水集输、存储、处理系统不符合规定	污水处理站观察口未及时密闭。	立行立改
909	石家庄市	石家庄市	河北博宇生物科技有限公司	石家庄市	新乐市	91130184084951339O	陈强	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航该公司南侧VOCs高值推送线索	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 12:16:57	霍红兵,赵萌	9月28日，根据走航高值热点推送线索对该企业进行现场检查，检查时正在生产， VOCs峰值高是因为:糖氨酸车间南侧圆天存放的母液周转桶桶口敞开，酪氨酸车间西侧平台下存放氨基酸粉盐吨包，吨包口敞开，污水处理站观察口敞开，密闭不严，要求企业立行立改。	陈雪颖	是	是	涉气	未按照排污许可及行业标准要求进行无组织管控	糖氨酸车间南侧圆天存放的母液周转桶桶口敞开，酪氨酸车间西侧平台下存放氨基酸粉盐吨包，吨包口敞开，污水处理站观察口敞开，密闭不严。	立行立改
910	石家庄市	赞皇县	石家庄中振环保科技有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA09YCJG5C		动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局赞皇分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 15:57:51	姜秀鹏,吕会刚	根据信访举报问题，对该公司进行检查，现将有关调查情况报告如下：一、企业基本情况石家庄中振环保科技有限公司，法定代表人：高兴良，厂址位于赞皇县五马山工业区2号路路北新贡尔陶瓷西邻。绩效评级为引领企业。年产60万立方米装配式ALC加气配筋板材项目于2022年6月21日取得赞皇县经济开发区管理委员会行政审批局环评批复，审批文号：赞经开行环审[2022]7号；2024年10月13日完成阶段性竣工验收；排污许可证编号：91130129MA09YCJG5C001W，有效期限：2025年11月25日至2030年11月24日。主要生产设备为：鄂式破碎机、锥式破碎机、磨盘机、球磨机、蒸压釜罐、搅拌机、蒸压釜等。生产原料为：尾矿砂，尾矿渣、石灰粉、水泥、铝粉膏、钢筋、水性防腐剂等；环保治理设施为：布袋除尘器、脉冲单机除尘器、低氮燃烧装置。二、调查处理情况1.成品板材经蒸压釜高温加工后，由于主要生产原料包含石灰粉，白然散混环节存在轻微异味，该企业原料石灰粉由罐车运送至厂区储存于密闭石灰仓；成品板材露天存放于厂区，不产生粉尘，厂区西南部存有约50立方块状残次品，未及时收集回用，地面留有残渣存在扬尘隐患，已要求企业加强厂区洒扫和洒水抑尘措施，完成整改。2.经现场核查以及查阅环评手续，制浆环节使用新鲜水和蒸压釜产生的冷凝水，群众反映的水泥罐车为厂区运输散装水泥，不存在拉拆再发水的情况。且水泥罐车全内遇水就会产生板结。3.钢材钢渣车间实为钢筋网片（或品板材部都架）表面增加水性防腐剂，用于防锈。经查阅环评手续和厂家提供水性防腐剂检测报告，该工序不涉及污染物排放。	王旭阳	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	厂区西南部存有约50立方块状残次品，未及时收集回用，地面留有残渣存在扬尘隐患。已要求企业加强厂区洒扫和洒水抑尘措施，已完成整改。	立行立改
911	石家庄市	赵县	石家庄市兴柏生物工程有限公司	石家庄市	赵县	91130133766627077S	牛秀芳	动态库	否	否	在线数据核查		石家庄市生态环境局赵县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 17:56:14	李子珍,臧伟建	经现场核查，2026年9月27日20时32分-21时12分该公司回工况不稳定，造成颗粒物20时小时数据超标，超标数据为11.393mg/m³，排放限值30mg/m³，超标倍数为0.046倍。	耿旭东	是	是	涉气	超标排污（其他）	生产设施工况不稳定	拟立案处罚
912	石家庄市	高新区	河北智德检验检测股份有限公司	石家庄市	高新区	91130110107997482O	庄磊	动态库	否	否		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	双随机检查	2026-09-28 18:16:42	王占里,魏泽金	高新区生态环境局执法人员对河北智德检验检测股份有限公司进行双随机检查，统一社会信用代码为91130110107997482O，检查时，该企业正常生产。配套废气治理设施为两级活性炭吸附装置，通过一根40mm排气筒排放，废水依托生物医药产业园污水处理站处理。查阅该企业环评，该企业《建设项目环境影响报告表》于2023年9月22日由石家庄高新技术产业开发区行政审批局审批，并于2024年3月进行自主验收。该企业未制定自行监测方案，环评中废气监测计划一览表中要求废气监测频次为1次/a、废水监测频次为1次/季度、噪声监测频次为1次/季度，调阅该企业自行监测报告，发现该企业2024年第四季度未开展废水、噪声监测，2025年未开展废气监测、第二季度未开展废水、噪声监测。该企业废气治理设施风机风量显示为1.8万立方米每小时，应装填颗粒炭2.6立方米，实际装填0.66立方米，活性炭装填量不足。危险废物分区标志设置不规范。	李洪昆	是	是	环评	其他环境问题	高新区生态环境局执法人员对河北智德检验检测股份有限公司进行双随机检查，统一社会信用代码为91130110107997482O，检查时，该企业正常生产。配套废气治理设施为两级活性炭吸附装置，通过一根40mm排气筒排放，废水依托生物医药产业园污水处理站处理。查阅该企业环评，该企业《建设项目环境影响报告表》于2023年9月22日由石家庄高新技术产业开发区行政审批局审批，并于2024年3月进行自主验收。该企业未制定自行监测方案，环评中废气监测计划一览表中要求废气监测频次为1次/a、废水监测频次为1次/季度、噪声监测频次为1次/季度，调阅该企业自行监测报告，发现该企业2024年第四季度未开展废水、噪声监测，2025年未开展废气监测、第二季度未开展废水、噪声监测。	拟立案处罚
																					一般工业企业	其他环境违法行为（一般工业企业）	危险废物分区标志设置不规范	立行立改
																					涉气	其他环境问题	该企业废气治理设施风机风量显示为1.8万立方米每小时，应装填颗粒炭2.6立方米，实际装填0.66立方米，活性炭装填量不足。	立行立改
913	石家庄市	高新区	石家庄市海燕包装材料有限公司	石家庄市	高新区	91130101MA0A105DXJ	袁德艳	动态库	否	是		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-28 18:36:56	王占里,魏泽金	我局委托河北诺尼测试科技有限公司9月28日至9月30日对该企业DA005车间废气排放口及厂界开展废气采样监测。现场企业生产线处于正常生产状态，生产负荷稳定，生产工序正常运行。DA005车间废气排放口设置1个采样点位，检测项目为非甲烷总烃、乙酸乙酯、异丙醇，采集3组样品；厂界无组织废气共布设4个监测点位，检测非甲烷总烃，采集4组样品；对该企业DA003、DA004车间废气排放口开展废气采样监测，现场企业生产线处于正常生产状态，生产工序正常运行。DA003车间废气排放口设置1个采样点位，检测项目为非甲烷总烃、乙酸乙酯、异丙醇，采集3组样品。DA004车间废气排放口设置1个采样点位，检测项目为非甲烷总烃、乙酸乙酯、异丙醇，采集3组样品，监测结果以监测报告为准。	魏景新	否	是				
914	石家庄市	晋州市	石家庄金太阳生物有机肥有限公司	石家庄市	晋州市	91130183746895947B	刘志军	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局晋州市分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 10:46:58	刘策,彭计成	2026年9月29日，我分局执法人员冯洁、刘策在石家庄金太阳生物有机肥有限公司负责人总经理刘志军的陪同下对该企业进行现场检查。1.现场检查时企业全自动装车设备正常运行且环保治理设施运行，其他工序（发酵、造粒烘干工序）处于停工状态，环保治理设施齐全，围绕厂区及车间检查均未闻到明显异味。2.经调阅企业分类计电系统和企业视频监控系统显示：举报人反映的时段2026年9月26日0时至7时该企业发酵、造粒烘干等工序均处于停产状态。3.经查阅该公司委托三方检测公司（石家庄邵士升检测技术服务有限公司）2026年6月9日出具的检测报告（编号NO.HSS字2026第F04098号）显示企业有组织废气达标排放，无组织废气厂界检测达标，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准限制要求。	刘志军	否	是				
915	石家庄市	石家庄市	河冶科技股份有限公司	石家庄市	藁城区	91130000601079105D	杨文义	动态库	是	是	投诉举报	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 11:12:48	魏源,曹健	根据信访举报线索交办，石家庄市生态环境局执法人员对河冶科技股份有限公司疑似非法处置一般固废进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 经查2026年1月1日该公司与河北鑫澳环保科技有限公司签订《一般固废综合利用协议》，2026年4月9日签订补充协议，调阅河冶科技股份有限公司2020年1至5月份一般固废转移台账显示，累计向河北鑫澳环保有限公司转运冶炼废渣、氧化铁皮等其他工业固废共计1822.75吨。 经调查了解，河北鑫澳环保科技有限公司2020年1月开始陆续搬迁至藁城区南董镇西四公村，4月份搬迁完毕。河北鑫澳环保科技有限公司新址环评和排污许可证办理时间为2026年5月7日，期间，河北鑫澳环保科技有限公司已先去处置接力，河冶科技股份有限公司仍向河北鑫澳环保科技有限公司转移一般固废1822.75吨进行处置。 河冶科技股份有限公司涉嫌违规处置一般固体废物。	董胜军	是	是	固废	非法处置	根据信访举报线索交办，石家庄市生态环境局执法人员对河冶科技股份有限公司疑似非法处置一般固废进行现场核查，检查时该企业正在生产，污染治理设施正在运行。 经查2026年1月1日该公司与河北鑫澳环保科技有限公司签订《一般固废综合利用协议》，2026年4月9日签订补充协议，调阅河冶科技股份有限公司2020年1至5月份一般固废转移台账显示，累计向河北鑫澳环保有限公司转运冶炼废渣、氧化铁皮等其他工业固废共计1822.75吨。 经调查了解，河北鑫澳环保科技有限公司2020年1月开始陆续搬迁至藁城区南董镇西四公村，4月份搬迁完毕。河北鑫澳环保科技有限公司新址环评和排污许可证办理时间为2026年5月7日，期间，河北鑫澳环保科技有限公司已先去处置接力，河冶科技股份有限公司仍向河北鑫澳环保科技有限公司转移一般固废1822.75吨进行处置。 河冶科技股份有限公司涉嫌违规处置一般固体废物。	拟立案处罚
916	石家庄市	石家庄市	石家庄围墙包装制品有限公司	石家庄市	行唐县	91130125MA0DJ6CEXT	单雷	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航高值热点推送线索进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 11:15:20	张国强,樊小龙	9月29日，根据走航高值热点推送线索对石家庄围墙包装制品有限公司进行现场检查，检查时企业正在生产，发现问题:印刷车间水墨暂存间大门敞开，未密闭。要求企业立行立改。	赵彦	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	印刷车间水墨暂存间大门敞开，未密闭。	立行立改
917	石家庄市	元氏县	石家庄鼎诚环保建材科技有限公司	石家庄市	元氏县	91130132MAML0650N	张乐用	动态库	否	否	其他非现场线索核查	其他非现场线索核查	石家庄市生态环境局元氏县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 11:22:46	王蕾淼,沈兴鹏	2026年9月29日，石家庄市生态环境局元氏县分局执法人员根据石家庄重点区域9月大气交叉执法帮扶问题清单对石家庄鼎诚环保建材科技有限公司进行现场检查，该公司行业类别为砂石场，主要产品为沥青混凝土和水泥稳定土。生产工艺为：上料-加热-搅拌-出成品。主要生产设备有导热油炉、拌缸、沥青罐、水泥仓、成品仓等。废气治理设施有：喊喷淋+丝网过滤器+洗油罐+过滤棉+光氧一体机+活性炭吸附。有排污许可证，证书编号为91130132MAML0650N001U，有效期2025年01月06日至2030年01月05日，根据9月9日，省交叉执法组现场检查发现以下问题：1、石家庄市环环评和验收显示建设7台50吨的沥青储存罐，实际建设7台90m³、2台45m³、1座500m³的沥青储存罐，实际建设7台50吨的沥青储存罐，总容量590m³，企业仅对2台45m³沥青储存罐进行网上备案登记，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》该企业沥青储存能力增大超过30%以上，属于重大变更项目，涉嫌未批先建。2、9月9日省交叉执法组现场检查该企业沥青储罐废气治理设施：配套工艺为喊喷淋+丝网过滤+洗油罐+过滤棉+光氧一体机+活性炭吸附，现场沥青储罐温度约120℃，加热锅炉温度183℃，锅炉处于加热运行状态，沥青储罐持续产生沥青VOC废气，对喊喷淋塔废水使用ph试纸检测，ph值约5-6，呈中性弱酸性，喊喷淋药剂失效，无法对沥青烟气酸性组分、沥青油烟进行有效中和；活性炭箱内部活性炭表面已白，被沥青油烟、焦油覆盖堵塞，吸附性能失效，企业生产工况正常，但废气治理设施喊喷淋药剂失效、活性炭吸附单元失效，污染物治设施不能正常发挥处理作用，涉嫌不正常运行污染治理设施	李浩	是	是	涉气	治污设施不正常运行	9月9日省交叉执法组现场检查发现该企业沥青储罐废气治理设施：配套工艺为喊喷淋+丝网过滤+洗油罐+过滤棉+光氧一体机+活性炭吸附。现场沥青储罐温度约120℃，加热锅炉温度183℃，锅炉处于加热运行状态，沥青储罐持续产生沥青VOC废气，对喊喷淋塔废水使用ph试纸检测，ph值约5-6，呈中性弱酸性，喊喷淋药剂失效，无法对沥青烟气酸性组分、沥青油烟进行有效中和；活性炭箱内部活性炭表面已白，被沥青油烟、焦油覆盖堵塞，吸附性能失效，企业生产工况正常，但废气治理设施喊喷淋药剂失效、活性炭吸附单元失效，污染物治设施不能正常发挥处理作用，涉嫌不正常运行污染治理设施	拟立案处罚
																					涉气	未批先建	9月9日，省交叉执法组现场检查发现该企业沥青环评和验收显示建设7台50吨的沥青储存罐，实际建设7台50m³、2台45m³、1座500m³的沥青储存罐，940~350吨于590m³，超出储存量590m³，企业仅对2台45m³沥青储存罐进行网上备案登记，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》该企业沥青储存能力增大超过30%以上，属于重大变更项目，涉嫌未批先建	拟立案处罚
918	石家庄市	石家庄市	河北民海化工有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107556095025L	王林林	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 11:40:48	张小飞,吴红波	现场检查时该企业正在生产，存在的问题：6月24日该公司导热油炉和加热炉开始供炉，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及 VOC 等废气，且导热油炉6 月28日-7月11日期间氮氧化物折算日均值达到120mg/m3以上(动 态管控仅上数据)，但首控平台上在线监测数据从6月24日-7月10日导热油炉和加热炉一直标记为停运状态，未与生态环境部门监控设备联网上传在线监测数据，移交分局进一步调查处理	王林林	是	是	涉气	在线监测设备不正常运行	6月24日该公司导热油炉和加热炉开始供炉，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及 VOC 等废气，且导热油炉6 月28日-7月11日期间氮氧化物折算日均值达到120mg/m3以上(动 态管控仅上数据)，但首控平台上在线监测数据从6月24日-7月10日导热油炉和加热炉一直标记为停运状态，未与生态环境部门监控设备联网上传在线监测数据。	拟立案处罚
919	石家庄市	石家庄市	河北木源泵业有限责任公司	石家庄市	行唐县	91130125585415067D	张宏杰	动态库	否	否	其他非现场线索核查	根据走航监测发现河堤线索进行现场检查	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 12:00:36	张国强,樊小龙	9月29日，根据走航高值热点推送线索对该企业进行现场检查，检查时企业未生产，发现问题:车间一吨桶吨喃椰酯，桶盖敞开，未密闭。要求企业立行立改。	范亚鹏	是	是	涉气	无组织排放管控不到位	车间一吨桶吨喃椰酯，桶盖敞开，未密闭。	立行立改
920	石家庄市	石家庄市	河北鑫澳环保科技有限公司	石家庄市	藁城区	91130182MA7E9T6GX5	杨飞	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 16:14:05	魏源,曹健	根据信访举报线索交办，2026年9月29日，石家庄市生态环境局执法人员对河北鑫澳环保科技有限公司疑似非法处置一般固废进行现场核查，检查时该企业未生产。 经查，河北鑫澳环保科技有限公司2026年1月开始陆续搬迁至藁城区南董镇西四公村，4月初搬迁完毕。河北鑫澳环保科技有限公司新址环评和排污许可证办理时间为2026年5月7日，2026年1月至5月7日期间，河北鑫澳环保科技有限公司已先去处置接力，该公司仍继续接受河冶科技股份有限公司产生的一般固废。 涉嫌非法处置一般固体废物。移交藁城区分局依法依规进行查处。	杨飞	是	是	固废	非法处置	根据信访举报线索交办，2026年9月29日，石家庄市生态环境局执法人员对河北鑫澳环保科技有限公司疑似非法处置一般固废进行现场核查，检查时该企业未生产。 经查，河北鑫澳环保科技有限公司2026年1月开始陆续搬迁至藁城区南董镇西四公村，4月初搬迁完毕。河北鑫澳环保科技有限公司新址环评和排污许可证办理时间为2026年5月7日，2026年1月至5月7日期间，河北鑫澳环保科技有限公司已先去处置接力，该公司仍继续接受河冶科技股份有限公司产生的一般固废。 涉嫌非法处置一般固体废物。移交藁城区分局依法依规进行查处。	拟立案处罚
921	石家庄市	正定县	正定县同飞家具厂	石家庄市	正定县	92130123MA094SE00W	郭发永	动态库	否	否	投诉举报	石家庄市生态环境局正定分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 16:33:28	吴建华,孙士勇	接到举报后，我分局执法人员对格立森家具工厂进行现场核查，经核查，举报人所述格立森家具工厂实为正定县同飞家具厂。现场检查时该企业未生产。企业主要产品是软包床头板。该企业于2011年11月进行了《建设项目环境影响登记表》批复，（国定分环登字[2011]第0号）登记编号:92130123MA094SE00W002R，有效期至2028年7月13日。经查阅，该企业近期检测报告显示污染物排放达标。走访周边群众，未发现举报人所述情况。现场未发现环境违法行为。	翟重阳	否	是				
922	石家庄市	井陉矿区	河北民海化工有限公司	石家庄市	井陉矿区	91130107556095025L	王林林	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局井陉矿区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 17:00:50	杨慧龙,牛家鹏	6月24日该公司导热油炉和加热炉开始供炉，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及VOC等废气，且导热油炉6月28日-7月11日期间氮氧化物折算日均值达到120mg/m3以上(动态管控仅上数)，但首控平台上在线监测数据从6月24日-7月10日导热油炉和加热炉一直标记为停运状态,未与生态环境部门监控设备联网上传在线监测数据。	王林林	是	是	涉气	在线监测设备不正常运行	6月24日该公司导热油炉和加热炉开始供炉，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及VOC等废气，且导热油炉6月28日-7月11日期间氮氧化物折算日均值达到120mg/m3以上(动态管控仅上数)，但首控平台上在线监测数据从6月24日-7月10日导热油炉和加热炉一直标记为停运状态,未与生态环境部门监控设备联网上传在线监测数据。	拟立案处罚

923	石家庄市	赞皇县	赞皇县恒阳供热有限公司	石家庄市	赞皇县	91130129MA24D7N65	张世伟	动态库	否	否	上级移交线索核查		石家庄市生态环境局赞皇县分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 17:19:07	耿少卿,孙青欣	现场核实，该企业处于停产状态，调阅自动监测数据显示该企业2026年氮氧化物排放量为6.18535吨；排污许可证载明氮氧化物许可年排放量限值为6.035吨。	王正付	是	是	排污许可	超标排放	自动监测数据显示该企业2026年氮氧化物排放量为6.18535吨；排污许可证载明氮氧化物许可年排放量限值为6.035吨。	拟立案处罚
924	石家庄市	高新区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	石家庄市	高新区	91130000601002132E	王怀玉	动态库	否	是	在线数据核查		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 19:13:09	马程亮,冯锋	根据河北省生态环境服务APP在线异常推送任务，维生药业（石家庄）有限公司废水在线自动监测设备2026年09月27日23时至2026年09月28日07时监测数据缺失。我局执法人员2026年09月29日对该单位开展现场核查，现场未发现ups电源、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备9月27日23时至9月28日5时监测数据缺失，该数据异常情况已在生态环境监管平台标记备案。	李翠翠	是	是	涉水	在线监测设备不正常运行	根据河北省生态环境服务APP在线异常推送任务，维生药业（石家庄）有限公司废水在线自动监测设备2026年09月27日23时至2026年09月28日07时监测数据缺失。我局执法人员2026年09月29日对该单位开展现场核查，现场未发现ups电源、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备9月27日23时至9月28日5时监测数据缺失，该数据异常情况已在生态环境监管平台标记备案，拟立案调查。	拟立案处罚
925	石家庄市	高新区	石家庄泰明顿摩擦材料有限公司	石家庄市	高新区	91130100700709483N	Stefan Gaenewig	动态库	否	否	领导批示件办理		石家庄市生态环境局高新技术产业开发区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-29 20:13:50	马程亮,冯锋	高新区生态环境局委托河北谱尼测试科技有限公司，对该公司DA003废气排放口开展监督性监测，本次监测检测因子包含：非甲烷总烃、酚类、甲苯、二甲苯。监测最终数据及结论以河北谱尼测试科技有限公司出具的正式检测报告为准。	侯殿武	否	是				
926	石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区锋利预拌混凝土有限公司	石家庄市	藁城区	91130182308205731F	甘文同	动态库	否	否	上级交办任务		石家庄市生态环境局藁城区分局	执法局（支队、大队、中队）	企业核查	2026-09-30 20:04:32	齐雅莉,史宾	现场核查该企业交办问题，问题属实。	吴利辉	是	是	涉气	物料堆场未落实扬尘治理措施	2026年9月30日，我分局执法人员根据省一专办交办问题：“2026年9月23日，石家庄市藁城区锋利预拌混凝土有限公司，督导检查时，该企业正在生产，存在诸多违法问题，一是混凝土搅拌站两条生产线配套除尘器布袋已堵死，无法使用，长期不正常运行；厂区北侧简易棚下水洗砂生产线无治污设施，大量物料露天堆存。”的问题对该公司进行现场核查，该公司位于河北省石家庄市藁城区南营镇马房村村东500米处，厂址东侧为厂房，西侧为田地、南侧为道路、北侧为田地；法定代表人：耿京峰；主要原料：水泥、沙子、石子、矿粉、粉煤灰。主要产品：水泥稳定土、混凝土、机制砂。生产工艺：原料→进料→计量→传送→搅拌→成品；原料→破碎→筛分→筛沙→搅拌→成品。产污节点：进料、投料、破碎、筛分、搅拌工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。固定污染源排污登记回执编号：91130182308205731F002Z；有效期：2023年3月23日至2028年3月22日。现场核查时该公司处于停产状态，未生产。现场核查时该企业物料已苫盖，未入棚入仓。	拟立案处罚
																					涉气	治污设施不正常运行	2026年9月30日，我分局执法人员根据省一专办交办问题：“2026年9月23日，石家庄市藁城区锋利预拌混凝土有限公司，督导检查时，该企业正在生产，存在诸多违法问题，一是混凝土搅拌站两条生产线配套除尘器布袋已堵死，无法使用，长期不正常运行；厂区北侧简易棚下水洗砂生产线无治污设施，大量物料露天堆存。”的问题对该公司进行现场核查，该公司位于河北省石家庄市藁城区南营镇马房村村东500米处，厂址东侧为厂房，西侧为田地、南侧为道路、北侧为田地；法定代表人：耿京峰；主要原料：水泥、沙子、石子、矿粉、粉煤灰。主要产品：水泥稳定土、混凝土、机制砂。生产工艺：原料→进料→计量→传送→搅拌→成品；原料→破碎→筛分→筛沙→搅拌→成品。产污节点：进料、投料、破碎、筛分、搅拌工序产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。固定污染源排污登记回执编号：91130182308205731F002Z；有效期：2023年3月23日至2028年3月22日。现场核查时该公司处于停产状态，未生产。经查，该企业搅拌站生产线配套的污染物治理设施脉冲式布袋除尘器内布袋已于2026年9月29进行更换。查看该企业更换前布袋，布袋已板结，调阅该公司生产记录，该公司于2026年9月20日-2026年9月23日管一专办检查后均进行了生产。混凝土搅拌站两条生产线配套除尘器布袋已堵死，无法使用，长期不正常运行问题属实。	拟立案处罚